

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO
EN EL IES CARMEN MARTÍN GAITE DE NAVALCARNERO

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO
EN EL IES CARMEN MARTÍN GAITE DE NAVALCARNERO**

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES
COMUNIDAD DE MADRID

Arquitecto Redactor: José Ignacio Valle Rodríguez
Fecha: mayo de 2025

**ANEXO A11
REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS**



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO
EN EL IES CARMEN MARTÍN GAITE DE NAVALCARNERO



Muro de contención. Tramo este



Muro de contención. Tramo sur



Muro de contención. Tramo sur

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO
EN EL IES CARMEN MARTÍN GAITE DE NAVALCARNERO



Vallado sobre muro de contención



Vallado y árboles en zona de desmonte
para reconstrucción del muro



Esquina de pista deportiva, pérgola y restos de valla de madera
en zona de desmonte para reconstrucción del muro

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO
EN EL IES CARMEN MARTÍN GAITE DE NAVALCARNERO



Refuerzos y cuñas en ventanas del pabellón de deportes



Fisuras en hoja interior de cerramiento

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE MURO
EN EL IES CARMEN MARTÍN GAITE DE NAVALCARNERO



Borde de cubierta y canalón oculto sobre aseos



Falso techo deteriorado por filtraciones en aseo

En Madrid, mayo de 2025
El Arquitecto

Fdo. José Ignacio Valle Rodríguez
Col 8.206 C.O.A.M

