

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

▪ h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

▪ Distorsión:

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior

Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

▪ Origen:

G: Sólo gravitatorias

GV: Gravitatorias + viento

▪ Nota:

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión total (desplome) del edificio.

El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la altura total.

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
C01	NSINST	12.60	2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0041	h / 598	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0041	h / 598	GV
C02	NSINST	12.55	2.40	0.0013	h / 1847	GV	0.0040	h / 600	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.40	0.0013	h / 1847	GV	0.0040	h / 600	GV
C03	NSINST	12.55	2.40	0.0013	h / 1847	GV	0.0040	h / 600	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.40	0.0013	h / 1847	GV	0.0040	h / 600	GV
C04	NSINST	12.60	2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0044	h / 557	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0044	h / 557	GV
C05	NSINST	12.60	2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0046	h / 533	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0046	h / 533	GV
C06	NSINST	12.60	2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0041	h / 598	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0041	h / 598	GV
C07	NSINST	12.60	2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0044	h / 557	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0044	h / 557	GV
C08	NSINST	12.60	2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0046	h / 533	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0046	h / 533	GV
P01	CUB	9.98	4.48	0.0015	h / 2984	GV	0.0012	h / 3730	GV
	P1A	5.50	3.90	0.0006	h / 6500	GV	0.0011	h / 3546	GV
	BAJA	1.60	3.60	0.0001	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0022	h / 5444	GV	0.0023	h / 5207	GV
P02	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0006	h / 7000	GV	0.0011	h / 3819	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0022	h / 5444	GV	0.0023	h / 5207	GV
P03	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P03.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0012	h / 3625	GV

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0023	h / 3642	GV
P04	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P04.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0024	h / 3490	GV
P05	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P05.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0024	h / 3490	GV
P06	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P06.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0024	h / 3490	GV
P07	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P07.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0014	h / 3108	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0012	h / 3355	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0026	h / 3222	GV
P08	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P08.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0015	h / 2900	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0012	h / 3355	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0027	h / 3102	GV
P09	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P09.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0013	h / 3097	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0029	h / 2888	GV
P10	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P10.	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0017	h / 2559	GV

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0014	h / 2875	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0022	h / 3807	GV	0.0031	h / 2702	GV
P11	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0017	h / 2559	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0006	h / 7000	GV	0.0014	h / 3000	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0022	h / 5444	GV	0.0031	h / 3863	GV
P12	CUB	9.98	4.48	0.0015	h / 2984	GV	0.0018	h / 2487	GV
	P1A	5.50	4.38	0.0006	h / 7292	GV	0.0014	h / 3125	GV
	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0022	h / 5444	GV	0.0032	h / 3743	GV
P13	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P14	CUB	9.98	4.48	0.0015	h / 2984	GV	0.0012	h / 3730	GV
	P1A	5.50	4.08	0.0006	h / 6792	GV	0.0011	h / 3705	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0021	h / 5703	GV	0.0023	h / 5207	GV
P15	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0006	h / 7000	GV	0.0011	h / 3819	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0021	h / 5703	GV	0.0023	h / 5207	GV
P16	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P16A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0023	h / 3642	GV
P17	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P17A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0024	h / 3490	GV
P18	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P18A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0024	h / 3490	GV
P19	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P19A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0024	h / 3490	GV
P20	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P20A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0014	h / 3108	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0012	h / 3355	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0026	h / 3222	GV
P21	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P21A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0015	h / 2900	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0012	h / 3355	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0027	h / 3102	GV
P22	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P22A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0013	h / 3097	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0029	h / 2888	GV
P23	BAJA	1.15	3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.15	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P23A	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0017	h / 2559	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0006	h / 6709	GV	0.0014	h / 2875	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0021	h / 3989	GV	0.0031	h / 2702	GV
P24	CUB	9.98	4.35	0.0015	h / 2900	GV	0.0017	h / 2559	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0006	h / 7000	GV	0.0014	h / 3000	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0021	h / 5703	GV	0.0031	h / 3863	GV
P25	CUB	9.98	4.48	0.0015	h / 2984	GV	0.0018	h / 2487	GV
	P1A	5.50	4.38	0.0006	h / 7292	GV	0.0014	h / 3125	GV
	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0021	h / 5703	GV	0.0032	h / 3743	GV
P26	BAJA	0.82	2.83	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		2.83	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P27	CUB	9.98	4.48	0.0014	h / 3197	GV	0.0012	h / 3730	GV
	P1A	5.50	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0020	h / 5988	GV	0.0023	h / 5207	GV
P28	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P28.	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0020	h / 4188	GV	0.0023	h / 3642	GV
P29	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P29.	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0020	h / 4188	GV	0.0023	h / 3642	GV
P30	CUB	9.80	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.45	4.28	0.0005	h / 8550	GV	0.0011	h / 3887	GV
	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.80	0.0020	h / 5900	GV	0.0023	h / 5131	GV
P30.	NSINST	12.60	2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0042	h / 584	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0042	h / 584	GV
P31	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P32	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P32.	NSINST	12.60	2.63	0.0012	h / 2188	GV	0.0041	h / 641	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		11.00	0.0029	h / 3794	GV	0.0064	h / 1719	GV
P33	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P33.	NSINST	12.60	2.63	0.0012	h / 2188	GV	0.0040	h / 657	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0011	h / 3660	GV
	BAJA	1.60							
	Total		11.00	0.0029	h / 3794	GV	0.0063	h / 1747	GV
P34	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P34.	NSINST	12.55	2.57	0.0012	h / 2146	GV	0.0040	h / 644	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0011	h / 3660	GV

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	BAJA	1.60							
	Total		10.95	0.0029	h / 3776	GV	0.0063	h / 1739	GV
P35	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P35.	NSINST	12.55	2.57	0.0012	h / 2146	GV	0.0040	h / 644	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0014	h / 3108	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0012	h / 3355	GV
	BAJA	1.60							
	Total		10.95	0.0029	h / 3776	GV	0.0065	h / 1685	GV
P36	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0014	h / 3108	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0005	h / 8400	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0020	h / 5988	GV	0.0026	h / 4606	GV
P36.	NSINST	12.60	2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0041	h / 598	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0041	h / 598	GV
P37	CUB	9.98	4.53	0.0014	h / 3233	GV	0.0015	h / 3017	GV
	P1A	5.45	4.20	0.0005	h / 8400	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.25	3.25	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0020	h / 5988	GV	0.0027	h / 4436	GV
P37.	NSINST	12.60	2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0043	h / 570	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0012	h / 2042	GV	0.0043	h / 570	GV
P38	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P39	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P39.	NSINST	12.60	2.63	0.0012	h / 2188	GV	0.0045	h / 584	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0013	h / 3097	GV
	BAJA	1.60							
	Total		11.00	0.0029	h / 3794	GV	0.0074	h / 1487	GV
P40	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P40.	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0017	h / 2559	GV
	P1A	5.63	4.03	0.0005	h / 8050	GV	0.0014	h / 2875	GV
	BAJA	1.60							
	Total		8.38	0.0020	h / 4188	GV	0.0031	h / 2702	GV
P41	CUB	9.98	4.48	0.0014	h / 3197	GV	0.0018	h / 2487	GV
	P1A	5.50	4.38	0.0005	h / 8750	GV	0.0014	h / 3125	GV
	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0020	h / 5988	GV	0.0032	h / 3743	GV

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
P42	BAJA	0.82	2.83	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		2.83	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P43	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.25	0.0005	h / 8500	GV	0.0011	h / 3864	GV
	BAJA	1.38	3.38	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0023	h / 5207	GV
P44	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0023	h / 5207	GV
P45	CUB	9.80	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.45	4.28	0.0005	h / 8550	GV	0.0011	h / 3887	GV
	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.80	0.0019	h / 6211	GV	0.0023	h / 5131	GV
P45.	NSINST	12.60	2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0042	h / 584	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0042	h / 584	GV
P46	NSINST	12.60	2.63	0.0013	h / 2020	GV	0.0041	h / 641	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		14.60	0.0028	h / 5215	GV	0.0064	h / 2282	GV
P47	NSINST	12.55	2.57	0.0013	h / 1981	GV	0.0040	h / 644	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.45	0.0005	h / 8900	GV	0.0011	h / 4046	GV
	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		14.55	0.0028	h / 5197	GV	0.0063	h / 2310	GV
P48	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.45	0.0005	h / 8900	GV	0.0011	h / 4046	GV
	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0024	h / 4990	GV
P49	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0014	h / 3108	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0005	h / 8400	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0025	h / 4790	GV
P50	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0014	h / 3108	GV
	P1A	5.63	4.45	0.0005	h / 8900	GV	0.0012	h / 3709	GV
	BAJA	1.18	3.17	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0026	h / 4606	GV
P50.	NSINST	12.55	2.40	0.0013	h / 1847	GV	0.0041	h / 586	GV



# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	CUB	10.15							
	Total		2.40	0.0013	h / 1847	GV	0.0041	h / 586	GV
P51	CUB	9.98	4.53	0.0014	h / 3233	GV	0.0015	h / 3017	GV
	P1A	5.45	4.20	0.0005	h / 8400	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.25	3.25	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0027	h / 4436	GV
P51.	NSINST	12.60	2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0043	h / 570	GV
	CUB	10.15							
	Total		2.45	0.0013	h / 1885	GV	0.0043	h / 570	GV
P52	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
P53	NSINST	12.60	2.63	0.0013	h / 2020	GV	0.0045	h / 584	GV
	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.50	0.0005	h / 9000	GV	0.0013	h / 3462	GV
	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		14.60	0.0028	h / 5215	GV	0.0074	h / 1973	GV
P54	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0017	h / 2559	GV
	P1A	5.63	4.50	0.0005	h / 9000	GV	0.0014	h / 3215	GV
	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0031	h / 3863	GV
P55	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0018	h / 2417	GV
	P1A	5.63	4.50	0.0005	h / 9000	GV	0.0014	h / 3215	GV
	BAJA	1.13	3.13	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0032	h / 3743	GV
P56	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0023	h / 5207	GV
P57	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0023	h / 5207	GV
P58	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0023	h / 5207	GV
P59	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0024	h / 4990	GV



# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
P60	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0005	h / 8650	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0019	h / 6303	GV	0.0024	h / 4990	GV
P61	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0023	h / 5207	GV
P62	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0023	h / 5207	GV
P63	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0023	h / 5207	GV
P64	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0024	h / 4990	GV
P65	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0024	h / 4990	GV
P66	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0023	h / 5207	GV
P67	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0023	h / 5207	GV
P68	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0023	h / 5207	GV
P69	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total								

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0024	h / 4990	GV
P70	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0024	h / 4990	GV
P71	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0023	h / 5207	GV
P72	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0023	h / 5207	GV
P73	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0023	h / 5207	GV
P74	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0024	h / 4990	GV
P75	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0004	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0024	h / 4990	GV
P76	CUB	9.98	4.35	0.0013	h / 3347	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.15	0.0003	----	GV	0.0011	h / 3773	GV
	BAJA	1.48	3.48	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0023	h / 5207	GV
P77	CUB	9.98	4.35	0.0013	h / 3347	GV	0.0012	h / 3625	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0003	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0023	h / 5207	GV
P78	CUB	9.98	4.35	0.0013	h / 3347	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.15	0.0003	----	GV	0.0011	h / 3773	GV
	BAJA	1.48	3.48	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0023	h / 5207	GV
P79	CUB	9.98	4.35	0.0013	h / 3347	GV	0.0013	h / 3347	GV
	P1A	5.63	4.33	0.0003	----	GV	0.0011	h / 3932	GV
	BAJA	1.30	3.30	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0024	h / 4990	GV
P80	P1A	5.63	4.15	0.0003	----	GV	0.0011	h / 3773	GV
	BAJA	1.48	3.48	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		7.63	0.0003	----	GV	0.0011	h / 6932	GV
P81	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0014	h / 3108	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0026	h / 4606	GV
P82	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0015	h / 2900	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0027	h / 4436	GV
P83	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0013	h / 3231	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0029	h / 4130	GV
P84	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0013	h / 3231	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0030	h / 3992	GV
P85	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0017	h / 2559	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0014	h / 3000	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0031	h / 3863	GV
P86	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0018	h / 2417	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0014	h / 3000	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0018	h / 6653	GV	0.0032	h / 3743	GV
P87	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		7.63	0.0004	----	GV	0.0012	h / 6355	GV
P88	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0015	h / 2900	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0012	h / 3500	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0027	h / 4436	GV
P89	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0013	h / 3231	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total								

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Situaciones persistentes o transitorias									
Pilar	Planta	Cota (m)	h (m)	Distorsión X			Distorsión Y		
				Absoluta (m)	Relativa	Origen	Absoluta (m)	Relativa	Origen
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0029	h / 4130	GV
P90	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0016	h / 2719	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0013	h / 3231	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0030	h / 3992	GV
P91	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0017	h / 2559	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0014	h / 3000	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0031	h / 3863	GV
P92	CUB	9.98	4.35	0.0014	h / 3108	GV	0.0018	h / 2417	GV
	P1A	5.63	4.20	0.0004	----	GV	0.0014	h / 3000	GV
	BAJA	1.43	3.42	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		11.98	0.0017	h / 7045	GV	0.0032	h / 3743	GV
M2	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M3	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M5	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M7	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M8	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M9	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M6	BAJA	1.00	3.00	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.00	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M10	BAJA	1.00	3.00	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.00	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M11	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M12	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
M13	BAJA	1.60	3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV
	Cimentación	-2.00							
	Total		3.60	0.0000	----	GV	0.0000	----	GV

# Distorsiones de pilares, pantallas y muros

Nombre Obra: 2124\_0

Fecha: 12/08/21

CENTRO SALUD VALDEBEBAS

Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (d / h)		
Planta	Situaciones persistentes o transitorias	
	Dirección X	Dirección Y
NSINST	1 / 1847 (C02, ...)	1 / 533 (C05, C08)
CUB	1 / 2900 (P02, ...)	1 / 2417 (P55, ...)
P1A	1 / 6500 (P01)	1 / 2875 (P10., ...)
BAJA	----	----

Desplome total máximo de los pilares (D / H)	
Situaciones persistentes o transitorias	
Dirección X	Dirección Y
1 / 1847 (C02, ...)	1 / 533 (C05, C08)

Desplome local máximo de los muros (d / h)		
Planta	Situaciones persistentes o transitorias	
	Dirección X	Dirección Y
BAJA	----	----

Desplome total máximo de los muros (D / H)	
Situaciones persistentes o transitorias	
Dirección X	Dirección Y
----	----