Apéndice 1

«*Inventario de Arbolado. "Sector Comillas". Término Municipal de Alcobendas (Madrid)*»

de enero de 2017

INVENTARIO DE ARBOLADO

"SECTOR COMILLAS"

TERMINO MUNICIPAL

DE ALCOBENDAS

(MADRID)



Consultoría Ambiental:

INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.

Madrid, Enero de 2017

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.
Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es

ÍNDICE

1 OBJETO. 3
2 DESCRIPCION DE LA ZONA. 3
3 CONSIDERACIONES PREVIAS 4
4 METODOLOGÍA. 5
5 RESULTADOS. 6
6 FIRMAS. 7

ANEXO 1. FICHAS DE ARBOLADO
ANEXO 2. TABLA DE DATOS
PLANOS

1 OBJETO.

El objeto de este documento es realizar un listado de los pies arbóreos existentes en el ámbito denominado "Sector Comillas" en el término municipal de Alcobendas, Madrid, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid y suponer una información esencial para determinar el impacto potencial que el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) puede tener sobre el estrato arbóreo existente en dicho sector.

Este informe es unicamente informativo, no supone una propuesta de actuación sobre los ejemplares inventariados. Ello ha de ser decidido por la empresa promotora o los servicios técnicos municipales, en función de las actuaciones definitivas del mencionado PGOU.

2 DESCRIPCION DE LA ZONA.

El ámbito de estudio donde se han inventariado los ejemplares tiene una superficie total de 260.656 m^2, con una cota de alturas entre los 756 m del puento más alto y los 712 m coincidente con el arroyo existente denominado Valdelacasa. La pendiente media de la zona de estudio está entre el 5 y el 6%.

Entre los usos actuales que existen en la zona de estudio, destacan al norte de la zona de estudio unos hangares y cocheras de autobuses; el complejo Colegio Padre Manyanet y unos viveros al parecer en abandono. Al oeste del ámbito de actuación se ubican zonas ajardinadas y una depuradora pertenecientes a la Universidad Pontificia Comillas. Junto a las infraestructuras mencionadas, existen también varios tendidos eléctricos de baja y media tensión que cruzan la zona de estudio y varios huertos en torno al arroyo Valdelacasa.

Las zonas no urbanizadas son una clara representación de un encinar degradado de zonas periurbanas. La especie dominante es la encina (*Quercus ilex*), acompañado de ejemplares aislados de almendro (*Prunus dulcis*) y pino carrasco (*Pinus halepensis*). En torno a los cauces temporales y arroyos existe la presencia de ejemplares caducifolios principalmente sauce (*Salix sp*) y olmo de Siberia (*Ulmus pumila*).

El estrato arbustivo está representado principalmente por ejemplares retoños de encina y especies propiamente arbustivas como la retama (*Retama sphaerocarpa*) y espinosas (*Rubus sp, Rosa sp*) en torno a los arroyos. Se evidencia la presencia de aromáticas (*Lavandula sp, Rosmarinus sp* y *Thymus sp*), sin apenas cobertura,junto al arbolado, aunque el estrato predominante es herbáceo típico de terófitos o anuales propios de eriales y pastizales degradados.

Las zonas anexas a los edificios y el resto de zonas ajardinadas presentan la vegetación propia de su carácter ornamental, como olivos (*Olea europaea*), acacias (*Gleditsia sp*), plátano de sombra (*Platanus sp*). A destacar el bosquete de repoblación formado por alineaciones de pino carrasco (*Pinus halepensis)* ubicado en el nordeste del ámbito de estudio.

Se evidencia la falta de mantenimiento de jardinería en torno a los viales que conducen a los viveros dada la profusión de ejemplares retoños de ailanto (*Ailanthus altissima*), chopo (*Populus sp*) y olmo de Siberia (*Ulmus pumila*), con una fuerte presencia de espinosas.

3 CONSIDERACIONES PREVIAS.

El inventario se basa en un muestreo exhaustivo de todos los pies arbóreos existentes en dicho ámbito. Se consideran ejemplares susceptibles de inventariación a aquellos ejemplares cuyo diámetro de tronco a 1,30 metros sea superior a 3 cm. de grosor y el ejemplar posee más de 1 metro de altura. Los ejemplares retoños o de escaso desarrollo existentes en zonas abandonadas o sin aclareos periódicos no han sido incluidos en el inventario.

De cada ejemplar inventariado se ha realizado una toma fotográfica, si bien existen zonas que por la densidad arborea ha resultado muy difícil una toma fotográfica individual. En estos casos la toma fotográfica general se acompaña con una identificación del ejemplar en cuestión.

Excepto los ejemplares de porte importante, no se han incluido en el inventario los ejemplares de ailanto (*Ailanthus altissima*) existentes en los viales que comunican el colegio con los viveros en el norte del sector.

Este informe no incluye una valoración económica del arbolado inventariado ya que se desconoce cuál va a ser el destino o actuación propuesta definitiva para cada ejemplar (conservación, tala o trasplante). La propuesta de actuación para cada ejemplar deberá ser definida por el promotor, y serán los servicios técnicos municipales los que realicen la valoración económica mediante los métodos convenientes.

Las jornadas de inventario se han realizado en los meses de noviembre y diciembre, fuera de la temporada propicia para este tipo de estudios, lo que ha dificultado el diagnóstico del estado fitopatológico en las especies caducifolias, por la ausencia de hojas. En estos casos estas se han basado en el estado del porte, tronco y ramas.

4 METODOLOGÍA.

El inventario general se realiza en dos fases: fase de campo, donde se acude al ámbito de estudio para inventariar la totalidad del arbolado existente; y fase de gabinete o tratamiento de los datos recogidos en campo, elaboración de las tablas, planos y redacción del presente informe.

El ámbito de estudio se divide en 17 sectores que se abordaron los días 26 y 31 de octubre; 28 y 30 de noviembre y 5 y 22 de diciembre del 2016. En estas jornadas dos técnicos de ICMA anotaron la posición geográfica de cada ejemplar, se les asignó un número de identificación (ID), se identificó la especie y género del mismo y se realizó una toma fotográfica individualizada.

Con el material adecuado se han medido los siguientes parámetros:

- Diámetro a 1,30 del suelo del tronco o troncos principales (aquellos mayores de 3 cm. de grosor), mediante forcípula de 80 cm de aluminio ligero.

- Numero de ramificaciones mayores de 3 cm de grosor.

- Altura de cada ejemplar mediante hipsómetro y distanciómetro láser modelo Forestry Pro de Nikon.

De cada ejemplar se realiza también se anota el estado fitopatológico general y las evidencias de daños en las partes aéreas del ejemplar en troncos y ramas.

Los datos recogidos en las jornadas de campo se introducen en hojas de cálculos con el fin de obtener el diámetro total de cada ejemplar, el diámetro medio y los correspondientes perímetros, de cada ejemplar. Al no poseer datos dendrométricos previos de los ejemplares objeto del presente inventario, se recurre a la estimación de edad a partir del perímetro de cada ejemplar.

Con la información mencionada se elabora una ficha de cada ejemplar con una foto de los mismos. Las tablas con todos los datos se adjuntan en este informe y como archivo formato Excel en el CD adjunto.

Adjunto a este informe se adjuntan los planos elaborados con la ubicación de cada uno de los ejemplares inventariados. Se adjunta un plano general (Plano Llave) y 17 planos correspondientes a cada uno de los sectores barridos para realizar el inventario.

5 RESULTADOS.

El inventario concluye en el mes de enero de 2017, con la inventariación de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (1350) pies arbóreos.

Las fichas de cada uno de ellos y las tablas de datos se adjuntan en los anexos.

6 FIRMAS.

En Madrid, 17 de Enero de 2017.

Autores:

[redacted]

[redacted]

Alberto Jiménez Rayado

Licenciado en CC. Biológicas, Col.19480-M

Iñigo Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz

Ingeniero agrónomo, Col.2452
Ingeniero técnico forestal, Col. 4703

Este informe consta de 7 páginas, más 2 anexos y 18 planos. Queda terminantemente prohibida su reproducción total o parcial, salvo autorización por escrito de ICMA-Ingenieros Consultores Medio Ambiente, SL.

icma
INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.
C.I.F.: B-80272206

ANEXO 1. FICHAS DE ARBOLADO.

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1		7	*Quercus ilex*	Encina	3	47	Excelente	8-20 años
2		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,9	6	Excelente	8-20 años
3		7	*Quercus ilex*	Encina	4	59,5	Excelente	20-30 años
4		7	*Quercus ilex*	Encina	2,3	13,5	Excelente	8-20 años
5		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	7	Normal	8-20 años
6		7	*Quercus ilex*	Encina	3,5	35	Excelente	8-20 años
7		7	*Quercus ilex*	Encina	1,9	26	Excelente	0-8 años
8		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	20	Excelente	8-20 años
9		7	*Quercus ilex*	Encina	2,6	35	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
10		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	28	Excelente	0-8 años
11		7	*Quercus ilex*	Encina	1,7	17	Excelente	0-8 años
12		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	17,5	Normal	0-8 años
13		7	*Quercus ilex*	Encina	1	11	Normal	0-8 años
14		7	*Quercus ilex*	Encina	1,9	27	Excelente	0-8 años
15		7	*Quercus ilex*	Encina	3,8	13	Excelente	8-20 años
16		7	*Quercus ilex*	Encina	2,1	36	Excelente	8-20 años
17		7	*Quercus ilex*	Encina	3,6	16	Normal	8-20 años
18		7	*Quercus ilex*	Encina	4,8	62	Excelente	8-20 años
19		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	33	Excelente	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
20		7	*Quercus ilex*	Encina	2,2	21	Normal	0-8 años
21		7	*Quercus ilex*	Encina	2	16	Normal	0-8 años
22		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	21	Excelente	0-8 años
23		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,6	18	Normal	20-30 años
24		7	*Quercus ilex*	Encina	1,7	23	Normal	0-8 años
25		7	*Quercus ilex*	Encina	2,2	37	Normal	8-20 años
26		7	*Quercus ilex*	Encina	4,2	51	Normal	8-20 años
27		7	*Quercus ilex*	Encina	4	18	vitalidad baja, estado fitosanitario grave, daños mas del 60% de ramas	20-30 años
28		7	*Quercus ilex*	Encina	3,5	19	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
29		7	*Quercus ilex*	Encina	3,2	14	Normal	8-20 años
30	 	7	*Salix alba*	Sauce blanco			Ejemplares jóvenes, vitalidad media, estado fitosanitario normal	8-20 años
31		7	*Quercus ilex*	Encina	1,7	20	Normal	0-8 años
32		7	*Quercus ilex*	Encina	6	177	Excelente	20-30 años
33		7	*Quercus ilex*	Encina	2	45	Excelente	0-8 años
34		7	*Quercus ilex*	Encina	4,3	50	Excelente	8-20 años
35		7	*Quercus ilex*	Encina	2,7	54	Seco en ramif principal	8-20 años
36		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	14	Excelente	0-8 años
37		7	*Quercus ilex*	Encina	3	27	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
38		7	*Quercus ilex*	Encina	1,6	24	Normal	0-8 años
39		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,3	59	Excelente	40-50 años
40		7	*Quercus ilex*	Encina	2	15	Normal	8-20 años
41		7	*Quercus ilex*	Encina	1,7	7	Normal	0-8 años
42		7	*Quercus ilex*	Encina	1,5	17	Excelente	0-8 años
43		7	*Prunus dulcis*	Almendro	1,5	15	Vitalidad media-baja	0-8 años
44		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	11,5	Normal	0-8 años
45		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	23	Normal	30-40 años
46		7	*Quercus ilex*	Encina	4,9	78	Excelente	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
47		7	*Quercus ilex*	Encina	2,3	33	Excelente	8-20 años
48		7	*Quercus ilex*	Encina	1,9	16	Normal	0-8 años
49		7	*Quercus ilex*	Encina	1,9	3	Normal	0-8 años
50		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	17	Excelente	0-8 años
51		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	24	Excelente	0-8 años
52		7	*Quercus ilex*	Encina	1,5	8	Normal	8-20 años
53		7	*Quercus ilex*	Encina	1,6	9	Normal	0-8 años
54		7	*Quercus ilex*	Encina	1,7	13	Normal	0-8 años
55		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,6	3	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
56		7	*Quercus ilex*	Encina	2	37	Muerto, Seco	8-20 años
57		7	*Quercus ilex*	Encina	1,6	4	Normal	0-8 años
58		7	*Quercus ilex*	Encina	1,7	20	Normal	0-8 años
59		7	*Quercus ilex*	Encina	2	15	Vitalidad media-baja	8-20 años
60		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	16	Normal	8-20 años
61		7	*Quercus ilex*	Encina	5,8	28,5	Excelente	30-40 años
62		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,6	4	Normal	0-8 años
63		10	*Quercus ilex*	Encina	1,8	22	Normal	0-8 años
64		10	*Quercus ilex*	Encina	1,9	12	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
65		10	*Quercus ilex*	Encina	1,5	0	Excelente, Masa arbustiva (rodal) de chirpiales poco vigorosos	0-8 años
66		11	*Prunus dulcis*	Almendro	1,8	13,5	Normal	0-8 años
67		11	*Quercus ilex*	Encina	1,5	10	Normal	0-8 años
68		11	*Quercus ilex*	Encina	2,3	7	Excelente	8-20 años
69		11	*Quercus ilex*	Encina	6,2	113	Excelente	8-20 años
70		11	*Quercus ilex*	Encina	2	20	Normal	8-20 años
71		11	*Quercus ilex*	Encina	4	32	Excelente	8-20 años
72		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,3	3	Normal	0-8 años
73		11	*Quercus ilex*	Encina	1,6	20	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
74		11	*Quercus ilex*	Encina	1,7	11	Excelente	0-8 años
75		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,3	3	Normal	0-8 años
76		11	*Quercus ilex*	Encina	1,7	3	Normal	0-8 años
77		11	*Quercus ilex*	Encina	1,6	3	Normal	0-8 años
78		11	*Quercus ilex*	Encina	1,5	3,2	 Evidencia de hongos (clorosis)	0-8 años
79		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,5	3,2	Normal	0-8 años
80		11	*Quercus ilex*	Encina	1,9	20	Excelente	0-8 años
81		11	*Quercus ilex*	Encina	1,8	22	Normal	8-20 años
82		11	*Quercus ilex*	Encina	1,5	7	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
83		11	*Quercus ilex*	Encina	1,5	7	Normal	0-8 años
84		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	13	Excelente	20-30 años
85		11	*Quercus ilex*	Encina	3,1	23	Normal	8-20 años
86		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,7	3,1	Normal	0-8 años
87		11	*Quercus ilex*	Encina	1,5	15	Normal	0-8 años
88		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,4	4	Normal	0-8 años
89		11	*Quercus ilex*	Encina	4,5	20	Normal	0-8 años
90		11	*Quercus ilex*	Encina	4,5	32	Excelente	8-20 años
91		11	*Quercus ilex*	Encina	3,7	29	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
92		11	*Quercus ilex*	Encina	2,2	17	Normal	0-8 años
93		11	*Quercus ilex*	Encina	1,8	16	Normal	0-8 años
94		11	*Quercus ilex*	Encina	1,5	9	Normal	0-8 años
95		11	*Quercus ilex*	Encina	2,3	20	Normal	8-20 años
96		11	*Quercus ilex*	Encina	3	47	Excelente	8-20 años
97		11	*Quercus ilex*	Encina	2	13	Normal	0-8 años
98		11	*Quercus ilex*	Encina	1,8	23	Excelente	0-8 años
99		11	*Quercus ilex*	Encina	1,8	32	Normal	0-8 años
100		11	*Quercus ilex*	Encina	1,9	8	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
101		11	*Quercus ilex*	Encina	2,6	42	Excelente	8-20 años
102		11	*Quercus ilex*	Encina	1,4	10	Normal	0-8 años
103		11	*Quercus ilex*	Encina	1,4	6	Excelente	0-8 años
104		11	*Quercus ilex*	Encina	1,8	31	Normal, Con daños en un 20% de las ramas	8-20 años
105		11	*Quercus ilex*	Encina	1,8	24	Normal, Con daños en un 30% de las ramas	0-8 años
106		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,7	4	Excelente	0-8 años
107		11	*Quercus ilex*	Encina	1,8	16	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
108		11	*Quercus ilex*	Encina	2,2	50	Excelente	8-20 años
109		11	*Quercus ilex*	Encina	3,8	25	Excelente	8-20 años
110		11	*Quercus ilex*	Encina	1,7	3	Poco vigoroso	0-8 años
111		8	*Cupressus arizonica*	Arizónica	5,7	31	Normal, presenta daños en ramas apicales (20%)	8-20 años
112		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,1	21	Excelente	30-40 años
113		8	*Quercus ilex*	Encina	2,1	27	Excelente	8-20 años
114		8	*Populus alba*	Chopo	4	16	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
115		8	*Prunus dulcis*	Almendro	4,5	17	Excelente	8-20 años
116		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	18	Excelente	8-20 años
117		8	*Quercus ilex*	Encina	2,1	31	Excelente	0-8 años
118		8	*Quercus ilex*	Encina	1,7	7	Excelente	0-8 años
119		8	*Quercus ilex*	Encina	2	34	Excelente	0-8 años
120		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3,2	12	Excelente	8-20 años
121		8	*Quercus ilex*	Encina	3,8	24	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
122		8	*Quercus ilex*	Encina	3,6	17	Excelente	0-8 años
123		8	*Quercus ilex*	Encina	1,9	11	Excelente	8-20 años
124		8	*Quercus ilex*	Encina	1,9	11	Excelente	8-20 años
125		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	10	Excelente	8-20 años
126		8	*Quercus ilex*	Encina	3,2	25	Excelente	8-20 años
127		8	*Quercus ilex*	Encina	2,6	19	 Evidencia de agallas	8-20 años
128		8	*Quercus ilex*	Encina	2,1	28	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
129		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	11	Excelente	8-20 años
130		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	19	Excelente	0-8 años
131		7	*Quercus ilex*	Encina	1,9	20	Excelente	0-8 años
132		8	*Quercus ilex*	Encina	1,82	17,5	Excelente	0-8 años
133		8	*Quercus ilex*	Encina	2,5	19,5	Excelente	8-20 años
134		8	*Quercus ilex*	Encina	1,9	16	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
135		8	*Quercus ilex*	Encina	1,85	9	Normal	0-8 años
136		8	*Quercus ilex*	Encina	6	119	Excelente	20-30 años
137		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	7	Excelente	0-8 años
138		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	9,5	Excelente	0-8 años
139		8	*Quercus ilex*	Encina	2,5	19,5	Excelente	0-8 años
140		8	*Quercus ilex*	Encina	3	28	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
141		8	*Quercus ilex*	Encina	2	21	Excelente	8-20 años
142		8	*Quercus ilex*	Encina	3	16	Excelente	8-20 años
143		8	*Quercus ilex*	Encina	2,2	11,5	Excelente	0-8 años
144		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	16	Excelente	0-8 años
145		8	*Crataegus monogyna*	Majuelo	1,6	6	Poco vigoroso	0-8 años
146		8	*Quercus ilex*	Encina	2	19	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
147		8	*Quercus ilex*	Encina	3	21,5	Excelente	8-20 años
148		8	*Quercus ilex*	Encina	1,9	8	Excelente	0-8 años
149		8	*Quercus ilex*	Encina	2,3	11	Excelente	8-20 años
150		8	*Quercus ilex*	Encina	1,9	13	Excelente	0-8 años
151		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	9,5	Normal	0-8 años
152		8	*Quercus ilex*	Encina	3,2	21,5	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
153		8	*Quercus ilex*	Encina	2,5	25	Excelente	0-8 años
154		8	*Quercus ilex*	Encina	2	18	Excelente	0-8 años
155		8	*Quercus ilex*	Encina	2	9	Normal	0-8 años
156		8	*Quercus ilex*	Encina	2,2	14,5	Excelente	0-8 años
157		8	*Quercus ilex*	Encina	3	20,5	Excelente	0-8 años
158		8	*Quercus ilex*	Encina	1,8	9	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
159		8	*Quercus ilex*	Encina	2,4	20,5	Excelente	0-8 años
160		8	*Quercus ilex*	Encina	2	19,5	Normal	0-8 años
161		8	*Prunus dulcis*	Almendro	4,5	22,5	Poco vigoroso	0-8 años
162		8	*Crataegus monogyna*	Majuelo	3,3	24,5	Poco vigoroso	0-8 años
163		8	*Quercus ilex*	Encina	2	10,5	Excelente	0-8 años
164		8	*Quercus ilex*	Encina	3,5	16,8	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
165		8	*Quercus ilex*	Encina	2,2	12,5	Excelente	0-8 años
166		8	*Quercus ilex*	Encina	1,7	12,5	Excelente	0-8 años
167		8	*Quercus ilex*	Encina	3,5	32,5	Excelente	0-8 años
168		8	*Quercus ilex*	Encina	3	23,5	Excelente	0-8 años
169		8	*Prunus dulcis*	Almendro	2,3	19	Excelente	0-8 años
170		8	*Prunus dulcis*	Almendro	2	17	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
171		8	*Quercus ilex*	Encina	1,95	4,8	Excelente	0-8 años
172		5	*Quercus ilex*	Encina	4,3	33	Excelente	8-20 años
173		5	*Quercus ilex*	Encina	2,6	37	Excelente	0-8 años
174		5	*Quercus ilex*	Encina	2	13	Excelente	0-8 años
175		5	*Quercus ilex*	Encina	7,6	30,5	Excelente	8-20 años
176		5	*Quercus ilex*	Encina	4	21	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
177		5	*Quercus ilex*	Encina	1,8	6	Excelente	0-8 años
178		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3	15	 Excelente	8-20 años
179		5	*Quercus ilex*	Encina	1,8	10	Excelente	0-8 años
180		5	*Quercus ilex*	Encina	1,85	12	Excelente	0-8 años
181		5	*Quercus ilex*	Encina	1,85	10	Excelente	0-8 años
182		5	*Quercus ilex*	Encina	1,85	3,5	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
183		13	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	3,2	25	Excelente	0-8 años
184		13	*Quercus ilex*	Encina	1,9	21	Excelente	0-8 años
185		13	*Quercus ilex*	Encina	2,3	43	Normal	8-20 años
186		13	*Quercus ilex*	Encina	1,8	3	Normal	0-8 años
187		13	*Quercus ilex*	Encina	1,8	15	Normal	0-8 años
188		13	*Quercus ilex*	Encina	1,9	36	Vitalidad baja, poco vigoroso	0-8 años
189		13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	27	Normal, ramas basales secas	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
190		13	*Prunus dulcis*	Almendro	5	16	Ejemplar Seco	0-8 años
191		13	*Quercus ilex*	Encina	2,3	44	Excelente	0-8 años
192		13	*Quercus ilex*	Encina	2	12	Normal	0-8 años
193		13	*Quercus ilex*	Encina	3,6	44,5	Excelente	8-20 años
194		13	*Quercus ilex*	Encina	1,9	11	Excelente	0-8 años
195		13	*Quercus ilex*	Encina	2	18	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
196		14	*Quercus ilex*	Encina	4	58,5	Excelente	8-20 años
197		14	*Quercus ilex*	Encina	2,7	38	Excelente	8-20 años
198		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	10	Excelente	0-8 años
199		14	*Quercus ilex*	Encina	1,9	10,5	Normal	0-8 años
200		14	*Quercus ilex*	Encina	1,8	8	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
201		14	*Quercus ilex*	Encina	1,9	10	Normal	0-8 años
202		14	*Quercus ilex*	Encina	3,9	28	Normal	0-8 años
203		14	*Quercus ilex*	Encina	3,7	13	Normal	8-20 años
204		14	*Quercus ilex*	Encina	4,3	32	Normal	8-20 años
205		14	*Quercus ilex*	Encina	3,9	24	Normal	8-20 años
206		14	*Quercus ilex*	Encina	3,8	83	Excelente	8-20 años
207		14	*Quercus ilex*	Encina	3,8	30	Normal	8-20 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
208		14	*Quercus ilex*	Encina	2,3	34	Excelente	0-8 años
209		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	26	Excelente	8-20 años
210		14	*Quercus ilex*	Encina	3	19	Excelente	8-20 años
211		14	*Quercus ilex*	Encina	3,8	37	Normal	8-20 años
212		16	*Quercus ilex*	Encina	5,8	82	Normal	8-20 años
213		14	*Quercus ilex*	Encina	1,9	27	Normal	0-8 años
214		16	*Quercus ilex*	Encina	3,2	13,5	Excelente	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
215		14	*Quercus ilex*	Encina	2,3	14	Normal	0-8 años
216		14	*Quercus ilex*	Encina	1,7	24	Excelente	0-8 años
217		16	*Quercus ilex*	Encina	2,7	21,5	Excelente	8-20 años
218		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,7	29	Normal	40-50 años
219		16	*Quercus ilex*	Encina	3,8	16	Normal	20-30 años
220		16	*Quercus ilex*	Encina	4	25	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
221		16	*Quercus ilex*	Encina	4,2	14,5	Excelente	8-20 años
222		16	*Quercus ilex*	Encina	3,8	25	Normal	0-8 años
223		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	24	Normal	30-40 años
224		16	*Quercus ilex*	Encina	4,3	28	Normal	0-8 años
225		16	*Quercus ilex*	Encina	2,8	24	Normal	0-8 años
226		16	*Quercus ilex*	Encina	4,1	44	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
227		16	*Quercus ilex*	Encina	4	33	Excelente	0-8 años
228		16	*Quercus ilex*	Encina	3,6	37	Excelente	8-20 años
229		16	*Quercus ilex*	Encina	3,5	42	Excelente	8-20 años
230		16	*Quercus ilex*	Encina	4,2	46	Excelente	8-20 años
231		14	*Quercus ilex*	Encina	3,6	74	Excelente	8-20 años
232		16	*Quercus ilex*	Encina	5	60	Excelente	8-20 años
233		16	*Quercus ilex*	Encina	2,1	34	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
234		16	*Quercus ilex*	Encina	5	20	Excelente	8-20 años
235		16	*Quercus ilex*	Encina	4,8	52	Excelente	8-20 años
236		16	*Quercus ilex*	Encina	2,1	16	Vitalidad media-baja	0-8 años
237		16	*Quercus ilex*	Encina	2,5	13	Vitalidad media-baja	0-8 años
238		16	*Quercus ilex*	Encina	4,6	36	Excelente	8-20 años
239		16	*Quercus ilex*	Encina	3,3	52	Excelente	8-20 años
240		16	*Quercus ilex*	Encina	5,3	55	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
241		16	*Quercus ilex*	Encina	4,3	31	Excelente	40-50 años
242		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,2	13	Normal	0-8 años
243		16	*Quercus ilex*	Encina	2,5	15	Normal	0-8 años
244		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,1	51	Excelente	30-40 años
245		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3,1	78	Vitalidad baja, ramas basales secas	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
246		16	*Quercus ilex*	Encina	2,5	41	Normal	8-20 años
247		16	*Quercus ilex*	Encina	3,3	29	Normal	8-20 años
248		16	*Quercus ilex*	Encina	2	18	Normal	0-8 años
249		16	*Quercus ilex*	Encina	2,8	32,5	Excelente	8-20 años
250		16	*Pinus halepensis*	Encina	2	31	Normal	0-8 años
251		16	*Quercus ilex*	Encina	1,9	3	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
252		16	*Quercus ilex*	Encina	1,8	10	Normal	0-8 años
253		16	*Quercus ilex*	Encina	4,5	29	Excelente	8-20 años
254		16	*Quercus ilex*	Encina	3	38	Excelente	0-8 años
255		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	24	Ramas basales secas	30-40 años
256		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	42	Ramas basales secas	30-40 años
257		16	*Quercus ilex*	Encina	2,8	40	Excelente	0-8 años
258		16	*Quercus ilex*	Encina	5	30	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
259		16	*Quercus ilex*	Encina	4	24	Excelente	0-8 años
260		16	*Quercus ilex*	Encina	3	47	Excelente	0-8 años
261		16	*Quercus ilex*	Encina	4	38,5	Excelente	8-20 años
262		16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	35	Vitalidad media, ramas basales secas	20-30 años
263		16	*Quercus ilex*	Encina	3,8	29	Normal	0-8 años
264		17	*Quercus ilex*	Encina	4	32	Excelente	8-20 años
265		17	*Quercus ilex*	Encina	2	26	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
266		17	*Quercus ilex*	Encina	1,7	11	Normal	0-8 años
267		17	*Quercus ilex*	Encina	1,9	7	Normal	0-8 años
268		17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3	56	Normal	8-20 años
269		17	*Quercus ilex*	Encina	1,8	7	Normal	0-8 años
270		17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,7	8,5	Normal	0-8 años
271		17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,6	10,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
272		17	*Quercus ilex*	Encina	2,1	6	Normal	0-8 años
273		17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	62	Excelente, ramas basales secas	30-40 años
274		17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	71	Excelente, ramas basales secas	20-30 años
275		17	*Quercus ilex*	Encina	2	16	Normal	0-8 años
276		17	*Quercus ilex*	Encina	2,8	29	Normal	0-8 años
277		17	*Quercus ilex*	Encina	0,5	26	Excelente	0-8 años
278		17	*Quercus ilex*	Encina	4	66	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
279		17	*Quercus ilex*	Encina	3,8	29	Excelente	0-8 años
280		17	*Quercus ilex*	Encina	3,9	83	Normal	8-20 años
281		17	*Quercus ilex*	Encina	2,5	21	Normal	0-8 años
282		17	*Quercus ilex*	Encina	4,7	25,5	Normal	0-8 años
283		17	*Quercus ilex*	Encina	5	63	Normal	8-20 años
284		17	*Quercus ilex*	Encina	5	44	Excelente	8-20 años
285		17	*Quercus ilex*	Encina	4,5	70	Excelente	8-20 años
286		17	*Quercus ilex*	Encina	4	26	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
287		17	*Quercus ilex*	Encina	4,3	32	Excelente	8-20 años
288		17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3,2	28	Vitalidad media, ramas basales secas	8-20 años
289		17	*Quercus ilex*	Encina	3,3	87	Normal	8-20 años
290		17	*Quercus ilex*	Encina	4	39	Excelente	8-20 años
291		17	*Quercus ilex*	Encina	4,1	40	Normal	8-20 años
292		17	*Quercus ilex*	Encina	5	53	Excelente	8-20 años
293		17	*Quercus ilex*	Encina	4,9	56	Excelente	8-20 años
294		17	*Quercus ilex*	Encina	4	20	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
295		17	*Quercus ilex*	Encina	4,9	66	Excelente	8-20 años
296		17	*Quercus ilex*	Encina	1,8	7	Normal	0-8 años
297		17	*Quercus ilex*	Encina	4,2	49	Excelente	8-20 años
298		17	*Quercus ilex*	Encina	4	60	Excelente	8-20 años
299		17	*Quercus ilex*	Encina	3,8	38	Excelente	0-8 años
300		17	*Quercus ilex*	Encina	1,9	14	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
301		17	*Quercus ilex*	Encina	2,8	35	Normal	8-20 años
302		17	*Quercus ilex*	Encina	1,7	6	Excelente	0-8 años
303		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	58	Excelente	8-20 años
304		17	*Quercus ilex*	Encina	3	38	Excelente	0-8 años
305		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	23	Excelente	0-8 años
306		15	*Quercus ilex*	Encina	5	29	Normal	20-30 años
307		15	*Quercus ilex*	Encina	2,2	33	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
308		15	*Quercus ilex*	Encina	3,6	62	Excelente	8-20 años
309		15	*Quercus ilex*	Encina	1,9	17	Normal	0-8 años
310		14	*Quercus ilex*	Encina	2,1	43	Excelente	0-8 años
311		14	*Quercus ilex*	Encina	3	81	Excelente	8-20 años
312		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	30	Normal	0-8 años
313		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	31	Excelente	0-8 años
314		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	51	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
315		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	31	Excelente	0-8 años
316		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	42	Excelente	8-20 años
317		14	*Quercus ilex*	Encina	2,7	33	Excelente	8-20 años
318		14	*Quercus ilex*	Encina	2,9	53	Normal	8-20 años
319		14	*Quercus ilex*	Encina	2,5	31	Normal	8-20 años
320		14	*Quercus ilex*	Encina	3,8	67	Normal	0-8 años
321		14	*Quercus ilex*	Encina	2,3	44	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
322		14	*Quercus ilex*	Encina	2	41	Normal	0-8 años
323		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	18	Normal	8-20 años
324		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	61	Normal	8-20 años
325		14	*Quercus ilex*	Encina	2,9	23	Normal	0-8 años
326		14	*Quercus ilex*	Encina	2,6	32	Normal	8-20 años
327		14	*Quercus ilex*	Encina	2,5	54	Normal	0-8 años
328		14	*Quercus ilex*	Encina	1,9	23	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
329		14	*Quercus ilex*	Encina	2,9	20	Excelente	8-20 años
330		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	27,5	Excelente	8-20 años
331		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	24	Normal	0-8 años
332		14	*Quercus ilex*	Encina	2,8	21	Normal	8-20 años
333		14	*Quercus ilex*	Encina	1,9	9,5	Normal	0-8 años
334		14	*Uimus pumila*	Olmo	7,3	30,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
335		14	*Quercus ilex*	Encina	1,9	7	Normal	0-8 años
336		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	17	Normal	0-8 años
337		14	*Quercus ilex*	Encina	2	9	Normal	0-8 años
338		14	*Quercus ilex*	Encina	2,4	12	Normal	0-8 años
339		14	*Quercus ilex*	Encina	3	5,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
340		14	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,2	11	Normal	8-20 años
341		14	*Quercus ilex*	Encina	1,8	7	Normal	0-8 años
342		14	*Quercus ilex*	Encina	2	30	Excelente	0-8 años
343		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	22,5	Excelente	8-20 años
344		14	*Quercus ilex*	Encina	4,2	39	Excelente	0-8 años
345		14	*Quercus ilex*	Encina	4	37,5	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
346		14	*Quercus ilex*	Encina	4,1	37	Normal	0-8 años
347		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	16,5	Normal	0-8 años
348		14	*Quercus ilex*	Encina	1,8	4,5	Normal	0-8 años
349		17	*Quercus ilex*	Encina	4,8	33	Excelente	8-20 años
350		17	*Quercus ilex*	Encina	1,8	6	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
351		17	*Quercus ilex*	Encina	1	9,5	Excelente	0-8 años
352		17	*Quercus ilex*	Encina	2,2	4	Excelente	0-8 años
353		17	*Quercus ilex*	Encina	5	26	Excelente	20-30 años
354		17	*Quercus ilex*	Encina	5	30	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
355		17	*Quercus ilex*	Encina	5	23	Excelente	8-20 años
356		17	*Quercus ilex*	Encina	2,3	23	Normal	8-20 años
357		17	*Quercus ilex*	Encina	3	22	Excelente	8-20 años
358		17	*Quercus ilex*	Encina	2,8	36	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
359		17	*Quercus ilex*	Encina	2,8	25	Normal	8-20 años
360		17	*Quercus ilex*	Encina	2,7	26	Normal	8-20 años
361		17	*Quercus ilex*	Encina	1,8	6,5	Normal	0-8 años
362		17	*Quercus ilex*	Encina	1,8	4	Normal	0-8 años
363		17	*Quercus ilex*	Encina	1,7	6	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
364		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	7,5	Normal	0-8 años
365		17	*Quercus ilex*	Encina	1,9	12	Excelente	0-8 años
366		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	60	Excelente	8-20 años
367		17	*Quercus ilex*	Encina	1,9	6	Normal	0-8 años
368		17	*Quercus ilex*	Encina	1,8	6	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
369		17	*Quercus ilex*	Encina	2,1	9	Normal	0-8 años
370		17	*Quercus ilex*	Encina	2,1	14	Normal	0-8 años
371		17	*Quercus ilex*	Encina	2	25	Normal	8-20 años
372		17	*Quercus ilex*	Encina	3,4	60	Excelente	8-20 años
373		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	21	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
374		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	32	Normal	8-20 años
375		17	*Quercus ilex*	Encina	4,4	51	Excelente	8-20 años
376		17	*Quercus ilex*	Encina	2,5	29,5	Excelente	0-8 años
377		17	*Quercus ilex*	Encina	3,6	43	Normal	8-20 años
378		17	*Quercus ilex*	Encina	3,6	38	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
379		17	*Quercus ilex*	Encina	3,6	35	Excelente	8-20 años
380		17	*Quercus ilex*	Encina	2,5	19	Normal	0-8 años
381		17	*Quercus ilex*	Encina	2,6	34	Normal	8-20 años
382		17	*Quercus ilex*	Encina	2	9	Normal	0-8 años
383		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	55	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
384		17	*Quercus ilex*	Encina	3	57	Excelente	8-20 años
385		17	*Quercus ilex*	Encina	2,2	10	Normal	8-20 años
386		17	*Quercus ilex*	Encina	1,9	15	Normal	0-8 años
387		17	*Quercus ilex*	Encina	3,6	22,5	Excelente	8-20 años
388		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	27	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
389		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	38	Excelente	8-20 años
390		17	*Quercus ilex*	Encina	3,2	21	Excelente	0-8 años
391		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,1	8	Normal	8-20 años
392		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,1	6	Normal	8-20 años
393		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	10	Normal	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
394		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,6	10	Normal	8-20 años
395		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,1	7	Normal	8-20 años
396		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,2	8	Normal	8-20 años
397		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,2	8	Normal	8-20 años
398		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,9	5	Normal	8-20 años
399		12	*Quercus ilex*	Encina	1,7	16	Normal	0-8 años
400		12	*Ficus carica*	Higuera	4,8	36	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
401		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2	9	Normal	8-20 años
402		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,7	32	Excelente	40-50 años
403		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	27	Excelente	40-50 años
404		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,9	29	Normal	20-30 años
405		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	17	Normal	20-30 años
406		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,5	39,5	Excelente	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
407		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	53	Excelente	20-30 años
408		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3	13	Excelente	20-30 años
409		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,3	28	Excelente	40-50 años
410		9	*Prunus dulcis*	Almendro	2,3	6	Normal	0-8 años
411		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,1	59	Excelente	40-50 años
412		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,7	36	Excelente	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
413		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	31	Excelente	40-50 años
414		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	37,5	Excelente	>50 años
415		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	41	Excelente	>50 años
416		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	42	Excelente	>50 años
417		9	*Quercus ilex*	Encina	2,1	19	Normal	8-20 años
418		9	*Quercus ilex*	Encina	2,5	17	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
419		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,8	28,5	Vitalidad media	40-50 años
420		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,9	31	Vitalidad media	40-50 años
421		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	32,5	Normal	40-50 años
422		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,9	34	Excelente	>50 años
423		9	*Quercus ilex*	Encina	2,2	10	Excelente	8-20 años
424		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	23	Excelente	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
425		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,8	13	Normal	8-20 años
426		9	*Prunus dulcis*	Almendro	2,1	9	Muy deficitario y poco vigoroso	0-8 años
427		9	*Prunus dulcis*	Almendro	2,1	8	Muy deficitario y poco vigoroso	0-8 años
428		9	*Prunus dulcis*	Almendro	2,1	11	Vitalidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
429		9	*Prunus dulcis*	Almendro	2,1	11	Vitalidad media	0-8 años
430		9	*Prunus dulcis*	Almendro	2,1	11	Vitalidad media	0-8 años
431		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,1	9	Normal	8-20 años
432		9	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	10	48	Normal	8-20 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
433		9	*Prunus dulcis*	Almendro	2,5	15	Normal	0-8 años
434		9	*Ficus carica*	Higuera	2	13	Evidencia de clorosis	0-8 años
435		9	*Ficus carica*	Higuera	2	16	Normal	0-8 años
436		9	*Ficus carica*	Higuera	1,9	18	Normal	0-8 años
437		9	*Ficus carica*	Higuera	1,9	9	Excelente. se evidencia clorosis en hojas	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
438		9	*Crataegus monogyna*	Majuelo	3,6	13	Normal	0-8 años
439		9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	3,6	14,5	Normal	20-30 años
440		9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4,4	12	Normal	8-20 años
441		9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	6,5	25	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
442		9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	6,5	37	Normal	20-30 años
443		9	*Ficus carica*	Higuera	2,3	33	Normal	8-20 años
444		9	*Olea europaea*	Olivo	4,1	32	Normal	8-20 años
445		9	*Ficus carica*	Higuera	2,2	26	Normal	0-8 años
446		9	*Prunus persica*	Melocotonero	3,2	35	Normal	8-20 años
447		9	*Olea europaea*	Olivo	2,2	35	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
448		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10,5	47	Normal	>50 años
449		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	39,5	Poco vigoroso	>50 años
450		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,5	41	Normal	>50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
451		12	*Olea europaea*	Olivo	2,5	11	Normal	0-8 años
452		12	*Olea europaea*	Olivo	2,3	14	Normal	0-8 años
453		12	*Olea europaea*	Olivo	2,2	23	Normal	8-20 años
454		12	*Olea europaea*	Olivo	1,9	13	Normal	0-8 años
455		12	*Olea europaea*	Olivo	2,2	22	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
456		12	*Olea europaea*	Olivo	1,9	17	Normal	20-30 años
457		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	52	Vitalidad media	>50 años
458		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,5	43	Vitalidad media	>50 años
459		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	32	Vitalidad media	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
460		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	12	14	Vitalidad media	20-30 años
461		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11	37,5	Vitalidad media y copa rala	>50 años
462		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	28	Vitalidad media y copa rala	40-50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
463		12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	12	45	Vitalidad baja	>50 años
464		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	12	34	Vitalidad baja	20-30 años
465		9	*Olea europaea*	Olivo	2	14	Vitalidad baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
466		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11	36	Vitalidad baja	>50 años
467		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11,5	36	Excelente	>50 años
468		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11	33	Vitalidad media	40-50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
469		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11,5	29	Vitalidad media	40-50 años
470		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	12	33	Vitalidad baja	40-50 años
471		9	*Olea europaea*	Olivo	1,8	28	Vitalidad baja	20-30 años
472		9	*Olea europaea*	Olivo	1,8	27	Vitalidad baja	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
473		9	*Olea europaea*	Olivo	1,8	12	Vitalidad baja	8-20 años
474		8	*Populus alba*	Chopo	12	34	Normal	8-20 años
475		8	*Olea europaea*	Olivo	2,5	54	Poco vigoroso, ramas dañadas	40-50 años
476		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	12	40	Ramas basales desnudas	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
477		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11	35	Vitalidad baja	>50 años
478		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11	41	Vitalidad baja	>50 años
479		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11	31	Vitalidad baja	40-50 años
480		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	29	Vitalidad baja	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
481		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10,5	35	Vitalidad baja	>50 años
482		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3	10	Excelente	8-20 años
483		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11	58,5	Excelente	>50 años
484		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	12	67	Excelente	>50 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
485		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	59	Excelente	>50 años
486		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	11,5	52	Excelente	>50 años
487		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	68	Normal	>50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
488		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,5	51	Normal	>50 años
489		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	12	67	Excelente	>50 años
490		8	*Olea europaea*	Olivo	2,8	46,5	Excelente	30-40 años
491		8	*Olea europaea*	Olivo	3,4	50	Excelente	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
492		8	*Prunus domestica*	Ciruelo	2,8	13	Muy defcitario	8-20 años
493		8	*Cupressus atlantica*	Cedro	9	30	Vitalidad media	40-50 años
494		8	*Cupressus atlantica*	Cedro	7,5	25	Normal	30-40 años
495		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	42	Normal	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
496		9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	13	Normal	8-20 años
497		9	*Ailanthus altissima*	Ailanto	8	68	Excelente	8-20 años
498		9	*Populus alba*	Chopo	5	31	Excelente, formado por numerosos ejemplares poco vigorosos	0-8 años
499		9	*Catalpa bignonioides*	Catalpa	2,8	3	Poco vigoroso	0-8 años
500		9	*Populus alba*	Chopo	3	16	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
501		9	*Populus alba*	Chopo	3	14	Excelente, formado por numerosos ejemplares poco vigorosos	0-8 años
502		9	*Ailanthus altissima*	Ailanto	3	22	Poco vigoroso	0-8 años
503		14	*Salix alba*	Sauce blanco	2,1	39	Normal	0-8 años
504		15	*Populus alba*	Chopo	4,9	9	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
505		15	*Populus alba*	Chopo	5	10	Excelente	8-20 años
506		15	*Populus alba*	Chopo	7,8	50,5	Excelente	8-20 años
507		15	*Populus alba*	Chopo	4,8	11,5	Vitalidad baja	8-20 años
508		15	*Populus alba*	Chopo	5,4	8	Vitalidad baja	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
509		12	*Populus alba*	Chopo	6	8	Vitalidad baja	8-20 años
510		12	*Populus alba*	Chopo	5,8	11	Normal	8-20 años
511		15	*Salix alba*	Sauce blanco	6,8	3	Normal	0-8 años
512		12	*Populus alba*	Chopo	9	11	Excelente	8-20 años
513		12	*Populus alba*	Chopo	9	12	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
514		12	*Populus alba*	Chopo	10	12	Excelente	8-20 años
515		12	*Populus alba*	Chopo	9	10	Excelente	8-20 años
516		12	*Populus alba*	Chopo	9	15	Excelente	8-20 años
517		12	*Populus alba*	Chopo	8	5	Excelente	0-8 años
518		12	*Salix alba*	Sauce blanco	3,6	3	Normal	0-8 años
519		12	*Salix alba*	Sauce blanco	4,5	3	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
520		12	*Salix alba*	Sauce blanco	7	4	Normal	0-8 años
521		12	*Prunus dulcis*	Almendro	6,8	21,5	Normal	0-8 años
522		12	*Crataegus monogyna*	Majuelo	5,5	43	Normal	0-8 años
523		12	*Crataegus monogyna*	Majuelo	5	19	Normal	0-8 años
524		11	*Quercus ilex*	Encina	2,2	12	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
525		11	*Quercus ilex*	Encina	5,8	20,5	Daños en ramas (30%)	8-20 años
526		11	*Quercus ilex*	Encina	3	4	Daños en ramas (30%)	0-8 años
527		11	*Quercus ilex*	Encina	2	4	Normal	0-8 años
528		11	*Quercus ilex*	Encina	2	16	Normal	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
529		11	*Quercus ilex*	Encina	2,2	15	Normal	8-20 años
530		11	*Quercus ilex*	Encina	4	17	Daños en ramas (30%)	8-20 años
531		11	*Quercus ilex*	Encina	3	9	Normal	8-20 años
532		11	*Populus alba*	Chopo	4	15	Normal	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
533		14	*Quercus ilex*	Encina	2,5	13,5	Normal	0-8 años
534		11	*Quercus ilex*	Encina	2,1	25	Normal	0-8 años
535		11	*Quercus ilex*	Encina	2	19	Normal	0-8 años
536		11	*Quercus ilex*	Encina	1,7	6	Normal	0-8 años
537		11	*Quercus ilex*	Encina	2,4	27	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
538		11	*Quercus ilex*	Encina	2,2	21	Normal	0-8 años
539		11	*Quercus ilex*	Encina	2,3	13	Normal	0-8 años
540		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,4	5	Normal	0-8 años
541		11	*Quercus ilex*	Encina	1,9	10	Normal	0-8 años
542		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2	10	Excelente	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
543		11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,7	7	Normal	8-20 años
544		11	*Quercus ilex*	Encina	2,1	23	Normal	0-8 años
545		11	*Quercus ilex*	Encina	2,1	27	Normal	0-8 años
546		11	*Quercus ilex*	Encina	2,4	29	Normal	0-8 años
547		11	*Prunus dulcis*	Almendro	3,8	14,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
548		11	*Prunus dulcis*	Almendro	4	28,5	Normal	0-8 años
549		11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	9,9	42	Normal	8-20 años
550		11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	9,7	19	Normal	20-30 años
551		11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	9	27	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
552		11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	9	12	Normal	8-20 años
553		11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	7,5	35	Normal	20-30 años
554		11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	8	16	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
555		10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	8,5	17	Normal	20-30 años
556		10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	8	19,5	Normal	20-30 años
557		10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	8	18	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
558		10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	8	27	Normal	30-40 años
559		10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	2,1	11,5	Normal	0-8 años
560		14	*Prunus dulcis*	Almendro	3,2	16,5	Normal	0-8 años
561		14	*Prunus dulcis*	Almendro	3	18	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
562		14	*Prunus dulcis*	Almendro	2,8	10,5	Deficitario	0-8 años
563		14	*Prunus dulcis*	Almendro	1,9	6	Vitalidad baja	0-8 años
564		13	*Populus alba*	Chopo	13,5	63	Excelente	20-30 años
565		13	*Prunus dulcis*	Almendro	2,8	30,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
566		14	*Ulmus pumila.*	Olmo de Siberia	8	14	Excelente	8-20 años
567		14	*Prunus dulcis*	Almendro	3,6	27	Vitalidad baja	0-8 años
568		14	*Prunus dulcis*	Almendro	3,4	10	Vitalidad baja	0-8 años
569		14	*Quercus ilex*	Encina	2,2	13	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
570		14	*Quercus ilex*	Encina	2,6	23	Normal	0-8 años
571		14	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	4,5	Normal	0-8 años
572		14	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	5,5	Normal	0-8 años
573		14	*Quercus ilex*	Encina	2,7	12	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
574		14	*Quercus ilex*	Encina	2,1	9	Normal	0-8 años
575		14	*Quercus ilex*	Encina	2	7,5	Normal	0-8 años
576		14	*Quercus ilex*	Encina	2	6,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
577		14	*Prunus dulcis*	Almendro	2,4	11	Vitalidad baja	0-8 años
578		11	*Quercus ilex*	Encina	2,2	6	Normal	0-8 años
579		11	*Quercus ilex*	Encina	1,9	9	Normal	0-8 años
580		11	*Quercus ilex*	Encina	2,1	4	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
581		10	*Celtis australis*	Almez	3,8	3,5	Vitalidad media-baja	0-8 años
582		10	*Celtis australis*	Almez	2,4	4	Vitalidad media-baja	0-8 años
583		10	*Celtis australis*	Almez	2	3,5	Vitalidad media-baja	0-8 años
584		10	*Celtis australis*	Almez	3	4,5	Vitalidad media-baja	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
585		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,8	4	Normal	0-8 años
586		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3	4	Normal	0-8 años
587		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,5	4,5	Normal	0-8 años
588		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
589		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,5	5	Vitalidad media-baja	0-8 años
590		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	4,5	Normal	0-8 años
591		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,8	5	Normal	0-8 años
592		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,8	5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
593		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4,2	4,8	Normal	0-8 años
594		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	6	Normal	0-8 años
595		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	5	Normal	0-8 años
596		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	4	Vitalidad media-baja	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
597		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,8	5	Normal	0-8 años
598		10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	3,1	4,5	Normal	0-8 años
599		10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4	7	Normal	0-8 años
600		10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	5	6,9	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
601		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	3	8	Poco vigoroso	8-20 años
602		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	5,2	27	Poco vigoroso	0-8 años
603		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	4,8	8	Poco vigoroso	8-20 años
604		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	5	6,5	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
605		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	5,2	15	Poco vigoroso	0-8 años
606		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	5,2	4	Poco vigoroso	0-8 años
607		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	5,2	8	Poco vigoroso	8-20 años
608		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	5,2	4	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
609		10	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	5,2	18	Poco vigoroso	0-8 años
610		10	*Thuja occidentalis*	Tuya	1,5	6	Normal	8-20 años
611		10	*Thuja occidentalis*	Tuya	1,5	4	Normal	0-8 años
612		10	*Thuja occidentalis*	Tuya	1,5	4	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
613		10	*Thuja occidentalis*	Tuya	1,6	4	Vitalidad baja	0-8 años
614		10	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	3,5	4	Poco vigoroso	0-8 años
615		10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	3	6	Poco vigoroso	0-8 años
616		10	*Celtis australis*	Almez	3	3,8	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
617		10	*Celtis australis*	Almez	3	4	Poco vigoroso	0-8 años
618		10	*Celtis australis*	Almez	3,5	9	Poco vigoroso	0-8 años
619		10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	3	4	Poco vigoroso	0-8 años
620		10	*Celtis australis*	Almez	2,8	3	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
621		10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	3	10	Poco vigoroso	0-8 años
622		10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	3	9,5	Poco vigoroso	0-8 años
623		10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	3,2	9,5	Poco vigoroso	0-8 años
624		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	6	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
625		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	4	Poco vigoroso	0-8 años
626		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	4	Poco vigoroso	0-8 años
627		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	4	Poco vigoroso	0-8 años
628		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	4	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
629		10	*Ailanthus altissima*	Ailanto	4	10	Poco vigoroso	8-20 años
630		10	*Celtis australis*	Almez	3,6	4	Poco vigoroso	0-8 años
631		10	*Celtis australis*	Almez	3,6	4	Poco vigoroso	0-8 años
632		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,6	5	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
633		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	3,8	7	Normal	0-8 años
634		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4	7	Normal	0-8 años
635		10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra	4,2	7,8	Normal	8-20 años
636		10	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	0,6	4,5	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
637		10	*Celtis australis*	Almez	3,6	4	Poco vigoroso	0-8 años
638		10	*Celtis australis*	Almez	3,6	4,8	Poco vigoroso	0-8 años
639		10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia	4,2	4,5	Poco vigoroso	0-8 años
640		10	*Celtis australis*	Almez	3	4,5	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
641		10	*Celtis australis*	Almez	3,2	4	Poco vigoroso	0-8 años
642		10	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	3,6	4	Poco vigoroso	0-8 años
643		7	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	3,8	4	Poco vigoroso	0-8 años
644		7	*Celtis australis*	Almez	3,2	3	Poco vigoroso	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
645		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	31	Excelente	40-50 años
646		7	*Celtis australis*	Almez	4	7,5	Normal	8-20 años
647		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	34	Normal	8-20 años
648		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,5	50,5	Excelente	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
649		7	*Quercus ilex*	Encina	2	9	Normal	0-8 años
650		7	*Quercus ilex*	Encina	2	10	Normal	0-8 años
651		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3	37,5	Normal	20-30 años
652		7	*Quercus ilex*	Encina	2,1	24,5	Normal	0-8 años
653		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,6	16,7	Normal	8-20 años
654		7	*Quercus ilex*	Encina	1,9	11	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
655		7	*Quercus ilex*	Encina	1,5	10,5	Normal	0-8 años
656		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,5	60,5	Excelente	40-50 años
657		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	7	28,5	Excelente	40-50 años
658		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	7,2	29	Excelente	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
659		7			3,6	6	Normal	0-8 años
660		7	*Prunus dulcis*	Almendro	1,5	6	Normal	0-8 años
661		7	*Quercus ilex*	Encina	2,5	12	Normal	0-8 años
662		7	*Crataegus monogyna*	Majuelo	2,8	6	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
663		7	*Quercus ilex*	Encina	2	7	Normal	0-8 años
664		7	*Quercus ilex*	Encina	1,4	10	Normal	0-8 años
665		7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,9	10,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
666		7	*Quercus ilex*	Encina	2,3	11	Normal	0-8 años
667		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	9	Normal	0-8 años
668		7	*Quercus ilex*	Encina	2,8	20	Normal	0-8 años
669		7	*Quercus ilex*	Encina	4	25	Normal	0-8 años
670		7	*Quercus ilex*	Encina	3,2	15,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
671		7	*Quercus ilex*	Encina	3	16	Normal	0-8 años
672		7	*Quercus ilex*	Encina	1,8	6	Normal	0-8 años
673		7	*Quercus ilex*	Encina	2,6	21	Normal	0-8 años
674		7	*Quercus ilex*	Encina	7,2	14	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
675		7	*Quercus ilex*	Encina	2,4	20,5	Normal	8-20 años
676		7	*Quercus ilex*	Encina	3,1	13,5	Normal	0-8 años
677		7	*Quercus ilex*	Encina	3	18	Normal	0-8 años
678		4	*Quercus ilex*	Encina	3,2	7,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
679		4	*Quercus ilex*	Encina	2,8	21,5	Normal	0-8 años
680		4	*Quercus ilex*	Encina	1,6	4	Normal	0-8 años
681		4	*Quercus ilex*	Encina	3	13	Excelente	0-8 años
682		4	*Quercus ilex*	Encina	9,8	12	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
683		4	*Quercus ilex*	Encina	1,9	10,5	Normal	8-20 años
684		4	*Quercus ilex*	Encina	2,4	14,5	Normal	0-8 años
685		4	*Quercus ilex*	Encina	2,6	9,5	Normal	0-8 años
686		4	*Quercus ilex*	Encina	2	10,5	Normal	0-8 años
687		4	*Quercus ilex*	Encina	8	86,5	Excelente	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
688		4	*Quercus ilex*	Encina	2,8	23,4	Excelente	0-8 años
689		4	*Quercus ilex*	Encina	8,2	106	Normal, ramas secas (10%)	8-20 años
690		4	*Quercus ilex*	Encina	6	29	Excelente	40-50 años
691		4	*Quercus ilex*	Encina	5,8	32,5	Excelente	20-30 años
692		4	*Quercus ilex*	Encina	6,2	77	Excelente	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
693		4	*Quercus ilex*	Encina	4	30	Muerto	20-30 años
694		4	*Prunus dulcis*	Almendro	4	10	Vitalidad baja	0-8 años
695		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	30,5	Excelente	40-50 años
696		4	*Prunus dulcis*	Almendro	3,5	29	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
697		4	*Quercus ilex*	Encina	2	6	Normal	8-20 años
698		4	*Prunus dulcis*	Almendro	4	30	Normal	0-8 años
699		4	*Quercus ilex*	Encina	2,2	7	Normal	0-8 años
700		4	*Quercus ilex*	Encina	2,2	15	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
701		4	*Quercus ilex*	Encina	2	10	Normal	0-8 años
702		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	20	Normal	0-8 años
703		4	*Prunus dulcis*	Almendro	2,1	35	Poco vigoroso	0-8 años
704		4	*Quercus ilex*	Encina	2,5	22	Normal	0-8 años
705		4	*Quercus ilex*	Encina	2,5	11,5	Normal	0-8 años
706		4	*Quercus ilex*	Encina	2,5	9,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
707		4	*Quercus ilex*	Encina	2	16	Vitalidad media	0-8 años
708		4	*Quercus ilex*	Encina	3,2	19	Normal	0-8 años
709		4	*Quercus ilex*	Encina	3,8	24,5	Normal	8-20 años
710		4	*Quercus ilex*	Encina	2,6	31,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
711		4	*Quercus ilex*	Encina	2,6	35	Normal	8-20 años
712		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2	10	Normal	8-20 años
713		4	*Quercus ilex*	Encina	3,2	24,5	Normal	8-20 años
714		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	9,5	Normal	0-8 años
715		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,2	12	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
716		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2	12,5	Normal	8-20 años
717		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	4,5	Normal	0-8 años
718		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	15	Normal	8-20 años
719		4	*Quercus ilex*	Encina	2,3	13,8	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
720		4	*Quercus ilex*	Encina	2	10,5	Normal	0-8 años
721		4	*Quercus ilex*	Encina	2,6	4	Vitalidad media	0-8 años
722		4	*Quercus ilex*	Encina	2,6	13	Normal	0-8 años
723		4	*Quercus ilex*	Encina	2,4	11	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
724		4	*Quercus ilex*	Encina	2,2	12,5	Normal	0-8 años
725		4	*Quercus ilex*	Encina	2,1	17	Normal	0-8 años
726		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	22	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
727		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	4	Normal	0-8 años
728		4	*Quercus ilex*	Encina	2,2	11,5	Normal	8-20 años
729		4	*Quercus ilex*	Encina	2	16,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
730		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	11	Normal	0-8 años
731		4	*Prunus dulcis*	Almendro	2	4,5	Normal	0-8 años
732		4	*Quercus ilex*	Encina	2,1	13	Normal	0-8 años
733		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	7,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
734		4	*Quercus ilex*	Encina	1,7	9	Normal	0-8 años
735		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	9	Normal	0-8 años
736		4	*Quercus ilex*	Encina	1,9	13	Normal	0-8 años
737		4	*Quercus ilex*	Encina	2	7	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
738		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	6	Normal	0-8 años
739		4	*Quercus ilex*	Encina	2,6	31,5	Normal	8-20 años
740		4	*Quercus ilex*	Encina	3	36,5	Normal	8-20 años
741		4	*Quercus ilex*	Encina	2	13	Normal	0-8 años
742		4	*Quercus ilex*	Encina	2	12	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
743		4	*Quercus ilex*	Encina	2	10	Normal	0-8 años
744		4	*Quercus ilex*	Encina	2,4	12,5	Normal	0-8 años
745		4	*Quercus ilex*	Encina	2,2	16	Normal	0-8 años
746		4	*Quercus ilex*	Encina	2	12	Normal	0-8 años
747		4	*Quercus ilex*	Encina	1,8	9	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
748		4	*Quercus ilex*	Encina	1,9	13,5	Normal	0-8 años
749		4	*Quercus ilex*	Encina	1,9	12	Normal	0-8 años
750		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,8	5	Normal	8-20 años
751		1	*Quercus ilex*	Encina	2	13	Normal	0-8 años
752		1	*Quercus ilex*	Encina	3,2	29,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
753		1	*Quercus ilex*	Encina	2,2	10,5	Vitalidad media	8-20 años
754		1	*Quercus ilex*	Encina	2	11,5	Normal	0-8 años
755		1	*Ulmus pumila*	olmo de Siberia	3,6	21,5	Vitalidad media	8-20 años
756		1	*Quercus ilex*	Encina	2,4	13	Normal	0-8 años
757		1	*Quercus ilex*	Encina	2,2	15	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
758		1	*Quercus ilex*	Encina	2	14,5	Normal	0-8 años
759		1	*Quercus ilex*	Encina	1,56	9	Normal	0-8 años
760		1	*Prunus dulcis*	Almendro	2,5	7,5	Normal	0-8 años
761		1	*Ulmus pumila*	olmo de Siberia	2,6	3,5	Normal	0-8 años
762		1	*Quercus ilex*	Encina	1,8	22	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
763		1	*Quercus ilex*	Encina	2,8	11,5	Normal	0-8 años
764		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	22	Normal	30-40 años
765		1	*Quercus ilex*	Encina	2,2	12	Normal	0-8 años
766		1	*Quercus ilex*	Encina	2	5,5	Normal	8-20 años
767		1	*Quercus ilex*	Encina	1,8	7,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
768		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	61,5	Excelente	8-20 años
769		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	27	Excelente	8-20 años
770		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,1	13,5	Normal	0-8 años
771		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	34	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
772		1	*Ulmus pumila*	olmo de Siberia	3,6	11	Vitalidad media	0-8 años
773		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	32	Excelente	8-20 años
774		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,1	41	Excelente	8-20 años
775		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	33	Excelente	8-20 años
776		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21	Excelente	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
777		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	21,5	Normal	30-40 años
778		1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	23	Normal	30-40 años
779		1	*Quercus ilex*	Encina	2	8	Normal	0-8 años
780		1	*Quercus ilex*	Encina	1,8	7,5	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
781		1	*Quercus ilex*	Encina	1,8	11	Normal	0-8 años
782		1	*Ailanthus altissima*	Ailanto	2,2	10	Poco vigoroso	0-8 años
783		1	*Ailanthus altissima*	Ailanto	2,4	13,5	Poco vigoroso	8-20 años
784		4	*Ulmus minor*	olmo de Siberia	3,2	33	Bueno	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
785		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	14,5	Normal	20-30 años
786		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	16,5	Excelente	20-30 años
787		4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	31,5	Normal	8-20 años
788		4	*Quercus ilex*	Encina	4,6	30	Normal	8-20 años
789		4	*Quercus ilex*	Encina	1,6	6	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
790		7	*Ulmus pumila*	o de Siberia de sib	4,8	17	Normal	20-30 años
791		13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8	35	Vitalidad media	20-30 años
792		13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,5	21,5	Vitalidad media	30-40 años
793		13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8	16	Vitalidad media	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
794		13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	33	Vitalidad media	40-50 años
795		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,5	27,5	Vitalidad media	40-50 años
796		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,5	47	Vitalidad media	30-40 años
797		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	20	Vitalidad media	20-30 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
798		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,2	18,8	Vitalidad media	20-30 años
799		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	31,5	Vitalidad media	20-30 años
800		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,4	22	Vitalidad media	30-40 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
801		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	26	Vigorosidad media	30-40 años
802		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,1	31	Normal	8-20 años
803		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	16	Normal	8-20 años
804		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	11,5	Vigorosidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
805		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	25	Vigorosidad media	30-40 años
806		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,4	26,5	Vigorosidad media	8-20 años
807		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	5,5	Vigorosidad media	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
808		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	22,5	Vigorosidad media-baja	30-40 años
809		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,4	17	Vigorosidad media-baja	20-30 años
810		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	24	Vigorosidad media-baja	30-40 años
811		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,3	19	Vigorosidad media-baja	20-30 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
812		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	15	Normal	20-30 años
813		10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6	10,8	Normal	0-8 años
814		10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6,2	12	Normal	0-8 años
815		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	30	Vigorosidad media-baja	40-50 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
816		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	23	Vigorosidad media-baja	30-40 años
817		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	22	Vigorosidad media-baja	30-40 años
818		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,4	32,5	Normal	8-20 años
819		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	31	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
820		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	16,5	Normal	20-30 años
821		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	33	Normal	8-20 años
822		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,4	21,5	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
823		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8	40	Normal	30-40 años
824		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	22	Normal	30-40 años
825		10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,8	24	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
826		10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7,2	5	Vigorosidad media	0-8 años
827		10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7,8	4,5	Vigorosidad media	0-8 años
828		10	*Abies alba*	Abeto	2,5	4	Normal	0-8 años
829		10	*Prunus dulcis*	Almendro	6	42,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
830		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	32	Normal	8-20 años
831		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	15	Vigorosidad media	20-30 años
832		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	17	Vigorosidad media	20-30 años
833		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	19,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
834		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	47	Tronco principal con daños, Vigorosidad media	8-20 años
835		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	10	Vigorosidad media	8-20 años
836		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	15	Vigorosidad media	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
837		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	8	17	Vigorosidad media	8-20 años
838		1	*Populus alba*	Chopo	5	11,5	Vigorosidad media	8-20 años
839		1	*Populus alba*	Chopo	4,5	15	Vigorosidad media	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
840		1	*Prunus dulcis*	Almendro	5,2	39,5	Vigorosidad media	8-20 años
841		1	*Cupressus arizonica*	Arizónica	7,6	22	Normal	30-40 años
842		1	*Cupressus arizonica*	Arizónica	7,6	55,5	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
843		1	*Cupressus arizonica*	Arizónica	7,15	62	Normal	8-20 años
844		1	*Eucaliptus globulus*	Eucalipto	14,5	66,5	Excelente	30-40 años
845		1	*Eucaliptus globulus*	Eucalipto	4	63	Excelente	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
846		1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	10	16,9	Normal	0-8 años
847		1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	7,5	22,5	Normal	8-20 años
848		1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4	13	Vigorosidad media	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
849		1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4,2	12	Vigorosidad media	8-20 años
850		1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	9,1	14	Normal	8-20 años
851		4	*Ulmus minor*	Olmo de Siberia	6,8	29	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
852		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	6,6	26,5	Normal	8-20 años
853		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	21	Normal	8-20 años
854		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,2	19	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
855		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	6,6	11,5	Normal	8-20 años
856		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	6,8	16	Vigorosidad media	20-30 años
857		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	8	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
858		4	*Populus alba*	Chopo	4	11,5	Normal	0-8 años
859		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,6	25,5	Vigorosidad media	8-20 años
860		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,2	11	Vigorosidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
861		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3	13	Vigorosidad media	8-20 años
862		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3,2	11,5	Vigorosidad media	8-20 años
863		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4	6	Vigorosidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
864		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,2	9,5	Vigorosidad media	8-20 años
865		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3,8	8,5	Vigorosidad media	8-20 años
866		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,2	12,5	Vigorosidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
867		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	5	29,5	Normal	8-20 años
868		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4	25	Normal	8-20 años
869		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4,2	9	Normal	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
870		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4	10,5	Vigorosidad media	8-20 años
871		2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	3,5	39	Vigorosidad media	8-20 años
872		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	6,5	17,5	Normal	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
873		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,8	8	Normal	0-8 años
874		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	3,6	8	Vigorosidad media	0-8 años
875		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4	8	Vigorosidad media	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
876		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,2	10	Vigorosidad media	0-8 años
877		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4	8	Vigorosidad media	8-20 años
878		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,8	15	Vigorosidad media	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
879		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,8	8	Vigorosidad media	8-20 años
880		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,6	7	Vigorosidad media	8-20 años
881		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,4	4,8	Vigorosidad media	0-8 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
882		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,6	10	Vigorosidad media	0-8 años
883		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,6	7	Vigorosidad media	8-20 años
884		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	4,8	15	Vigorosidad media	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
885		2	*Prunus dulcis*	Almendro	8,2	124	Normal	30-40 años
886		2	*Prunus dulcis*	Almendro	8	24	Vigorosidad media	8-20 años
887		2	*Prunus dulcis*	Almendro	3,2	19	Vigorosidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
888		2	*Prunus dulcis*	Almendro	4,3	28	Normal	0-8 años
889		2	*Prunus dulcis*	Almendro	5,8	59	Excelente	40-50 años
890		2	*Prunus dulcis*	Almendro	4,8	19,5	Normal	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
891		2	*Prunus dulcis*	Almendro	4,2	24	Normal	0-8 años
892		2	*Quercus ilex*	Encina	2,1	14,5	Normal	0-8 años
893		2	*Quercus ilex*	Encina	2,5	26	Normal	8-20 años
894		2	*Quercus ilex*	Encina	2	12	Normal	0-8 años
895		2	*Quercus ilex*	Encina	2	20	Normal	0-8 años
896		2	*Quercus ilex*	Encina	1,8	11	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
897		2	*Prunus dulcis*	Encina	3	38	Normal	8-20 años
898		2	*Prunus dulcis*	Plátano de sombra	2,1	18	Normal	0-8 años
899		2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	5,5	11	Normal	8-20 años
900		2	*Prunus dulcis*	Plátano de sombra	3,1	52	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
901		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	9	11,5	Normal	8-20 años
902		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	8,6	16	Normal	8-20 años
903		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	9,3	9,5	Vitalidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
904		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	9	11,5	Vitalidad media	8-20 años
905		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	8,9	12	Normal	8-20 años
906		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	8,8	23	Vitalidad media	8-20 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
907		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	9,1	12	Normal	20-30 años
908		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	9,2	13	Normal	8-20 años
909		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	9	19	Normal	8-20 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
910		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	11	Vitalidad media	8-20 años
911		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	12,5	Normal	8-20 años
912		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	14	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
913		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	16	Normal	8-20 años
914		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4,2	37,5	Normal	8-20 años
915		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	6	24,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
916		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	2,8	9	Vitalidad media	8-20 años
917		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	13	Normal	8-20 años
918		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	24,5	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
919		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3	12	Normal	8-20 años
920		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	8	Vitalidad media	8-20 años
921		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,2	10	Vitalidad media	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
922		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,6	9	Vitalidad media	8-20 años
923		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,6	18	Vitalidad media	8-20 años
924		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,6	10,5	Vitalidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
925		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,2	12	Vitalidad media	8-20 años
926		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	13	Vitalidad media	0-8 años
927		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	6,9	9,5	Vitalidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
928		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,2	11	Vitalidad media	8-20 años
929		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7	6	Vitalidad media	0-8 años
930		2	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	7,3	6,5	Vitalidad media	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
931		2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	7	5,5	Vitalidad media	0-8 años
932		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	3,2	77	Normal	20-30 años
933		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	9	16	Vitalidad baja	8-20 años
934		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4,2	8	Vitalidad baja	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
935		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	3	7,7	Vitalidad baja	8-20 años
936		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	3,4	23	Poco Vigoroso	8-20 años
937		2	*Ficus carica*	Higuera	3,6	40	Normal	0-8 años
938		2	*Prunus dulcis*	Almendro	4,2	44	Normal	8-20 años
939		2	*Prunus dulcis*	Almendro	4,2	65	Normal	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
940		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6	38	Normal	8-20 años
941		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6	46	Normal	8-20 años
942		3	*Olea europaea*	Olivo	2,8	30	Excelente	40-50 años
943		3	*Abies alba*	Abeto	8,4	32	Excelente	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
944		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	26	Normal	30-40 años
945		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,6	24	Normal	30-40 años
946		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,8	16	Excelente	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
947		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,8	19	Excelente	20-30 años
948		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,3	9	Normal	8-20 años
949		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	16	Excelente	20-30 años
950		3	*Abies alba*	Abeto	5,4	28	Excelente	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
951		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3,2	27	Excelente	40-50 años
952		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	34	Excelente	>50 años
953		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	34	Excelente	>50 años
954		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,9	40	Excelente	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
955		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,3	35,5	Excelente	>50 años
956		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	23	Normal	30-40 años
957		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	27,5	Normal	40-50 años
958		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	42	Excelente	>50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
959		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3	18,5	Normal	20-30 años
960		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,2	12	Normal	8-20 años
961		3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,8	17	Normal	20-30 años
962		3	*Prunus dulcis*	Almendro	2	30	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
963		3	*Prunus dulcis*	Almendro	2,2	23	Normal	20-30 años
964		3	*Prunus dulcis*	Almendro	2,2	25	Normal	8-20 años
965		2	*Prunus dulcis*	Almendro	3,6	33	Vitalidad media	8-20 años
966		2	*Prunus dulcis*	Almendro	4,8	44	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
967		2	*Ficus carica*	Higuera	5,1	70	Normal	0-8 años
968		2	*Prunus dulcis*	Almendro	3,2	45	Normal	8-20 años
969		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4,2	27	Normal	0-8 años
970		2	*Prunus dulcis*	Almendro	4,2	34	Normal	0-8 años
971		2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7,4	101	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
972		2	*Quercus ilex*	Encina	2,2	21	Normal	0-8 años
973		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	40	Excelente	>50 años
974		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,2	41	Excelente	30-40 años
975		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,6	31	Excelente	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
976		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	10	42	Excelente	>50 años
977		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	7,8	19	Normal	20-30 años
978		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	7,8	37,5	Excelente	>50 años
979		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8	35,5	Excelente	>50 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
980		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,4	32	Normal	40-50 años
981		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	28,5	Normal	40-50 años
982		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	34	Normal	>50 años
983		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	39	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
984		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	23	Normal	30-40 años
985		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,3	23	Normal	30-40 años
986		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	38	Normal	>50 años
987		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	22,5	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
988		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	24	Normal	30-40 años
989		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	24	Normal	30-40 años
990		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	22	Normal	30-40 años
991		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	20,5	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
992		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	28,5	Normal	40-50 años
993		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	27	Normal	40-50 años
994		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	36	Normal	>50 años
995		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	32	Normal	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
996		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	31	Normal	40-50 años
997		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	28,5	Normal	40-50 años
998		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,5	28,5	Excelente	40-50 años
999		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,4	28,5	Excelente	40-50 años
1000		2	*Prunus dulcis*	Almendro	2	12	Vitalidad baja	0-8 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1001		2	*Prunus dulcis*	Almendro	9,8	39	Normal	8-20 años
1002		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,8	7	Vitalidad media	0-8 años
1003		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3,4	31	Normal	0-8 años
1004		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3	23	Vitalidad media	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1005		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,2	7	Vitalidad media	0-8 años
1006		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4	14	Normal	8-20 años
1007		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,2	35	Vitalidad media	0-8 años
1008		5	*Prunus dulcis*	Almendro	10	32	Normal	30-40 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1009		5	*Abies alba*	Abeto	8,6	23	Normal	30-40 años
1010		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,2	32	Normal	30-40 años
1011		5	*Prunus dulcis*	Almendro	8	67	Normal	20-30 años
1012		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3	45	Vitalidad media	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1013		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2	6	Vitalidad media	0-8 años
1014		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,1	8	Vitalidad media	8-20 años
1015		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,8	16	Vitalidad media	0-8 años
1016		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,6	14	Vitalidad media	0-8 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1017		5	*Abies alba*	Abeto	7	22	Vitalidad media	30-40 años
1018		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4,2	42	Normal	40-50 años
1019		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,6	28	Vitalidad media	0-8 años
1020		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3	11	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1021		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,2	17	Vitalidad media	8-20 años
1022		5	*Prunus dulcis*	Almendro	5,1	32	Normal	30-40 años
1023		5	*Catalpa bignonioides*	Catalpa	7	33	Normal	30-40 años
1024		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	8	37	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1025		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	5,6	21	Normal	20-30 años
1026		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	5,8	23	Normal	20-30 años
1027		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	5,6	71	Normal	8-20 años
1028		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	5,4	18	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1029		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4	14	Normal	8-20 años
1030		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	2,9	8	Vitalidad media	8-20 años
1031		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,8	17,5	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1032		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4,6	75	Normal	20-30 años
1033		5	*Prunus dulcis*	Almendro	6	38	Normal	30-40 años
1034		5	*Prunus dulcis*	Almendro	5	33,5	Normal	30-40 años
1035		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4,6	65	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1036		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,8	26,5	Normal	20-30 años
1037		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4,2	33	Normal	30-40 años
1038		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4	19,5	Normal	8-20 años
1039		5	*Quercus ilex*	Encina	4,6	20	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1040		5	*Quercus ilex*	Encina	4,4	20,5	Normal	30-40 años
1041		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,3	21	Normal	20-30 años
1042		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,8	38	Normal	>50 años
1043		5	*Olea europaea*	Olivo	2,2	17	Deficitario	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1044		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4	15	Vitalidad media	8-20 años
1045		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3	6	Vitalidad media	0-8 años
1046		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,6	18	Normal	8-20 años
1047		5	*Prunus dulcis*	Almendro	4,8	19	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1048		5	*Prunus dulcis*	Almendro	5	21	Normal	8-20 años
1049		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,6	6	Normal	0-8 años
1050		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,8	22	Normal	20-30 años
1051		5	*Olea europaea*	Olivo	2,5	37	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1052		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	33	Normal	40-50 años
1053		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	33,5	Normal	40-50 años
1054		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	33,5	Normal	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1055		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,8	34,5	Normal	>50 años
1056		8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,6	31	Normal	40-50 años
1057		8	*Olea europaea*	Olivo	2,2	57	Deficitario	20-30 años
1058		8	*Olea europaea*	Olivo	2,2	44,5	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1059		8	*Olea europaea*	Olivo	2,4	50,5	Normal	30-40 años
1060		8	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4	14	Normal	0-8 años
1061		8	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	5	10	Normal	8-20 años
1062		8	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	13,8	51	Normal	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1063		8	*Olea europaea*	Olivo	2,4	19,8	Normal	8-20 años
1064		8	*Olea europaea*	Olivo	2,2	40	Normal	20-30 años
1065		5	*Olea europaea*	Olivo	3	51	Normal	>50 años
1066		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	1,9	10	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1067		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,3	16	Vitalidad media	8-20 años
1068		5	*Quercus ilex*	Encina	2,8	26	Normal	8-20 años
1069		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	9	129	Normal	8-20 años
1070		5	*Quercus ilex*	Encina	3	32	Normal	8-20 años
1071		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	39	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1072		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,6	34	Normal	0-8 años
1073		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	3	36	Normal	8-20 años
1074		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	21	53	Normal	>50 años
1075		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,8	17,4	Vitalidad media	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1076		5	*Populus alba*	Chopo	9	8,8	Vitalidad media	8-20 años
1077		5	*Populus alba*	Chopo	8,6	38	Vitalidad media	8-20 años
1078		5	*Populus alba*	Chopo	8,8	37	Normal	8-20 años
1079		5	*Gleditsia triacanthos*	Acacia	3,6	26	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1080		5	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	4,8	16	Normal	8-20 años
1081		5	*Gleditsia triacanthos*	Acacia de tres espinas	4,6	28	Normal	20-30 años
1082		5	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4	13	Normal	8-20 años
1083		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,8	17	Normal	20-30 años
1084		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2	21	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1085		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	2,6	10	Normal	8-20 años
1086		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3	12	Normal	8-20 años
1087		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3,2	22	Normal	20-30 años
1088		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3,2	15,5	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1089		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,1	10	Normal	8-20 años
1090		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	3,2	6	Normal	0-8 años
1091		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	3,4	17	Vitalidad media	8-20 años
1092		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	3,6	19	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1093		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	3,3	16	Normal	8-20 años
1094		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	2,2	10	Normal	8-20 años
1095		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	3	18	Normal	8-20 años
1096		5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	3,2	13	Normal	8-20 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1097		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	2,9	19	Normal	8-20 años
1098		5	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3,4	18	Normal	8-20 años
1099		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3,2	13	Normal	8-20 años
1100		4	*Platanus* × *hispanica*	Plátano de sombra	3	16	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1101		2	*Prunus dulcis*	Almendro	3	52	Normal	20-30 años
1102		2	*Cupressus sempervirens*	Cipres	11	34	Excelente	>50 años
1103		2	*cupressus sempervirens*	Cipres	11	34,5	Excelente	>50 años
1104		2	*cupressus sempervirens*	Cipres	11	48	Excelente	>50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1105		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8	18	Excelente	20-30 años
1106		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	51	Excelente	>50 años
1107		2	*Olea europaea*	Olivo	5	85	Normal	>50 años
1108		2	*Olea europaea*	Olivo	5	123	Normal	40-50 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1109		2	*Olea europaea*	Olivo	3	38	Normal	20-30 años
1110		2	*Cedrus atlantica*	Cedro	8	30,5	Normal	40-50 años
1111		2	*Cedrus atlantica*	Cedro	9	59,5	Normal	>50 años
1112		2	*Cedrus atlantica*	Cedro	9,2	64	Normal	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1113		2	*Cupressus arizonica*	Arizónica	2,8	17	Vitalidad media	8-20 años
1114		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,5	19	Vitalidad media	8-20 años
1115		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,8	22	Vitalidad media	0-8 años
1116		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,8	15,5	Vitalidad media	0-8 años
1117		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,6	21,5	Vitalidad media	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1118		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,4	14,5	Vitalidad media	0-8 años
1119		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,6	19	Vitalidad media	0-8 años
1120		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,4	15	Vitalidad media	0-8 años
1121		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,6	22	Vitalidad media	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1122		2	*Olea europaea*	Olivo	4,6	74	Normal	20-30 años
1123		2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	2,3	16	Normal	0-8 años
1124		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,2	13	Normal	8-20 años
1125		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8,6	54,5	Normal	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1126		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	8	34,5	Normal	>50 años
1127		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	37	Normal	>50 años
1128		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,2	37,5	Vitalidad media	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1129		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9,2	18	Vitalidad media	20-30 años
1130		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	9	42,5	Normal	>50 años
1131		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,5	20	Vitalidad media	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1132		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	17	Vitalidad media	20-30 años
1133		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,6	22	Vitalidad media	30-40 años
1134		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,4	36	Vitalidad media	>50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1135		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,4	29	Vitalidad media	40-50 años
1136		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,8	27,5	Vitalidad media	40-50 años
1137		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	20,5	Vitalidad media	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1138		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	30	Normal	40-50 años
1139		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	23	Deficitario, Poco vigoroso	30-40 años
1140		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	28	Vitalidad media	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1141		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	25	Vitalidad media	30-40 años
1142		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	27	Vitalidad media	40-50 años
1143		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	27,5	Vitalidad media	40-50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1144		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	23	Vitalidad media	30-40 años
1145		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	10	Normal	8-20 años
1146		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	23,5	Vitalidad media	30-40 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1147		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,3	29,5	Vitalidad media	40-50 años
1148		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,9	28,5	Vitalidad media	40-50 años
1149		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	19,5	Vitalidad media	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1150		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	16,5	Vitalidad media	20-30 años
1151		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21,5	Vitalidad media	30-40 años
1152		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	20,5	Deficitario, Poco vigoroso	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1153		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	23	Deficitario, Poco vigoroso	30-40 años
1154		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,8	18	Deficitario, Poco vigoroso	20-30 años
1155		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	16	Deficitario, Poco vigoroso	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1156		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	22	Deficitario, Poco vigoroso	30-40 años
1157		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	28	Deficitario, Poco vigoroso	40-50 años
1158		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	40	Excelente	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1159		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,1	37	Excelente	>50 años
1160		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	28	Excelente	40-50 años
1161		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	45	Vitalidad media	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1162		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	38	Vitalidad media	>50 años
1163		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media	20-30 años
1164		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,1	31	Vitalidad media	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1165		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,3	28,5	Vitalidad media	40-50 años
1166		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	35,5	Vitalidad media	>50 años
1167		5	*Prunus dulcis*	Almendro	2,6	18	Normal	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1168		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	3,8	55	Normal	8-20 años
1169		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	28	Normal	40-50 años
1170		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	32	Poco vigoroso	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1171		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4	35,5	Poco vigoroso	>50 años
1172		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,2	33,5	Normal	40-50 años
1173		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	32	Poco vigoroso	40-50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1174		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	32	Poco vigoroso	40-50 años
1175		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	13	Normal	8-20 años
1176		5	*Olea europaea*	Pino carrasco	4,5	11	Normal	8-20 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1177		5	*Olea europaea*	Olivo	3,2	9	Normal	8-20 años
1178		5	*Olea europaea*	Olivo	3	13	Normal	8-20 años
1179		5	*Olea europaea*	Olivo	3	10	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1180		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	25,5	Normal	30-40 años
1181		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,8	28	Normal	40-50 años
1182		5	*Pinus halepensis*	Olivo	2,2	20	Normal	20-30 años
1183		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,9	21	Normal	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1184		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6,5	25	Normal	20-30 años
1185		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6	41	Normal	40-50 años
1186		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6,5	29	Normal	20-30 años
1187		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6,5	29	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1188		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6,2	31	Normal	30-40 años
1189		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6,3	38	Normal	30-40 años
1190		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6,5	30,5	Normal, tamas recas (20%)	30-40 años
1191		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia	6,2	43,5	Normal	40-50 años
1192		5	*Ulmus pumila*	Olmo de siberia		51,5	Normal	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1193		5	*Platanus × hispanica*	Platano	5	23	Normal	20-30 años
1194		5	*Platanus × hispanica*	Platano	5	28	Normal	20-30 años
1195		5	*Platanus × hispanica*	Platano	5,2	22	Normal	20-30 años
1196		5	*Populus alba*	chopo	8	10	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1197		5	*Populus alba*	chopo	7,2	18	Normal	8-20 años
1198		5	*Populus alba*	chopo	7,8	34	Normal	0-8 años
1199		5	*Populus alba*	chopo	7	17	Poco vigoroso	8-20 años
1200		5	*Populus alba*	chopo	8,2	83	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1201		5	*Populus alba*	chopo	8,6	35	Vitalidad media	8-20 años
1202		5	*Populus alba*	chopo	8,5	47	Vitalidad media	8-20 años
1203		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	2,2	10	Vitalidad media	8-20 años
1204		5	*Populus alba*	chopo	3	6	Vitalidad media	0-8 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1205		5	*Prunus dulcis*	Almendro	3,2	19	Vitalidad media	0-8 años
1206		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	9,2	20	Normal	8-20 años
1207		5	*Populus alba*	chopo	7	39	Normal	8-20 años
1208		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	5,8	41	Vitalidad media	0-8 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1209		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6	31	Normal	8-20 años
1210		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	7	119	Normal	8-20 años
1211		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6,2	55	Normal	8-20 años
1212		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6	11	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1213		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6	9	Normal	8-20 años
1214		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	6	10	Normal	8-20 años
1215		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4	7,8	Normal	8-20 años
1216		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4,8	11,8	Normal	8-20 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1217		5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	5	20	Normal	0-8 años
1218		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	19	Normal	20-30 años
1219		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	17,5	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1220		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	17,5	Excelente	20-30 años
1221		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	18	Vitalidad media	20-30 años
1222		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	18,5	Vitalidad media	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1223		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	43,5	Excelente	>50 años
1224		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	47	Excelente	>50 años
1225		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	34	Excelente	>50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1226		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	22	Normal	30-40 años
1227		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Normal	30-40 años
1228		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	20,5	Normal	30-40 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1229		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	24	Normal	20-30 años
1230		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	13	Vitalidad media	8-20 años
1231		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	28	Vitalidad media-baja	30-40 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1232		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	42,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1233		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	22	Vitalidad media-baja	30-40 años
1234		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	15	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1235		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	27	Vitalidad media-baja	20-30 años
1236		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	21	Vitalidad media-baja	30-40 años
1237		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	27	Vitalidad media-baja	40-50 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1238		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	25	Vitalidad media-baja	30-40 años
1239		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1240		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	17	Vitalidad media-baja	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1241		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1242		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	19	Vitalidad media-baja	20-30 años
1243		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1244		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1245		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1246		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21,5	Vitalidad media-baja	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1247		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	25	Vitalidad media-baja	30-40 años
1248		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	30	Vitalidad media-baja	40-50 años
1249		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	19,5	Vitalidad media-baja	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1250		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	27	Vitalidad media-baja	40-50 años
1251		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	22	Vitalidad media-baja	30-40 años
1252		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	16	Vitalidad media-baja	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1253		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	24	Vitalidad media-baja	30-40 años
1254		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	17	Vitalidad media-baja	20-30 años
1255		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	19	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1256		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	22	Vitalidad media-baja	30-40 años
1257		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	17	Vitalidad media	20-30 años
1258		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21	Vitalidad media-baja	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1259		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1260		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	18	Vitalidad media-baja	20-30 años
1261		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21	Vitalidad media-baja	30-40 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1262		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	22	Vitalidad media-baja	30-40 años
1263		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21	Vitalidad media-baja	30-40 años
1264		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	18	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1265		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1266		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	19	Vitalidad media	20-30 años
1267		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	24	Vitalidad media-baja	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1268		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21	Vitalidad media-baja	30-40 años
1269		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	19	Vitalidad media-baja	20-30 años
1270		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	23	Vitalidad media-baja	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1271		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	18	Vitalidad media-baja	20-30 años
1272		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	17	Vitalidad media-baja	20-30 años
1273		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	24	Vitalidad media-baja	30-40 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1274		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1275		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	18	Vitalidad media-baja	20-30 años
1276		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	16	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1277		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	19	Normal	20-30 años
1278		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	25,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1279		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	18,5	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1280		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	22	Vitalidad media-baja	30-40 años
1281		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	19,5	Vitalidad media-baja	20-30 años
1282		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	18,5	Vitalidad media-baja	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1283		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1284		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1285		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21	Vitalidad media-baja	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1286		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	18	Vitalidad media-baja	20-30 años
1287		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	16	Normal	20-30 años
1288		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	18,5	Vitalidad media-baja	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1289		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1290		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	16	Vitalidad media-baja	20-30 años
1291		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	19,5	Vitalidad media-baja	20-30 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1292		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1293		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	19,5	Vitalidad media-baja	20-30 años
1294		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media-baja	20-30 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1295		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	24	Vitalidad media-baja	30-40 años
1296		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	13	Vitalidad media-baja	20-30 años
1297		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	23	Vitalidad media-baja	30-40 años





Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1298		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	15	Vitalidad media-baja	20-30 años
1299		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media-baja	30-40 años
1300		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	18	Vitalidad media-baja	20-30 años




Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1301		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	15	Vitalidad media-baja	20-30 años
1302		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	21,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1303		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21	Vitalidad media-baja	30-40 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1304		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1305		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1306		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media-baja	20-30 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1307		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	22,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1308		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	10	Vitalidad media-baja	8-20 años
1309		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	25	Vitalidad media-baja	8-20 años
1310		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	27,5	Normal	40-50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1311		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	19	Vitalidad media-baja	20-30 años
1312		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	19	Vitalidad media-baja	20-30 años
1313		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1314		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	20	Vitalidad media-baja	20-30 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1315		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	15,5	Vitalidad media-baja	20-30 años
1316		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	18	Vitalidad media-baja	20-30 años
1317		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	23,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1318		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	18	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1319		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	23	Vitalidad media-baja	30-40 años
1320		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	21,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1321		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	20	Vitalidad media-baja	20-30 años
1322		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	31	Vitalidad media-baja	20-30 años



Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1323		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1324		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	31	Vitalidad media-baja	40-50 años
1325		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	53	Vitalidad media-baja	40-50 años
1326		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,5	30,5	Vitalidad media-baja	40-50 años


Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1327		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	36	Vitalidad media-baja	>50 años
1328		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	30	Vitalidad media-baja	40-50 años
1329		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	31	Vitalidad media-baja	40-50 años
1330		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	21,5	Vitalidad media-baja	30-40 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1331		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	32	Vitalidad media-baja	40-50 años
1332		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	20,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1333		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	24,5	Vitalidad media-baja	30-40 años
1334		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,6	19	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1335		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	25	Vitalidad media-baja	30-40 años
1336		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4,8	38	Vitalidad media-baja	>50 años
1337		2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	34	Vitalidad media-baja	>50 años
1338		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	18,5	Normal	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1339		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,6	35,5	Normal	>50 años
1340		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,5	18	Vitalidad media-baja	20-30 años
1341		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	35	Vitalidad media-baja	>50 años
1342		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	19	Vitalidad media-baja	20-30 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1343		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,5	22	Vitalidad media-baja	30-40 años
1344		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6	24	Vitalidad media-baja	30-40 años
1345		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	26	Vitalidad media-baja	30-40 años
1346		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,5	47	Excelente	>50 años

Id.	FOTO	Plano	Nombre científico	Nombre común	Altura (m)	Diámetro Total a 1,30 m (cm)	Estado Fitopatológico	Edad Estimada
1347		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	38	Excelente	>50 años
1348		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5,2	39	Normal	>50 años
1349		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	6,2	37,5	Normal	>50 años
1350		5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	5	26,5	Normal	40-50 años

ANEXO 2. TABLA DE DATOS.

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)	P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14					
1	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.381	44.890.892	3	13	7	11	10	6										5	47	9,40	147,66	29,53
2	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.398	44.890.854	1,9	6														1	6	6,00	18,85	18,85
3	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.538	44.890.887	4	18	16	16	10											4	59,5	14,88	186,93	46,73
4	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.588	44.890.913	2,3	14														1	13,5	13,50	42,41	42,41
5	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.634	44.890.761	1,8	7														1	7	7,00	21,99	21,99
6	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.697	44.891.100	3,5	9	9	7	10											4	35	8,75	109,96	27,49
7	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.727	44.891.139	1,9	5	5	4	6	4	2									6	26	4,33	81,68	13,61
8	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.711	44.891.205	1,8	5	5	6	4											4	20	5,00	62,83	15,71
9	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.648	44.891.254	2,6	6	7	7	4	4	3	4								7	35	5,00	109,96	15,71
10	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.610	44.891.173	1,8	6	5	5	6	3	3									6	28	4,67	87,96	14,66
11	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.754	44.891.252	1,7	4	5	5	3											4	17	4,25	53,41	13,35
12	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.788	44.891.230	1,8	4	5	3	3	3										5	17,5	3,50	54,98	11,00
13	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.801	44.891.192	1	5	3	3												3	11	3,67	34,56	11,52
14	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.834	44.891.141	1,9	6	5	5	4	3	4									6	27	4,50	84,82	14,14
15	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.912	44.891.157	3,8	4	9													2	13	6,50	40,84	20,42
16	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.902	44.891.194	2,1	11	6	5	5	6	3									6	36	6,00	113,10	18,85
17	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.870	44.891.249	3,6	6	7	3												3	16	5,33	50,27	16,76
18	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.878	44.891.293	4,8	12	15	9	9	7	10									6	62	10,33	194,78	32,46
19	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.983	44.891.286	1,8	4	4	4	6	3	3	4	5							8	33	4,13	103,67	12,96
20	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.066	44.891.369	2,2	5	6	3	4	3										5	21	4,20	65,97	13,19
21	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.999	44.891.369	2	5	5	3	3											4	16	4,00	50,27	12,57
22	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.945	44.891.372	1,8	6	5	3	3	4										5	21	4,20	65,97	13,19
23	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.759	44.891.396	1,6	18														1	18	18,00	56,55	56,55
24	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.921	44.891.454	1,7	8	4	5	3	3										5	23	4,60	72,26	14,45
25	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.115	44.891.475	2,2	6	7	7	5	5	4	3								7	37	5,29	116,24	16,61
26	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.094	44.891.718	4,2	7	6	8	9	10	5	3	3							8	51	6,38	160,22	20,03
27	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.139	44.891.691	4	18														1	18	18,00	56,55	56,55
28	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.157	44.891.723	3,5	7	6	3	3											4	19	4,75	59,69	14,92
29	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.170	44.891.634	3,2	8	6													2	14	7,00	43,98	21,99
30	7	*Salix alba*	Sauce	4.425.220	44.891.634	4															0	3,5	3,50	11,00	11,00
31	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.653	44.890.636	1,7	5	6	6	3											4	20	5,00	62,83	15,71
32	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.846	44.890.659	6	22	31	23	23	18	24	9	9	5	6	4	3			12	177	14,75	556,06	46,34
33	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.848	44.890.714	2	7	5	4	4	4	6	5	4	3	3					10	45	4,50	141,37	14,14
34	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.908	44.890.693	4,3	18	12	3	4	3	4	3	3							8	50	6,25	157,08	19,64
35	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.951	44.890.614	2,7	12	7	6	4	4	5	5	3	4	4					10	54	5,40	169,65	16,96
36	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.993	44.890.672	1,8	3	5	3	3											4	14	3,50	43,98	11,00
37	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.973	44.890.706	3	9	10	8												3	27	9,00	84,82	28,27
38	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.944	44.890.739	1,6	4	4	4	5	3	4									6	24	4,00	75,40	12,57
39	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.041	4.489.083	5,3	35	24													2	59	29,50	185,35	92,68
40	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.085	44.890.795	2	10	5													2	15	7,50	47,12	23,56
41	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.028	44.890.883	1,7	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
42	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.977	44.890.956	1,5	3	3	4	3	4										5	17	3,40	53,41	10,68
43	7	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.860	44.890.963	1,5	3	5	4	3											4	15	3,75	47,12	11,78
44	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.915	44.890.924	1,8	2	3	3	4											4	11,5	2,88	36,13	9,03
45	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.180	44.891.023	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
46	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.206	44.890.970	4,9	24	25	13	10	6										5	78	15,60	245,04	49,01
47	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.121	44.891.178	2,3	7	6	5	5	4	6									6	33	5,50	103,67	17,28
48	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.068	44.891.167	1,9	5	4	3	4											4	16	4,00	50,27	12,57
49	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.095	44.891.013	1,9	3														1	3	3,00	9,42	9,42
50	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.233	44.890.883	1,8	4	3	3	4	3										5	17	3,40	53,41	10,68
51	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.261	44.890.753	1,8	4	3	4	4	3	3	3								7	24	3,43	75,40	10,77
52	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.071	44.890.720	1,5	8														1	8	8,00	25,13	25,13
53	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.121	44.890.702	1,6	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
54	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.104	44.890.666	1,7	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
55	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.131	44.890.655	1,6	3														1	3	3,00	9,42	9,42
56	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.158	44.890.653	2	7	8	9	7	6										5	37	7,40	116,24	23,25
57	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.147	44.890.676	1,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
58	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.140	44.890.636	1,7	5	4	5	3	3										5	20	4,00	62,83	12,57
59	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.170	44.890.601	2	8	7													2	15	7,50	47,12	23,56
60	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.094	44.890.630	1,8	5	5	6												3	16	5,33	50,27	16,76
61	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.015	44.890.487	5,8	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
62	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.968	44.890.492	1,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
63	10	*Quercus ilex*	Encina	4.425.034	44.890.429	1,8	5	4	3	3	3	4									6	22	3,67	69,12	11,52
64	10	*Quercus ilex*	Encina	4.425.186	44.890.367	1,9	5	4	3												3	12	4,00	37,70	12,57
65	10	*Quercus ilex*	Encina	4.425.235	44.890.366	1,5															0	0	0,00	0,00	0,00
66	11	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.419	44.890.284	1,8	4	4	3	3											4	13,5	3,38	42,41	10,60
67	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.504	44.890.360	1,5	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
68	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.496	44.890.471	2,3	7														1	7	7,00	21,99	21,99
69	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.628	44.890.388	6,2	15	13	11	21	10	9	7	4	5	3	5	4	3	3	14	113	8,07	355,00	25,36
70	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.627	44.890.323	2	9	3	3	5											4	20	5,00	62,83	15,71
71	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.727	44.890.268	4	13	12	7												3	32	10,67	100,53	33,51
72	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.703	44.890.348	1,3	3														1	3	3,00	9,42	9,42
73	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.740	44.890.378	1,6	6	4	3	3	4										5	20	4,00	62,83	12,57
74	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.699	44.890.479	1,7	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
75	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.751	44.890.498	1,3	3														1	3	3,00	9,42	9,42
76	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.784	44.890.251	1,7	3														1	3	3,00	9,42	9,42
77	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.823	44.890.160	1,6	3														1	3	3,00	9,42	9,42
78	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.912	44.890.400	1,5	3														1	3,2	3,20	10,05	10,05
79	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.882	44.890.437	1,5	3														1	3,2	3,20	10,05	10,05
80	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.098	44.890.477	1,9	5	5	4	3	3										5	20	4,00	62,83	12,57
81	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.162	44.890.464	1,8	6	5	5	6											4	22	5,50	69,12	17,28
82	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.118	44.890.427	1,5	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
83	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.029	44.890.146	1,5	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
84	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.284	44.890.131	4,8	13														1	13	13,00	40,84	40,84
85	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.439	44.890.337	3,1	11	12													2	23	11,50	72,26	36,13
86	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.455	44.890.231	1,7	3														1	3,1	3,10	9,74	9,74
87	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.380	44.890.302	1,5	3	4	5	3											4	15	3,75	47,12	11,78
88	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.417	44.890.375	1,4	4														1	4	4,00	12,57	12,57
89	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.505	44.890.118	4,5	5	5	4	3	3										5	20	4,00	62,83	12,57
90	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.672	44.890.139	4,5	11	13	8												3	32	10,67	100,53	33,51

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)	P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14					
91	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.703	44.890.100	3,7	7	8	6	8											4	29	7,25	91,11	22,78
92	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.701	44.890.168	2,2	4	5	5	3											4	17	4,25	53,41	13,35
93	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.668	44.890.305	1,8	4	3	5	4											4	16	4,00	50,27	12,57
94	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.553	44.890.290	1,5	5	4													2	9	4,50	28,27	14,14
95	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.709	44.890.032	2,3	7	6	4	3											4	20	5,00	62,83	15,71
96	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.465	44.890.054	3	10	9	7	7	6	5	3								7	47	6,71	147,66	21,09
97	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.447	44.890.000	2	6	4	3												3	13	4,33	40,84	13,61
98	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.388	44.889.935	1,8	4	4	5	4	3	3									6	23	3,83	72,26	12,04
99	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.499	44.889.759	1,8	6	7	4	4	3	5	3								7	32	4,57	100,53	14,36
100	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.602	44.889.844	1,9	5	3													2	8	4,00	25,13	12,57
101	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.639	44.889.873	2,6	8	9	7	4	4	3	3	4							8	42	5,25	131,95	16,49
102	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.710	44.889.853	1,4	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
103	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.642	44.889.755	1,4	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
104	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.692	44.889.737	1,8	6	6	7	5	4	3									6	31	5,17	97,39	16,23
105	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.747	44.889.744	1,8	3	4	5	3	5	4									6	24	4,00	75,40	12,57
106	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.813	44.889.858	1,7	4														1	4	4,00	12,57	12,57
107	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.857	44.889.835	1,8	5	4	4	3											4	16	4,00	50,27	12,57
108	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.953	44.889.803	2,2	7	6	6	7	5	6	4	3	3	3					10	50	5,00	157,08	15,71
109	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.964	44.889.713	3,8	11	6	8												3	25	8,33	78,54	26,18
110	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.966	44.889.671	1,7	3														1	3	3,00	9,42	9,42
111	8	*Cupressus arizonica*	Arizónica	4.426.723	44.890.634	5,7	18	9	4												3	31	10,33	97,39	32,46
112	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.494	44.890.535	5,1	21														1	21	21,00	65,97	65,97
113	8	*Quercus ilex*	Encina	4.426.470	44.890.606	2,1	7	6	6	5	3										5	27	5,40	84,82	16,96
114	8	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.426.459	44.890.887	4	6	4	3	3											4	16	4,00	50,27	12,57
115	8	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.274	44.890.866	4,5	9	8													2	17	8,50	53,41	26,70
116	8	*Quercus ilex*	Encina	4.426.354	44.890.706	1,8	6	7	5												3	18	6,00	56,55	18,85
117	8	*Quercus ilex*	Encina	4.426.270	44.890.652	2,1	6	5	3	3	4	6	4								7	31	4,43	97,39	13,91
118	8	*Quercus ilex*	Encina	4.426.175	44.890.576	1,7	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
119	8	*Quercus ilex*	Encina	4.426.130	44.890.597	2	5	6	4	4	5	3	3	4							8	34	4,25	106,81	13,35
120	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.038	44.890.775	3,2	12														1	12	12,00	37,70	37,70
121	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.930	44.890.874	3,8	11	7	6												3	24	8,00	75,40	25,13
122	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.906	44.890.842	3,6	8	3	3	3											4	17	4,25	53,41	13,35
123	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.891	44.890.761	1,9	8	3													2	11	5,50	34,56	17,28
124	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.860	44.890.724	1,9	6	5													2	11	5,50	34,56	17,28
125	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.780	44.890.527	1,8	6	4													2	10	5,00	31,42	15,71
126	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.608	44.890.535	3,2	9	6	4	3	3										5	25	5,00	78,54	15,71
127	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.581	44.890.637	2,6	9	4	6												3	19	6,33	59,69	19,90
128	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.399	44.890.708	2,1	5	4	6	4	3	3	3								7	28	4,00	87,96	12,57
129	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.384	44.890.628	1,8	5	6													2	11	5,50	34,56	17,28
130	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.319	44.890.647	1,8	5	4	4	3	3										5	19	3,80	59,69	11,94
131	7	*Quercus ilex*	Encina	4.425.278	44.890.662	1,9	5	4	3	3	5										5	20	4,00	62,83	12,57
132	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.535	44.890.836	1,82	3	4	5	3	3										5	17,5	3,50	54,98	11,00
133	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.546	44.890.995	2,5	11	9													2	19,5	9,75	61,26	30,63
134	8	*Quercus ilex*	Encina	4.426.005	44.890.917	1,9	4	3	3	3	3										5	16	3,20	50,27	10,05
135	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.976	44.890.938	1,85	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
136	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.962	44.891.002	6	5	18	15	15	13	12	11	17	15						9	119	13,22	373,85	41,54
137	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.888	44.891.043	4,8	2	5													2	7	3,50	21,99	11,00
138	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.868	44.890.991	1,8	3	3	4												3	9,5	3,17	29,85	9,95
139	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.806	44.891.117	2,5	6	7	4	3											4	19,5	4,88	61,26	15,32
140	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.822	44.891.062	3	8	6	4	4	3	3									6	28	4,67	87,96	14,66
141	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.809	44.890.816	2	8	6	4	3											4	21	5,25	65,97	16,49
142	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.780	44.890.782	3	8	8													2	16	8,00	50,27	25,13
143	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.737	44.890.734	2,2	4	5	3												3	11,5	3,83	36,13	12,04
144	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.721	44.890.858	1,8	3	3	4	3	3										5	16	3,20	50,27	10,05
145	8	*Crataegus monogyna*	Majuelo	4.425.717	44.890.974	1,6	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
146	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.696	44.891.129	2	3	3	4	3	3	3									6	19	3,17	59,69	9,95
147	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.695	44.891.171	3	12	10													2	21,5	10,75	67,54	33,77
148	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.748	44.891.211	1,9	4	4													2	8	4,00	25,13	12,57
149	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.821	44.891.245	2,3	7	4													2	11	5,50	34,56	17,28
150	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.782	44.891.267	1,9	5	6	3												3	13	4,33	40,84	13,61
151	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.723	44.891.338	1,8	6	4													2	9,5	4,75	29,85	14,92
152	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.700	44.891.352	3,2	15	4	3												3	21,5	7,17	67,54	22,51
153	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.663	44.891.345	2,5	5	6	4	4	3	3									6	25	4,17	78,54	13,09
154	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.621	44.891.338	2	4	4	4	3	3										5	18	3,60	56,55	11,31
155	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.604	44.891.219	2	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
156	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.554	44.891.199	2,2	7	5	3												3	14,5	4,83	45,55	15,18
157	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.555	44.891.136	3	5	5	5	3	3										5	20,5	4,10	64,40	12,88
158	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.502	44.891.152	1,8	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
159	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.328	44.891.272	2,4	6	4	5	3	3										5	20,5	4,10	64,40	12,88
160	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.284	44.891.288	2	4	4	3	3	6										5	19,5	3,90	61,26	12,25
161	8	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.530	44.891.331	4,5	8	4	4	7											4	22,5	5,63	70,69	17,67
162	8	*Crataegus monogyna*	Majuelo	4.425.542	44.891.381	3,3	7	4	4	4	3	3									6	24,5	4,08	76,97	12,83
163	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.513	44.891.359	2	5	3	3												3	10,5	3,50	32,99	11,00
164	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.487	44.891.335	3,5	5	7	5												3	16,8	5,60	52,78	17,59
165	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.473	44.891.363	2,2	5	5	3												3	12,5	4,17	39,27	13,09
166	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.361	44.891.570	1,7	6	4	3												3	12,5	4,17	39,27	13,09
167	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.659	44.891.695	3,5	3	7	4	4	3	7	5								7	32,5	4,64	102,10	14,59
168	8	*Quercus ilex*	Encina	4.425.703	44.891.713	3	5	5	7	4	3	,									5	23,5	4,70	73,83	14,77
169	8	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.873	44.891.566	2,3	5	4	4	3	3										5	19	3,80	59,69	11,94
170	8	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.352	44.891.496	2	5	4	3	5											4	17	4,25	53,41	13,35
171	8	*Quercus ilex*	Encina	4.426.253	44.891.673	1,95	5														1	4,8	4,80	15,08	15,08
172	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.385	44.891.918	4,3	10	10	8	6											4	33	8,25	103,67	25,92
173	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.276	44.892.057	2,6	7	7	5	4	4	3	3	5							8	37	4,63	116,24	14,53
174	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.326	44.892.125	2	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
175	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.579	44.892.072	7,6	8	6	6	6	5										5	30,5	6,10	95,82	19,16
176	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.602	44.892.122	4	4	4	5	8											4	21	5,25	65,97	16,49
177	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.549	44.891.973	1,8	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
178	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.357	44.891.837	3	7	8													2	15	7,50	47,12	23,56
179	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.353	44.891.798	1,8	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
180	5	*Quercus ilex*	Encina	4.425.913	44.892.046	1,85	3	3	3	3											4	12	3,00	37,70	9,42

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
181	5	*Quercus ilex*	Encina	4.425.874	44.892.256	1,85	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
182	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.137	44.892.208	1,85	4														1	3,5	3,50	11,00	11,00
183	13	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.539	44.888.175	3,2	4	5	3	3	4	6									6	25	4,17	78,54	13,09
184	13	*Quercus ilex*	Encina	4.424.637	44.888.250	1,9	5	6	4	3	3										5	21	4,20	65,97	13,19
185	13	*Quercus ilex*	Encina	4.424.690	44.888.193	2,3	12	7	11	4	3	3	3								7	43	6,14	135,09	19,30
186	13	*Quercus ilex*	Encina	4.424.565	44.888.388	1,8	3														1	3	3,00	9,42	9,42
187	13	*Quercus ilex*	Encina	4.424.309	44.888.525	1,8	5	4	3	3											4	15	3,75	47,12	11,78
188	13	*Quercus ilex*	Encina	4.424.816	44.888.370	1,9	7	6	4	3	3	3	4	3	3						9	36	4,00	113,10	12,57
189	13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.948	44.888.279	4,2	27														1	27	27,00	84,82	84,82
190	13	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.943	44.888.552	5	8	8													2	16	8,00	50,27	25,13
191	13	*Quercus ilex*	Encina	4.424.981	44.888.387	2,3	6	6	7	5	5	4	5	3	3						9	44	4,89	138,23	15,36
192	13	*Quercus ilex*	Encina	4.425.022	44.888.281	2	5	4	3												3	12	4,00	37,70	12,57
193	13	*Quercus ilex*	Encina	4.425.075	44.888.260	3,6	7	6	5	4	4	8	6	5							8	44,5	5,56	139,80	17,48
194	13	*Quercus ilex*	Encina	4.425.017	44.888.209	1,9	5	3	3												3	11	3,67	34,56	11,52
195	13	*Quercus ilex*	Encina	4.425.027	44.888.166	2	3	3	4	5	3										5	18	3,60	56,55	11,31
196	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.372	44.888.307	4	10	10	4	7	4	4	9	5	3	3					10	58,5	5,85	183,78	18,38
197	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.365	44.888.456	2,7	7	8	7	6	4	3	3								7	38	5,43	119,38	17,05
198	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.333	44.888.475	2,2	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
199	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.672	44.888.273	1,9	4	3	4												3	10,5	3,50	32,99	11,00
200	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.701	44.888.253	1,8	4	4													2	8	4,00	25,13	12,57
201	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.609	44.888.160	1,9	3	4	3												3	10	3,33	31,42	10,47
202	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.553	44.888.111	3,9	9	6	4	3	3	3									6	28	4,67	87,96	14,66
203	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.533	44.888.085	3,7	10	3													2	13	6,50	40,84	20,42
204	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.476	44.888.112	4,3	11	4	10	7											4	32	8,00	100,53	25,13
205	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.414	44.888.099	3,9	10	5	5	4											4	24	6,00	75,40	18,85
206	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.366	44.888.006	3,8	7	7	6	5	8	9	11	8	5	3	3	4	3	4	14	83	5,93	260,75	18,63
207	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.430	44.888.011	3,8	12	5	6	4	3										5	30	6,00	94,25	18,85
208	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.463	44.888.045	2,3	4	4	4	3	5	3	5	3	3						9	34	3,78	106,81	11,87
209	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.541	44.888.058	2,2	7	8	3	5	3										5	26	5,20	81,68	16,34
210	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.573	44.888.055	3	10	6	3												3	19	6,33	59,69	19,90
211	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.602	44.888.056	3,8	10	9	7	4	4	3									6	37	6,17	116,24	19,37
212	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.425	44.887.948	5,8	11	16	8	10	17	4	4	6	3	3					10	82	8,20	257,61	25,76
213	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.479	44.888.009	1,9	6	5	4	3	3	3	3								7	27	3,86	84,82	12,12
214	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.493	44.887.968	3,2	14														1	13,5	13,50	42,41	42,41
215	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.590	44.888.012	2,3	5	3	3	3											4	14	3,50	43,98	11,00
216	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.548	44.888.012	1,7	4	4	3	3	3	3	4								7	24	3,43	75,40	10,77
217	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.529	44.887.983	2,7	11	11													2	21,5	10,75	67,54	33,77
218	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.504	44.887.824	5,7	29														1	29	29,00	91,11	91,11
219	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.559	44.887.746	3,8	16														1	16	16,00	50,27	50,27
220	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.509	44.887.736	4	11	9	5												3	25	8,33	78,54	26,18
221	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.512	44.887.888	4,2	9	6													2	14,5	7,25	45,55	22,78
222	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.558	44.887.869	3,8	5	6	5	3	3	3									6	25	4,17	78,54	13,09
223	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.583	44.887.905	5	24														1	24	24,00	75,40	75,40
224	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.660	44.887.902	4,3	6	5	4	4	3	3	3								7	28	4,00	87,96	12,57
225	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.638	44.887.839	2,8	11	4	3	3	3										5	24	4,80	75,40	15,08
226	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.699	44.887.960	4,1	13	9	8	5	3	3	3								7	44	6,29	138,23	19,75
227	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.653	44.888.011	4	10	7	4	3	3	3	3								7	33	4,71	103,67	14,81
228	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.792	44.888.006	3,6	9	7	8	6		4	3								6	37	6,17	116,24	19,37
229	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.874	44.888.021	3,5	9	7	6	5	4	4	4	3							8	42	5,25	131,95	16,49
230	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.908	44.887.983	4,2	11	10	8	6	4	4	3								7	46	6,57	144,51	20,64
231	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.865	44.888.086	3,6	9	10	7	9	5	5	6	7	4	4	3	5			12	74	6,17	232,48	19,37
232	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.575	44.887.811	5	12	9	4	4	6	5	4	6	10						9	60	6,67	188,50	20,94
233	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.602	44.887.662	2,1	6	6	7	5	4	3	3								7	34	4,86	106,81	15,26
234	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.629	44.887.724	5	11	9													2	20	10,00	62,83	31,42
235	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.680	44.887.754	4,8	7	8	11	9	4	3	3	3	4						9	52	5,78	163,36	18,15
236	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.602	44.887.762	2,1	5	3	3	5											4	16	4,00	50,27	12,57
237	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.644	44.887.781	2,5	5	5	3												3	13	4,33	40,84	13,61
238	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.742	44.887.670	4,6	12	13	4	4	3										5	36	7,20	113,10	22,62
239	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.811	44.887.702	3,3	11	7	5	8	3	9	5	4							8	52	6,50	163,36	20,42
240	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.859	44.887.576	5,3	18	15	7	10	1	1	3								7	55	7,86	172,79	24,68
241	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.753	44.887.802	4,3	31														1	31	31,00	97,39	97,39
242	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.789	44.887.780	2,2	5	4	4												3	13	4,33	40,84	13,61
243	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.794	44.887.809	2,5	6	3	3	3											4	15	3,75	47,12	11,78
244	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.788	44.887.837	4,1	27	24													2	51	25,50	160,22	80,11
245	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.886	44.887.773	3,1	21	22	9	11	6	5	4								7	78	11,14	245,04	35,01
246	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.870	44.887.741	2,5	6	7	8	5	4	4	4	3							8	41	5,13	128,81	16,10
247	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.763	44.887.854	3,3	11	7	4	4	3										5	29	5,80	91,11	18,22
248	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.783	44.887.941	2	5	4	3	3	3										5	18	3,60	56,55	11,31
249	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.918	44.887.833	2,8	11	7	5	4	3	3									6	32,5	5,42	102,10	17,02
250	16	*Pinus halepensis*	Encina	4.425.948	44.887.844	2	8	5	4	4	3	4	3								7	31	4,43	97,39	13,91
251	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.960	44.887.872	1,9	3														1	3	3,00	9,42	9,42
252	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.002	44.887.870	1,8	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
253	16	*Quercus ilex*	Encina	4.425.972	44.887.592	4,5	12	7	4	3	3										5	29	5,80	91,11	18,22
254	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.029	44.887.613	3	8	7	5	5	4	3	3	3							8	38	4,75	119,38	14,92
255	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.078	44.887.674	4,2	24														1	24	24,00	75,40	75,40
256	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.092	44.887.716	4,2	26	16													2	42	21,00	131,95	65,97
257	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.180	44.887.720	2,8	8	6	5	4	4	3	3	4	3						9	40	4,44	125,66	13,96
258	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.123	44.887.546	5	12	6	8	4											4	30	7,50	94,25	23,56
259	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.154	44.887.562	4	7	3	4	4	3	3									6	24	4,00	75,40	12,57
260	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.200	44.887.563	3	7	7	5	4	6	5	3	3	3	4					10	47	4,70	147,66	14,77
261	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.273	44.887.499	4	10	8	6	5	4	3	3								7	38,5	5,50	120,95	17,28
262	16	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.296	44.887.548	4,2	19	16													2	35	17,50	109,96	54,98
263	16	*Quercus ilex*	Encina	4.426.311	4.488.759	3,8	6	5	5	4	3	3	3								7	29	4,14	91,11	13,02
264	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.329	44.887.531	4	10	8	8	3	3										5	32	6,40	100,53	20,11
265	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.329	44.887.647	2	6	5	5	4	3	3									6	26	4,33	81,68	13,61
266	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.367	44.887.566	1,7	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
267	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.373	4.488.748	1,9	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
268	17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.404	44.887.453	3	10	8	8	5	5	6	4	3	4	3					10	56	5,60	175,93	17,59
269	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.421	44.887.484	1,8	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
270	17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.418	44.887.526	1,7	5	4													2	8,5	4,25	26,70	13,35

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
271	17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.443	44.887.502	1,6	5	3	3												3	10,5	3,50	32,99	11,00
272	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.459	44.887.554	2,1	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
273	17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.497	44.887.537	4,2	26	17	19												3	62	20,67	194,78	64,93
274	17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.525	44.887.357	5	18	21	23	9											4	71	17,75	223,05	55,76
275	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.574	44.887.384	2	7	3	3	3											4	16	4,00	50,27	12,57
276	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.636	44.887.433	2,8	8	6	5	4	3	3									6	29	4,83	91,11	15,18
277	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.768	44.887.470	0,5	6	6	4	3	3	4									6	26	4,33	81,68	13,61
278	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.887	44.887.447	4	9	7	6	6	7	8	4	4	5	3	4	3			12	66	5,50	207,35	17,28
279	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.926	44.887.427	3,8	5	4	7	6	4	3									6	29	4,83	91,11	15,18
280	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.907	44.887.367	3,9	10	11	8	10	9	7	8	6	6	5	3				11	83	7,55	260,75	23,70
281	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.900	44.887.324	2,5	7	3	4	3	4										5	21	4,20	65,97	13,19
282	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.862	44.887.332	4,7	11	7	4	4											4	25,5	6,38	80,11	20,03
283	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.879	44.887.299	5	8	10	9	10	7	6	4	4	5						9	63	7,00	197,92	21,99
284	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.839	44.887.273	5	13	11	7	6	7										5	44	8,80	138,23	27,65
285	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.776	44.887.299	4,5	11	8	7	6	6	5	6	4	4	4	5	4			12	70	5,83	219,91	18,33
286	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.722	44.887.303	4	12	7	4	3											4	26	6,50	81,68	20,42
287	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.722	44.887.303	4,3	11	6	5	4	3	3									6	32	5,33	100,53	16,76
288	17	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.682	44.887.314	3,2	8	9	11												3	28	9,33	87,96	29,32
289	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.698	44.887.375	3,3	10	8	8	9	8	7	6	8	5	5	6	7			12	87	7,25	273,32	22,78
290	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.779	44.887.356	4	11	7	6	5	3	3	4								7	39	5,57	122,52	17,50
291	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.813	44.887.349	4,1	11	7	9	4	3	3	3								7	40	5,71	125,66	17,95
292	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.935	44.887.231	5	13	11	6	7	5	4	4	3							8	53	6,63	166,50	20,81
293	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.002	44.887.301	4,9	11	13	9	7	6	3	3	4							8	56	7,00	175,93	21,99
294	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.050	44.887.314	4	9	4	4	3											4	20	5,00	62,83	15,71
295	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.011	44.887.455	4,9	8	9	7	7	8	10	5	6	3	3					10	66	6,60	207,35	20,73
296	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.993	44.887.507	1,8	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
297	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.082	44.887.565	4,2	9	6	5	7	7	4	4	3	4						9	49	5,44	153,94	17,10
298	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.124	44.887.533	4	7	6	8	6	5	4	6	5	4	3	3	3			12	60	5,00	188,50	15,71
299	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.203	44.887.540	3,8	7	8	4	6	4	3	3	3							8	38	4,75	119,38	14,92
300	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.217	44.887.485	1,9	4	4	3	3											4	14	3,50	43,98	11,00
301	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.245	44.887.295	2,8	7	5	5	6	6	3	3								7	35	5,00	109,96	15,71
302	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.155	44.887.584	1,7	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
303	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.226	44.887.633	3,2	11	5	6	5	8	6	7	3	3	4					10	58	5,80	182,21	18,22
304	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.287	44.887.784	3	8	7	5	4	4	4	3	3							8	38	4,75	119,38	14,92
305	17	*Quercus ilex*	Encina	4.427.331	44.887.795	3,2	9	5	3	3	3										5	23	4,60	72,26	14,45
306	15	*Quercus ilex*	Encina	4.427.480	44.887.995	5	14	15													2	29	14,50	91,11	45,55
307	15	*Quercus ilex*	Encina	4.427.425	44.888.022	2,2	6	5	5	4	3	3	4	3							8	33	4,13	103,67	12,96
308	15	*Quercus ilex*	Encina	4.427.248	44.888.079	3,6	12	6	6	7	8	7	5	5	6						9	62	6,89	194,78	21,64
309	15	*Quercus ilex*	Encina	4.427.257	44.888.192	1,9	5	5	4	3											4	17	4,25	53,41	13,35
310	14	*Quercus ilex*	Encina	4.427.118	44.888.203	2,1	7	6	5	4	4	4	3	4	3	3					10	43	4,30	135,09	13,51
311	14	*Quercus ilex*	Encina	4.427.171	44.888.050	3	8	4	3	3	5	8	6	9	9	7	8	4	4	3	14	81	5,79	254,47	18,18
312	14	*Quercus ilex*	Encina	4.427.167	44.887.997	2,8	6	6	4	4	4	3	3								7	30	4,29	94,25	13,46
313	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.944	44.888.077	2,2	5	5	6	5	4	3	3								7	31	4,43	97,39	13,91
314	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.980	44.888.019	2,2	8	7	6	6	9	3	3	5	4						9	51	5,67	160,22	17,80
315	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.765	44.888.079	2,8	8	9	4	4	3	3									6	31	5,17	97,39	16,23
316	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.614	44.888.124	2,8	7	9	6	6	7	3	4								7	42	6,00	131,95	18,85
317	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.579	44.888.091	2,7	7	8	6	5	4	3									6	33	5,50	103,67	17,28
318	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.569	44.888.042	2,9	7	8	7	5	5	4	5	3	3	6					10	53	5,30	166,50	16,65
319	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.528	44.888.113	2,5	8	9	5	5	4										5	31	6,20	97,39	19,48
320	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.495	44.888.062	3,8	6	7	7	6	6	5	5	4	3	5	3	3	4	3	14	67	4,79	210,49	15,03
321	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.463	44.888.091	2,3	8	6	5	6	4	3	3	5	4						9	44	4,89	138,23	15,36
322	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.417	44.888.037	2	5	5	3	4	3	5	6	4	3	3					10	41	4,10	128,81	12,88
323	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.620	44.888.000	2,8	8	7	3												3	18	6,00	56,55	18,85
324	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.649	44.888.020	2,8	7	7	8	6	3	4	8	5	4	3	3	3			12	61	5,08	191,64	15,97
325	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.682	44.888.032	2,9	6	7	4	3	3										5	23	4,60	72,26	14,45
326	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.713	44.888.009	2,6	6	4	4	6	7	5									6	32	5,33	100,53	16,76
327	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.753	44.887.997	2,5	5	6	7	4	4	4	3	5	5	4	4	3			12	54	4,50	169,65	14,14
328	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.610	44.888.316	1,9	6	7	4	3	3										5	23	4,60	72,26	14,45
329	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.554	44.888.266	2,9	5	5	4	6											4	20	5,00	62,83	15,71
330	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.509	44.888.261	2,8	8	5	8	4	3										5	27,5	5,50	86,39	17,28
331	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.477	44.888.264	2,8	4	3	3	4	5	5									6	24	4,00	75,40	12,57
332	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.448	44.888.277	2,8	6	7	4	4											4	21	5,25	65,97	16,49
333	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.641	44.888.287	1,9	5	5													2	9,5	4,75	29,85	14,92
334	14	*Uimus pumila*	Olmo de Siberia	4.426.685	44.888.456	7,3	19	6	6												3	30,5	10,17	95,82	31,94
335	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.416	44.888.295	1,9	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
336	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.402	44.888.318	2,2	5	5	5	3											4	17	4,25	53,41	13,35
337	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.394	44.888.345	2	5	4													2	9	4,50	28,27	14,14
338	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.390	44.888.376	2,4	5	4	3												3	12	4,00	37,70	12,57
339	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.424	44.888.384	3	6														1	5,5	5,50	17,28	17,28
340	14	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.270	44.888.218	2,2	11														1	11	11,00	34,56	34,56
341	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.143	44.888.299	1,8	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
342	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.063	44.888.299	2	5	4	4	5	3	3	3	3							8	30	3,75	94,25	11,78
343	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.010	44.888.388	2,2	5	4	6	8											4	22,5	5,63	70,69	17,67
344	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.915	44.888.292	4,2	3	3	6	5	4	3	5	3	3	4					10	39	3,90	122,52	12,25
345	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.858	44.888.287	4	8	6	6	4	4	4	3	3							8	37,5	4,69	117,81	14,73
346	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.878	44.888.204	4,1	7	6	5	4	3	3	3	3	3						9	37	4,11	116,24	12,92
347	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.931	44.888.553	2,2	5	6	3	3											4	16,5	4,13	51,84	12,96
348	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.842	44.888.594	1,8	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
349	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.622	44.887.875	4,8	14	1	5	5	4	4									6	33	5,50	103,67	17,28
350	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.659	4.488.791	1,8	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
351	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.675	44.887.880	1	4	3	3												3	9,5	3,17	29,85	9,95
352	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.724	44.887.885	2,2	4														1	4	4,00	12,57	12,57
353	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.775	44.887.931	5	18	8													2	26	13,00	81,68	40,84
354	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.728	44.887.931	5	12	10	8												3	30	10,00	94,25	31,42
355	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.682	44.887.943	5	18	5													2	23	11,50	72,26	36,13
356	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.582	44.887.960	2,3	5	5	9	4											4	23	5,75	72,26	18,06
357	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.559	44.887.931	3	11	4	7												3	22	7,33	69,12	23,04
358	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.537	44.887.905	2,8	14	12	6	4											4	36	9,00	113,10	28,27
359	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.506	44.887.884	2,8	9	7	9												3	25	8,33	78,54	26,18
360	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.486	44.887.914	2,7	5	11	4	3	3										5	26	5,20	81,68	16,34

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
361	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.359	44.887.854	1,8	3	4													2	6,5	3,25	20,42	10,21
362	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.357	44.887.813	1,8	4														1	4	4,00	12,57	12,57
363	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.300	44.887.838	1,7	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
364	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.327	44.887.906	3,2	5	3													2	7,5	3,75	23,56	11,78
365	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.460	44.887.761	1,9	4	4	4												3	12	4,00	37,70	12,57
366	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.532	44.887.735	3,2	17	9	10	11	13										5	60	12,00	188,50	37,70
367	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.586	44.887.751	1,9	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
368	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.611	44.887.723	1,8	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
369	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.640	44.887.744	2,1	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
370	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.633	44.887.779	2,1	4	4	3	3											4	14	3,50	43,98	11,00
371	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.614	44.887.802	2	7	7	6	5											4	25	6,25	78,54	19,64
372	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.694	44.887.735	3,4	9	10	9	8	5	5	7	7							8	60	7,50	188,50	23,56
373	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.697	44.887.812	3,2	4	9	4	4											4	21	5,25	65,97	16,49
374	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.749	44.887.792	3,2	2	12	10	8											4	32	8,00	100,53	25,13
375	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.847	44.887.813	4,4	17	10	1	8	8	7									6	51	8,50	160,22	26,70
376	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.888	44.887.838	2,5	8	4	4	3	3	3	5								7	29,5	4,21	92,68	13,24
377	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.927	44.887.729	3,6	12	7	9	8	7										5	43	8,60	135,09	27,02
378	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.979	44.887.699	3,6	11	9	4	5	3	3	3								7	38	5,43	119,38	17,05
379	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.980	44.887.658	3,6	10	8	6	5	3	3									6	35	5,83	109,96	18,33
380	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.816	44.887.701	2,5	8	4	4	3											4	19	4,75	59,69	14,92
381	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.752	44.887.672	2,6	9	7	7	5	3	3									6	34	5,67	106,81	17,80
382	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.760	44.887.727	2	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
383	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.701	44.887.638	3,2	11	10	8	10	8	4	4								7	55	7,86	172,79	24,68
384	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.679	44.887.623	3	11	10	9	9	8	6	4								7	57	8,14	179,07	25,58
385	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.654	44.887.603	2,2	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
386	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.669	44.887.539	1,9	3	3	3	3	3										5	15	3,00	47,12	9,42
387	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.581	44.887.588	3,6	8	10	5												3	22,5	7,50	70,69	23,56
388	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.596	44.887.658	3,2	7	5	4	3	4	4									6	27	4,50	84,82	14,14
389	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.532	44.887.640	3,2	7	6	8	6	6	5									6	38	6,33	119,38	19,90
390	17	*Quercus ilex*	Encina	4.426.521	44.887.679	3,2	5	4	3	3	6										5	21	4,20	65,97	13,19
391	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.893	44.890.164	2,1	8														1	8	8,00	25,13	25,13
392	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.993	44.890.156	2,1	6														1	6	6,00	18,85	18,85
393	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.006	44.890.280	1,8	5	5													2	10	5,00	31,42	15,71
394	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.037	44.890.270	2,6	10														1	10	10,00	31,42	31,42
395	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.094	44.890.251	2,1	7														1	7	7,00	21,99	21,99
396	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.145	44.890.237	2,2	8														1	8	8,00	25,13	25,13
397	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.189	44.890.224	2,2	8														1	8	8,00	25,13	25,13
398	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.098	44.890.355	1,9	5														1	5	5,00	15,71	15,71
399	12	*Quercus ilex*	Encina	4.428.134	44.890.510	1,7	6	4	3	3											4	16	4,00	50,27	12,57
400	12	*Ficus carica*	Higuera	4.428.203	44.890.124	4,8	16	11	9												3	36	12,00	113,10	37,70
401	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.301	44.890.274	2	9														1	9	9,00	28,27	28,27
402	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.345	44.890.363	4,7	32														1	32	32,00	100,53	100,53
403	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.390	44.890.410	5,2	27														1	27	27,00	84,82	84,82
404	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.451	44.890.436	4,9	14	15													2	29	14,50	91,11	45,55
405	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.480	44.890.498	4	17														1	17	17,00	53,41	53,41
406	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.512	44.890.434	5,5	28	12													2	39,5	19,75	124,09	62,05
407	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.397	44.890.500	4,5	13	19	21												3	53	17,67	166,50	55,50
408	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.359	44.890.546	3	13														1	13	13,00	40,84	40,84
409	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.374	44.890.601	5,3	28														1	28	28,00	87,96	87,96
410	9	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.161	44.891.035	2,3	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
411	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.254	44.891.027	5,1	32	27													2	59	29,50	185,35	92,68
412	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.304	44.891.098	4,7	36														1	36	36,00	113,10	113,10
413	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.374	44.891.076	5	31														1	31	31,00	97,39	97,39
414	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.323	44.891.014	5,2	38														1	37,5	37,50	117,81	117,81
415	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.492	44.891.231	6	41														1	41	41,00	128,81	128,81
416	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.571	44.891.267	6,2	42														1	42	42,00	131,95	131,95
417	9	*Quercus ilex*	Encina	4.428.580	44.891.156	2,1	9	7	3												3	19	6,33	59,69	19,90
418	9	*Quercus ilex*	Encina	4.428.617	44.891.096	2,5	17														1	17	17,00	53,41	53,41
419	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.540	44.891.054	5,8	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
420	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.503	44.891.105	5,9	31														1	31	31,00	97,39	97,39
421	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.422	44.890.992	6	33														1	32,5	32,50	102,10	102,10
422	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.490	44.890.976	5,9	34														1	34	34,00	106,81	106,81
423	9	*Quercus ilex*	Encina	4.428.534	44.890.940	2,2	10														1	10	10,00	31,42	31,42
424	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.598	44.890.955	6	23														1	23	23,00	72,26	72,26
425	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.567	44.891.002	2,8	13														1	13	13,00	40,84	40,84
426	9	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.347	44.891.251	2,1	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
427	9	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.325	44.891.266	2,1	5	3													2	8	4,00	25,13	12,57
428	9	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.294	44.891.265	2,1	6	5													2	11	5,50	34,56	17,28
429	9	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.265	44.891.253	2,1	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
430	9	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.308	44.891.236	2,1	3	4	4												3	11	3,67	34,56	11,52
431	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.537	44.891.455	2,1	9														1	9	9,00	28,27	28,27
432	9	*Ulmus pumila.*	Olmo de Siberia	4.428.669	44.891.583	10	18	12	18												3	48	16,00	150,80	50,27
433	9	*Prunus dulcis*	Almendro	4.427.836	44.891.241	2,5	5	4	3	3											4	15	3,75	47,12	11,78
434	9	*Ficus carica*	Higuera	4.427.921	44.891.309	2	5	5	3												3	13	4,33	40,84	13,61
435	9	*Ficus carica*	Higuera	4.427.943	44.891.327	2	3	4	3	3	3										5	16	3,20	50,27	10,05
436	9	*Ficus carica*	Higuera	4.427.968	44.891.352	1,9	6	3	3	3	3										5	18	3,60	56,55	11,31
437	9	*Ficus carica*	Higuera	4.427.985	44.891.371	1,9	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
438	9	*Crataegus monogyna*	Majuelo	4.427.942	44.891.014	3,6	6	4	3												3	13	4,33	40,84	13,61
439	9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.427.890	44.890.971	3,6	15														1	14,5	14,50	45,55	45,55
440	9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.427.850	44.890.892	4,4	12														1	12	12,00	37,70	37,70
441	9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.427.904	44.890.788	6,5	25														1	25	25,00	78,54	78,54
442	9	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.427.872	44.890.774	6,5	17	20													2	37	18,50	116,24	58,12
443	9	*Ficus carica*	Higuera	4.427.790	44.890.646	2,3	9	10	7	7											4	33	8,25	103,67	25,92
444	9	*Olea europaea*	Olivo	4.427.769	44.890.617	4,1	11	8	13												3	32	10,67	100,53	33,51
445	9	*Ficus carica*	Higuera	4.427.751	44.890.589	2,2	6	6	6	4	4										5	26	5,20	81,68	16,34
446	9	*Prunus persica*	Melocotonero	4.427.712	44.890.571	3,2	13	10	12												3	35	11,67	109,96	36,65
447	9	*Olea europaea*	Olivo	4.427.679	44.890.536	2,2	10	17	4	4											4	35	8,75	109,96	27,49
448	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.453	44.890.319	10,5	47														1	47	47,00	147,66	147,66
449	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.498	44.890.391	10	40														1	39,5	39,50	124,09	124,09
450	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.396	44.890.394	9,5	41														1	41	41,00	128,81	128,81

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
451	12	*Olea europaea*	Olivo	4.427.606	44.890.373	2,5	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
452	12	*Olea europaea*	Olivo	4.427.561	44.890.394	2,3	4	4	3	3											4	14	3,50	43,98	11,00
453	12	*Olea europaea*	Olivo	4.427.534	44.890.350	2,2	10	7	3	3											4	23	5,75	72,26	18,06
454	12	*Olea europaea*	Olivo	4.427.420	44.890.260	1,9	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
455	12	*Olea europaea*	Olivo	4.427.367	44.890.291	2,2	15	4	3												3	22	7,33	69,12	23,04
456	12	*Olea europaea*	Olivo	4.427.380	44.890.340	1,9	17														1	17	17,00	53,41	53,41
457	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.360	44.890.436	10	52														1	52	52,00	163,36	163,36
458	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.315	44.890.332	8,5	43														1	43	43,00	135,09	135,09
459	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.306	44.890.444	10	32														1	32	32,00	100,53	100,53
460	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.265	44.890.377	12	14														1	14	14,00	43,98	43,98
461	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.230	44.890.362	11	38														1	37,5	37,50	117,81	117,81
462	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.225	44.890.408	10	28														1	28	28,00	87,96	87,96
463	12	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.253	44.890.436	12	45														1	45	45,00	141,37	141,37
464	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.283	44.890.475	12	12	22													2	34	17,00	106,81	53,41
465	9	*Olea europaea*	Olivo	4.427.327	44.890.487	2	14														1	14	14,00	43,98	43,98
466	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.237	44.890.478	11	36														1	36	36,00	113,10	113,10
467	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.178	44.890.450	11,5	36														1	36	36,00	113,10	113,10
468	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.147	44.890.491	11	33														1	33	33,00	103,67	103,67
469	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.201	44.890.505	11,5	29														1	29	29,00	91,11	91,11
470	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.284	44.890.521	12	33														1	33	33,00	103,67	103,67
471	9	*Olea europaea*	Olivo	4.427.225	44.890.442	1,8	12	16													2	28	14,00	87,96	43,98
472	9	*Olea europaea*	Olivo	4.427.199	44.890.420	1,8	27														1	27	27,00	84,82	84,82
473	9	*Olea europaea*	Olivo	4.427.167	44.890.408	1,8	12														1	12	12,00	37,70	37,70
474	8	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.245	44.890.733	12	12	6	6	4	3	3									6	34	5,67	106,81	17,80
475	8	*Olea europaea*	Olivo	4.427.086	44.890.543	2,5	21	33													2	54	27,00	169,65	84,82
476	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.118	44.890.576	12	40														1	40	40,00	125,66	125,66
477	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.041	44.890.597	11	35														1	35	35,00	109,96	109,96
478	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.112	44.890.652	11	41														1	41	41,00	128,81	128,81
479	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.053	44.890.657	11	31														1	31	31,00	97,39	97,39
480	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.006	44.890.705	10	29														1	29	29,00	91,11	91,11
481	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.952	44.890.718	10,5	35														1	35	35,00	109,96	109,96
482	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.948	44.890.956	9,5	10														1	10	10,00	31,42	31,42
483	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.953	44.891.213	11	59														1	58,5	58,50	183,78	183,78
484	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.027	44.891.150	12	67														1	67	67,00	210,49	210,49
485	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.081	44.891.098	10	59														1	59	59,00	185,35	185,35
486	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.053	44.891.275	11,5	52														1	52	52,00	163,36	163,36
487	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.154	44.891.182	9	68														1	68	68,00	213,63	213,63
488	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.146	44.891.054	9,5	51														1	51	51,00	160,22	160,22
489	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.081	44.891.013	10	67														1	67	67,00	210,49	210,49
490	8	*Olea europaea*	Olivo	4.426.990	44.891.049	2,8	24	23													2	46,5	23,25	146,08	73,04
491	8	*Olea europaea*	Olivo	4.426.931	44.891.098	3,4	50														1	50	50,00	157,08	157,08
492	8	*Prunus domestica*	Ciruelo	4.426.964	44.891.161	2,8	13														1	13	13,00	40,84	40,84
493	8	*Cupressus atlantica*	Cedro	4.427.185	44.891.098	9	30														1	30	30,00	94,25	94,25
494	8	*Cupressus atlantica*	Cedro	4.427.252	44.891.035	7,5	25														1	25	25,00	78,54	78,54
495	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.265	44.890.952	4,5	23	19													2	42	21,00	131,95	65,97
496	9	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.443	44.890.873	4,8	13														1	13	13,00	40,84	40,84
497	9	*Ailanthus altissima*	Ailanto	4.427.492	44.890.850	8	11	18	10	16	14										5	68	13,60	213,63	42,73
498	9	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.560	44.890.709	5	8	1	4	4	6	4	4								7	31	4,43	97,39	13,91
499	9	*Catalpa bignonioides*	Catalpa	4.427.666	44.890.794	2,8	3														1	3	3,00	9,42	9,42
500	9	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.399	44.890.630	3	5	4	4	3											4	16	4,00	50,27	12,57
501	9	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.433	44.890.670	3	4	4	3	3											4	14	3,50	43,98	11,00
502	9	*Ailanthus altissima*	Ailanto	4.427.297	44.890.636	3	8	6	4	4											4	22	5,50	69,12	17,28
503	14	*Salix alba*	Sauce	4.426.338	44.888.641	2,1	5	6	5	5	5	4	3	3	3						9	39	4,33	122,52	13,61
504	15	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.931	44.889.069	4,9	9														1	9	9,00	28,27	28,27
505	15	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.955	44.889.143	5	10														1	10	10,00	31,42	31,42
506	15	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.886	44.889.184	7,8	11	11	8	7	5	9									6	50,5	8,42	158,65	26,44
507	15	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.955	44.889.209	4,8	12														1	11,5	11,50	36,13	36,13
508	15	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.952	44.889.249	5,4	8														1	8	8,00	25,13	25,13
509	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.911	44.889.273	6	8														1	8	8,00	25,13	25,13
510	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.979	44.889.294	5,8	11														1	11	11,00	34,56	34,56
511	15	*Salix alba*	Sauce	4.427.834	44.889.243	6,8	3	v													1	3	3,00	9,42	9,42
512	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.830	44.889.327	9	11														1	11	11,00	34,56	34,56
513	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.848	44.889.369	9	12														1	12	12,00	37,70	37,70
514	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.872	44.889.410	10	12														1	12	12,00	37,70	37,70
515	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.876	44.889.317	9	10														1	10	10,00	31,42	31,42
516	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.890	44.889.349	9	15														1	15	15,00	47,12	47,12
517	12	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.935	44.889.350	8	5														1	5	5,00	15,71	15,71
518	12	*Salix alba*	Sauce	4.427.820	44.889.443	3,6	3	v													1	3	3,00	9,42	9,42
519	12	*Salix alba*	Sauce	4.427.782	44.889.626	4,5	3	v													1	3	3,00	9,42	9,42
520	12	*Salix alba*	Sauce	4.427.678	44.890.201	7	4	v													1	4	4,00	12,57	12,57
521	12	*Prunus dulcis*	Almendro	4.427.573	44.890.157	6,8	8	8	6												3	21,5	7,17	67,54	22,51
522	12	*Crataegus monogyna*	Majuelo	4.427.467	44.890.143	5,5	9	8	6	6	9	5									6	43	7,17	135,09	22,51
523	12	*Crataegus monogyna*	Majuelo	4.427.517	44.890.142	5	6	7	6												3	19	6,33	59,69	19,90
524	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.560	44.889.456	2,2	12														1	12	12,00	37,70	37,70
525	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.517	44.889.450	5,8	8	4	4	5											4	20,5	5,13	64,40	16,10
526	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.531	44.889.428	3	4														1	4	4,00	12,57	12,57
527	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.558	44.889.424	2	4														1	4	4,00	12,57	12,57
528	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.541	4.488.941	2	6	4	3	3											4	16	4,00	50,27	12,57
529	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.511	44.889.474	2,2	7	4	4												3	15	5,00	47,12	15,71
530	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.551	44.889.486	4	9	4	4												3	17	5,67	53,41	17,80
531	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.589	44.889.479	3	9														1	9	9,00	28,27	28,27
532	11	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.426.437	44.889.275	4	4	6	5												3	15	5,00	47,12	15,71
533	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.437	44.889.054	2,5	7	4	3												3	13,5	4,50	42,41	14,14
534	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.149	44.889.529	2,1	5	4	4	3	3	3	3								7	25	3,57	78,54	11,22
535	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.113	44.889.577	2	4	5	4	3	3										5	19	3,80	59,69	11,94
536	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.044	44.889.567	1,7	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
537	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.121	44.889.782	2,4	5	4	3	3	3	3	3	3							8	27	3,38	84,82	10,60
538	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.145	44.889.743	2,2	4	4	3	4	3	3									6	21	3,50	65,97	11,00
539	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.230	44.889.725	2,3	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
540	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.938	44.889.688	1,4	5														1	5	5,00	15,71	15,71

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
541	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.872	44.889.725	1,9	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
542	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.922	44.889.906	2	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
543	11	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.832	44.889.889	1,7	7														1	7	7,00	21,99	21,99
544	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.770	44.889.921	2,1	4	4	3	3	3	3	3								7	23	3,29	72,26	10,32
545	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.789	44.890.027	2,1	4	4	4	3	3	3	3	3							8	27	3,38	84,82	10,60
546	11	*Quercus ilex*	Encina	4.425.632	44.890.072	2,4	4	4	4	5	3	3	3	3							8	29	3,63	91,11	11,39
547	11	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.475	44.889.643	3,8	5	4	6												3	14,5	4,83	45,55	15,18
548	11	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.475	44.889.600	4	6	5	3	4	7	4									6	28,5	4,75	89,54	14,92
549	11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.301	44.889.756	9,9	23	8	7	4											4	42	10,50	131,95	32,99
550	11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.325	44.889.741	9,7	19														1	19	19,00	59,69	59,69
551	11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.324	44.889.712	9	16	11													2	27	13,50	84,82	42,41
552	11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.317	44.889.684	9	12														1	12	12,00	37,70	37,70
553	11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.309	44.889.656	7,5	20	15													2	35	17,50	109,96	54,98
554	11	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.297	44.889.630	8	16														1	16	16,00	50,27	50,27
555	10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.300	44.889.602	8,5	17														1	17	17,00	53,41	53,41
556	10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.272	44.889.596	8	20														1	19,5	19,50	61,26	61,26
557	10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.259	44.889.570	8	18														1	18	18,00	56,55	56,55
558	10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.240	44.889.542	8	27														1	27	27,00	84,82	84,82
559	10	*Cupressus arizonica*	Arizonica	4.425.207	44.889.548	2,1	5	7													2	11,5	5,75	36,13	18,06
560	14	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.410	44.889.239	3,2	7	4	3	3											4	16,5	4,13	51,84	12,96
561	14	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.415	44.889.191	3	5	4	3	3	3										5	18	3,60	56,55	11,31
562	14	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.339	44.889.177	2,8	4	4	3												3	10,5	3,50	32,99	11,00
563	14	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.382	44.889.110	1,9	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
564	13	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.425.017	44.889.062	13,5	29	18	16												3	63	21,00	197,92	65,97
565	13	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.176	44.889.050	2,8	5	8	6	4	5	3									6	30,5	5,08	95,82	15,97
566	14	*Ulmus pumila.*	Olmo de Siberia	4.425.369	44.888.887	8	14														1	14	14,00	43,98	43,98
567	14	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.382	44.889.008	3,6	6	3	3	3	3	3	3	3							8	27	3,38	84,82	10,60
568	14	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.382	44.888.964	3,4	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
569	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.399	44.889.152	2,2	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
570	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.628	44.889.039	2,6	6	4	4	3	3	3									6	23	3,83	72,26	12,04
571	14	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.699	44.889.103	1,8	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
572	14	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.425.755	44.889.140	1,8	6														1	5,5	5,50	17,28	17,28
573	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.875	44.889.053	2,7	6	3	3												3	12	4,00	37,70	12,57
574	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.044	44.889.026	2,1	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
575	14	*Quercus ilex*	Encina	4.425.986	44.889.161	2	5	3													2	7,5	3,75	23,56	11,78
576	14	*Quercus ilex*	Encina	4.426.096	4.488.901	2	4	3													2	6,5	3,25	20,42	10,21
577	14	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.107	44.889.053	2,4	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
578	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.098	44.889.307	2,2	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
579	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.080	4.488.937	1,9	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
580	11	*Quercus ilex*	Encina	4.426.007	44.889.327	2,1	4														1	4	4,00	12,57	12,57
581	10	*Celtis australis*	Almez	4.425.321	44.889.975	3,8	4														1	3,5	3,50	11,00	11,00
582	10	*Celtis australis*	Almez	4.425.271	44.889.912	2,4	4														1	4	4,00	12,57	12,57
583	10	*Celtis australis*	Almez	4.425.210	4.488.984	2	4														1	3,5	3,50	11,00	11,00
584	10	*Celtis australis*	Almez	4.425.311	44.890.280	3	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
585	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.425.271	44.890.221	3,8	4														1	4	4,00	12,57	12,57
586	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.425.229	44.890.172	3	4														1	4	4,00	12,57	12,57
587	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.425.189	44.890.120	3,5	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
588	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.425.142	4.489.006	4	5														1	5	5,00	15,71	15,71
589	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.425.107	44.890.008	3,5	5														1	5	5,00	15,71	15,71
590	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.425.066	44.889.950	4	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
591	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.425.024	44.889.892	3,8	5														1	5	5,00	15,71	15,71
592	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.982	44.889.837	3,8	5														1	5	5,00	15,71	15,71
593	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.941	44.889.782	4,2	5														1	4,8	4,80	15,08	15,08
594	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.906	44.889.715	4	6														1	6	6,00	18,85	18,85
595	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.845	44.889.647	4	5														1	5	5,00	15,71	15,71
596	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.810	44.889.590	4	4														1	4	4,00	12,57	12,57
597	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.770	44.889.540	3,8	5														1	5	5,00	15,71	15,71
598	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.587	44.889.595	3,1	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
599	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.638	44.889.660	4	7														1	7	7,00	21,99	21,99
600	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.686	44.889.717	5	3	4													2	6,9	3,45	21,68	10,84
601	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.714	4.488.977	3	8														1	8	8,00	25,13	25,13
602	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.773	44.889.836	5,2	9	4	4	4	3	3									6	27	4,50	84,82	14,14
603	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.849	44.889.940	4,8	8														1	8	8,00	25,13	25,13
604	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.885	44.889.998	5	7														1	6,5	6,50	20,42	20,42
605	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.931	44.890.054	5,2	7	4	4												3	15	5,00	47,12	15,71
606	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.979	44.890.109	5,2	4														1	4	4,00	12,57	12,57
607	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.425.017	44.890.160	5,2	8														1	8	8,00	25,13	25,13
608	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.425.060	44.890.225	5,2	4														1	4	4,00	12,57	12,57
609	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.425.099	44.890.276	5,2	8	4	3	3											4	18	4,50	56,55	14,14
610	10	*Thuja occidentalis*	Tuya	4.425.145	44.890.332	1,5	65														1	65	65,00	204,20	204,20
611	10	*Thuja occidentalis*	Tuya	4.425.202	44.890.309	1,5	4														1	4	4,00	12,57	12,57
612	10	*Thuja occidentalis*	Tuya	4.425.073	44.890.379	1,5	4														1	4	4,00	12,57	12,57
613	10	*Thuja occidentalis*	Tuya	4.424.966	44.890.421	1,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
614	10	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	4.424.925	44.890.453	3,5	4														1	4	4,00	12,57	12,57
615	10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.424.954	44.890.355	3	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
616	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.928	44.890.319	3	4														1	3,8	3,80	11,94	11,94
617	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.877	44.890.265	3	4														1	4	4,00	12,57	12,57
618	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.842	44.890.197	3,5	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
619	10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.424.807	44.890.155	3	4														1	4	4,00	12,57	12,57
620	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.765	44.890.102	2,8	3														1	3	3,00	9,42	9,42
621	10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.424.545	44.889.803	3	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
622	10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.424.520	44.889.770	3	4	3	3												3	9,5	3,17	29,85	9,95
623	10	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.424.497	44.889.737	3,2	4	3	3												3	9,5	3,17	29,85	9,95
624	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.291	44.889.750	4	6														1	6	6,00	18,85	18,85
625	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.337	44.889.801	4	4														1	4	4,00	12,57	12,57
626	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.372	44.889.854	4	4														1	4	4,00	12,57	12,57
627	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.413	44.889.917	4	4														1	4	4,00	12,57	12,57
628	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.472	44.889.978	4	4														1	4	4,00	12,57	12,57
629	10	*Ailanthus altissima*	Ailanto	4.424.426	44.890.032	4	10														1	10	10,00	31,42	31,42
630	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.513	44.890.047	3,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
631	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.554	44.890.087	3,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
632	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.671	44.890.252	3,6	5														1	5	5,00	15,71	15,71
633	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.714	44.890.314	3,8	7														1	7	7,00	21,99	21,99
634	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.749	44.890.369	4	7														1	7	7,00	21,99	21,99
635	10	*Platanus hispanica*	Plátano de sombra de	4.424.793	44.890.417	4,2	8														1	7,8	7,80	24,50	24,50
636	10	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	4.424.793	44.890.496	0,6	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
637	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.653	44.890.465	3,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
638	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.565	44.890.355	3,6	5														1	4,8	4,80	15,08	15,08
639	10	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.424.501	44.890.231	4,2	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
640	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.431	44.890.340	3	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
641	10	*Celtis australis*	Almez	4.424.479	44.890.417	3,2	4														1	4	4,00	12,57	12,57
642	10	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	4.424.541	44.890.493	3,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
643	7	*Liquidambar styraciflua*	Liquidambar	4.424.450	44.890.636	3,8	4														1	4	4,00	12,57	12,57
644	7	*Celtis australis*	Almez	4.424.367	4.489.067	3,2	3														1	3	3,00	9,42	9,42
645	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.081	44.890.875	4,5	31														1	31	31,00	97,39	97,39
646	7	*Celtis australis*	Almez	4.424.116	44.890.889	4	5	3													2	7,5	3,75	23,56	11,78
647	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.869	4.489.090	4	11	14	9												3	34	11,33	106,81	35,60
648	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.877	44.890.936	6,5	25	26													2	50,5	25,25	158,65	79,33
649	7	*Quercus ilex*	Encina	4.423.917	44.890.924	2	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
650	7	*Quercus ilex*	Encina	4.423.964	44.890.975	2	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
651	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.784	44.891.063	3	23	15													2	37,5	18,75	117,81	58,91
652	7	*Quercus ilex*	Encina	4.423.847	44.891.091	2,1	6	4	3	3	3	3	3								7	24,5	3,50	76,97	11,00
653	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.898	44.891.078	1,6	9	8													2	16,7	8,35	52,46	26,23
654	7	*Quercus ilex*	Encina	4.423.927	44.891.038	1,9	5	3	3												3	11	3,67	34,56	11,52
655	7	*Quercus ilex*	Encina	4.423.880	44.891.210	1,5	5	3	3												3	10,5	3,50	32,99	11,00
656	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.611	44.891.430	8,5	34	27													2	60,5	30,25	190,07	95,03
657	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.686	44.891.466	7	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
658	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.693	44.891.433	7,2	29														1	29	29,00	91,11	91,11
659	7	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.423.720	44.891.400	3,6	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
660	7	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.611	44.891.438	1,5	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
661	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.591	44.891.459	2,5	5	4	3												3	12	4,00	37,70	12,57
662	7	*Crataegus monogyna*	Majuelo	4.424.563	44.891.469	2,8	3	3	v												2	6	3,00	18,85	9,42
663	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.522	44.891.489	2	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
664	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.553	44.891.515	1,4	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
665	7	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.488	44.891.594	1,9	8	3													2	10,5	5,25	32,99	16,49
666	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.560	44.891.599	2,3	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
667	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.599	44.891.617	1,8	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
668	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.711	44.891.632	2,8	4	4	3	3	3	3									6	20	3,33	62,83	10,47
669	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.789	44.891.702	4	6	5	4	4	3	3									6	25	4,17	78,54	13,09
670	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.757	44.891.662	3,2	5	5	3	3											4	15,5	3,88	48,69	12,17
671	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.696	44.891.696	3	4	6	3	3											4	16	4,00	50,27	12,57
672	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.725	44.891.707	1,8	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
673	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.687	44.891.735	2,6	5	3	4	3	3	3									6	21	3,50	65,97	11,00
674	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.613	44.891.693	7,2	6	5	3												3	14	4,67	43,98	14,66
675	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.570	44.891.701	2,4	7	7	4	3											4	20,5	5,13	64,40	16,10
676	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.531	44.891.733	3,1	6	4	4												3	13,5	4,50	42,41	14,14
677	7	*Quercus ilex*	Encina	4.424.491	44.891.747	3	5	3	3	3	4										5	18	3,60	56,55	11,31
678	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.520	44.891.800	3,2	5	3													2	7,5	3,75	23,56	11,78
679	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.757	44.891.873	2,8	6	4	3	3	3	3									6	21,5	3,58	67,54	11,26
680	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.712	44.891.802	1,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
681	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.883	44.891.945	3	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
682	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.961	44.892.054	9,8	12														1	12	12,00	37,70	37,70
683	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.579	44.891.844	1,9	5	6													2	10,5	5,25	32,99	16,49
684	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.734	44.892.093	2,4	5	3	4	3											4	14,5	3,63	45,55	11,39
685	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.718	44.892.184	2,6	4	6													2	9,5	4,75	29,85	14,92
686	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.659	44.892.180	2	8	3													2	10,5	5,25	32,99	16,49
687	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.758	44.892.291	8	30	24	21	12											4	86,5	21,63	271,75	67,94
688	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.671	44.892.388	2,8	5	5	4	3	3	3									6	23,4	3,90	73,51	12,25
689	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.644	44.892.493	8,2	11	2	21	14	13	16	18	13							8	106	13,25	333,01	41,63
690	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.722	44.892.566	6	29														1	29	29,00	91,11	91,11
691	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.754	44.892.532	5,8	17	16													2	32,5	16,25	102,10	51,05
692	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.849	44.892.529	6,2	17	16	21	23											4	77	19,25	241,90	60,48
693	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.878	44.892.504	4	16	14													2	30	15,00	94,25	47,12
694	4	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.895	44.892.541	4	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
695	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.951	44.892.632	4,5	31														1	30,5	30,50	95,82	95,82
696	4	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.925	44.892.698	3,5	6	6	5	3	3	3	3								7	29	4,14	91,11	13,02
697	4	*Quercus ilex*	Encina	4.425.012	44.892.681	2	6														1	6	6,00	18,85	18,85
698	4	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.063	44.892.492	4	6	5	5	4	4	3	3								7	30	4,29	94,25	13,46
699	4	*Quercus ilex*	Encina	4.425.089	44.892.465	2,2	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
700	4	*Quercus ilex*	Encina	4.425.059	44.892.208	2,2	3	3	3	3	3										5	15	3,00	47,12	9,42
701	4	*Quercus ilex*	Encina	4.425.142	44.892.213	2	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
702	4	*Quercus ilex*	Encina	4.425.063	44.892.153	1,8	4	4	3	3	3	3									6	20	3,33	62,83	10,47
703	4	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.180	44.891.940	2,1	5	5	4	4	5	3	3	3	3						9	35	3,89	109,96	12,22
704	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.549	44.892.115	2,5	4	3	3	3	3	3	3								7	22	3,14	69,12	9,87
705	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.490	44.892.094	2,5	5	4	3												3	11,5	3,83	36,13	12,04
706	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.475	44.892.021	2,5	4	3	3												3	9,5	3,17	29,85	9,95
707	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.479	44.891.980	2	4	3	3	3	3										5	16	3,20	50,27	10,05
708	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.389	44.892.025	3,2	5	4	3	7											4	19	4,75	59,69	14,92
709	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.349	44.892.061	3,8	8	9	5	3											4	24,5	6,13	76,97	19,24
710	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.300	44.892.117	2,6	8	7	6	4	4	3									6	31,5	5,25	98,96	16,49
711	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.346	44.892.124	2,6	9	8	6	8	4										5	35	7,00	109,96	21,99
712	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.316	44.892.162	2	6	4													2	10	5,00	31,42	15,71
713	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.289	44.892.200	3,2	6	10	5	4											4	24,5	6,13	76,97	19,24
714	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.341	44.892.200	1,8	7	3													2	9,5	4,75	29,85	14,92
715	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.368	44.892.164	2,2	5	7													2	12	6,00	37,70	18,85
716	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.387	44.892.140	2	5	8													2	12,5	6,25	39,27	19,64
717	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.408	44.892.119	1,8	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
718	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.434	44.892.112	1,8	6	6	3												3	15	5,00	47,12	15,71
719	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.405	44.892.164	2,3	7	4	3												3	13,8	4,60	43,35	14,45
720	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.501	44.892.251	2	4	4	3												3	10,5	3,50	32,99	11,00

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
721	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.401	44.892.281	2,6	4														1	4	4,00	12,57	12,57
722	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.387	44.892.315	2,6	6	4	3												3	13	4,33	40,84	13,61
723	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.420	44.892.358	2,4	4	5	3												3	11	3,67	34,56	11,52
724	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.237	44.892.391	2,2	5	5	3												3	12,5	4,17	39,27	13,09
725	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.281	44.892.376	2,1	6	4	4	3											4	17	4,25	53,41	13,35
726	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.324	44.892.397	1,8	5	7	4	3	3										5	22	4,40	69,12	13,82
727	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.378	44.892.391	1,8	4														1	4	4,00	12,57	12,57
728	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.331	44.892.438	2,2	6	6													2	11,5	5,75	36,13	18,06
729	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.350	44.892.483	2	7	4	3	3											4	16,5	4,13	51,84	12,96
730	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.369	44.892.466	1,8	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
731	4	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.424	44.892.451	2	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
732	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.433	44.892.521	2,1	5	3	6												3	13	4,33	40,84	13,61
733	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.292	44.892.471	1,8	5	3													2	7,5	3,75	23,56	11,78
734	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.243	44.892.493	1,7	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
735	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.291	44.892.515	1,8	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
736	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.303	44.892.562	1,9	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
737	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.315	44.892.613	2	4	3													2	7	3,50	21,99	11,00
738	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.342	44.892.631	1,8	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
739	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.455	44.892.720	2,6	9	5	7	7	5										5	31,5	6,30	98,96	19,79
740	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.472	44.892.910	3	13	16	8												3	36,5	12,17	114,67	38,22
741	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.394	44.892.847	2	4	3	4	3											4	13	3,25	40,84	10,21
742	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.347	44.892.840	2	5	4	3												3	12	4,00	37,70	12,57
743	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.333	44.892.902	2	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
744	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.301	44.892.893	2,4	4	3	3	3											4	12,5	3,13	39,27	9,82
745	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.271	44.892.762	2,2	4	3	3	3	3										5	16	3,20	50,27	10,05
746	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.268	44.892.680	2	3	3	3	3											4	12	3,00	37,70	9,42
747	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.219	44.892.649	1,8	3	3	3												3	9	3,00	28,27	9,42
748	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.164	44.892.659	1,9	4	4	3	3											4	13,5	3,38	42,41	10,60
749	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.195	44.892.880	1,9	5	4	3												3	12	4,00	37,70	12,57
750	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.083	44.892.888	1,8	5														1	5	5,00	15,71	15,71
751	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.232	44.893.052	2	5	5	3												3	13	4,33	40,84	13,61
752	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.255	44.893.111	3,2	9	10	4	7											4	29,5	7,38	92,68	23,17
753	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.260	44.893.215	2,2	8	3													2	10,5	5,25	32,99	16,49
754	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.292	44.893.289	2	5	4	3												3	11,5	3,83	36,13	12,04
755	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.197	44.893.293	3,6	8	6	4	4											4	21,5	5,38	67,54	16,89
756	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.162	44.893.363	2,4	4	3	3	3											4	13	3,25	40,84	10,21
757	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.112	44.893.346	2,2	5	4	3	3											4	15	3,75	47,12	11,78
758	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.093	44.893.308	2	6	3	3	3											4	14,5	3,63	45,55	11,39
759	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.059	44.893.315	1,56	5	4													2	9	4,50	28,27	14,14
760	1	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.217	44.893.488	2,5	4	4													2	7,5	3,75	23,56	11,78
761	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.264	44.893.510	2,6	4														1	3,5	3,50	11,00	11,00
762	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.075	44.893.669	1,8	4	6	6	6											4	22	5,50	69,12	17,28
763	1	*Quercus ilex*	Encina	4.424.010	44.893.688	2,8	5	3	4												3	11,5	3,83	36,13	12,04
764	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.828	44.893.574	4	22														1	22	22,00	69,12	69,12
765	1	*Quercus ilex*	Encina	4.423.831	44.893.537	2,2	3	3	3	3											4	12	3,00	37,70	9,42
766	1	*Quercus ilex*	Encina	4.423.836	44.893.400	2	6														1	5,5	5,50	17,28	17,28
767	1	*Quercus ilex*	Encina	4.423.868	44.893.374	1,8	5	3													2	7,5	3,75	23,56	11,78
768	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.572	44.893.604	4,2	12	9	11	12	7	11									6	61,5	10,25	193,21	32,20
769	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.608	44.893.598	4	7	6	6	4	4										5	27	5,40	84,82	16,96
770	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.688	44.893.567	2,1	4	4	3	3											4	13,5	3,38	42,41	10,60
771	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.691	44.893.541	4,2	11	14	10												3	34	11,33	106,81	35,60
772	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.423.661	44.893.547	3,6	5	3	3												3	11	3,67	34,56	11,52
773	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.710	44.893.416	4	13	10	10												3	32	10,67	100,53	33,51
774	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.711	44.893.344	4,1	12	14	7	8											4	41	10,25	128,81	32,20
775	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.724	44.893.197	4,6	11	8	8	6											4	33	8,25	103,67	25,92
776	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.772	44.893.171	5	13	8													2	21	10,50	65,97	32,99
777	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.826	44.893.086	4,6	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
778	1	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.423.903	44.893.049	4,5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
779	1	*Quercus ilex*	Encina	4.423.934	44.893.126	2	4	4													2	8	4,00	25,13	12,57
780	1	*Quercus ilex*	Encina	4.423.947	44.893.099	1,8	4	4													2	7,5	3,75	23,56	11,78
781	1	*Quercus ilex*	Encina	442.401	44.893.031	1,8	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
782	1	*Ailanthus altissima*	Ailanto	442.385	44.893.044	2,2	4	3	3												3	10	3,33	31,42	10,47
783	1	*Ailanthus altissima*	Ailanto	4.423.798	44.893.045	2,4	10	4													2	13,5	6,75	42,41	21,21
784	4	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.423.902	44.892.865	3,2	9	11	7	7											4	33	8,25	103,67	25,92
785	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.019	44.892.346	4,8	15														1	14,5	14,50	45,55	45,55
786	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.074	44.892.341	5,2	17														1	16,5	16,50	51,84	51,84
787	4	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.059	44.892.310	5	12	10	10												3	31,5	10,50	98,96	32,99
788	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.037	44.892.329	4,6	6	9	10	6											4	30	7,50	94,25	23,56
789	4	*Quercus ilex*	Encina	4.424.204	44.892.039	1,6	3	3													2	6	3,00	18,85	9,42
790	7	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.107	44.891.714	4,8	17														1	17	17,00	53,41	53,41
791	13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.462	44.889.206	8	17	18													2	35	17,50	109,96	54,98
792	13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.483	44.889.238	8,5	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
793	13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.511	44.889.198	8	16														1	16	16,00	50,27	50,27
794	13	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.535	44.889.220	10	33														1	33	33,00	103,67	103,67
795	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.513	44.889.258	8,5	28														1	27,5	27,50	86,39	86,39
796	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.565	44.889.246	8,5	27	21													2	47	23,50	147,66	73,83
797	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.543	44.889.283	9	20														1	20	20,00	62,83	62,83
798	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.502	44.889.308	8,2	19														1	18,8	18,80	59,06	59,06
799	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.582	44.889.277	8,6	12	20													2	31,5	15,75	98,96	49,48
800	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.607	44.889.303	8,4	22														1	22	22,00	69,12	69,12
801	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.575	44.889.318	9	26														1	26	26,00	81,68	81,68
802	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.607	44.889.337	9,1	18	8	5												3	31	10,33	97,39	32,46
803	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.587	44.889.357	8,6	9	4	3												3	16	5,33	50,27	16,76
804	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.551	44.889.346	9	12														1	11,5	11,50	36,13	36,13
805	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.522	44.889.342	8,6	25														1	25	25,00	78,54	78,54
806	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.492	44.889.357	8,4	17	10													2	26,5	13,25	83,25	41,63
807	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.456	44.889.363	9	6														1	5,5	5,50	17,28	17,28
808	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.442	44.889.330	8,6	23														1	22,5	22,50	70,69	70,69
809	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.415	44.889.311	8,4	17														1	17	17,00	53,41	53,41
810	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.441	44.889.284	9	24														1	24	24,00	75,40	75,40

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
811	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.460	44.889.259	9,3	19														1	19	19,00	59,69	59,69
812	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.430	44.889.226	9	15														1	15	15,00	47,12	47,12
813	10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.441	44.889.284	6	5	6													2	10,8	5,40	33,93	16,96
814	10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.368	44.889.293	6,2	3	3	3	3	v										4	12	3,00	37,70	9,42
815	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.351	44.889.380	8,6	30														1	30	30,00	94,25	94,25
816	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.359	44.889.409	9	23														1	23	23,00	72,26	72,26
817	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.372	44.889.440	8,6	22														1	22	22,00	69,12	69,12
818	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.398	44.889.466	8,4	15	14	4												3	32,5	10,83	102,10	34,03
819	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.398	44.889.371	8,6	19	12													2	31	15,50	97,39	48,69
820	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	442.442	44.889.399	9	17														1	16,5	16,50	51,84	51,84
821	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.439	44.889.427	8,6	14	14	5												3	33	11,00	103,67	34,56
822	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.471	44.889.447	8,4	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
823	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.489	44.889.474	8	19	21													2	40	20,00	125,66	62,83
824	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.463	44.889.478	9	22														1	22	22,00	69,12	69,12
825	10	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.424.429	44.889.476	8,8	24														1	24	24,00	75,40	75,40
826	10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.406	44.889.493	7,2	5														1	5	5,00	15,71	15,71
827	10	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.376	44.889.474	7,8	5														1	4,5	4,50	14,14	14,14
828	10	*Abies alba*	Abeto	4.424.309	44.889.398	2,5	4														1	4	4,00	12,57	12,57
829	10	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.538	44.889.114	6	8	9	9	6	4	7									6	42,5	7,08	133,52	22,25
830	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.427	44.893.578	7	13	5	14												3	32	10,67	100,53	33,51
831	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.464	44.893.587	7	15														1	15	15,00	47,12	47,12
832	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.419	44.893.658	7	17														1	17	17,00	53,41	53,41
833	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.388	44.893.644	7	9	11													2	19,5	9,75	61,26	30,63
834	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.389	44.893.587	7	9	8	11	11	9										5	47	9,40	147,66	29,53
835	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.439	44.893.617	7	10														1	10	10,00	31,42	31,42
836	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.373	44.893.616	7	15														1	15	15,00	47,12	47,12
837	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	442.424	44.893.660	8	11	6													2	17	8,50	53,41	26,70
838	1	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.424.593	44.245.926	5	7	5													2	11,5	5,75	36,13	18,06
839	1	*Populus alba*	Chopo, álamo	442.457	44.893.351	4,5	6	3	3	3											4	15	3,75	47,12	11,78
840	1	*Prunus dulcis*	Almendro	4.424.543	44.893.249	5,2	9	8	7	5	6	5									6	39,5	6,58	124,09	20,68
841	1	*Cupressus arizonica*	Arizónica	4.424.569	44.893.220	7,6	22														1	22	22,00	69,12	69,12
842	1	*Cupressus arizonica*	Arizónica	4.424.601	44.893.191	7,6	23	10	23												3	55,5	18,50	174,36	58,12
843	1	*Cupressus arizonica*	Arizónica	442.467	44.893.275	7,15	14	11	12	12	7	7									6	62	10,33	194,78	32,46
844	1	*Eucaliptus globulus*	Eucalipto	4.424.693	44.893.239	14,5	30	22	15												3	66,5	22,17	208,92	69,64
845	1	*Eucaliptus globulus*	Eucalipto	4.424.730	44.893.270	4	53	10													2	63	31,50	197,92	98,96
846	1	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.878	44.893.182	10	7	6	4												3	16,9	5,63	53,09	17,70
847	1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.819	44.893.122	7,5	13	4	6												3	22,5	7,50	70,69	23,56
848	1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.819	44.893.082	4	5	5	3												3	13	4,33	40,84	13,61
849	1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.878	44.893.012	4,2	8	4													2	12	6,00	37,70	18,85
850	1	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.909	44.893.012	9,1	8	6													2	14	7,00	43,98	21,99
851	4	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.424.909	44.892.947	6,8	13	8	4	4											4	29	7,25	91,11	22,78
852	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.915	44.892.897	6,6	13	4	6	4											4	26,5	6,63	83,25	20,81
853	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.947	44.892.876	7	16	6													2	21	10,50	65,97	32,99
854	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.987	44.892.857	7,2	11	8													2	19	9,50	59,69	29,85
855	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.014	44.892.906	6,6	12														1	11,5	11,50	36,13	36,13
856	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.980	44.892.919	6,8	16														1	16	16,00	50,27	50,27
857	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.424.951	44.892.940	7	8														1	8	8,00	25,13	25,13
858	4	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.424.957	44.892.824	4	6	3	3												3	11,5	3,83	36,13	12,04
859	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.213	44.893.205	4,6	7	5	7	4	3										5	25,5	5,10	80,11	16,02
860	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.246	44.893.173	4,2	11														1	11	11,00	34,56	34,56
861	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.156	44.893.136	3	7	6													2	13	6,50	40,84	20,42
862	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.181	44.893.104	3,2	12														1	11,5	11,50	36,13	36,13
863	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.194	44.893.070	4	6														1	6	6,00	18,85	18,85
864	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.213	44.893.046	4,2	10														1	9,5	9,50	29,85	29,85
865	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.242	44.893.025	3,8	9														1	8,5	8,50	26,70	26,70
866	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.279	44.892.999	4,2	13														1	12,5	12,50	39,27	39,27
867	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.251	44.893.059	5	9	9	6	3	3										5	29,5	5,90	92,68	18,54
868	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.414	44.893.033	4	9	5	4	4	3										5	25	5,00	78,54	15,71
869	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.427	44.893.053	4,2	6	3													2	9	4,50	28,27	14,14
870	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.473	44.893.054	4	5	6													2	10,5	5,25	32,99	16,49
871	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.499	44.893.066	3,5	9	7	7	8	4	4									6	39	6,50	122,52	20,42
872	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.469	44.892.961	6,5	4	4	7	3											4	17,5	4,38	54,98	13,74
873	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.538	44.892.984	2,8	5	3													2	8	4,00	25,13	12,57
874	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.499	44.892.920	3,6	5	3													2	8	4,00	25,13	12,57
875	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.525	44.892.933	4	5	3													2	8	4,00	25,13	12,57
876	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.551	44.892.946	4,2	7	3													2	10	5,00	31,42	15,71
877	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.574	44.892.963	4	8														1	8	8,00	25,13	25,13
878	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.594	4.489.299	4,8	8	4	3												3	15	5,00	47,12	15,71
879	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.609	44.893.012	4,8	8														1	8	8,00	25,13	25,13
880	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.623	4.489.304	4,6	7														1	7	7,00	21,99	21,99
881	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.640	44.893.068	4,4	5														1	4,8	4,80	15,08	15,08
882	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.651	44.893.095	4,6	6	5													2	10	5,00	31,42	15,71
883	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.658	44.893.124	4,6	7														1	7	7,00	21,99	21,99
884	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.673	44.893.279	4,8	6	5	4												3	15	5,00	47,12	15,71
885	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.001	44.892.899	8,2	19	20	21	23	24	17									6	124	20,67	389,56	64,93
886	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.061	44.892.848	8	8	6	5	5											4	24	6,00	75,40	18,85
887	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.049	44.892.797	3,2	7	7	5												3	19	6,33	59,69	19,90
888	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.237	44.892.657	4,3	6	4	3	5	5	5									6	28	4,67	87,96	14,66
889	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.295	44.892.598	5,8	40	19													2	59	29,50	185,35	92,68
890	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.404	44.892.508	4,8	7	6	4	3											4	19,5	4,88	61,26	15,32
891	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.467	44.892.435	4,2	5	5	4	4	3	3									6	24	4,00	75,40	12,57
892	2	*Quercus ilex*	Encina	4.425.893	44.892.582	2,1	7	4	4												3	14,5	4,83	45,55	15,18
893	2	*Quercus ilex*	Encina	4.425.898	44.892.436	2,5	7	6	5	4	4										5	26	5,20	81,68	16,34
894	2	*Quercus ilex*	Encina	4.425.709	44.892.293	2	5	4	3												3	12	4,00	37,70	12,57
895	2	*Quercus ilex*	Encina	4.425.577	44.892.369	2	6	4	4	3	3										5	20	4,00	62,83	12,57
896	2	*Quercus ilex*	Encina	4.425.328	44.892.364	1,8	4	4	3												3	11	3,67	34,56	11,52
897	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.877	44.892.757	3	15	9	7	7											4	38	9,50	119,38	29,85
898	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.844	44.892.797	2,1	5	5	4	4											4	18	4,50	56,55	14,14
899	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.636	44.893.409	5,5	11														1	11	11,00	34,56	34,56
900	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.658	44.893.613	3,1	11	11	12	9	9										5	52	10,40	163,36	32,67

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
901	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.596	44.893.583	9	12														1	11,5	11,50	36,13	36,13
902	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.566	44.893.613	8,6	16														1	16	16,00	50,27	50,27
903	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.592	44.893.553	9,3	10														1	9,5	9,50	29,85	29,85
904	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.563	44.893.564	9	12														1	11,5	11,50	36,13	36,13
905	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.530	44.893.572	8,9	12														1	12	12,00	37,70	37,70
906	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.604	44.893.511	8,8	23														1	23	23,00	72,26	72,26
907	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.574	44.893.531	9,1	12														1	12	12,00	37,70	37,70
908	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.541	4.489.354	9,2	13														1	13	13,00	40,84	40,84
909	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.564	44.893.506	9	19														1	19	19,00	59,69	59,69
910	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.539	44.893.511	7	11														1	11	11,00	34,56	34,56
911	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.506	44.893.519	7	13														1	12,5	12,50	39,27	39,27
912	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.478	44.893.528	7	14														1	14	14,00	43,98	43,98
913	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.511	44.893.548	7	16														1	16	16,00	50,27	50,27
914	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.440	44.893.642	4,2	7	7	7	7	5	5									6	37,5	6,25	117,81	19,64
915	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.503	44.893.730	6	17	8													2	24,5	12,25	76,97	38,48
916	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.527	44.893.769	2,8	9														1	9	9,00	28,27	28,27
917	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.580	44.893.684	7	13														1	13	13,00	40,84	40,84
918	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.552	44.893.693	7	13	12													2	24,5	12,25	76,97	38,48
919	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.517	44.893.698	3	12														1	12	12,00	37,70	37,70
920	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.582	4.489.371	7	8														1	8	8,00	25,13	25,13
921	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.589	44.893.724	7,2	10														1	10	10,00	31,42	31,42
922	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.594	44.893.740	7,6	9														1	9	9,00	28,27	28,27
923	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.599	44.893.771	7,6	10	8													2	18	9,00	56,55	28,27
924	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.599	44.893.771	7,6	11														1	10,5	10,50	32,99	32,99
925	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.599	44.893.783	7,2	12														1	12	12,00	37,70	37,70
926	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.575	44.893.775	7	8	5													2	13	6,50	40,84	20,42
927	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.570	44.893.757	6,9	10														1	9,5	9,50	29,85	29,85
928	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.562	44.893.742	7,2	11														1	11	11,00	34,56	34,56
929	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.547	44.893.728	7	6														1	6	6,00	18,85	18,85
930	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.524	44.893.726	7,3	7														1	6,5	6,50	20,42	20,42
931	2	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.425.518	44.893.847	7	6														1	5,5	5,50	17,28	17,28
932	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.397	44.894.015	3,2	36	21	20												3	77	25,67	241,90	80,63
933	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.379	44.894.058	9	10	6													2	16	8,00	50,27	25,13
934	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.347	44.894.089	4,2	8														1	8	8,00	25,13	25,13
935	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.301	44.894.105	3	8														1	7,7	7,70	24,19	24,19
936	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.251	44.894.117	3,4	14	5	4												3	23	7,67	72,26	24,09
937	2	*Ficus carica*	Higuera	4.425.670	44.893.958	3,6	8	7	5	5	5	5	5								7	40	5,71	125,66	17,95
938	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.758	44.893.796	4,2	11	13	10	10											4	44	11,00	138,23	34,56
939	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.425.769	44.893.672	4,2	10	10	10	10	5	5	5	5	5						9	65	7,22	204,20	22,69
940	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.888	44.894.024	6	12	9	9	8											4	38	9,50	119,38	29,85
941	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.953	44.893.998	6	14	12	10	10											4	46	11,50	144,51	36,13
942	3	*Olea europaea*	Olivo	4.427.783	44.893.434	2,8	30														1	30	30,00	94,25	94,25
943	3	*Abies alba*	Abeto	4.427.645	44.893.464	8,4	32														1	32	32,00	100,53	100,53
944	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.583	44.893.479	6	26														1	26	26,00	81,68	81,68
945	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.524	44.893.502	5,6	24														1	24	24,00	75,40	75,40
946	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.462	44.893.522	5,8	16														1	16	16,00	50,27	50,27
947	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.409	44.893.558	5,8	19														1	19	19,00	59,69	59,69
948	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.348	44.893.571	5,3	9														1	9	9,00	28,27	28,27
949	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.298	44.893.594	5,2	16														1	16	16,00	50,27	50,27
950	3	*Abies alba*	Abeto	4.427.246	4.489.361	5,4	28														1	28	28,00	87,96	87,96
951	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.204	44.893.616	3,2	27														1	27	27,00	84,82	84,82
952	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.155	44.893.572	5	34														1	34	34,00	106,81	106,81
953	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.078	44.893.519	5,2	34														1	34	34,00	106,81	106,81
954	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.997	44.893.551	4,9	40														1	40	40,00	125,66	125,66
955	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.024	44.893.603	5,3	36														1	35,5	35,50	111,53	111,53
956	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.076	44.271.263	5,2	23														1	23	23,00	72,26	72,26
957	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.126	44.893.612	4,8	28														1	27,5	27,50	86,39	86,39
958	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.037	44.893.666	5	42														1	42	42,00	131,95	131,95
959	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.970	44.893.694	3	19														1	18,5	18,50	58,12	58,12
960	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.981	44.893.646	2,2	12														1	12	12,00	37,70	37,70
961	3	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.959	44.893.594	2,8	17														1	17	17,00	53,41	53,41
962	3	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.905	44.893.604	2	19	11													2	30	15,00	94,25	47,12
963	3	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.859	44.893.587	2,2	23														1	23	23,00	72,26	72,26
964	3	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.837	44.893.618	2,2	13	12													2	25	12,50	78,54	39,27
965	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.739	44.893.602	3,6	10	8	8	7											4	33	8,25	103,67	25,92
966	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.643	44.893.806	4,8	17	14	13												3	44	14,67	138,23	46,08
967	2	*Ficus carica*	Higuera	4.426.493	44.893.691	5,1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	14	70	5,00	219,91	15,71
968	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.406	44.893.710	3,2	10	8	8	6	7	6									6	45	7,50	141,37	23,56
969	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.426.260	44.893.817	4,2	8	7	6	6											4	27	6,75	84,82	21,21
970	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.314	44.893.942	4,2	6	6	6	6	5	5									6	34	5,67	106,81	17,80
971	2	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.425.974	44.893.893	7,4	17	19	21	14	14	16									6	101	16,83	317,30	52,88
972	2	*Quercus ilex*	Encina	4.426.256	44.893.748	2,2	6	5	4	3	3										5	21	4,20	65,97	13,19
973	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.023	44.893.580	9	40														1	40	40,00	125,66	125,66
974	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.083	44.893.604	9,2	24	17													2	41	20,50	128,81	64,40
975	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.088	44.893.688	9,6	31														1	31	31,00	97,39	97,39
976	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.038	44.893.720	10	42														1	42	42,00	131,95	131,95
977	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.065	44.893.650	7,8	19														1	19	19,00	59,69	59,69
978	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.025	44.893.627	7,8	38														1	37,5	37,50	117,81	117,81
979	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.018	44.893.670	8	36														1	35,5	35,50	111,53	111,53
980	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.306	44.893.408	6,4	32														1	32	32,00	100,53	100,53
981	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.254	44.893.426	6	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
982	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.250	44.893.361	6,2	34														1	34	34,00	106,81	106,81
983	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.219	44.893.394	6	19	20													2	39	19,50	122,52	61,26
984	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.181	44.893.428	6	23														1	23	23,00	72,26	72,26
985	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.177	44.893.356	6,3	23														1	23	23,00	72,26	72,26
986	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.121	44.893.391	6	38														1	38	38,00	119,38	119,38
987	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.140	44.893.443	6,2	23														1	22,5	22,50	70,69	70,69
988	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.144	44.893.485	6	24														1	24	24,00	75,40	75,40
989	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.112	44.893.528	6	24														1	24	24,00	75,40	75,40
990	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.101	44.893.420	6	22														1	22	22,00	69,12	69,12

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
991	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.084	44.893.448	6,2	21														1	20,5	20,50	64,40	64,40
992	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.067	44.893.482	6	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
993	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.041	44.893.513	6	27														1	27	27,00	84,82	84,82
994	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.173	44.893.286	6	36														1	36	36,00	113,10	113,10
995	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.125	44.893.241	6,2	32														1	32	32,00	100,53	100,53
996	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.217	44.893.241	6	31														1	31	31,00	97,39	97,39
997	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.272	44.893.173	6	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
998	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.226	44.893.107	6,5	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
999	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.169	44.893.194	6,4	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
1000	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.210	44.893.155	2	6	3	3												3	12	4,00	37,70	12,57
1001	2	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.039	44.893.031	9,8	23	8	8												3	39	13,00	122,52	40,84
1002	5	*Prunus dulcis*	Almendro	442.631	44.892.938	2,8	7														1	7	7,00	21,99	21,99
1003	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.426.347	44.892.899	3,4	8	6	6	6	5										5	31	6,20	97,39	19,48
1004	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.387	44.892.861	3	9	5	5	4											4	23	5,75	72,26	18,06
1005	5	*Prunus dulcis*	Almendro	442.642	44.892.828	2,2	7														1	7	7,00	21,99	21,99
1006	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.446	44.892.804	4	14														1	14	14,00	43,98	43,98
1007	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.509	44.892.684	3,2	7	7	4	5	3	3	3	3							8	35	4,38	109,96	13,74
1008	5	*Prunus dulcis*	Almendro	442.651	44.892.541	10	32														1	32	32,00	100,53	100,53
1009	5	*Abies alba*	Abeto	4.426.561	44.892.493	8,6	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1010	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.608	44.892.435	3,2	32														1	32	32,00	100,53	100,53
1011	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.562	44.892.324	8	33	13	21												3	67	22,33	210,49	70,16
1012	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.602	44.892.581	3	12	7	7	7	5	4	3								7	45	6,43	141,37	20,20
1013	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.657	44.892.562	2	6														1	6	6,00	18,85	18,85
1014	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.659	44.892.523	2,1	8														1	8	8,00	25,13	25,13
1015	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.702	44.892.544	2,8	7	6	3												3	16	5,33	50,27	16,76
1016	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.704	44.892.494	2,6	8	3	3												3	14	4,67	43,98	14,66
1017	5	*Abies alba*	Abeto	4.426.753	44.892.493	7	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1018	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.713	44.892.617	4,2	42														1	42	42,00	131,95	131,95
1019	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.757	44.892.565	2,6	9	7	7	5											4	28	7,00	87,96	21,99
1020	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.805	44.892.500	3	11														1	11	11,00	34,56	34,56
1021	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.844	4.489.247	3,2	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1022	5	*Prunus dulcis*	Almendro	442.689	44.892.498	5,1	32														1	32	32,00	100,53	100,53
1023	5	*Catalpa bignonioides*	Catalpa	4.427.030	44.892.410	7	33														1	33	33,00	103,67	103,67
1024	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.019	44.892.374	8	37														1	37	37,00	116,24	116,24
1025	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.012	44.892.335	5,6	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1026	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.003	44.892.272	5,8	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1027	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.426.992	4.489.222	5,6	9	27	12	9	7	7									6	71	11,83	223,05	37,18
1028	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	442.696	44.892.237	5,4	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1029	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.987	4.489.231	4	14														1	14	14,00	43,98	43,98
1030	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	442.697	44.892.337	2,9	8														1	8	8,00	25,13	25,13
1031	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.934	44.892.389	2,8	9	9													2	17,5	8,75	54,98	27,49
1032	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.911	44.892.439	4,6	25	28	22												3	75	25,00	235,62	78,54
1033	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.849	44.892.404	6	38														1	38	38,00	119,38	119,38
1034	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.785	44.892.380	5	34														1	33,5	33,50	105,24	105,24
1035	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.838	44.892.327	4,6	31	34													2	65	32,50	204,20	102,10
1036	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.910	44.892.279	3,8	27														1	26,5	26,50	83,25	83,25
1037	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.863	44.892.207	4,2	33														1	33	33,00	103,67	103,67
1038	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.874	44.892.161	4	20														1	19,5	19,50	61,26	61,26
1039	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.771	44.892.162	4,6	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1040	5	*Quercus ilex*	Encina	4.426.738	4.489.219	4,4	21														1	20,5	20,50	64,40	64,40
1041	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.890	44.892.085	3,3	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1042	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.884	44.892.010	6,8	38														1	38	38,00	119,38	119,38
1043	5	*Olea europaea*	Olivo	4.426.800	44.892.049	2,2	6	4	4	3											4	17	4,25	53,41	13,35
1044	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.818	44.891.986	4	15														1	15	15,00	47,12	47,12
1045	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.767	44.891.996	3	6														1	6	6,00	18,85	18,85
1046	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.814	44.891.856	3,6	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1047	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.817	4.489.192	4,8	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1048	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.745	44.891.912	5	12	9													2	21	10,50	65,97	32,99
1049	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.757	44.891.850	2,6	6														1	6	6,00	18,85	18,85
1050	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.426.788	44.891.839	3,8	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1051	5	*Olea europaea*	Olivo	4.426.734	44.891.742	2,5	20	18													2	37	18,50	116,24	58,12
1052	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.754	44.891.791	6	33														1	33	33,00	103,67	103,67
1053	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.803	44.891.788	6,2	34														1	33,5	33,50	105,24	105,24
1054	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.837	44.891.739	5	34														1	33,5	33,50	105,24	105,24
1055	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.780	44.891.734	5,8	35														1	34,5	34,50	108,39	108,39
1056	8	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.426.783	44.891.689	5,6	31														1	31	31,00	97,39	97,39
1057	8	*Olea europaea*	Olivo	4.426.747	44.891.603	2,2	18	23	16												3	57	19,00	179,07	59,69
1058	8	*Olea europaea*	Olivo	4.426.719	44.891.572	2,2	21	24													2	44,5	22,25	139,80	69,90
1059	8	*Olea europaea*	Olivo	4.426.689	44.891.603	2,4	23	28													2	50,5	25,25	158,65	79,33
1060	8	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.426.702	44.891.641	4	8	6													2	14	7,00	43,98	21,99
1061	8	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.426.667	44.891.664	5	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1062	8	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.426.747	44.891.648	13,8	51														1	51	51,00	160,22	160,22
1063	8	*Olea europaea*	Olivo	4.426.787	44.891.623	2,4	20														1	19,8	19,80	62,20	62,20
1064	8	*Olea europaea*	Olivo	4.426.821	44.891.640	2,2	21	19													2	40	20,00	125,66	62,83
1065	5	*Olea europaea*	Olivo	4.426.957	44.891.726	3	51														1	51	51,00	160,22	160,22
1066	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.025	44.891.754	1,9	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1067	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.427.039	44.891.817	2,3	11	5													2	16	8,00	50,27	25,13
1068	5	*Quercus ilex*	Encina	4.427.774	44.891.379	2,8	14	12													2	26	13,00	81,68	40,84
1069	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.754	44.891.345	9	21	22	22	19	19	13	13								7	129	18,43	405,27	57,90
1070	5	*Quercus ilex*	Encina	4.427.721	44.891.332	3	10	12	10												3	32	10,67	100,53	33,51
1071	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.657	44.891.383	4	23	16													2	39	19,50	122,52	61,26
1072	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.427.623	44.891.424	3,6	12	7	5	5	5										5	34	6,80	106,81	21,36
1073	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.550	44.891.488	3	17	19													2	36	18,00	113,10	56,55
1074	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.389	44.891.530	21	53														1	53	53,00	166,50	166,50
1075	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.427.314	44.891.609	2,8	17														1	17,4	17,40	54,66	54,66
1076	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.798	44.891.486	9	9														1	8,8	8,80	27,65	27,65
1077	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.781	44.891.540	8,6	13	13	12												3	38	12,67	119,38	39,79
1078	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.427.796	44.891.598	8,8	20	17													2	37	18,50	116,24	58,12
1079	5	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.427.729	44.891.633	3,6	10	8	8												3	26	8,67	81,68	27,23
1080	5	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.427.771	44.891.695	4,8	16														1	16	16,00	50,27	50,27

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
1081	5	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.427.828	44.891.644	4,6	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1082	5	*Gleditsia triacanthos.*	Acacia de tres espinas	4.427.857	44.891.678	4	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1083	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.090	44.891.555	2,8	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1084	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.086	44.891.605	2	9	6	6												3	21	7,00	65,97	21,99
1085	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.707	44.891.732	2,6	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1086	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.647	44.891.760	3	12														1	12	12,00	37,70	37,70
1087	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.590	44.891.770	3,2	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1088	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.563	44.891.732	3,2	16														1	15,5	15,50	48,69	48,69
1089	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.427.490	44.891.763	3,1	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1090	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.451	44.891.778	3,2	6														1	6	6,00	18,85	18,85
1091	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.514	44.891.794	3,4	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1092	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.438	44.891.820	3,6	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1093	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.386	44.891.836	3,3	16														1	16	16,00	50,27	50,27
1094	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.399	44.891.791	2,2	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1095	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.345	44.891.849	3	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1096	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.292	44.891.822	3,2	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1097	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.307	44.891.865	2,9	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1098	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.360	44.891.782	3,4	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1099	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.248	44.891.866	3,2	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1100	4	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.144	44.891.900	3	16														1	16	16,00	50,27	50,27
1101	2	*Prunus dulcis*	Almendro	0	0	3	19	17	16												3	52	17,33	163,36	54,45
1102	2	*Cupressus sempervirens*	Cipres	4.427.957	44.893.179	11	34														1	34	34,00	106,81	106,81
1103	2	*Cupressus sempervirens*	Cipres	4.427.878	44.893.251	11	35														1	34,5	34,50	108,39	108,39
1104	2	*Cupressus sempervirens*	Cipres	4.427.937	44.893.211	11	48														1	48	48,00	150,80	150,80
1105	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.840	44.893.231	8	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1106	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.893	44.893.178	9	51														1	51	51,00	160,22	160,22
1107	2	*Olea europaea*	Olivo	4.427.823	44.893.085	5	48	37													2	85	42,50	267,04	133,52
1108	2	*Olea europaea*	Olivo	4.427.777	44.893.119	5	35	14	35	39											4	123	30,75	386,42	96,60
1109	2	*Olea europaea*	Olivo	4.427.811	44.893.199	3	21	17													2	38	19,00	119,38	59,69
1110	2	*Cedrus atlantica*	Cedro	4.427.938	44.893.142	8	31														1	30,5	30,50	95,82	95,82
1111	2	*Cedrus atlantica*	Cedro	4.427.895	44.893.106	9	60														1	59,5	59,50	186,93	186,93
1112	2	*Cedrus atlantica*	Cedro	4.427.949	44.893.105	9,2	64														1	64	64,00	201,06	201,06
1113	2	*Cupressus arizonica*	Arizónica	4.427.878	44.893.041	2,8	12	5													2	17	8,50	53,41	26,70
1114	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.841	44.893.340	2,5	11	8													2	19	9,50	59,69	29,85
1115	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.857	44.893.351	2,8	7	8	7												3	22	7,33	69,12	23,04
1116	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.878	44.893.355	2,8	8	8													2	15,5	7,75	48,69	24,35
1117	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.896	44.893.355	2,6	9	6	7												3	21,5	7,17	67,54	22,51
1118	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.914	44.893.354	2,4	7	8													2	14,5	7,25	45,55	22,78
1119	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.929	44.893.349	2,6	5	9	5												3	19	6,33	59,69	19,90
1120	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.947	44.893.344	2,4	6	4	5												3	15	5,00	47,12	15,71
1121	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.427.966	44.893.338	2,6	7	7	8												3	22	7,33	69,12	23,04
1122	2	*Olea europaea*	Olivo	4.427.996	44.893.286	4,6	23	17	13	13	8										5	74	14,80	232,48	46,50
1123	2	*Prunus pissardii*	Ciruelo	4.428.020	44.893.257	2,3	8	8													2	16	8,00	50,27	25,13
1124	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.033	44.893.303	9,2	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1125	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.060	4.489.336	8,6	55														1	54,5	54,50	171,22	171,22
1126	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.048	44.893.229	8	35														1	34,5	34,50	108,39	108,39
1127	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.091	44.893.289	9	37														1	37	37,00	116,24	116,24
1128	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.121	44.893.328	9,2	38														1	37,5	37,50	117,81	117,81
1129	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.097	44.893.240	9,2	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1130	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.120	44.893.195	9	43														1	42,5	42,50	133,52	133,52
1131	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.133	44.893.240	5,5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1132	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.148	44.893.286	6	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1133	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.163	44.893.213	5,6	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1134	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.195	44.893.268	5,4	36														1	36	36,00	113,10	113,10
1135	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.201	44.893.223	5,4	29														1	29	29,00	91,11	91,11
1136	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.230	44.893.233	5,8	28														1	27,5	27,50	86,39	86,39
1137	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.273	44.893.223	6,2	21														1	20,5	20,50	64,40	64,40
1138	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.301	44.893.213	5	30														1	30	30,00	94,25	94,25
1139	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.103	44.893.135	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1140	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.151	44.893.138	5	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1141	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.186	44.893.134	4,5	25														1	25	25,00	78,54	78,54
1142	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.241	44.893.129	4	27														1	27	27,00	84,82	84,82
1143	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.239	44.893.074	4,6	28														1	27,5	27,50	86,39	86,39
1144	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.237	44.893.021	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1145	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.239	44.892.968	5,2	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1146	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.195	44.892.940	4,6	24														1	23,5	23,50	73,83	73,83
1147	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.198	44.892.988	4,3	30														1	29,5	29,50	92,68	92,68
1148	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.196	44.893.038	4,9	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
1149	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.202	44.893.078	5	20														1	19,5	19,50	61,26	61,26
1150	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.209	44.893.112	5,2	17														1	16,5	16,50	51,84	51,84
1151	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.170	44.893.102	5	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
1152	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.166	44.893.070	5,2	21														1	20,5	20,50	64,40	64,40
1153	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.163	44.893.038	6	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1154	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.160	44.893.009	5,8	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1155	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.155	44.892.976	6,2	16														1	16	16,00	50,27	50,27
1156	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.151	44.892.945	4,8	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1157	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.146	44.892.908	4,6	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1158	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.167	44.892.870	5	40														1	40	40,00	125,66	125,66
1159	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.120	44.892.874	5,1	37														1	37	37,00	116,24	116,24
1160	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.088	44.892.884	5	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1161	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.054	44.892.908	4,8	45														1	45	45,00	141,37	141,37
1162	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.104	44.892.935	4,6	38														1	38	38,00	119,38	119,38
1163	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.109	44.892.980	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1164	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.105	44.893.017	5,1	31														1	31	31,00	97,39	97,39
1165	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.105	44.893.056	5,3	29														1	28,5	28,50	89,54	89,54
1166	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.106	44.893.095	4,8	36														1	35,5	35,50	111,53	111,53
1167	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.056	44.892.779	2,6	7	7	5												3	18	6,00	56,55	18,85
1168	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.060	44.892.729	3,8	15	18	22												3	55	18,33	172,79	57,60
1169	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.073	44.892.618	4,5	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1170	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.056	44.892.575	4,8	32														1	32	32,00	100,53	100,53

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)														P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
1171	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.037	44.892.499	4	36														1	35,5	35,50	111,53	111,53
1172	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.007	44.892.446	4,2	34														1	33,5	33,50	105,24	105,24
1173	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.981	44.892.391	4,8	32														1	32	32,00	100,53	100,53
1174	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.427.954	44.892.338	4,5	32														1	32	32,00	100,53	100,53
1175	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.294	44.892.545	4,5	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1176	5	*Olea europaea*	Olivo	4.428.241	44.892.544	4,5	11														1	11	11,00	34,56	34,56
1177	5	*Olea europaea*	Olivo	4.428.219	44.892.479	3,2	9														1	9	9,00	28,27	28,27
1178	5	*Olea europaea*	Olivo	4.428.210	44.892.413	3	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1179	5	*Olea europaea*	Olivo	4.428.198	44.892.368	3	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1180	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.096	44.892.304	5	26														1	25,5	25,50	80,11	80,11
1181	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.171	44.892.299	5,8	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1182	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.163	4.489.226	2,2	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1183	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.158	44.892.224	4,9	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1184	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.034	4.489.221	6,5	25														1	25	25,00	78,54	78,54
1185	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.030	44.892.171	6	41														1	41	41,00	128,81	128,81
1186	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.022	44.892.134	6,5	29														1	29	29,00	91,11	91,11
1187	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.009	44.892.099	6,5	29														1	29	29,00	91,11	91,11
1188	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.001	44.892.063	6,2	31														1	31	31,00	97,39	97,39
1189	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.986	44.892.027	6,3	38														1	38	38,00	119,38	119,38
1190	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.975	44.891.987	6,5	31														1	30,5	30,50	95,82	95,82
1191	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.961	44.891.948	6,2	44														1	43,5	43,50	136,66	136,66
1192	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.427.944	44.891.906		52														1	51,5	51,50	161,79	161,79
1193	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.910	44.891.828	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1194	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.898	44.891.793	5	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1195	5	*Platanus × hispanica*	Plátano de sombra	4.427.884	44.891.761	5,2	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1196	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.155	44.891.899	8	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1197	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.150	44.891.947	7,2	9	9													2	18	9,00	56,55	28,27
1198	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.156	44.891.995	7,8	3	10	11	8	2										5	34	6,80	106,81	21,36
1199	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.156	44.892.035	7	9	8													2	17	8,50	53,41	26,70
1200	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.155	44.892.077	8,2	11	11	13	10	10	10	9	9							8	83	10,38	260,75	32,59
1201	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.156	44.892.128	8,6	10	9	8	8											4	35	8,75	109,96	27,49
1202	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.202	44.892.163	8,5	10	10	9	9	9										5	47	9,40	147,66	29,53
1203	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.094	44.891.994	2,2	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1204	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.100	44.892.029	3	6														1	6	6,00	18,85	18,85
1205	5	*Prunus dulcis*	Almendro	4.428.046	44.892.036	3,2	8	6	5												3	19	6,33	59,69	19,90
1206	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.621	44.891.845	9,2	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1207	5	*Populus alba*	Chopo, álamo	4.428.557	44.891.863	7	9	9	7	5	9										5	39	7,80	122,52	24,50
1208	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.464	44.891.994	5,8	8	8	8	6	6	5									6	41	6,83	128,81	21,47
1209	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.482	44.891.951	6	12	9	8	2											4	31	7,75	97,39	24,35
1210	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.445	44.891.854	7	16	14	14	16	12	12	12	8	8	7					10	119	11,90	373,85	37,39
1211	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.471	44.891.789	6,2	13	13	11	9	9										5	55	11,00	172,79	34,56
1212	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.381	44.891.802	6	11														1	11	11,00	34,56	34,56
1213	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.442	44.892.090	6	9														1	9	9,00	28,27	28,27
1214	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.415	44.892.056	6	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1215	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.367	44.892.063	4	8														1	7,8	7,80	24,50	24,50
1216	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.333	44.892.016	4,8	12														1	11,8	11,80	37,07	37,07
1217	5	*Ulmus pumila*	Olmo de Siberia	4.428.353	44.892.135	5	11	5	4												3	20	6,67	62,83	20,94
1218	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.649	44.892.625	4,5	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1219	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.579	44.892.654	5	18														1	17,5	17,50	54,98	54,98
1220	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.502	44.892.685	5	18														1	17,5	17,50	54,98	54,98
1221	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.437	44.892.710	4,6	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1222	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.648	44.892.659	5	19														1	18,5	18,50	58,12	58,12
1223	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.606	44.892.678	5,2	44														1	43,5	43,50	136,66	136,66
1224	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.562	44.892.694	4,8	47														1	47	47,00	147,66	147,66
1225	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.515	44.892.713	5	34														1	34	34,00	106,81	106,81
1226	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.462	44.892.734	4,6	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1227	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.408	44.892.757	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1228	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.390	44.892.811	4,8	21														1	20,5	20,50	64,40	64,40
1229	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.475	44.892.777	5,2	24														1	24	24,00	75,40	75,40
1230	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.526	44.892.757	4,5	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1231	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.589	44.892.732	5	28														1	28	28,00	87,96	87,96
1232	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.642	44.892.711	5	24	19													2	42,5	21,25	133,52	66,76
1233	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.455	44.892.822	4,6	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1234	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.484	44.892.813	5	15														1	15	15,00	47,12	47,12
1235	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.512	44.892.804	5,2	27														1	27	27,00	84,82	84,82
1236	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.541	44.892.795	4,8	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1237	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.570	44.892.787	5	27														1	27	27,00	84,82	84,82
1238	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.598	44.892.778	4,6	25														1	25	25,00	78,54	78,54
1239	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.627	44.892.769	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1240	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.656	44.892.760	4,8	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1241	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.657	4.489.279	5,2	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1242	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.624	44.892.801	4,5	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1243	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.591	44.892.811	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1244	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.557	44.892.821	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1245	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.524	44.892.831	4,6	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1246	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.490	44.892.842	5	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
1247	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.457	44.892.852	5,2	25														1	25	25,00	78,54	78,54
1248	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.424	44.892.862	4,8	30														1	30	30,00	94,25	94,25
1249	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	442.839	44.892.872	5	20														1	19,5	19,50	61,26	61,26
1250	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.660	44.892.823	4,6	27														1	27	27,00	84,82	84,82
1251	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.626	44.892.833	5	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1252	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.593	44.892.843	4,8	16														1	16	16,00	50,27	50,27
1253	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.560	44.892.853	5,2	24														1	24	24,00	75,40	75,40
1254	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.526	44.892.863	4,5	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1255	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.493	44.892.874	5	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1256	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.459	44.892.884	5	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1257	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.426	44.892.894	4,6	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1258	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.667	44.892.854	5	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1259	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.634	44.892.864	5,2	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1260	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.600	44.892.874	4,8	18														1	18	18,00	56,55	56,55

Id.	Plano	Nombre científico	Nombre común	COORDENADAS UTM		Altura (m)	DIAMETROS A 1,30 METROS (cm)															P TOTAL (cm) a 1,30 m	P MEDIO (cm) a 1,30 m
				(X)	(Y)		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	Nº Ramif	D. Total (cm)	D. Medio (cm)		
1261	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.567	44.892.884	5	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1262	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.533	44.892.895	4,6	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1263	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.500	44.892.905	5	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1264	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.467	44.892.915	4,8	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1265	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.433	44.892.925	5,2	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1266	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.400	44.892.935	4,5	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1267	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.367	44.892.946	5	24														1	24	24,00	75,40	75,40
1268	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.672	44.892.893	5	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1269	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.638	44.892.903	4,6	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1270	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.605	44.892.914	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1271	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.572	44.892.924	5,2	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1272	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.538	44.892.934	4,8	17														1	17	17,00	53,41	53,41
1273	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.505	44.892.944	5	24														1	24	24,00	75,40	75,40
1274	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.471	44.892.954	4,6	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1275	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.438	44.892.965	5	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1276	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.405	44.892.975	4,8	16														1	16	16,00	50,27	50,27
1277	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.371	44.892.985	5,2	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1278	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.338	44.892.995	4,5	26														1	25,5	25,50	80,11	80,11
1279	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.678	44.892.927	5	19														1	18,5	18,50	58,12	58,12
1280	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.632	44.892.942	5	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1281	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.585	44.892.956	4,6	20														1	19,5	19,50	61,26	61,26
1282	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.539	44.892.970	5	19														1	18,5	18,50	58,12	58,12
1283	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.492	44.892.984	5,2	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1284	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.446	44.892.999	4,8	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1285	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.399	44.893.013	5	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1286	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.366	44.893.023	4,6	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1287	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.328	44.893.035	5	16														1	16	16,00	50,27	50,27
1288	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.689	44.892.962	4,8	19														1	18,5	18,50	58,12	58,12
1289	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.655	44.892.972	5,2	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1290	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.622	44.892.982	4,5	16														1	16	16,00	50,27	50,27
1291	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.588	44.892.992	5	20														1	19,5	19,50	61,26	61,26
1292	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.555	44.893.003	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1293	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.522	44.893.013	4,6	20														1	19,5	19,50	61,26	61,26
1294	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.488	44.893.023	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1295	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.455	44.893.033	5,2	24														1	24	24,00	75,40	75,40
1296	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.421	44.893.044	4,8	13														1	13	13,00	40,84	40,84
1297	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.388	44.893.054	5	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1298	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.355	44.893.064	4,6	15														1	15	15,00	47,12	47,12
1299	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.696	44.892.997	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1300	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.662	44.893.007	4,8	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1301	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.628	44.893.017	5,2	15														1	15	15,00	47,12	47,12
1302	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.594	44.893.028	4,5	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
1303	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	442.856	44.893.038	5	21														1	21	21,00	65,97	65,97
1304	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.527	44.893.048	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1305	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.493	44.893.059	4,6	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1306	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.460	44.893.069	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1307	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.426	44.893.079	5,2	23														1	22,5	22,50	70,69	70,69
1308	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.392	44.893.090	4,8	10														1	10	10,00	31,42	31,42
1309	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.358	44.893.100	5	11	14													2	25	12,50	78,54	39,27
1310	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.322	44.893.111	4,6	28														1	27,5	27,50	86,39	86,39
1311	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.699	44.893.025	5	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1312	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.672	44.893.034	4,8	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1313	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.645	44.893.042	5,2	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1314	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.617	44.893.050	4,5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1315	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.590	44.893.059	5	16														1	15,5	15,50	48,69	48,69
1316	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.563	44.893.067	5	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1317	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.536	44.893.075	4,6	24														1	23,5	23,50	73,83	73,83
1318	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.509	44.893.084	5	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1319	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.481	44.893.092	5,2	23														1	23	23,00	72,26	72,26
1320	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.441	44.893.105	4,8	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
1321	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.401	44.893.117	5	20														1	20	20,00	62,83	62,83
1322	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.373	44.893.125	4,6	15	16													2	31	15,50	97,39	48,69
1323	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.333	44.893.138	5	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
1324	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.380	44.893.173	4,8	31														1	31	31,00	97,39	97,39
1325	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.410	44.893.164	5,2	31	22													2	53	26,50	166,50	83,25
1326	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.440	44.893.155	4,5	31														1	30,5	30,50	95,82	95,82
1327	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.470	44.893.146	5	36														1	36	36,00	113,10	113,10
1328	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.500	44.893.137	5	30														1	30	30,00	94,25	94,25
1329	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.530	44.893.127	4,6	31														1	31	31,00	97,39	97,39
1330	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.560	44.893.118	5	22														1	21,5	21,50	67,54	67,54
1331	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.590	44.893.109	5,2	32														1	32	32,00	100,53	100,53
1332	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.620	44.893.100	4,8	21														1	20,5	20,50	64,40	64,40
1333	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.650	44.893.091	5	25														1	24,5	24,50	76,97	76,97
1334	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.680	44.893.081	4,6	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1335	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.710	44.893.072	5	25														1	25	25,00	78,54	78,54
1336	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.653	44.893.123	4,8	38														1	38	38,00	119,38	119,38
1337	2	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.686	44.893.107	5,2	34														1	34	34,00	106,81	106,81
1338	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.331	44.892.872	6,2	19														1	18,5	18,50	58,12	58,12
1339	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.279	44.892.852	5,6	36														1	35,5	35,50	111,53	111,53
1340	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.271	44.892.824	5,5	18														1	18	18,00	56,55	56,55
1341	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.262	44.892.797	6	35														1	35	35,00	109,96	109,96
1342	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.251	44.892.766	6,2	19														1	19	19,00	59,69	59,69
1343	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.238	44.892.736	5,5	22														1	22	22,00	69,12	69,12
1344	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.230	44.892.707	6	24														1	24	24,00	75,40	75,40
1345	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.220	44.892.674	6,2	26														1	26	26,00	81,68	81,68
1346	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.277	44.892.681	5,5	47														1	47	47,00	147,66	147,66
1347	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.292	44.892.715	5	38														1	38	38,00	119,38	119,38
1348	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.311	44.892.753	5,2	39														1	39	39,00	122,52	122,52
1349	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.314	44.892.792	6,2	38														1	37,5	37,50	117,81	117,81
1350	5	*Pinus halepensis*	Pino carrasco	4.428.338	44.892.823	5	27														1	26,5	26,50	83,25	83,25


PLANOS



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:4.000* (0 20m 40m) A-1 *1:2.000* (0 10m 20m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **00**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO PLANO LLAVE**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0, 5m, 10m) A-1 1:250 (0, 2,5m, 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 1	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-1**	FECHA:ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0 5m 10m) A-1 1:250 (0 2,5m 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 2	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-2**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*




TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2,5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 3	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-3**	FECHA:ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0, 5m, 10m) A-1 1:250 (0, 2,5m, 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 4	DESIGNACIÓN: INVENTARIO C-4	FECHA: ENE. 2017 HOJA: 1 de 1



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0, 5m, 10m) A-1 1:250 (0, 2.5m, 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 5	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-5** / FECHA: ENE. 2017 / HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2.5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **6**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-6**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0 5m 10m) A-1 1:250 (0 2,5m 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 7	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-7**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0 5m 10m) A-1 1:250 (0 2.5m 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 8	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-8**	FECHA:ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*




TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2.5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **9**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-9**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0 5m 10m) A-1 1:250 (0 2.5m 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 10	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-10**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0, 5m, 10m) A-1 1:250 (0, 2.5m, 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 11	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-11**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2.5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **12**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO** **C-12**	FECHA:ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2.5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **13**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-13**	FECHA:ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2.5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **14**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-14**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2.5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **15**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO** **C-15**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 *1:500* 0 5m 10m A-1 *1:250* 0 2,5m 5m	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: **16**	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-16**	FECHA: ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*



TITULAR: JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR COMILLAS	CONSULTORÍA: icma INGENIEROS CONSULTORES EN MEDIO AMBIENTE, S.L.	ESCALA EN PLANO: A-3 1:500 (0 5m 10m) A-1 1:250 (0 2,5m 5m)	TRABAJO: ESTUDIO DE ARBOLADO "SECTOR COMILLAS" ALCOBENDAS (MADRID)	Nº: 17	DESIGNACIÓN: **INVENTARIO C-17**	FECHA:ENE. 2017 HOJA: *1 de 1*

Apéndice 2
Ejemplares inventariados en 2017

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
1	442.439	4.489.089	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	32	Vivo y existente actualmente
2	442.440	4.489.086	Pino piñonero (Pinus pinea)	6	14	Vivo y existente actualmente
3	442.455	4.489.089	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	18	42	Vivo y existente actualmente
4	442.459	4.489.091	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	14	34	Vivo y existente actualmente
5	442.464	4.489.076	Pino piñonero (Pinus pinea)	7	15	Vivo y existente actualmente
6	442.470	4.489.110	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
7	442.473	4.489.114	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
8	442.472	4.489.120	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
9	442.465	4.489.125	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
10	442.461	4.489.117	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
11	442.476	4.489.125	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
12	442.479	4.489.123	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
13	442.481	4.489.119	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
14	442.484	4.489.114	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
15	442.492	4.489.116	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
16	442.491	4.489.119	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
17	442.488	4.489.125	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
18	442.489	4.489.129	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
19	442.499	4.489.129	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
20	442.507	4.489.137	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
21	442.500	4.489.137	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
22	442.495	4.489.137	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
23	442.476	4.489.140	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
24	442.493	4.489.145	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
25	442.512	4.489.147	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
26	442.510	4.489.172	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
27	442.515	4.489.169	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	18	42	Vivo y existente actualmente
28	442.516	4.489.172	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
29	442.518	4.489.163	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
30	442.523	4.489.163	Sauce (Salix sp.)	0	7	Vivo y existente actualmente
31	442.466	4.489.064	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
32	442.486	4.489.066	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	22	50	Vivo y existente actualmente
33	442.485	4.489.071	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
34	442.492	4.489.069	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	18	42	Vivo y existente actualmente
35	442.496	4.489.061	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
36	442.500	4.489.067	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
37	442.498	4.489.071	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
38	442.495	4.489.074	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
39	442.505	4.489.082	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	48	Vivo y existente actualmente
40	442.509	4.489.079	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
41	442.504	4.489.088	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
42	442.498	4.489.096	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
43	442.487	4.489.096	Almendro (Prunus dulcis)	3	11	Vivo y existente actualmente
44	442.492	4.489.092	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	2	11	Vivo y existente actualmente
45	442.519	4.489.102	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
46	442.522	4.489.097	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	24	54	Vivo y existente actualmente
47	442.513	4.489.118	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
48	442.507	4.489.117	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
49	442.510	4.489.101	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
50	442.524	4.489.088	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
51	442.527	4.489.075	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
52	442.508	4.489.072	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
53	442.513	4.489.070	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
54	442.511	4.489.067	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
55	442.514	4.489.066	Pino piñonero (Pinus pinea)	3	11	Vivo y existente actualmente
56	442.517	4.489.065	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
57	442.515	4.489.067	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
58	442.515	4.489.063	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
59	442.518	4.489.060	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
60	442.510	4.489.063	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
61	442.504	4.489.048	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	64	Vivo y existente actualmente
62	442.499	4.489.049	Pino piñonero (Pinus pinea)	4	12	Vivo y existente actualmente
63	442.506	4.489.043	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
64	442.521	4.489.036	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
65	442.526	4.489.037	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	0	7	Vivo y existente actualmente
66	442.542	4.489.028	Almendro (Prunus dulcis)	4	12	Vivo y existente actualmente
67	442.551	4.489.036	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
68	442.550	4.489.047	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
69	442.564	4.489.039	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	36	Vivo y existente actualmente
70	442.563	4.489.032	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
71	442.573	4.489.026	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	32	Vivo y existente actualmente
72	442.571	4.489.035	Pino piñonero (Pinus pinea)	3	11	Vivo y existente actualmente
73	442.574	4.489.038	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
74	442.570	4.489.048	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
75	442.576	4.489.050	Pino piñonero (Pinus pinea)	3	11	Vivo y existente actualmente
76	442.579	4.489.025	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
77	442.583	4.489.016	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
78	442.592	4.489.040	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
79	442.589	4.489.044	Pino piñonero (Pinus pinea)	3	11	Vivo y existente actualmente
80	442.610	4.489.048	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
81	442.617	4.489.046	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
82	442.612	4.489.043	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
83	442.603	4.489.015	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
84	442.629	4.489.013	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
85	442.644	4.489.034	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
86	442.646	4.489.023	Pino piñonero (Pinus pinea)	3	11	Vivo y existente actualmente
87	442.639	4.489.030	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
88	442.642	4.489.037	Pino piñonero (Pinus pinea)	4	12	Vivo y existente actualmente
89	442.651	4.489.012	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
90	442.668	4.489.014	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
91	442.671	4.489.010	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
92	442.671	4.489.017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
93	442.667	4.489.031	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
94	442.656	4.489.029	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
95	442.672	4.489.003	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
96	442.647	4.489.005	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
97	442.645	4.489.000	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
98	442.639	4.488.993	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
99	442.651	4.488.976	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
100	442.661	4.488.984	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
101	442.664	4.488.987	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
102	442.672	4.488.985	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
103	442.665	4.488.976	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
104	442.670	4.488.974	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
105	442.675	4.488.974	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
106	442.682	4.488.986	Pino piñonero (Pinus pinea)	4	12	Vivo y existente actualmente
107	442.686	4.488.984	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
108	442.696	4.488.980	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
109	442.697	4.488.971	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
110	442.697	4.488.967	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
111	442.673	4.489.063	Arizónica (Cupressus arizonica)	18	28	Vivo y existente actualmente
112	442.650	4.489.053	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
113	442.648	4.489.061	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
114	442.647	4.489.089	Álamo blanco (Populus alba)	6	12	Vivo y existente actualmente
115	442.628	4.489.087	Almendro (Prunus dulcis)	9	18	Vivo y existente actualmente
116	442.636	4.489.071	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
117	442.628	4.489.065	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
118	442.618	4.489.058	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
119	442.614	4.489.060	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
120	442.605	4.489.077	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	21	Vivo y existente actualmente
121	442.594	4.489.087	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
122	442.591	4.489.084	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
123	442.590	4.489.076	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
124	442.587	4.489.073	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
125	442.579	4.489.053	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
126	442.562	4.489.054	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
127	442.559	4.489.064	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
128	442.541	4.489.071	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
129	442.539	4.489.063	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
130	442.533	4.489.065	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
131	442.529	4.489.066	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
132	442.554	4.489.084	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
133	442.556	4.489.100	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
134	442.601	4.489.092	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
135	442.598	4.489.094	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
136	442.597	4.489.100	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
137	442.589	4.489.105	Pino piñonero (Pinus pinea)	2	9	Vivo y existente actualmente
138	442.588	4.489.099	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
139	442.581	4.489.112	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
140	442.583	4.489.106	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
141	442.582	4.489.082	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
142	442.579	4.489.078	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
143	442.574	4.489.074	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
144	442.573	4.489.086	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
145	442.573	4.489.098	Majuelo (Crataegus monogyna)	3	11	Vivo y existente actualmente
146	442.570	4.489.113	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
147	442.570	4.489.117	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
148	442.575	4.489.121	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
149	442.583	4.489.125	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
150	442.579	4.489.127	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
151	442.573	4.489.134	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
152	442.571	4.489.135	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	36	Vivo y existente actualmente
153	442.567	4.489.135	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
154	442.563	4.489.134	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
155	442.561	4.489.122	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
156	442.556	4.489.120	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
157	442.556	4.489.114	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
158	442.551	4.489.116	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
159	442.534	4.489.127	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
160	442.529	4.489.129	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
161	442.554	4.489.133	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
162	442.555	4.489.138	Majuelo (Crataegus monogyna)	7	15	Vivo y existente actualmente
163	442.552	4.489.136	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
164	442.549	4.489.134	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
165	442.548	4.489.136	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
166	442.537	4.489.157	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
167	442.567	4.489.170	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
168	442.571	4.489.172	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
169	442.588	4.489.157	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
170	442.636	4.489.150	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
171	442.626	4.489.167	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
172	442.640	4.489.192	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
173	442.628	4.489.205	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
174	442.634	4.489.212	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
175	442.659	4.489.207	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
176	442.661	4.489.212	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
177	442.656	4.489.197	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
178	442.637	4.489.183	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
179	442.636	4.489.179	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
180	442.592	4.489.205	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
181	442.588	4.489.226	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
182	442.615	4.489.221	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
183	442.455	4.488.817	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	4	10	Vivo y existente actualmente
184	442.464	4.488.825	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
185	442.470	4.488.819	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
186	442.457	4.488.839	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
187	442.431	4.488.853	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
188	442.482	4.488.837	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
189	442.495	4.488.827	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
190	442.495	4.488.855	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
191	442.499	4.488.839	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
192	442.503	4.488.828	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
193	442.508	4.488.826	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
194	442.502	4.488.821	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
195	442.503	4.488.817	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
196	442.538	4.488.830	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
197	442.537	4.488.846	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
198	442.534	4.488.848	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
199	442.568	4.488.827	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
200	442.571	4.488.826	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
201	442.561	4.488.816	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
202	442.556	4.488.811	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
203	442.554	4.488.809	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
204	442.548	4.488.811	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
205	442.542	4.488.810	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
206	442.537	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
207	442.544	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
208	442.547	4.488.805	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
209	442.554	4.488.806	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
210	442.558	4.488.806	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
211	442.561	4.488.806	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
212	442.543	4.488.795	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
213	442.549	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
214	442.550	4.488.797	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	14	34	Vivo y existente actualmente
215	442.560	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
216	442.556	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
217	442.554	4.488.798	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
218	442.551	4.488.783	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
219	442.557	4.488.775	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	16	38	Vivo y existente actualmente
220	442.552	4.488.774	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
221	442.552	4.488.789	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
222	442.557	4.488.787	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
223	442.559	4.488.791	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
224	442.567	4.488.791	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
225	442.565	4.488.784	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
226	442.571	4.488.796	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	32	Vivo y existente actualmente
227	442.566	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
228	442.580	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
229	442.588	4.488.802	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
230	442.592	4.488.798	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
231	442.587	4.488.809	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
232	442.558	4.488.781	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
233	442.561	4.488.766	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
234	442.564	4.488.773	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
235	442.569	4.488.776	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
236	442.561	4.488.776	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
237	442.565	4.488.778	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
238	442.575	4.488.767	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
239	442.582	4.488.770	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
240	442.587	4.488.757	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	18	42	Vivo y existente actualmente
241	442.576	4.488.780	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	68	Vivo y existente actualmente
242	442.580	4.488.778	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
243	442.580	4.488.781	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
244	442.580	4.488.784	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
245	442.589	4.488.778	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
246	442.588	4.488.774	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
247	442.577	4.488.786	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
248	442.579	4.488.794	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
249	442.593	4.488.784	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
250	442.596	4.488.785	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
251	442.597	4.488.787	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
252	442.601	4.488.787	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
253	442.598	4.488.759	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
254	442.604	4.488.762	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
255	442.609	4.488.768	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
256	442.610	4.488.772	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	38	Vivo y existente actualmente
257	442.619	4.488.772	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
258	442.613	4.488.755	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
259	442.616	4.488.756	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
260	442.621	4.488.757	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
261	442.628	4.488.750	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
262	442.630	4.488.755	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
263	442.632	4.488.759	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
264	442.634	4.488.753	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
265	442.633	4.488.765	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
266	442.637	4.488.757	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
267	442.638	4.488.748	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
268	442.641	4.488.745	Pino piñonero (Pinus pinea)	10	19	Vivo y existente actualmente
269	442.643	4.488.749	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
270	442.642	4.488.753	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
271	442.645	4.488.750	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
272	442.646	4.488.756	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
273	442.650	4.488.754	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	38	Vivo y existente actualmente
274	442.653	4.488.736	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
275	442.658	4.488.739	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
276	442.665	4.488.743	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
277	442.678	4.488.747	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
278	442.690	4.488.745	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
279	442.693	4.488.743	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
280	442.692	4.488.737	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
281	442.691	4.488.733	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
282	442.687	4.488.733	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
283	442.689	4.488.730	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
284	442.685	4.488.727	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	32	Vivo y existente actualmente
285	442.678	4.488.730	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
286	442.673	4.488.730	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
287	442.669	4.488.732	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
288	442.671	4.488.738	Pino piñonero (Pinus pinea)	8	16	Vivo y existente actualmente
289	442.674	4.488.736	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
290	442.679	4.488.738	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
291	442.682	4.488.735	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
292	442.694	4.488.724	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	32	Vivo y existente actualmente
293	442.701	4.488.730	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
294	442.706	4.488.732	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
295	442.702	4.488.746	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
296	442.700	4.488.751	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
297	442.709	4.488.757	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
298	442.713	4.488.753	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
299	442.721	4.488.754	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
300	442.723	4.488.749	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
301	442.726	4.488.730	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
302	442.716	4.488.759	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
303	442.724	4.488.763	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
304	442.730	4.488.779	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
305	442.734	4.488.780	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
306	442.749	4.488.800	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	14	34	Vivo y existente actualmente
307	442.743	4.488.802	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
308	442.725	4.488.808	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
309	442.726	4.488.819	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
310	442.712	4.488.820	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
311	442.718	4.488.805	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
312	442.718	4.488.800	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
313	442.695	4.488.808	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
314	442.699	4.488.802	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
315	442.677	4.488.808	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
316	442.662	4.488.813	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
317	442.658	4.488.810	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
318	442.658	4.488.805	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
319	442.654	4.488.811	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
320	442.650	4.488.807	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
321	442.647	4.488.809	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
322	442.642	4.488.804	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
323	442.663	4.488.800	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
324	442.666	4.488.802	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
325	442.669	4.488.804	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
326	442.672	4.488.801	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
327	442.676	4.488.800	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
328	442.662	4.488.832	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
329	442.656	4.488.826	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
330	442.651	4.488.826	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
331	442.648	4.488.827	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
332	442.645	4.488.828	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
333	442.665	4.488.829	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
334	442.669	4.488.845	Olmo de Siberia (Uimus pumila)	19	21	Vivo y existente actualmente
335	442.642	4.488.830	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
336	442.641	4.488.832	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
337	442.640	4.488.835	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
338	442.640	4.488.838	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
339	442.643	4.488.838	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
340	442.627	4.488.822	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	20	Vivo y existente actualmente
341	442.615	4.488.830	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
342	442.607	4.488.830	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
343	442.602	4.488.839	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
344	442.592	4.488.829	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
345	442.586	4.488.829	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
346	442.588	4.488.820	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
347	442.594	4.488.856	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
348	442.585	4.488.860	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
349	442.663	4.488.788	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	14	34	Vivo y existente actualmente
350	442.667	4.488.791	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
351	442.668	4.488.788	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
352	442.673	4.488.789	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
353	442.678	4.488.793	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	18	42	Vivo y existente actualmente
354	442.673	4.488.793	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
355	442.669	4.488.795	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	18	42	Vivo y existente actualmente
356	442.659	4.488.796	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
357	442.657	4.488.794	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
358	442.654	4.488.791	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	14	34	Vivo y existente actualmente
359	442.651	4.488.789	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
360	442.649	4.488.792	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
361	442.636	4.488.786	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
362	442.636	4.488.782	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
363	442.630	4.488.784	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
364	442.633	4.488.791	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
365	442.647	4.488.776	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
366	442.654	4.488.773	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	40	Vivo y existente actualmente
367	442.659	4.488.775	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
368	442.662	4.488.773	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
369	442.665	4.488.775	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
370	442.664	4.488.778	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
371	442.662	4.488.781	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
372	442.670	4.488.774	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
373	442.671	4.488.781	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
374	442.675	4.488.780	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	2	11	Vivo y existente actualmente
375	442.686	4.488.781	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	40	Vivo y existente actualmente
376	442.690	4.488.784	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
377	442.693	4.488.773	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
378	442.699	4.488.770	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
379	442.699	4.488.766	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
380	442.682	4.488.770	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
381	442.676	4.488.767	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
382	442.677	4.488.773	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
383	442.671	4.488.764	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
384	442.669	4.488.762	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
385	442.666	4.488.760	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
386	442.668	4.488.754	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
387	442.659	4.488.759	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
388	442.660	4.488.766	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
389	442.654	4.488.764	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
390	442.653	4.488.768	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
391	442.789	4.489.017	Pino piñonero (Pinus pinea)	8	16	Vivo y existente actualmente
392	442.800	4.489.016	Pino piñonero (Pinus pinea)	6	14	Vivo y existente actualmente
393	442.801	4.489.028	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
394	442.804	4.489.027	Pino piñonero (Pinus pinea)	10	19	Vivo y existente actualmente
395	442.810	4.489.025	Pino piñonero (Pinus pinea)	7	15	Vivo y existente actualmente
396	442.815	4.489.024	Pino piñonero (Pinus pinea)	8	16	Vivo y existente actualmente
397	442.819	4.489.022	Pino piñonero (Pinus pinea)	8	16	Vivo y existente actualmente
398	442.810	4.489.036	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
399	442.814	4.489.051	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
400	442.821	4.489.013	Higuera (Ficus carica)	16	26	Vivo y existente actualmente
401	442.830	4.489.028	Pino piñonero (Pinus pinea)	9	18	Vivo y existente actualmente
402	442.835	4.489.036	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
403	442.840	4.489.041	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
404	442.845	4.489.044	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	23	Vivo y existente actualmente
405	442.848	4.489.049	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
406	442.852	4.489.043	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
407	442.841	4.489.050	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
408	442.836	4.489.055	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
409	442.838	4.489.060	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
410	442.816	4.489.104	Almendro (Prunus dulcis)	3	11	Vivo y existente actualmente
411	442.826	4.489.102	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
412	442.831	4.489.110	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
413	442.838	4.489.107	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
414	442.833	4.489.101	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
415	442.850	4.489.123	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	55	Vivo y existente actualmente
416	442.858	4.489.127	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	56	Vivo y existente actualmente
417	442.858	4.489.116	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
418	442.862	4.489.110	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	40	Vivo y existente actualmente
419	442.855	4.489.105	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
420	442.851	4.489.110	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
421	442.843	4.489.099	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	46	Vivo y existente actualmente
422	442.850	4.489.097	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
423	442.854	4.489.094	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
424	442.861	4.489.095	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
425	442.857	4.489.100	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
426	442.835	4.489.125	Almendro (Prunus dulcis)	3	11	Vivo y existente actualmente
427	442.833	4.489.127	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
428	442.830	4.489.127	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
429	442.827	4.489.125	Almendro (Prunus dulcis)	4	12	Vivo y existente actualmente
430	442.831	4.489.124	Almendro (Prunus dulcis)	3	11	Vivo y existente actualmente
431	442.854	4.489.146	Pino piñonero (Pinus pinea)	9	18	Vivo y existente actualmente
432	442.867	4.489.158	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	21	Vivo y existente actualmente
433	442.784	4.489.124	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
434	442.792	4.489.131	Higuera (Ficus carica)	5	13	Vivo y existente actualmente
435	442.795	4.489.133	Higuera (Ficus carica)	3	11	Vivo y existente actualmente
436	442.797	4.489.135	Higuera (Ficus carica)	6	14	Vivo y existente actualmente
437	442.799	4.489.137	Higuera (Ficus carica)	3	11	Vivo y existente actualmente
438	442.795	4.489.101	Majuelo (Crataegus monogyna)	6	14	Vivo y existente actualmente
439	442.789	4.489.097	Arizónica (Cupressus arizonica)	15	25	Vivo y existente actualmente
440	442.785	4.489.089	Arizónica (Cupressus arizonica)	12	21	Vivo y existente actualmente
441	442.791	4.489.079	Arizónica (Cupressus arizonica)	25	36	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
442	442.788	4.489.077	Arizónica (Cupressus arizonica)	17	27	Vivo y existente actualmente
443	442.779	4.489.065	Higuera (Ficus carica)	9	18	Vivo y existente actualmente
444	442.777	4.489.062	Olivo (Olea europaea var. europaea)	11	29	Vivo y existente actualmente
445	442.775	4.489.059	Higuera (Ficus carica)	6	14	Vivo y existente actualmente
446	442.772	4.489.057	Melocotonero (Prunus persica)	13	22	Vivo y existente actualmente
447	442.768	4.489.053	Olivo (Olea europaea var. europaea)	10	27	Vivo y existente actualmente
448	442.745	4.489.032	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	62	Vivo y existente actualmente
449	442.750	4.489.039	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	54	Vivo y existente actualmente
450	442.739	4.489.039	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	55	Vivo y existente actualmente
451	442.760	4.489.037	Olivo (Olea europaea var. europaea)	4	15	Vivo y existente actualmente
452	442.756	4.489.039	Olivo (Olea europaea var. europaea)	4	15	Vivo y existente actualmente
453	442.753	4.489.035	Olivo (Olea europaea var. europaea)	10	27	Vivo y existente actualmente
454	442.742	4.489.026	Olivo (Olea europaea var. europaea)	4	15	Vivo y existente actualmente
455	442.737	4.489.029	Olivo (Olea europaea var. europaea)	15	36	Vivo y existente actualmente
456	442.738	4.489.034	Olivo (Olea europaea var. europaea)	17	40	Vivo y existente actualmente
457	442.736	4.489.044	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	68	Vivo y existente actualmente
458	442.731	4.489.033	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	58	Vivo y existente actualmente
459	442.730	4.489.045	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
460	442.727	4.489.038	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	23	Vivo y existente actualmente
461	442.723	4.489.036	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
462	442.723	4.489.041	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
463	442.726	4.489.044	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	60	Vivo y existente actualmente
464	442.729	4.489.048	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	21	Vivo y existente actualmente
465	442.733	4.489.049	Olivo (Olea europaea var. europaea)	14	34	Vivo y existente actualmente
466	442.724	4.489.048	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
467	442.718	4.489.045	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
468	442.715	4.489.049	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	46	Vivo y existente actualmente
469	442.721	4.489.051	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
470	442.729	4.489.052	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	46	Vivo y existente actualmente
471	442.723	4.489.044	Olivo (Olea europaea var. europaea)	12	31	Vivo y existente actualmente
472	442.720	4.489.042	Olivo (Olea europaea var. europaea)	27	60	Vivo y existente actualmente
473	442.717	4.489.041	Olivo (Olea europaea var. europaea)	12	31	Vivo y existente actualmente
474	442.725	4.489.073	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
475	442.709	4.489.054	Olivo (Olea europaea var. europaea)	21	48	Vivo y existente actualmente
476	442.712	4.489.058	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	54	Vivo y existente actualmente
477	442.705	4.489.059	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	48	Vivo y existente actualmente
478	442.711	4.489.065	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	55	Vivo y existente actualmente
479	442.706	4.489.066	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
480	442.701	4.489.070	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
481	442.696	4.489.072	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	48	Vivo y existente actualmente
482	442.687	4.489.101	Pino piñonero (Pinus pinea)	10	19	Vivo y existente actualmente
483	442.696	4.489.121	Pino piñonero (Pinus pinea)	59	76	Vivo y existente actualmente
484	442.703	4.489.115	Pino piñonero (Pinus pinea)	67	86	Vivo y existente actualmente
485	442.708	4.489.110	Pino piñonero (Pinus pinea)	59	76	Vivo y existente actualmente
486	442.705	4.489.128	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	68	Vivo y existente actualmente
487	442.716	4.489.118	Pino piñonero (Pinus pinea)	68	87	Vivo y existente actualmente
488	442.715	4.489.105	Pino piñonero (Pinus pinea)	51	67	Vivo y existente actualmente
489	442.708	4.489.101	Pino piñonero (Pinus pinea)	67	86	Vivo y existente actualmente
490	442.699	4.489.105	Olivo (Olea europaea var. europaea)	24	54	Vivo y existente actualmente
491	442.693	4.489.110	Olivo (Olea europaea var. europaea)	50	105	Vivo y existente actualmente
492	442.697	4.489.116	Ciruelo (Prunus domestica)	13	22	Vivo y existente actualmente
493	442.719	4.489.110	Cedro (Cedrus atlantica)	30	42	Vivo y existente actualmente
494	442.725	4.489.103	Cedro (Cedrus atlantica)	25	36	Vivo y existente actualmente
495	442.727	4.489.095	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
496	442.744	4.489.087	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
497	442.749	4.489.085	Ailanto (Ailanthus altissima)	11	15	Vivo y existente actualmente
498	442.756	4.489.071	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
499	442.767	4.489.080	Catalpa (Catalpa bignonioides)	3	11	Vivo y existente actualmente
500	442.740	4.489.063	Álamo blanco (Populus alba)	5	11	Vivo y existente actualmente
501	442.743	4.489.067	Álamo blanco (Populus alba)	4	10	Vivo y existente actualmente
502	442.730	4.489.063	Ailanto (Ailanthus altissima)	8	13	Vivo y existente actualmente
503	442.634	4.488.864	Sauce (Salix sp.)	5	11	Vivo y existente actualmente
504	442.794	4.488.907	Álamo blanco (Populus alba)	9	14	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
505	442.797	4.488.915	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
506	442.789	4.488.919	Álamo blanco (Populus alba)	11	15	Vivo y existente actualmente
507	442.796	4.488.921	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
508	442.796	4.488.925	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
509	442.792	4.488.928	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
510	442.799	4.488.929	Álamo blanco (Populus alba)	11	15	Vivo y existente actualmente
511	442.785	4.488.924	Sauce (Salix sp.)	3	9	Vivo y existente actualmente
512	442.784	4.488.933	Álamo blanco (Populus alba)	11	15	Vivo y existente actualmente
513	442.785	4.488.937	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
514	442.788	4.488.941	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
515	442.788	4.488.932	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
516	442.790	4.488.935	Álamo blanco (Populus alba)	15	18	Vivo y existente actualmente
517	442.794	4.488.935	Álamo blanco (Populus alba)	5	11	Vivo y existente actualmente
518	442.782	4.488.944	Sauce (Salix sp.)	3	9	Vivo y existente actualmente
519	442.779	4.488.963	Sauce (Salix sp.)	3	9	Vivo y existente actualmente
520	442.768	4.489.020	Sauce (Salix sp.)	4	10	Vivo y existente actualmente
521	442.757	4.489.016	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
522	442.747	4.489.014	Majuelo (Crataegus monogyna)	9	18	Vivo y existente actualmente
523	442.752	4.489.014	Majuelo (Crataegus monogyna)	6	14	Vivo y existente actualmente
524	442.657	4.488.945	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
525	442.652	4.488.945	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
526	442.654	4.488.943	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
527	442.657	4.488.942	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
528	442.655	4.488.941	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
529	442.652	4.488.947	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
530	442.656	4.488.949	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
531	442.660	4.488.948	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
532	442.644	4.488.927	Álamo blanco (Populus alba)	4	10	Vivo y existente actualmente
533	442.644	4.488.905	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
534	442.616	4.488.953	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
535	442.612	4.488.957	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
536	442.605	4.488.956	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
537	442.613	4.488.978	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
538	442.615	4.488.974	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
539	442.624	4.488.972	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
540	442.595	4.488.969	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
541	442.588	4.488.972	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
542	442.593	4.488.990	Pino piñonero (Pinus pinea)	4	12	Vivo y existente actualmente
543	442.584	4.488.989	Pino piñonero (Pinus pinea)	7	15	Vivo y existente actualmente
544	442.578	4.488.992	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
545	442.579	4.489.003	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
546	442.564	4.489.007	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
547	442.548	4.488.964	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
548	442.548	4.488.960	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
549	442.531	4.488.975	Arizónica (Cupressus arizonica)	23	34	Vivo y existente actualmente
550	442.533	4.488.974	Arizónica (Cupressus arizonica)	19	29	Vivo y existente actualmente
551	442.533	4.488.971	Arizónica (Cupressus arizonica)	16	26	Vivo y existente actualmente
552	442.533	4.488.968	Arizónica (Cupressus arizonica)	12	21	Vivo y existente actualmente
553	442.532	4.488.965	Arizónica (Cupressus arizonica)	20	31	Vivo y existente actualmente
554	442.530	4.488.963	Arizónica (Cupressus arizonica)	16	26	Vivo y existente actualmente
555	442.531	4.488.960	Arizónica (Cupressus arizonica)	17	27	Vivo y existente actualmente
556	442.529	4.488.959	Arizónica (Cupressus arizonica)	20	31	Vivo y existente actualmente
557	442.527	4.488.957	Arizónica (Cupressus arizonica)	18	28	Vivo y existente actualmente
558	442.526	4.488.954	Arizónica (Cupressus arizonica)	27	39	Vivo y existente actualmente
559	442.522	4.488.955	Arizónica (Cupressus arizonica)	5	13	Vivo y existente actualmente
560	442.531	4.488.935	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
561	442.535	4.488.927	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
562	442.534	4.488.918	Almendro (Prunus dulcis)	4	12	Vivo y existente actualmente
563	442.531	4.488.920	Almendro (Prunus dulcis)	3	11	Vivo y existente actualmente
564	442.502	4.488.906	Álamo blanco (Populus alba)	29	29	Vivo y existente actualmente
565	442.518	4.488.905	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
566	442.538	4.488.889	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	18	Vivo y existente actualmente
567	442.539	4.488.901	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
568	442.539	4.488.897	Almendro (Prunus dulcis)	4	12	Vivo y existente actualmente
569	442.541	4.488.915	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
570	442.563	4.488.904	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
571	442.571	4.488.911	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
572	442.576	4.488.914	Pino piñonero (Pinus pinea)	6	14	Vivo y existente actualmente
573	442.588	4.488.905	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
574	442.605	4.488.903	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
575	442.600	4.488.916	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
576	442.610	4.488.901	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
577	442.611	4.488.906	Almendro (Prunus dulcis)	4	12	Vivo y existente actualmente
578	442.611	4.488.931	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
579	442.609	4.488.937	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
580	442.601	4.488.932	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4		Muerto/ausente
581	442.533	4.488.997	Almez (Celtis australis)	4		Muerto/ausente
582	442.529	4.488.991	Almez (Celtis australis)	4		Muerto/ausente
583	442.523	4.488.984	Almez (Celtis australis)	4		Muerto/ausente
584	442.531	4.489.028	Almez (Celtis australis)	5	11	Vivo y existente actualmente
585	442.529	4.489.022	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	4	12	Vivo y existente actualmente
586	442.525	4.489.017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	4	12	Vivo y existente actualmente
587	442.521	4.489.012	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
588	442.516	4.489.006	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
589	442.512	4.489.001	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
590	442.508	4.488.995	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
591	442.504	4.488.989	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
592	442.500	4.488.983	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
593	442.495	4.488.978	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
594	442.492	4.488.971	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	6	14	Vivo y existente actualmente
595	442.485	4.488.965	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
596	442.482	4.488.959	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	4	12	Vivo y existente actualmente
597	442.478	4.488.954	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
598	442.459	4.488.959	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	5	13	Vivo y existente actualmente
599	442.465	4.488.966	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	7	15	Vivo y existente actualmente
600	442.470	4.488.972	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	3	11	Vivo y existente actualmente
601	442.472	4.488.977	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	8	16	Vivo y existente actualmente
602	442.478	4.488.983	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	9	18	Vivo y existente actualmente
603	442.486	4.488.994	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	8	16	Vivo y existente actualmente
604	442.490	4.489.000	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	7	15	Vivo y existente actualmente
605	442.495	4.489.005	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	7	15	Vivo y existente actualmente
606	442.500	4.489.011	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	4	12	Vivo y existente actualmente
607	442.503	4.489.016	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	8	16	Vivo y existente actualmente
608	442.508	4.489.022	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	4	12	Vivo y existente actualmente
609	442.512	4.489.027	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	8	16	Vivo y existente actualmente
610	442.517	4.489.033	Tuya (Platycladus orientalis)	65	83	Vivo y existente actualmente
611	442.522	4.489.031	Tuya (Platycladus orientalis)	4	12	Vivo y existente actualmente
612	442.509	4.489.038	Tuya (Platycladus orientalis)	4	12	Vivo y existente actualmente
613	442.499	4.489.042	Tuya (Platycladus orientalis)	4		Muerto/ausente
614	442.495	4.489.045	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	4		Muerto/ausente
615	442.497	4.489.035	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	3	11	Vivo y existente actualmente
616	442.495	4.489.032	Almez (Celtis australis)	4	10	Vivo y existente actualmente
617	442.490	4.489.026	Almez (Celtis australis)	4	10	Vivo y existente actualmente
618	442.486	4.489.020	Almez (Celtis australis)	3	9	Vivo y existente actualmente
619	442.482	4.489.015	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	4	12	Vivo y existente actualmente
620	442.478	4.489.010	Almez (Celtis australis)	3	9	Vivo y existente actualmente
621	442.455	4.488.980	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	4	12	Vivo y existente actualmente
622	442.453	4.488.977	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	4	12	Vivo y existente actualmente
623	442.450	4.488.973	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	4	12	Vivo y existente actualmente
624	442.430	4.488.975	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	6	14	Vivo y existente actualmente
625	442.434	4.488.980	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	4	12	Vivo y existente actualmente
626	442.438	4.488.985	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	4	12	Vivo y existente actualmente
627	442.442	4.488.992	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	4	12	Vivo y existente actualmente
628	442.448	4.488.998	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	4	12	Vivo y existente actualmente
629	442.444	4.489.003	Ailanto (Ailanthus altissima)	10	15	Vivo y existente actualmente
630	442.452	4.489.005	Almez (Celtis australis)	4		Muerto/ausente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
631	442.457	4.489.009	Almez (Celtis australis)	4	10	Vivo y existente actualmente
632	442.469	4.489.025	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	5	13	Vivo y existente actualmente
633	442.473	4.489.031	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	7	15	Vivo y existente actualmente
634	442.477	4.489.037	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	7	15	Vivo y existente actualmente
635	442.481	4.489.042	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	8	16	Vivo y existente actualmente
636	442.481	4.489.049	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	5		Muerto/ausente
637	442.467	4.489.047	Almez (Celtis australis)	4	10	Vivo y existente actualmente
638	442.458	4.489.035	Almez (Celtis australis)	5	11	Vivo y existente actualmente
639	442.451	4.489.023	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	5	13	Vivo y existente actualmente
640	442.445	4.489.034	Almez (Celtis australis)	5		Muerto/ausente
641	442.449	4.489.042	Almez (Celtis australis)	4		Muerto/ausente
642	442.456	4.489.049	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	4		Muerto/ausente
643	442.445	4.489.064	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	4	12	Vivo y existente actualmente
644	442.437	4.489.067	Almez (Celtis australis)	3	9	Vivo y existente actualmente
645	442.408	4.489.087	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
646	442.412	4.489.089	Almez (Celtis australis)	5		Muerto/ausente
647	442.387	4.489.090	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	20	Vivo y existente actualmente
648	442.388	4.489.094	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	36	Vivo y existente actualmente
649	442.392	4.489.093	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
650	442.397	4.489.098	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
651	442.378	4.489.106	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
652	442.385	4.489.109	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
653	442.390	4.489.108	Pino piñonero (Pinus pinea)	9	18	Vivo y existente actualmente
654	442.393	4.489.104	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
655	442.388	4.489.121	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
656	442.361	4.489.143	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
657	442.369	4.489.147	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
658	442.369	4.489.143	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
659	442.372	4.489.140	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	3		Muerto/ausente
660	442.461	4.489.144	Almendro (Prunus dulcis)	3		Muerto/ausente
661	442.460	4.489.146	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5		Muerto/ausente
662	442.457	4.489.147	Majuelo (Crataegus monogyna)	3		Muerto/ausente
663	442.453	4.489.149	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
664	442.456	4.489.151	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
665	442.449	4.489.159	Pino piñonero (Pinus pinea)	8	16	Vivo y existente actualmente
666	442.456	4.489.160	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
667	442.460	4.489.162	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
668	442.471	4.489.163	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
669	442.479	4.489.170	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
670	442.476	4.489.166	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
671	442.470	4.489.169	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
672	442.473	4.489.171	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
673	442.469	4.489.173	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
674	442.462	4.489.169	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
675	442.457	4.489.170	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
676	442.453	4.489.173	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
677	442.449	4.489.175	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
678	442.453	4.489.179	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
679	442.476	4.489.187	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
680	442.472	4.489.180	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
681	442.489	4.489.194	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
682	442.497	4.489.205	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	12	31	Vivo y existente actualmente
683	442.459	4.489.184	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
684	442.474	4.489.209	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
685	442.472	4.489.218	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
686	442.466	4.489.218	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
687	442.476	4.489.229	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	30	66	Vivo y existente actualmente
688	442.468	4.489.239	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
689	442.465	4.489.249	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	29	Vivo y existente actualmente
690	442.473	4.489.256	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	64	Vivo y existente actualmente
691	442.476	4.489.253	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	40	Vivo y existente actualmente
692	442.486	4.489.252	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	40	Vivo y existente actualmente
693	442.488	4.489.250	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	16	38	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
694	442.490	4.489.254	Almendro (Prunus dulcis)	4	12	Vivo y existente actualmente
695	442.496	4.489.263	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
696	442.493	4.489.270	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
697	442.502	4.489.268	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
698	442.507	4.489.249	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
699	442.509	4.489.246	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
700	442.507	4.489.221	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
701	442.515	4.489.221	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
702	442.507	4.489.215	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
703	442.519	4.489.194	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
704	442.455	4.489.211	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
705	442.450	4.489.209	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
706	442.448	4.489.201	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
707	442.449	4.489.197	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
708	442.439	4.489.202	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
709	442.435	4.489.206	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
710	442.431	4.489.211	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
711	442.435	4.489.212	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
712	442.432	4.489.216	Pino piñonero (Pinus pinea)	6	14	Vivo y existente actualmente
713	442.430	4.489.220	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
714	442.435	4.489.220	Pino piñonero (Pinus pinea)	7	15	Vivo y existente actualmente
715	442.437	4.489.216	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
716	442.439	4.489.214	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
717	442.441	4.489.211	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
718	442.444	4.489.211	Pino piñonero (Pinus pinea)	6	14	Vivo y existente actualmente
719	442.441	4.489.216	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
720	442.451	4.489.225	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
721	442.441	4.489.228	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
722	442.439	4.489.231	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
723	442.442	4.489.235	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
724	442.424	4.489.239	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
725	442.429	4.489.237	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
726	442.433	4.489.239	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
727	442.438	4.489.239	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
728	442.434	4.489.243	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
729	442.435	4.489.248	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
730	442.437	4.489.246	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
731	442.443	4.489.245	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
732	442.444	4.489.252	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
733	442.430	4.489.247	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
734	442.425	4.489.249	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
735	442.430	4.489.251	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
736	442.431	4.489.256	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
737	442.432	4.489.261	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
738	442.435	4.489.263	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
739	442.446	4.489.272	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
740	442.448	4.489.290	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	32	Vivo y existente actualmente
741	442.440	4.489.285	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
742	442.435	4.489.284	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
743	442.434	4.489.290	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
744	442.430	4.489.289	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
745	442.427	4.489.276	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
746	442.427	4.489.268	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
747	442.422	4.489.265	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
748	442.417	4.489.266	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
749	442.420	4.489.288	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
750	442.409	4.489.289	Pino piñonero (Pinus pinea)	5	13	Vivo y existente actualmente
751	442.424	4.489.305	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
752	442.426	4.489.311	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	9	25	Vivo y existente actualmente
753	442.426	4.489.322	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	8	23	Vivo y existente actualmente
754	442.430	4.489.329	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
755	442.420	4.489.329	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	8	13	Vivo y existente actualmente
756	442.417	4.489.336	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
757	442.412	4.489.335	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
758	442.410	4.489.331	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
759	442.406	4.489.331	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
760	442.422	4.489.349	Almendro (Prunus dulcis)	4	12	Vivo y existente actualmente
761	442.426	4.489.351	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	4	10	Vivo y existente actualmente
762	442.407	4.489.367	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4		Muerto/ausente
763	442.401	4.489.369	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5		Muerto/ausente
764	442.383	4.489.357	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
765	442.383	4.489.353	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
766	442.384	4.489.340	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
767	442.387	4.489.337	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
768	442.357	4.489.360	Pino piñonero (Pinus pinea)	12		Muerto/ausente
769	442.361	4.489.360	Pino piñonero (Pinus pinea)	7		Muerto/ausente
770	442.369	4.489.357	Pino piñonero (Pinus pinea)	4		Muerto/ausente
771	442.369	4.489.354	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	20	Vivo y existente actualmente
772	442.366	4.489.355	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	5	11	Vivo y existente actualmente
773	442.371	4.489.341	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
774	442.371	4.489.334	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	21	Vivo y existente actualmente
775	442.373	4.489.320	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	20	Vivo y existente actualmente
776	442.378	4.489.317	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
777	442.383	4.489.308	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
778	442.391	4.489.305	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
779	442.394	4.489.313	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
780	442.396	4.489.310	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
781	442.402	4.489.303	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
782	442.386	4.489.304	Ailanto (Ailanthus altissima)	4	10	Vivo y existente actualmente
783	442.381	4.489.304	Ailanto (Ailanthus altissima)	10	15	Vivo y existente actualmente
784	442.391	4.489.286	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	9	14	Vivo y existente actualmente
785	442.402	4.489.234	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	25	Vivo y existente actualmente
786	442.408	4.489.234	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
787	442.407	4.489.230	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	21	Vivo y existente actualmente
788	442.404	4.489.232	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
789	442.421	4.489.203	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	13	Vivo y existente actualmente
790	442.411	4.489.172	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	17	20	Vivo y existente actualmente
791	442.446	4.488.921	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
792	442.448	4.488.924	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
793	442.451	4.488.920	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
794	442.453	4.488.922	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	46	Vivo y existente actualmente
795	442.451	4.488.926	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
796	442.456	4.488.925	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
797	442.455	4.488.928	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
798	442.450	4.488.930	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
799	442.458	4.488.928	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	21	Vivo y existente actualmente
800	442.461	4.488.930	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
801	442.458	4.488.932	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	38	Vivo y existente actualmente
802	442.461	4.488.934	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
803	442.459	4.488.935	Pino piñonero (Pinus pinea)	9	18	Vivo y existente actualmente
804	442.455	4.488.934	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	21	Vivo y existente actualmente
805	442.452	4.488.934	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	36	Vivo y existente actualmente
806	442.449	4.488.935	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
807	442.446	4.488.936	Pino piñonero (Pinus pinea)	6	14	Vivo y existente actualmente
808	442.444	4.488.933	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
809	442.442	4.488.931	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
810	442.444	4.488.928	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
811	442.446	4.488.926	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
812	442.443	4.488.923	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	25	Vivo y existente actualmente
813	442.437	4.488.933	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	5	11	Vivo y existente actualmente
814	442.437	4.488.929	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	3	9	Vivo y existente actualmente
815	442.435	4.488.938	Pino piñonero (Pinus pinea)	30	42	Vivo y existente actualmente
816	442.436	4.488.941	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
817	442.437	4.488.944	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
818	442.441	4.488.946	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	25	Vivo y existente actualmente
819	442.440	4.488.937	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
820	442.442	4.488.940	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
821	442.444	4.488.942	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	23	Vivo y existente actualmente
822	442.447	4.488.945	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
823	442.450	4.488.947	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
824	442.447	4.488.947	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
825	442.443	4.488.947	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
826	442.441	4.488.949	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	5	11	Vivo y existente actualmente
827	442.438	4.488.947	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	5	11	Vivo y existente actualmente
828	442.431	4.488.940	Abeto (Abies alba)	4	12	Vivo y existente actualmente
829	442.454	4.488.912	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
830	442.443	4.489.358	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	13	17	Vivo y existente actualmente
831	442.446	4.489.359	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	15	18	Vivo y existente actualmente
832	442.442	4.489.366	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	17	20	Vivo y existente actualmente
833	442.439	4.489.364	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	9	14	Vivo y existente actualmente
834	442.439	4.489.358	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	9	14	Vivo y existente actualmente
835	442.444	4.489.362	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	10	15	Vivo y existente actualmente
836	442.437	4.489.361	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	15	18	Vivo y existente actualmente
837	442.424	4.489.366	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	11		Muerto/ausente
838	442.459	4.489.349	Álamo blanco (Populus alba)	7	12	Vivo y existente actualmente
839	442.460	4.489.345	Álamo blanco (Populus alba)	6	12	Vivo y existente actualmente
840	442.458	4.489.335	Almendro (Prunus dulcis)	9	18	Vivo y existente actualmente
841	442.455	4.489.325	Arizónica (Cupressus arizonica)	22	33	Vivo y existente actualmente
842	442.457	4.489.322	Arizónica (Cupressus arizonica)	23	34	Vivo y existente actualmente
843	442.461	4.489.319	Arizónica (Cupressus arizonica)	14	23	Vivo y existente actualmente
844	442.467	4.489.328	Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis)	30	30	Vivo y existente actualmente
845	442.470	4.489.324	Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis)	53	47	Vivo y existente actualmente
846	442.473	4.489.327	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	7	12	Vivo y existente actualmente
847	442.488	4.489.318	Álamo blanco (Populus alba)	13	17	Vivo y existente actualmente
848	442.483	4.489.312	Álamo blanco (Populus alba)	5	11	Vivo y existente actualmente
849	442.488	4.489.308	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
850	442.490	4.489.301	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
851	442.491	4.489.295	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	13	17	Vivo y existente actualmente
852	442.492	4.489.290	Álamo blanco (Populus alba)	13		Muerto/ausente
853	442.495	4.489.287	Álamo blanco (Populus alba)	16		Muerto/ausente
854	442.499	4.489.286	Álamo blanco (Populus alba)	11		Muerto/ausente
855	442.502	4.489.291	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
856	442.498	4.489.292	Álamo blanco (Populus alba)	16	19	Vivo y existente actualmente
857	442.496	4.489.294	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
858	442.496	4.489.282	Álamo blanco (Populus alba)	6		Muerto/ausente
859	442.520	4.489.318	Álamo blanco (Populus alba)	7		Muerto/ausente
860	442.523	4.489.315	Álamo blanco (Populus alba)	11	15	Vivo y existente actualmente
861	442.514	4.489.311	Álamo blanco (Populus alba)	7		Muerto/ausente
862	442.517	4.489.308	Álamo blanco (Populus alba)	12		Muerto/ausente
863	442.518	4.489.304	Álamo blanco (Populus alba)	6	12	Vivo y existente actualmente
864	442.520	4.489.301	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
865	442.523	4.489.300	Álamo blanco (Populus alba)	9	14	Vivo y existente actualmente
866	442.528	4.489.300	Álamo blanco (Populus alba)	13	17	Vivo y existente actualmente
867	442.524	4.489.303	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	9	14	Vivo y existente actualmente
868	442.540	4.489.300	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	9	14	Vivo y existente actualmente
869	442.541	4.489.302	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	6	12	Vivo y existente actualmente
870	442.546	4.489.302	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	5		Muerto/ausente
871	442.548	4.489.303	Álamo blanco (Populus alba)	9		Muerto/ausente
872	442.548	4.489.296	Álamo blanco (Populus alba)	4	10	Vivo y existente actualmente
873	442.554	4.489.299	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
874	442.550	4.489.292	Álamo blanco (Populus alba)	5	11	Vivo y existente actualmente
875	442.553	4.489.294	Álamo blanco (Populus alba)	5	11	Vivo y existente actualmente
876	442.556	4.489.295	Álamo blanco (Populus alba)	7	12	Vivo y existente actualmente
877	442.558	4.489.297	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
878	442.560	4.489.299	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
879	442.561	4.489.301	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
880	442.562	4.489.302	Álamo blanco (Populus alba)	7	12	Vivo y existente actualmente
881	442.563	4.489.303	Álamo blanco (Populus alba)	5	11	Vivo y existente actualmente
882	442.564	4.489.306	Álamo blanco (Populus alba)	6	12	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
883	442.565	4.489.309	Álamo blanco (Populus alba)	7	12	Vivo y existente actualmente
884	442.566	4.489.325	Álamo blanco (Populus alba)	6	12	Vivo y existente actualmente
885	442.601	4.489.290	Almendro (Prunus dulcis)	19	29	Vivo y existente actualmente
886	442.607	4.489.285	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
887	442.606	4.489.280	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
888	442.624	4.489.266	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
889	442.630	4.489.260	Almendro (Prunus dulcis)	40	54	Vivo y existente actualmente
890	442.641	4.489.251	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
891	442.648	4.489.243	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
892	442.590	4.489.258	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
893	442.590	4.489.244	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	21	Vivo y existente actualmente
894	442.572	4.489.229	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	5	17	Vivo y existente actualmente
895	442.558	4.489.237	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
896	442.534	4.489.236	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	15	Vivo y existente actualmente
897	442.588	4.489.276	Almendro (Prunus dulcis)	15	25	Vivo y existente actualmente
898	442.585	4.489.280	Almendro (Prunus dulcis)	5	13	Vivo y existente actualmente
899	442.563	4.489.339	Álamo blanco (Populus alba)	11		Muerto/ausente
900	442.566	4.489.360	Almendro (Prunus dulcis)	11	20	Vivo y existente actualmente
901	442.559	4.489.357	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
902	442.556	4.489.360	Plátano de sombra (Populus alba)	16	26	Vivo y existente actualmente
903	442.559	4.489.354	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
904	442.556	4.489.355	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
905	442.553	4.489.356	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
906	442.560	4.489.349	Álamo blanco (Populus alba)	23		Muerto/ausente
907	442.557	4.489.352	Álamo blanco (Populus alba)	12	16	Vivo y existente actualmente
908	442.554	4.489.353	Álamo blanco (Populus alba)	13	17	Vivo y existente actualmente
909	442.556	4.489.349	Álamo blanco (Populus alba)	19		Muerto/ausente
910	442.553	4.489.349	Álamo blanco (Populus alba)	11		Muerto/ausente
911	442.550	4.489.350	Álamo blanco (Populus alba)	13		Muerto/ausente
912	442.547	4.489.351	Álamo blanco (Populus alba)	14		Muerto/ausente
913	442.551	4.489.354	Álamo blanco (Populus alba)	16	19	Vivo y existente actualmente
914	442.544	4.489.363	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	7	12	Vivo y existente actualmente
915	442.550	4.489.372	Álamo blanco (Populus alba)	17	20	Vivo y existente actualmente
916	442.553	4.489.376	Álamo blanco (Populus alba)	9		Muerto/ausente
917	442.558	4.489.367	Álamo blanco (Populus alba)	13	17	Vivo y existente actualmente
918	442.555	4.489.368	Álamo blanco (Populus alba)	13		Muerto/ausente
919	442.551	4.489.369	Álamo blanco (Populus alba)	12		Muerto/ausente
920	442.558	4.489.370	Álamo blanco (Populus alba)	8	13	Vivo y existente actualmente
921	442.559	4.489.371	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
922	442.559	4.489.373	Álamo blanco (Populus alba)	9	14	Vivo y existente actualmente
923	442.560	4.489.374	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
924	442.560	4.489.376	Álamo blanco (Populus alba)	11	15	Vivo y existente actualmente
925	442.560	4.489.378	Álamo blanco (Populus alba)	12		Muerto/ausente
926	442.558	4.489.377	Álamo blanco (Populus alba)	8		Muerto/ausente
927	442.557	4.489.375	Álamo blanco (Populus alba)	10		Muerto/ausente
928	442.556	4.489.373	Álamo blanco (Populus alba)	11		Muerto/ausente
929	442.555	4.489.372	Álamo blanco (Populus alba)	6		Muerto/ausente
930	442.552	4.489.372	Álamo blanco (Populus alba)	7	12	Vivo y existente actualmente
931	442.552	4.489.384	Álamo blanco (Populus alba)	6		Muerto/ausente
932	442.540	4.489.402	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	36	34	Vivo y existente actualmente
933	442.538	4.489.406	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	10	15	Vivo y existente actualmente
934	442.535	4.489.410	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	8	13	Vivo y existente actualmente
935	442.531	4.489.411	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	8	13	Vivo y existente actualmente
936	442.526	4.489.412	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	18	Vivo y existente actualmente
937	442.568	4.489.396	Higuera (Ficus carica)	8	16	Vivo y existente actualmente
938	442.576	4.489.379	Almendro (Prunus dulcis)	11	20	Vivo y existente actualmente
939	442.577	4.489.366	Almendro (Prunus dulcis)	10	19	Vivo y existente actualmente
940	442.590	4.489.402	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	12	16	Vivo y existente actualmente
941	442.596	4.489.400	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	18	Vivo y existente actualmente
942	442.779	4.489.344	Olivo (Olea europaea var. europaea)	30	66	Vivo y existente actualmente
943	442.765	4.489.346	Abeto (Abies alba)	32	45	Vivo y existente actualmente
944	442.758	4.489.348	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	38	Vivo y existente actualmente
945	442.753	4.489.350	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
946	442.746	4.489.352	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
947	442.741	4.489.355	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
948	442.735	4.489.357	Pino piñonero (Pinus pinea)	9	18	Vivo y existente actualmente
949	442.730	4.489.359	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
950	442.725	4.489.361	Abeto (Abies alba)	28	40	Vivo y existente actualmente
951	442.721	4.489.361	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
952	442.716	4.489.357	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
953	442.708	4.489.352	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
954	442.700	4.489.355	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	54	Vivo y existente actualmente
955	442.703	4.489.360	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
956	442.708	4.489.359	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
957	442.713	4.489.361	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
958	442.704	4.489.366	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	56	Vivo y existente actualmente
959	442.697	4.489.369	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
960	442.698	4.489.364	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	21	Vivo y existente actualmente
961	442.696	4.489.359	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
962	442.691	4.489.360	Almendro (Prunus dulcis)	19	29	Vivo y existente actualmente
963	442.686	4.489.358	Almendro (Prunus dulcis)	23	34	Vivo y existente actualmente
964	442.684	4.489.361	Almendro (Prunus dulcis)	13	22	Vivo y existente actualmente
965	442.674	4.489.358	Almendro (Prunus dulcis)	10	19	Vivo y existente actualmente
966	442.665	4.489.379	Almendro (Prunus dulcis)	17	27	Vivo y existente actualmente
967	442.649	4.489.367	Higuera (Ficus carica)	5	13	Vivo y existente actualmente
968	442.641	4.489.369	Almendro (Prunus dulcis)	10	19	Vivo y existente actualmente
969	442.626	4.489.380	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	8	13	Vivo y existente actualmente
970	442.632	4.489.393	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
971	442.598	4.489.389	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	17	20	Vivo y existente actualmente
972	442.626	4.489.373	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	6	19	Vivo y existente actualmente
973	442.602	4.489.356	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	54	Vivo y existente actualmente
974	442.608	4.489.359	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
975	442.609	4.489.368	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
976	442.604	4.489.371	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	56	Vivo y existente actualmente
977	442.606	4.489.364	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
978	442.603	4.489.361	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
979	442.602	4.489.366	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
980	442.630	4.489.338	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
981	442.625	4.489.340	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
982	442.624	4.489.334	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
983	442.621	4.489.337	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
984	442.618	4.489.341	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
985	442.617	4.489.333	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
986	442.612	4.489.337	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
987	442.614	4.489.342	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
988	442.614	4.489.346	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
989	442.611	4.489.351	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
990	442.610	4.489.340	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
991	442.608	4.489.343	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
992	442.606	4.489.346	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
993	442.604	4.489.349	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
994	442.616	4.489.326	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
995	442.612	4.489.321	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
996	442.621	4.489.321	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
997	442.626	4.489.314	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
998	442.622	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
999	442.616	4.489.316	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
1000	442.620	4.489.312	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
1001	442.603	4.489.301	Almendro (Prunus dulcis)	23	34	Vivo y existente actualmente
1002	442.632	4.489.294	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
1003	442.635	4.489.290	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	8	16	Vivo y existente actualmente
1004	442.639	4.489.287	Almendro (Prunus dulcis)	9	18	Vivo y existente actualmente
1005	442.642	4.489.283	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
1006	442.645	4.489.281	Almendro (Prunus dulcis)	14	23	Vivo y existente actualmente
1007	442.651	4.489.269	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
1008	442.652	4.489.254	Almendro (Prunus dulcis)	32	45	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
1009	442.657	4.489.249	Abeto (Abies alba)	23	34	Vivo y existente actualmente
1010	442.661	4.489.244	Almendro (Prunus dulcis)	32	45	Vivo y existente actualmente
1011	442.657	4.489.232	Almendro (Prunus dulcis)	33	46	Vivo y existente actualmente
1012	442.661	4.489.258	Almendro (Prunus dulcis)	12	21	Vivo y existente actualmente
1013	442.667	4.489.256	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
1014	442.667	4.489.253	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
1015	442.671	4.489.255	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
1016	442.671	4.489.249	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
1017	442.676	4.489.249	Abeto (Abies alba)	22	33	Vivo y existente actualmente
1018	442.672	4.489.262	Almendro (Prunus dulcis)	42	56	Vivo y existente actualmente
1019	442.676	4.489.257	Almendro (Prunus dulcis)	9	18	Vivo y existente actualmente
1020	442.681	4.489.250	Almendro (Prunus dulcis)	11	20	Vivo y existente actualmente
1021	442.685	4.489.247	Almendro (Prunus dulcis)	17	27	Vivo y existente actualmente
1022	442.690	4.489.250	Almendro (Prunus dulcis)	32	45	Vivo y existente actualmente
1023	442.704	4.489.241	Catalpa (Catalpa bignonioides)	33	46	Vivo y existente actualmente
1024	442.703	4.489.237	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	37	51	Vivo y existente actualmente
1025	442.702	4.489.233	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	21	32	Vivo y existente actualmente
1026	442.701	4.489.227	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	23	34	Vivo y existente actualmente
1027	442.700	4.489.222	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	9	18	Vivo y existente actualmente
1028	442.697	4.489.224	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	18	28	Vivo y existente actualmente
1029	442.700	4.489.231	Almendro (Prunus dulcis)	14	23	Vivo y existente actualmente
1030	442.698	4.489.234	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	8	16	Vivo y existente actualmente
1031	442.694	4.489.239	Almendro (Prunus dulcis)	9	18	Vivo y existente actualmente
1032	442.692	4.489.244	Almendro (Prunus dulcis)	25	36	Vivo y existente actualmente
1033	442.686	4.489.240	Almendro (Prunus dulcis)	38	52	Vivo y existente actualmente
1034	442.679	4.489.238	Almendro (Prunus dulcis)	34	47	Vivo y existente actualmente
1035	442.685	4.489.233	Almendro (Prunus dulcis)	31	43	Vivo y existente actualmente
1036	442.692	4.489.228	Almendro (Prunus dulcis)	27	39	Vivo y existente actualmente
1037	442.687	4.489.221	Almendro (Prunus dulcis)	33	46	Vivo y existente actualmente
1038	442.688	4.489.216	Almendro (Prunus dulcis)	20	31	Vivo y existente actualmente
1039	442.678	4.489.216	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	20	46	Vivo y existente actualmente
1040	442.674	4.489.219	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	48	Vivo y existente actualmente
1041	442.690	4.489.208	Almendro (Prunus dulcis)	21	32	Vivo y existente actualmente
1042	442.689	4.489.201	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
1043	442.681	4.489.205	Olivo (Olea europaea var. europaea)	6	19	Vivo y existente actualmente
1044	442.683	4.489.198	Almendro (Prunus dulcis)	15	25	Vivo y existente actualmente
1045	442.678	4.489.199	Almendro (Prunus dulcis)	6	14	Vivo y existente actualmente
1046	442.682	4.489.185	Almendro (Prunus dulcis)	18	28	Vivo y existente actualmente
1047	442.683	4.489.191	Almendro (Prunus dulcis)	19	29	Vivo y existente actualmente
1048	442.676	4.489.191	Almendro (Prunus dulcis)	12	21	Vivo y existente actualmente
1049	442.677	4.489.184	Almendro (Prunus dulcis)	6		Muerto/ausente
1050	442.680	4.489.183	Almendro (Prunus dulcis)	22		Muerto/ausente
1051	442.673	4.489.174	Olivo (Olea europaea var. europaea)	20	46	Vivo y existente actualmente
1052	442.676	4.489.179	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	46	Vivo y existente actualmente
1053	442.681	4.489.178	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
1054	442.684	4.489.174	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
1055	442.678	4.489.173	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	48	Vivo y existente actualmente
1056	442.678	4.489.169	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
1057	442.675	4.489.161	Olivo (Olea europaea var. europaea)	18	42	Vivo y existente actualmente
1058	442.672	4.489.157	Olivo (Olea europaea var. europaea)	21	48	Vivo y existente actualmente
1059	442.669	4.489.161	Olivo (Olea europaea var. europaea)	23	52	Vivo y existente actualmente
1060	442.670	4.489.164	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	8	16	Vivo y existente actualmente
1061	442.667	4.489.167	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	10	19	Vivo y existente actualmente
1062	442.675	4.489.165	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	51	67	Vivo y existente actualmente
1063	442.679	4.489.163	Olivo (Olea europaea var. europaea)	20	46	Vivo y existente actualmente
1064	442.682	4.489.164	Olivo (Olea europaea var. europaea)	21	48	Vivo y existente actualmente
1065	442.696	4.489.173	Olivo (Olea europaea var. europaea)	51	107	Vivo y existente actualmente
1066	442.702	4.489.176	Pino piñonero (Pinus pinea)	10	19	Vivo y existente actualmente
1067	442.705	4.489.181	Almendro (Prunus dulcis)	11	20	Vivo y existente actualmente
1068	442.778	4.489.138	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	14	34	Vivo y existente actualmente
1069	442.776	4.489.135	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	21	23	Vivo y existente actualmente
1070	442.772	4.489.133	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	10	27	Vivo y existente actualmente
1071	442.766	4.489.138	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
1072	442.762	4.489.142	Almendro (Prunus dulcis)	12	21	Vivo y existente actualmente
1073	442.755	4.489.149	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1074	442.739	4.489.153	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	53	47	Vivo y existente actualmente
1075	442.731	4.489.161	Almendro (Prunus dulcis)	17	27	Vivo y existente actualmente
1076	442.780	4.489.149	Álamo blanco (Populus alba)	9	14	Vivo y existente actualmente
1077	442.778	4.489.154	Álamo blanco (Populus alba)	13	17	Vivo y existente actualmente
1078	442.780	4.489.160	Álamo blanco (Populus alba)	20	22	Vivo y existente actualmente
1079	442.773	4.489.163	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	10	19	Vivo y existente actualmente
1080	442.777	4.489.170	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	16	26	Vivo y existente actualmente
1081	442.783	4.489.164	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	28	40	Vivo y existente actualmente
1082	442.786	4.489.168	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	13	22	Vivo y existente actualmente
1083	442.809	4.489.156	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1084	442.809	4.489.161	Pino piñonero (Pinus pinea)	9	18	Vivo y existente actualmente
1085	442.771	4.489.173	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	10	19	Vivo y existente actualmente
1086	442.765	4.489.176	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	21	Vivo y existente actualmente
1087	442.759	4.489.177	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	22	33	Vivo y existente actualmente
1088	442.756	4.489.173	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	16	26	Vivo y existente actualmente
1089	442.749	4.489.176	Almendro (Prunus dulcis)	10	19	Vivo y existente actualmente
1090	442.746	4.489.177	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	6	12	Vivo y existente actualmente
1091	442.752	4.489.179	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	17	20	Vivo y existente actualmente
1092	442.744	4.489.182	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	19	29	Vivo y existente actualmente
1093	442.739	4.489.183	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	16	26	Vivo y existente actualmente
1094	442.740	4.489.179	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	10	19	Vivo y existente actualmente
1095	442.735	4.489.184	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	21	Vivo y existente actualmente
1096	442.729	4.489.182	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	22	Vivo y existente actualmente
1097	442.731	4.489.186	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	19	21	Vivo y existente actualmente
1098	442.736	4.489.178	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	18	28	Vivo y existente actualmente
1099	442.725	4.489.186	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	22	Vivo y existente actualmente
1100	442.716	4.489.190	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	16	26	Vivo y existente actualmente
1102	442.796	4.489.318	Ciprés (Cupressus sempervirens)	34	47	Vivo y existente actualmente
1103	442.788	4.489.325	Ciprés (Cupressus sempervirens)	35	48	Vivo y existente actualmente
1104	442.793	4.489.321	Ciprés (Cupressus sempervirens)	48	63	Vivo y existente actualmente
1105	442.784	4.489.323	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1106	442.789	4.489.318	Pino piñonero (Pinus pinea)	51	67	Vivo y existente actualmente
1107	442.782	4.489.308	Olivo (Olea europaea var. europaea)	48	101	Vivo y existente actualmente
1108	442.777	4.489.311	Olivo (Olea europaea var. europaea)	35	76	Vivo y existente actualmente
1109	442.781	4.489.320	Olivo (Olea europaea var. europaea)	21	48	Vivo y existente actualmente
1110	442.794	4.489.314	Cedro (Cedrus atlantica)	31	43	Vivo y existente actualmente
1111	442.789	4.489.310	Cedro (Cedrus atlantica)	60	78	Vivo y existente actualmente
1112	442.795	4.489.310	Cedro (Cedrus atlantica)	64	82	Vivo y existente actualmente
1113	442.787	4.489.304	Arizónica (Cupressus arizonica)	12	21	Vivo y existente actualmente
1114	442.784	4.489.334	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	11	20	Vivo y existente actualmente
1115	442.786	4.489.335	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	7	15	Vivo y existente actualmente
1116	442.788	4.489.335	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	8	16	Vivo y existente actualmente
1117	442.790	4.489.335	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	9	18	Vivo y existente actualmente
1118	442.791	4.489.335	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	7	15	Vivo y existente actualmente
1119	442.793	4.489.335	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	5	13	Vivo y existente actualmente
1120	442.795	4.489.334	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	6	14	Vivo y existente actualmente
1121	442.797	4.489.334	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	7	15	Vivo y existente actualmente
1122	442.800	4.489.328	Olivo (Olea europaea var. europaea)	23	52	Vivo y existente actualmente
1123	442.802	4.489.325	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	8	16	Vivo y existente actualmente
1124	442.803	4.489.330	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
1125	442.806	4.489.336	Pino piñonero (Pinus pinea)	55	72	Vivo y existente actualmente
1126	442.805	4.489.322	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	48	Vivo y existente actualmente
1127	442.809	4.489.329	Pino piñonero (Pinus pinea)	37	51	Vivo y existente actualmente
1128	442.812	4.489.333	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
1129	442.810	4.489.324	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1130	442.812	4.489.319	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	58	Vivo y existente actualmente
1131	442.813	4.489.324	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1132	442.815	4.489.328	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1133	442.816	4.489.321	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1134	442.820	4.489.327	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
1135	442.820	4.489.322	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
1136	442.823	4.489.323	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1137	442.827	4.489.322	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1138	442.830	4.489.321	Pino piñonero (Pinus pinea)	30	42	Vivo y existente actualmente
1139	442.810	4.489.313	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1140	442.815	4.489.313	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1141	442.818	4.489.313	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	36	Vivo y existente actualmente
1142	442.824	4.489.313	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
1143	442.824	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1144	442.823	4.489.302	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1145	442.824	4.489.297	Pino piñonero (Pinus pinea)	10	19	Vivo y existente actualmente
1146	442.820	4.489.294	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1147	442.820	4.489.299	Pino piñonero (Pinus pinea)	30	42	Vivo y existente actualmente
1148	442.819	4.489.304	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
1149	442.820	4.489.308	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1150	442.821	4.489.311	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1151	442.817	4.489.310	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1152	442.816	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1153	442.816	4.489.304	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1154	442.816	4.489.301	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1155	442.816	4.489.298	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
1156	442.816	4.489.294	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1157	442.815	4.489.291	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1158	442.817	4.489.287	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	54	Vivo y existente actualmente
1159	442.812	4.489.287	Pino piñonero (Pinus pinea)	37	51	Vivo y existente actualmente
1160	442.809	4.489.288	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1161	442.806	4.489.291	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	60	Vivo y existente actualmente
1162	442.811	4.489.293	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
1163	442.811	4.489.298	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1164	442.810	4.489.301	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
1165	442.810	4.489.305	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	41	Vivo y existente actualmente
1166	442.810	4.489.309	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
1167	442.806	4.489.278	Almendro (Prunus dulcis)	7	15	Vivo y existente actualmente
1168	442.806	4.489.273	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	15	18	Vivo y existente actualmente
1169	442.808	4.489.262	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1170	442.806	4.489.257	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
1171	442.804	4.489.250	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
1172	442.801	4.489.244	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
1173	442.798	4.489.239	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
1174	442.796	4.489.234	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
1175	442.830	4.489.254	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
1176	442.824	4.489.254	Olivo (Olea europaea var. europaea)	11	29	Vivo y existente actualmente
1177	442.822	4.489.248	Olivo (Olea europaea var. europaea)	9	25	Vivo y existente actualmente
1178	442.821	4.489.241	Olivo (Olea europaea var. europaea)	13	32	Vivo y existente actualmente
1179	442.820	4.489.236	Olivo (Olea europaea var. europaea)	10	27	Vivo y existente actualmente
1180	442.810	4.489.230	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	38	Vivo y existente actualmente
1181	442.818	4.489.230	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1182	442.817	4.489.226	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1183	442.816	4.489.222	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1184	442.804	4.489.221	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	25	26	Vivo y existente actualmente
1185	442.803	4.489.217	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	41	38	Vivo y existente actualmente
1186	442.803	4.489.213	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	29	29	Vivo y existente actualmente
1187	442.801	4.489.210	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	29	29	Vivo y existente actualmente
1188	442.801	4.489.206	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	31	30	Vivo y existente actualmente
1189	442.799	4.489.202	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	38	36	Vivo y existente actualmente
1190	442.798	4.489.198	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	31	30	Vivo y existente actualmente
1191	442.797	4.489.194	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	44	40	Vivo y existente actualmente
1192	442.795	4.489.190	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	52	46	Vivo y existente actualmente
1193	442.791	4.489.182	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	23	34	Vivo y existente actualmente
1194	442.790	4.489.179	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	28	40	Vivo y existente actualmente
1195	442.789	4.489.176	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	22	33	Vivo y existente actualmente
1196	442.816	4.489.190	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
1197	442.816	4.489.194	Álamo blanco (Populus alba)	9	14	Vivo y existente actualmente
1198	442.816	4.489.199	Álamo blanco (Populus alba)	3	9	Vivo y existente actualmente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
1199	442.816	4.489.203	Álamo blanco (Populus alba)	9	14	Vivo y existente actualmente
1200	442.816	4.489.207	Álamo blanco (Populus alba)	11	15	Vivo y existente actualmente
1201	442.816	4.489.212	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
1202	442.821	4.489.216	Álamo blanco (Populus alba)	10	15	Vivo y existente actualmente
1203	442.810	4.489.199	Pino piñonero (Pinus pinea)	10	19	Vivo y existente actualmente
1204	442.811	4.489.203	Álamo blanco (Populus alba)	6	12	Vivo y existente actualmente
1205	442.805	4.489.203	Almendro (Prunus dulcis)	8	16	Vivo y existente actualmente
1206	442.863	4.489.184	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	20		Muerto/ausente
1207	442.856	4.489.186	Álamo blanco (Populus alba)	9		Muerto/ausente
1208	442.847	4.489.199	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	8		Muerto/ausente
1209	442.849	4.489.195	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	12		Muerto/ausente
1210	442.845	4.489.185	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	16		Muerto/ausente
1211	442.848	4.489.178	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	13		Muerto/ausente
1212	442.839	4.489.180	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	11		Muerto/ausente
1213	442.845	4.489.209	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	9		Muerto/ausente
1214	442.842	4.489.205	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	10		Muerto/ausente
1215	442.838	4.489.206	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	8		Muerto/ausente
1216	442.834	4.489.201	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	12		Muerto/ausente
1217	442.836	4.489.213	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	11		Muerto/ausente
1218	442.866	4.489.262	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1219	442.859	4.489.265	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1220	442.851	4.489.268	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1221	442.844	4.489.270	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1222	442.841	4.489.276	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1223	442.847	4.489.273	Pino piñonero (Pinus pinea)	44	59	Vivo y existente actualmente
1224	442.852	4.489.271	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	62	Vivo y existente actualmente
1225	442.857	4.489.269	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
1226	442.861	4.489.268	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1227	442.865	4.489.266	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1228	442.839	4.489.281	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1229	442.848	4.489.278	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1230	442.853	4.489.276	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	22	Vivo y existente actualmente
1231	442.859	4.489.273	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1232	442.865	4.489.271	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1233	442.846	4.489.282	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1234	442.849	4.489.281	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	25	Vivo y existente actualmente
1235	442.852	4.489.280	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
1236	442.855	4.489.280	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1237	442.858	4.489.279	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente
1238	442.861	4.489.278	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	36	Vivo y existente actualmente
1239	442.863	4.489.277	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1240	442.866	4.489.276	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1241	442.840	4.489.287	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1242	442.843	4.489.286	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1243	442.846	4.489.285	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1244	442.850	4.489.284	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1245	442.853	4.489.283	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1246	442.856	4.489.282	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1247	442.860	4.489.281	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	36	Vivo y existente actualmente
1248	442.863	4.489.280	Pino piñonero (Pinus pinea)	30	42	Vivo y existente actualmente
1249	442.866	4.489.279	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1250	442.843	4.489.289	Pino piñonero (Pinus pinea)	27		Muerto/ausente
1251	442.846	4.489.288	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1252	442.850	4.489.287	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
1253	442.853	4.489.286	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1254	442.856	4.489.285	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1255	442.860	4.489.284	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1256	442.863	4.489.283	Pino piñonero (Pinus pinea)	22		Muerto/ausente
1257	442.867	4.489.282	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1258	442.837	4.489.294	Pino piñonero (Pinus pinea)	21		Muerto/ausente
1259	442.841	4.489.294	Pino piñonero (Pinus pinea)	23		Muerto/ausente
1260	442.844	4.489.292	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1261	442.847	4.489.291	Pino piñonero (Pinus pinea)	21		Muerto/ausente

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
1262	442.851	4.489.290	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1263	442.854	4.489.289	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1264	442.857	4.489.289	Pino piñonero (Pinus pinea)	18		Muerto/ausente
1265	442.861	4.489.287	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1266	442.864	4.489.286	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1267	442.867	4.489.286	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1268	442.834	4.489.299	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1269	442.837	4.489.298	Pino piñonero (Pinus pinea)	19		Muerto/ausente
1270	442.841	4.489.297	Pino piñonero (Pinus pinea)	23		Muerto/ausente
1271	442.844	4.489.297	Pino piñonero (Pinus pinea)	18		Muerto/ausente
1272	442.848	4.489.295	Pino piñonero (Pinus pinea)	17	27	Vivo y existente actualmente
1273	442.851	4.489.294	Pino piñonero (Pinus pinea)	24		Muerto/ausente
1274	442.854	4.489.293	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1275	442.858	4.489.292	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1276	442.861	4.489.291	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
1277	442.864	4.489.290	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1278	442.868	4.489.290	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	38	Vivo y existente actualmente
1279	442.832	4.489.303	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1280	442.836	4.489.302	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1281	442.840	4.489.301	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Muerto/ausente
1282	442.845	4.489.300	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Muerto/ausente
1283	442.850	4.489.298	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1284	442.855	4.489.297	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Muerto/ausente
1285	442.859	4.489.295	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Muerto/ausente
1286	442.864	4.489.294	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1287	442.869	4.489.293	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
1288	442.835	4.489.306	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1289	442.838	4.489.305	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1290	442.842	4.489.304	Pino piñonero (Pinus pinea)	16		Muerto/ausente
1291	442.845	4.489.303	Pino piñonero (Pinus pinea)	20		Muerto/ausente
1292	442.848	4.489.302	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1293	442.852	4.489.301	Pino piñonero (Pinus pinea)	20		Muerto/ausente
1294	442.856	4.489.300	Pino piñonero (Pinus pinea)	20		Muerto/ausente
1295	442.859	4.489.299	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1296	442.863	4.489.298	Pino piñonero (Pinus pinea)	13		Muerto/ausente
1297	442.866	4.489.297	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1298	442.869	4.489.296	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	25	Vivo y existente actualmente
1299	442.832	4.489.311	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1300	442.835	4.489.310	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1301	442.839	4.489.309	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	25	Vivo y existente actualmente
1302	442.842	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1303	442.846	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1304	442.849	4.489.306	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1305	442.852	4.489.305	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1306	442.856	4.489.304	Pino piñonero (Pinus pinea)	20		Muerto/ausente
1307	442.859	4.489.303	Pino piñonero (Pinus pinea)	23		Muerto/ausente
1308	442.862	4.489.302	Pino piñonero (Pinus pinea)	10		Muerto/ausente
1309	442.866	4.489.300	Pino piñonero (Pinus pinea)	11		Muerto/ausente
1310	442.870	4.489.300	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	40	Vivo y existente actualmente
1311	442.833	4.489.313	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1312	442.837	4.489.312	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1313	442.840	4.489.312	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1314	442.844	4.489.310	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1315	442.848	4.489.309	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	26	Vivo y existente actualmente
1316	442.850	4.489.308	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1317	442.853	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1318	442.856	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1319	442.858	4.489.306	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	34	Vivo y existente actualmente
1320	442.861	4.489.305	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1321	442.864	4.489.304	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	31	Vivo y existente actualmente
1322	442.867	4.489.303	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	25	Vivo y existente actualmente
1323	442.869	4.489.303	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1324	442.838	4.489.317	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente



Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Diámetro de tronco máximo en 2017 (cm)	Edad actual estimada (años)	Estado actual
	X (m)	Y (m)				
1325	442.841	4.489.316	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
1326	442.844	4.489.316	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
1327	442.847	4.489.314	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
1328	442.850	4.489.314	Pino piñonero (Pinus pinea)	30	42	Vivo y existente actualmente
1329	442.853	4.489.312	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	43	Vivo y existente actualmente
1330	442.856	4.489.312	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1331	442.858	4.489.311	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	45	Vivo y existente actualmente
1332	442.862	4.489.310	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	32	Vivo y existente actualmente
1333	442.864	4.489.309	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	36	Vivo y existente actualmente
1334	442.868	4.489.308	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1335	442.870	4.489.307	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	36	Vivo y existente actualmente
1336	442.865	4.489.312	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
1337	442.868	4.489.310	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	47	Vivo y existente actualmente
1338	442.834	4.489.287	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1339	442.828	4.489.285	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	49	Vivo y existente actualmente
1340	442.827	4.489.282	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	28	Vivo y existente actualmente
1341	442.827	4.489.280	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	48	Vivo y existente actualmente
1342	442.826	4.489.276	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	29	Vivo y existente actualmente
1343	442.824	4.489.273	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	33	Vivo y existente actualmente
1344	442.824	4.489.270	Pino piñonero (Pinus pinea)	24	35	Vivo y existente actualmente
1345	442.822	4.489.267	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	38	Vivo y existente actualmente
1346	442.828	4.489.268	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	62	Vivo y existente actualmente
1347	442.830	4.489.271	Pino piñonero (Pinus pinea)	38		Muerto/ausente
1348	442.832	4.489.275	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	53	Vivo y existente actualmente
1349	442.832	4.489.279	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	52	Vivo y existente actualmente
1350	442.834	4.489.282	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	39	Vivo y existente actualmente



Apéndice 3
Ejemplares inventariados en 2025


Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1351		442.700	4.489.336	Cedro del Átlas (Cedrus atlantica)	1	20,5	0,0	Bueno	24
1352		442.726	4.489.328	Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)	1	25,5	0,0	Bueno	30
1353		442.732	4.489.326	Cedro del Átlas (Cedrus atlantica)	1	24,0	0,0	Bueno	28


Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1354		442.736	4.489.325	Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)	1	18,0	0,0	Bueno	21
1355		442.740	4.489.321	Ciprés (Cupressus sempervirens)	1	24,0	0,0	Bueno	28
1356		442.748	4.489.321	Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)	1	19,0	0,0	Bueno	22

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1357		442.751	4.489.320	Ciprés (Cupressus sempervirens)	1	24,5	0,0	Bueno	29
1358		442.775	4.489.303	Ciprés (Cupressus sempervirens)	1	36,0	0,0	Bueno	42
1359		442.771	4.489.236	Catalpa (Catalpa bignonioides)	1	19,0	0,0	Bueno	22

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1360		442.745	4.489.249	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	53,0	0,0	Bueno	62
1361		442.687	4.489.295	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	65,0	0,0	Bueno	76
1362		442.687	4.489.291	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	51,0	0,0	Bueno	60

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1363		442.685	4.489.286	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	44,0	0,0	Bueno	52
1364		442.684	4.489.281	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	40,0	0,0	Bueno	47
1365		442.683	4.489.276	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	40,0	0,0	Bueno	47

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1366		442.681	4.489.271	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	45,0	0,0	Bueno	53
1367		442.665	4.489.279	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	42,0	0,0	Bueno	49
1368		442.661	4.489.274	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	65,0	0,0	Bueno	76

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1369		442.657	4.489.280	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	53,5	0,0	Bueno	63
1370		442.649	4.489.289	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	56,0	0,0	Bueno	66
1371		442.704	4.489.194	Aianto (Ailanthus altissima)	1	34,0	0,0	Bueno	26

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1372		442.649	4.489.146	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	4	26,0	14,0	Bueno	51
1373		442.650	4.489.032	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	22,0	0,0	Bueno	26
1374		442.687	4.489.025	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,5	0,0	Bueno	25

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1375		442.688	4.489.042	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	20,0	0,0	Bueno	24
1376		442.697	4.488.999	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	22,0	0,0	Bueno	26
1377		442.715	4.489.001	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,0	0,0	Bueno	25

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1378		442.713	4.489.003	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,0	0,0	Bueno	25
1379		442.699	4.488.985	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	25,5	0,0	Bueno	30
1380		442.683	4.488.955	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	26,0	0,0	Bueno	31


Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1381		442.663	4.489.003	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	25,0	0,0	Bueno	29
1382		442.655	4.489.018	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	23,0	0,0	Bueno	27
1383		442.441	4.489.109	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	27,0	0,0	Bueno	32

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1384		442.427	4.489.093	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	27,5	0,0	Bueno	32
1385		442.622	4.489.016	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	23,0	0,0	Bueno	27
1386		442.586	4.489.048	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	24,0	0,0	Bueno	28

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1387		442.560	4.489.074	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,5	0,0	Bueno	25
1388		442.555	4.489.077	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	22,0	0,0	Bueno	26
1389		442.613	4.489.242	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	28,0	0,0	Bueno	33

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1390		442.633	4.489.223	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	26,5	0,0	Bueno	31
1391		442.653	4.489.209	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	36,0	0,0	Bueno	42
1392		442.404	4.489.323	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	1	21,0	0,0	Bueno	41

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1393		442.408	4.489.296	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	20,0	0,0	Bueno	24
1394		442.444	4.489.293	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	24,0	0,0	Bueno	28
1395		442.387	4.489.156	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	30,5	0,0	Bueno	36

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1396		442.435	4.489.038	Melia (Melia azedarach)	1	20,0	0,0	Bueno	24
1397		442.592	4.488.985	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	19,5	0,0	Bueno	23
1398		442.605	4.488.966	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	24,5	0,0	Bueno	29

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1399		442.618	4.488.931	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,5	0,0	Bueno	25
1400		442.580	4.488.900	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	25,0	0,0	Bueno	29
1401		442.575	4.488.898	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	31,5	0,0	Bueno	37

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1402		442.685	4.488.907	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	19,5	0,0	Bueno	23
1403		442.710	4.488.787	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	1	22,0	0,0	Bueno	43
1404		442.632	4.488.804	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	22,0	0,0	Bueno	26

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1405		442.612	4.488.801	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	29,0	0,0	Bueno	34
1406		442.616	4.488.797	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	2	20,0	18,0	Bueno	39
1407		442.602	4.488.815	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	3	17,0	17,0	Bueno	33

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1408		442.440	4.488.821	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	24,0	0,0	Bueno	28
1409		442.565	4.489.340	Álamo blanco (Populus alba)	1	17,0	0,0	Bueno	13
1410		442.565	4.489.338	Álamo blanco (Populus alba)	4	13,0	6,0	Bueno	10

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1411		442.566	4.489.336	Álamo blanco (Populus alba)	1	15,0	0,0	Bueno	11
1412		442.579	4.489.251	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	25,0	0,0	Bueno	29
1413		442.602	4.489.244	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	16,5	0,0	Bueno	19

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1414		442.608	4.489.253	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	20,5	0,0	Bueno	24
1415		442.572	4.489.262	Pino piñonero (Pinus pinea)	2	16,0	14,0	Bueno	19
1416		442.550	4.489.270	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,0	0,0	Bueno	25

Número	Foto	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Estado fitosanitario	Edad estimada (años)
		X (m)	Y (m)						
1417		442.510	4.489.305	Álamo blanco (Populus alba)	1	31,0	0,0	Bueno	23
1418		442.494	4.489.319	Álamo blanco (Populus alba)	1	36,0	0,0	Bueno	27
1419		442.481	4.489.337	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	1	37,0	0,0	Bueno	28

Apéndice 4

Ejemplares afectados por el Plan Parcial y propuesta de tratamientos

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1	442.439	4.489.089	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	32	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
2	442.440	4.489.086	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
3	442.455	4.489.089	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	42	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
4	442.459	4.489.091	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
5	442.464	4.489.076	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
6	442.470	4.489.110	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
7	442.473	4.489.114	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
8	442.472	4.489.120	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
9	442.465	4.489.125	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
10	442.461	4.489.117	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
11	442.476	4.489.125	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
12	442.479	4.489.123	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
13	442.481	4.489.119	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
14	442.484	4.489.114	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
15	442.492	4.489.116	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
16	442.491	4.489.119	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
17	442.488	4.489.125	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
18	442.489	4.489.129	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
19	442.499	4.489.129	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
20	442.507	4.489.137	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
21	442.500	4.489.137	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
22	442.495	4.489.137	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
23	442.476	4.489.140	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
24	442.493	4.489.145	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
25	442.512	4.489.147	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
26	442.510	4.489.172	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
27	442.515	4.489.169	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	42	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
28	442.516	4.489.172	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
29	442.518	4.489.163	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
30	442.523	4.489.163	2017	Sauce (Salix sp.)	7	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
31	442.466	4.489.064	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
32	442.486	4.489.066	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	50	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
33	442.485	4.489.071	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
34	442.492	4.489.069	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	42	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
35	442.496	4.489.061	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
36	442.500	4.489.067	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
37	442.498	4.489.071	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
38	442.495	4.489.074	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
39	442.505	4.489.082	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	48	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
40	442.509	4.489.079	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
41	442.504	4.489.088	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
42	442.498	4.489.096	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
43	442.487	4.489.096	2017	Almendro (Prunus dulcis)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
44	442.492	4.489.092	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
45	442.519	4.489.102	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
46	442.522	4.489.097	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	54	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
47	442.513	4.489.118	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
48	442.507	4.489.117	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
49	442.510	4.489.101	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
50	442.524	4.489.088	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
51	442.527	4.489.075	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
52	442.508	4.489.072	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
53	442.513	4.489.070	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
54	442.511	4.489.067	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
55	442.514	4.489.066	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
56	442.517	4.489.065	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
57	442.515	4.489.067	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
58	442.515	4.489.063	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
59	442.518	4.489.060	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
60	442.510	4.489.063	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
61	442.504	4.489.048	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	64	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
62	442.499	4.489.049	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
63	442.506	4.489.043	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
64	442.521	4.489.036	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
65	442.526	4.489.037	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	7	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
66	442.542	4.489.028	2017	Almendro (Prunus dulcis)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
67	442.551	4.489.036	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
68	442.550	4.489.047	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
69	442.564	4.489.039	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	36	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
70	442.563	4.489.032	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
71	442.573	4.489.026	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	32	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
72	442.571	4.489.035	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
73	442.574	4.489.038	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
74	442.570	4.489.048	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
75	442.576	4.489.050	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
76	442.579	4.489.025	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
77	442.583	4.489.016	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
78	442.592	4.489.040	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
79	442.589	4.489.044	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
80	442.610	4.489.048	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
81	442.617	4.489.046	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
82	442.612	4.489.043	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
83	442.603	4.489.015	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
84	442.629	4.489.013	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
85	442.644	4.489.034	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
86	442.646	4.489.023	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	11	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
87	442.639	4.489.030	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
88	442.642	4.489.037	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
89	442.651	4.489.012	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
90	442.668	4.489.014	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
91	442.671	4.489.010	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
92	442.671	4.489.017	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
93	442.667	4.489.031	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
94	442.656	4.489.029	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
95	442.672	4.489.003	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
96	442.647	4.489.005	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
97	442.645	4.489.000	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
98	442.639	4.488.993	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
99	442.651	4.488.976	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
100	442.661	4.488.984	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
101	442.664	4.488.987	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
102	442.672	4.488.985	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
103	442.665	4.488.976	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
104	442.670	4.488.974	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
105	442.675	4.488.974	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
106	442.682	4.488.986	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
107	442.686	4.488.984	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
108	442.696	4.488.980	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
109	442.697	4.488.971	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
110	442.697	4.488.967	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
111	442.673	4.489.063	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
112	442.650	4.489.053	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
113	442.648	4.489.061	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
114	442.647	4.489.089	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
115	442.628	4.489.087	2017	Almendro (Prunus dulcis)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
116	442.636	4.489.071	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
117	442.628	4.489.065	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
118	442.618	4.489.058	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
119	442.614	4.489.060	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
120	442.605	4.489.077	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
121	442.594	4.489.087	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
122	442.591	4.489.084	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
123	442.590	4.489.076	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
124	442.587	4.489.073	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
125	442.579	4.489.053	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
126	442.562	4.489.054	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
127	442.559	4.489.064	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
128	442.541	4.489.071	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
129	442.539	4.489.063	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
130	442.533	4.489.065	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
131	442.529	4.489.066	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
132	442.554	4.489.084	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
133	442.556	4.489.100	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
134	442.601	4.489.092	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
135	442.598	4.489.094	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
136	442.597	4.489.100	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
137	442.589	4.489.105	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	9	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
138	442.588	4.489.099	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
139	442.581	4.489.112	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
140	442.583	4.489.106	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
141	442.582	4.489.082	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
142	442.579	4.489.078	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
143	442.574	4.489.074	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
144	442.573	4.489.086	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
145	442.573	4.489.098	2017	Majuelo (Crataegus monogyna)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
146	442.570	4.489.113	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
147	442.570	4.489.117	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
148	442.575	4.489.121	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
149	442.583	4.489.125	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
150	442.579	4.489.127	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
151	442.573	4.489.134	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
152	442.571	4.489.135	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	36	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
153	442.567	4.489.135	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
154	442.563	4.489.134	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
155	442.561	4.489.122	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
156	442.556	4.489.120	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
157	442.556	4.489.114	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
158	442.551	4.489.116	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
159	442.534	4.489.127	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
160	442.529	4.489.129	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
161	442.554	4.489.133	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
162	442.555	4.489.138	2017	Majuelo (Crataegus monogyna)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
163	442.552	4.489.136	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
164	442.549	4.489.134	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
165	442.548	4.489.136	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
166	442.537	4.489.157	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
167	442.567	4.489.170	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
168	442.571	4.489.172	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
169	442.588	4.489.157	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
170	442.636	4.489.150	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
171	442.626	4.489.167	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
172	442.640	4.489.192	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
173	442.628	4.489.205	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
174	442.634	4.489.212	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
175	442.659	4.489.207	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
176	442.661	4.489.212	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
177	442.656	4.489.197	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
178	442.637	4.489.183	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
179	442.636	4.489.179	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
180	442.592	4.489.205	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
181	442.588	4.489.226	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
182	442.615	4.489.221	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
183	442.455	4.488.817	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	10	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
184	442.464	4.488.825	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
185	442.470	4.488.819	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
186	442.457	4.488.839	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
187	442.431	4.488.853	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
188	442.482	4.488.837	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
189	442.495	4.488.827	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
190	442.495	4.488.855	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
191	442.499	4.488.839	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
192	442.503	4.488.828	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
193	442.508	4.488.826	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
194	442.502	4.488.821	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
195	442.503	4.488.817	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
196	442.538	4.488.830	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
197	442.537	4.488.846	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
198	442.534	4.488.848	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
199	442.568	4.488.827	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
200	442.571	4.488.826	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
201	442.561	4.488.816	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
202	442.556	4.488.811	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
203	442.554	4.488.809	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
204	442.548	4.488.811	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
205	442.542	4.488.810	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
206	442.537	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
207	442.544	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
208	442.547	4.488.805	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
209	442.554	4.488.806	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
210	442.558	4.488.806	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
211	442.561	4.488.806	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
212	442.543	4.488.795	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
213	442.549	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
214	442.550	4.488.797	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
215	442.560	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
216	442.556	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
217	442.554	4.488.798	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
218	442.551	4.488.783	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
219	442.557	4.488.775	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	38	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
220	442.552	4.488.774	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
221	442.552	4.488.789	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
222	442.557	4.488.787	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
223	442.559	4.488.791	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
224	442.567	4.488.791	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
225	442.565	4.488.784	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
226	442.571	4.488.796	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
227	442.566	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
228	442.580	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
229	442.588	4.488.802	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
230	442.592	4.488.798	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
231	442.587	4.488.809	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
232	442.558	4.488.781	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
233	442.561	4.488.766	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
234	442.564	4.488.773	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
235	442.569	4.488.776	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
236	442.561	4.488.776	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
237	442.565	4.488.778	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
238	442.575	4.488.767	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
239	442.582	4.488.770	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
240	442.587	4.488.757	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	42	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
241	442.576	4.488.780	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	68	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
242	442.580	4.488.778	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
243	442.580	4.488.781	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
244	442.580	4.488.784	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
245	442.589	4.488.778	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
246	442.588	4.488.774	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
247	442.577	4.488.786	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
248	442.579	4.488.794	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
249	442.593	4.488.784	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
250	442.596	4.488.785	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
251	442.597	4.488.787	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
252	442.601	4.488.787	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
253	442.598	4.488.759	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
254	442.604	4.488.762	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
255	442.609	4.488.768	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
256	442.610	4.488.772	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
257	442.619	4.488.772	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
258	442.613	4.488.755	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
259	442.616	4.488.756	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
260	442.621	4.488.757	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
261	442.628	4.488.750	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
262	442.630	4.488.755	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
263	442.632	4.488.759	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
264	442.634	4.488.753	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
265	442.633	4.488.765	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
266	442.637	4.488.757	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
267	442.638	4.488.748	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
268	442.641	4.488.745	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
269	442.643	4.488.749	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
270	442.642	4.488.753	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
271	442.645	4.488.750	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
272	442.646	4.488.756	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
273	442.650	4.488.754	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
274	442.653	4.488.736	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
275	442.658	4.488.739	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
276	442.665	4.488.743	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
277	442.678	4.488.747	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
278	442.690	4.488.745	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
279	442.693	4.488.743	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
280	442.692	4.488.737	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
281	442.691	4.488.733	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
282	442.687	4.488.733	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
283	442.689	4.488.730	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
284	442.685	4.488.727	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
285	442.678	4.488.730	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
286	442.673	4.488.730	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
287	442.669	4.488.732	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
288	442.671	4.488.738	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
289	442.674	4.488.736	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
290	442.679	4.488.738	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
291	442.682	4.488.735	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
292	442.694	4.488.724	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
293	442.701	4.488.730	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
294	442.706	4.488.732	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
295	442.702	4.488.746	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
296	442.700	4.488.751	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
297	442.709	4.488.757	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
298	442.713	4.488.753	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
299	442.721	4.488.754	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
300	442.723	4.488.749	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
301	442.726	4.488.730	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
302	442.716	4.488.759	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
303	442.724	4.488.763	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
304	442.730	4.488.779	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
305	442.734	4.488.780	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
306	442.749	4.488.800	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
307	442.743	4.488.802	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
308	442.725	4.488.808	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
309	442.726	4.488.819	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
310	442.712	4.488.820	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
311	442.718	4.488.805	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
312	442.718	4.488.800	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
313	442.695	4.488.808	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
314	442.699	4.488.802	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
315	442.677	4.488.808	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
316	442.662	4.488.813	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
317	442.658	4.488.810	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
318	442.658	4.488.805	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
319	442.654	4.488.811	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
320	442.650	4.488.807	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
321	442.647	4.488.809	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
322	442.642	4.488.804	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
323	442.663	4.488.800	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
324	442.666	4.488.802	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
325	442.669	4.488.804	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
326	442.672	4.488.801	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
327	442.676	4.488.800	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
328	442.662	4.488.832	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
329	442.656	4.488.826	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
330	442.651	4.488.826	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
331	442.648	4.488.827	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
332	442.645	4.488.828	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
333	442.665	4.488.829	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
334	442.669	4.488.845	2017	Olmo de Siberia (Uimus pumila)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
335	442.642	4.488.830	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
336	442.641	4.488.832	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
337	442.640	4.488.835	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
338	442.640	4.488.838	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
339	442.643	4.488.838	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
340	442.627	4.488.822	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
341	442.615	4.488.830	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
342	442.607	4.488.830	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
343	442.602	4.488.839	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
344	442.592	4.488.829	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
345	442.586	4.488.829	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
346	442.588	4.488.820	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
347	442.594	4.488.856	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
348	442.585	4.488.860	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
349	442.663	4.488.788	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
350	442.667	4.488.791	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
351	442.668	4.488.788	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
352	442.673	4.488.789	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
353	442.678	4.488.793	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	42	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
354	442.673	4.488.793	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
355	442.669	4.488.795	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	42	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
356	442.659	4.488.796	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
357	442.657	4.488.794	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
358	442.654	4.488.791	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
359	442.651	4.488.789	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
360	442.649	4.488.792	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
361	442.636	4.488.786	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
362	442.636	4.488.782	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
363	442.630	4.488.784	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
364	442.633	4.488.791	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
365	442.647	4.488.776	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
366	442.654	4.488.773	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	40	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
367	442.659	4.488.775	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
368	442.662	4.488.773	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
369	442.665	4.488.775	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
370	442.664	4.488.778	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
371	442.662	4.488.781	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
372	442.670	4.488.774	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
373	442.671	4.488.781	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
374	442.675	4.488.780	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
375	442.686	4.488.781	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	40	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
376	442.690	4.488.784	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
377	442.693	4.488.773	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
378	442.699	4.488.770	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
379	442.699	4.488.766	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
380	442.682	4.488.770	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
381	442.676	4.488.767	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
382	442.677	4.488.773	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
383	442.671	4.488.764	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
384	442.669	4.488.762	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
385	442.666	4.488.760	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
386	442.668	4.488.754	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
387	442.659	4.488.759	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
388	442.660	4.488.766	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
389	442.654	4.488.764	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
390	442.653	4.488.768	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
391	442.789	4.489.017	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
392	442.800	4.489.016	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
393	442.801	4.489.028	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
394	442.804	4.489.027	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
395	442.810	4.489.025	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
396	442.815	4.489.024	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
397	442.819	4.489.022	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
398	442.810	4.489.036	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
399	442.814	4.489.051	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
400	442.821	4.489.013	2017	Higuera (Ficus carica)	26	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
401	442.830	4.489.028	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
402	442.835	4.489.036	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
403	442.840	4.489.041	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
404	442.845	4.489.044	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
405	442.848	4.489.049	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
406	442.852	4.489.043	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
407	442.841	4.489.050	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
408	442.836	4.489.055	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
409	442.838	4.489.060	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
410	442.816	4.489.104	2017	Almendro (Prunus dulcis)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
411	442.826	4.489.102	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
412	442.831	4.489.110	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
413	442.838	4.489.107	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
414	442.833	4.489.101	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
415	442.850	4.489.123	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	55	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
416	442.858	4.489.127	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	56	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
417	442.858	4.489.116	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
418	442.862	4.489.110	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	40	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
419	442.855	4.489.105	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
420	442.851	4.489.110	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
421	442.843	4.489.099	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	46	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
422	442.850	4.489.097	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
423	442.854	4.489.094	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
424	442.861	4.489.095	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
425	442.857	4.489.100	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
426	442.835	4.489.125	2017	Almendro (Prunus dulcis)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
427	442.833	4.489.127	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
428	442.830	4.489.127	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
429	442.827	4.489.125	2017	Almendro (Prunus dulcis)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
430	442.831	4.489.124	2017	Almendro (Prunus dulcis)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
431	442.854	4.489.146	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
432	442.867	4.489.158	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
433	442.784	4.489.124	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
434	442.792	4.489.131	2017	Higuera (Ficus carica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
435	442.795	4.489.133	2017	Higuera (Ficus carica)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
436	442.797	4.489.135	2017	Higuera (Ficus carica)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
437	442.799	4.489.137	2017	Higuera (Ficus carica)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
438	442.795	4.489.101	2017	Majuelo (Crataegus monogyna)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
439	442.789	4.489.097	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
440	442.785	4.489.089	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
441	442.791	4.489.079	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	36	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
442	442.788	4.489.077	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
443	442.779	4.489.065	2017	Higuera (Ficus carica)	18	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
444	442.777	4.489.062	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
445	442.775	4.489.059	2017	Higuera (Ficus carica)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
446	442.772	4.489.057	2017	Melocotonero (Prunus persica)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
447	442.768	4.489.053	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
448	442.745	4.489.032	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	62	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
449	442.750	4.489.039	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	54	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
450	442.739	4.489.039	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	55	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
451	442.760	4.489.037	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
452	442.756	4.489.039	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
453	442.753	4.489.035	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
454	442.742	4.489.026	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
455	442.737	4.489.029	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	36	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
456	442.738	4.489.034	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
457	442.736	4.489.044	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	68	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
458	442.731	4.489.033	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	58	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
459	442.730	4.489.045	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
460	442.727	4.489.038	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
461	442.723	4.489.036	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
462	442.723	4.489.041	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
463	442.726	4.489.044	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	60	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
464	442.729	4.489.048	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
465	442.733	4.489.049	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
466	442.724	4.489.048	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
467	442.718	4.489.045	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
468	442.715	4.489.049	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
469	442.721	4.489.051	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
470	442.729	4.489.052	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
471	442.723	4.489.044	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
472	442.720	4.489.042	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	60	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
473	442.717	4.489.041	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
474	442.725	4.489.073	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
475	442.709	4.489.054	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
476	442.712	4.489.058	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	54	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
477	442.705	4.489.059	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
478	442.711	4.489.065	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	55	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
479	442.706	4.489.066	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
480	442.701	4.489.070	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
481	442.696	4.489.072	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
482	442.687	4.489.101	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
483	442.696	4.489.121	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	76	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
484	442.703	4.489.115	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	86	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
485	442.708	4.489.110	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	76	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
486	442.705	4.489.128	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	68	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
487	442.716	4.489.118	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	87	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
488	442.715	4.489.105	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	67	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
489	442.708	4.489.101	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	86	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
490	442.699	4.489.105	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	54	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
491	442.693	4.489.110	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	105	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
492	442.697	4.489.116	2017	Ciruelo (Prunus domestica)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
493	442.719	4.489.110	2017	Cedro (Cedrus atlantica)	42	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
494	442.725	4.489.103	2017	Cedro (Cedrus atlantica)	36	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
495	442.727	4.489.095	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
496	442.744	4.489.087	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
497	442.749	4.489.085	2017	Ailanto (Ailanthus altissima)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
498	442.756	4.489.071	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
499	442.767	4.489.080	2017	Catalpa (Catalpa bignonioides)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
500	442.740	4.489.063	2017	Álamo blanco (Populus alba)	11	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
501	442.743	4.489.067	2017	Álamo blanco (Populus alba)	10	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
502	442.730	4.489.063	2017	Ailanto (Ailanthus altissima)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
503	442.634	4.488.864	2017	Sauce (Salix sp.)	11	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
504	442.794	4.488.907	2017	Álamo blanco (Populus alba)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
505	442.797	4.488.915	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
506	442.789	4.488.919	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
507	442.796	4.488.921	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
508	442.796	4.488.925	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
509	442.792	4.488.928	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
510	442.799	4.488.929	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
511	442.785	4.488.924	2017	Sauce (Salix sp.)	9	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
512	442.784	4.488.933	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
513	442.785	4.488.937	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
514	442.788	4.488.941	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
515	442.788	4.488.932	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
516	442.790	4.488.935	2017	Álamo blanco (Populus alba)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
517	442.794	4.488.935	2017	Álamo blanco (Populus alba)	11	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
518	442.782	4.488.944	2017	Sauce (Salix sp.)	9	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
519	442.779	4.488.963	2017	Sauce (Salix sp.)	9	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
520	442.768	4.489.020	2017	Sauce (Salix sp.)	10	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
521	442.757	4.489.016	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
522	442.747	4.489.014	2017	Majuelo (Crataegus monogyna)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
523	442.752	4.489.014	2017	Majuelo (Crataegus monogyna)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
524	442.657	4.488.945	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
525	442.652	4.488.945	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
526	442.654	4.488.943	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
527	442.657	4.488.942	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
528	442.655	4.488.941	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
529	442.652	4.488.947	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
530	442.656	4.488.949	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
531	442.660	4.488.948	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
532	442.644	4.488.927	2017	Álamo blanco (Populus alba)	10	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
533	442.644	4.488.905	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
534	442.616	4.488.953	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
535	442.612	4.488.957	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
536	442.605	4.488.956	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
537	442.613	4.488.978	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
538	442.615	4.488.974	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
539	442.624	4.488.972	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
540	442.595	4.488.969	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
541	442.588	4.488.972	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
542	442.593	4.488.990	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
543	442.584	4.488.989	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
544	442.578	4.488.992	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
545	442.579	4.489.003	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
546	442.564	4.489.007	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
547	442.548	4.488.964	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
548	442.548	4.488.960	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
549	442.531	4.488.975	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
550	442.533	4.488.974	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
551	442.533	4.488.971	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
552	442.533	4.488.968	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
553	442.532	4.488.965	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
554	442.530	4.488.963	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
555	442.531	4.488.960	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
556	442.529	4.488.959	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
557	442.527	4.488.957	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	28	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
558	442.526	4.488.954	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	39	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
559	442.522	4.488.955	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
560	442.531	4.488.935	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
561	442.535	4.488.927	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
562	442.534	4.488.918	2017	Almendro (Prunus dulcis)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
563	442.531	4.488.920	2017	Almendro (Prunus dulcis)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
564	442.502	4.488.906	2017	Álamo blanco (Populus alba)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
565	442.518	4.488.905	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
566	442.538	4.488.889	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
567	442.539	4.488.901	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
568	442.539	4.488.897	2017	Almendro (Prunus dulcis)	12	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
569	442.541	4.488.915	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
570	442.563	4.488.904	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
571	442.571	4.488.911	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
572	442.576	4.488.914	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
573	442.588	4.488.905	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
574	442.605	4.488.903	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
575	442.600	4.488.916	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
576	442.610	4.488.901	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
577	442.611	4.488.906	2017	Almendro (Prunus dulcis)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
578	442.611	4.488.931	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
579	442.609	4.488.937	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
580	442.601	4.488.932	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
581	442.533	4.488.997	2017	Almez (Celtis australis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
582	442.529	4.488.991	2017	Almez (Celtis australis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
583	442.523	4.488.984	2017	Almez (Celtis australis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
584	442.531	4.489.028	2017	Almez (Celtis australis)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
585	442.529	4.489.022	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
586	442.525	4.489.017	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
587	442.521	4.489.012	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
588	442.516	4.489.006	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
589	442.512	4.489.001	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
590	442.508	4.488.995	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
591	442.504	4.488.989	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
592	442.500	4.488.983	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
593	442.495	4.488.978	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
594	442.492	4.488.971	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
595	442.485	4.488.965	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
596	442.482	4.488.959	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
597	442.478	4.488.954	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
598	442.459	4.488.959	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
599	442.465	4.488.966	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
600	442.470	4.488.972	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
601	442.472	4.488.977	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
602	442.478	4.488.983	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	18	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
603	442.486	4.488.994	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
604	442.490	4.489.000	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
605	442.495	4.489.005	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
606	442.500	4.489.011	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
607	442.503	4.489.016	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
608	442.508	4.489.022	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
609	442.512	4.489.027	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
610	442.517	4.489.033	2017	Tuya (Platycladus orientalis)	83	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
611	442.522	4.489.031	2017	Tuya (Platycladus orientalis)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
612	442.509	4.489.038	2017	Tuya (Platycladus orientalis)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
613	442.499	4.489.042	2017	Tuya (Platycladus orientalis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
614	442.495	4.489.045	2017	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
615	442.497	4.489.035	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
616	442.495	4.489.032	2017	Almez (Celtis australis)	10	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
617	442.490	4.489.026	2017	Almez (Celtis australis)	10	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
618	442.486	4.489.020	2017	Almez (Celtis australis)	9	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
619	442.482	4.489.015	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
620	442.478	4.489.010	2017	Almez (Celtis australis)	9	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
621	442.455	4.488.980	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
622	442.453	4.488.977	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
623	442.450	4.488.973	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
624	442.430	4.488.975	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
625	442.434	4.488.980	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
626	442.438	4.488.985	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
627	442.442	4.488.992	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
628	442.448	4.488.998	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
629	442.444	4.489.003	2017	Ailanto (Ailanthus altissima)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
630	442.452	4.489.005	2017	Almez (Celtis australis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
631	442.457	4.489.009	2017	Almez (Celtis australis)	10	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
632	442.469	4.489.025	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
633	442.473	4.489.031	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
634	442.477	4.489.037	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
635	442.481	4.489.042	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
636	442.481	4.489.049	2017	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
637	442.467	4.489.047	2017	Almez (Celtis australis)	10	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
638	442.458	4.489.035	2017	Almez (Celtis australis)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
639	442.451	4.489.023	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
640	442.445	4.489.034	2017	Almez (Celtis australis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
641	442.449	4.489.042	2017	Almez (Celtis australis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
642	442.456	4.489.049	2017	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
643	442.445	4.489.064	2017	Liquidambar (Liquidambar styraciflua)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
644	442.437	4.489.067	2017	Almez (Celtis australis)	9	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
645	442.408	4.489.087	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
646	442.412	4.489.089	2017	Almez (Celtis australis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
647	442.387	4.489.090	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
648	442.388	4.489.094	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
649	442.392	4.489.093	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
650	442.397	4.489.098	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
651	442.378	4.489.106	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
652	442.385	4.489.109	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
653	442.390	4.489.108	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
654	442.393	4.489.104	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
655	442.388	4.489.121	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
656	442.361	4.489.143	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
657	442.369	4.489.147	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
658	442.369	4.489.143	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
659	442.372	4.489.140	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
660	442.461	4.489.144	2017	Almendro (Prunus dulcis)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
661	442.460	4.489.146	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
662	442.457	4.489.147	2017	Majuelo (Crataegus monogyna)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
663	442.453	4.489.149	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
664	442.456	4.489.151	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
665	442.449	4.489.159	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
666	442.456	4.489.160	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
667	442.460	4.489.162	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
668	442.471	4.489.163	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
669	442.479	4.489.170	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
670	442.476	4.489.166	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
671	442.470	4.489.169	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
672	442.473	4.489.171	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
673	442.469	4.489.173	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
674	442.462	4.489.169	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
675	442.457	4.489.170	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
676	442.453	4.489.173	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
677	442.449	4.489.175	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
678	442.453	4.489.179	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
679	442.476	4.489.187	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
680	442.472	4.489.180	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
681	442.489	4.489.194	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
682	442.497	4.489.205	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
683	442.459	4.489.184	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
684	442.474	4.489.209	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
685	442.472	4.489.218	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
686	442.466	4.489.218	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
687	442.476	4.489.229	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	66	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
688	442.468	4.489.239	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
689	442.465	4.489.249	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
690	442.473	4.489.256	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	64	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
691	442.476	4.489.253	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
692	442.486	4.489.252	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
693	442.488	4.489.250	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	38	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
694	442.490	4.489.254	2017	Almendro (Prunus dulcis)	12	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
695	442.496	4.489.263	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
696	442.493	4.489.270	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
697	442.502	4.489.268	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
698	442.507	4.489.249	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
699	442.509	4.489.246	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
700	442.507	4.489.221	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
701	442.515	4.489.221	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
702	442.507	4.489.215	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
703	442.519	4.489.194	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
704	442.455	4.489.211	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
705	442.450	4.489.209	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
706	442.448	4.489.201	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
707	442.449	4.489.197	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
708	442.439	4.489.202	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
709	442.435	4.489.206	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
710	442.431	4.489.211	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
711	442.435	4.489.212	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
712	442.432	4.489.216	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
713	442.430	4.489.220	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
714	442.435	4.489.220	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
715	442.437	4.489.216	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
716	442.439	4.489.214	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
717	442.441	4.489.211	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
718	442.444	4.489.211	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
719	442.441	4.489.216	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
720	442.451	4.489.225	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
721	442.441	4.489.228	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
722	442.439	4.489.231	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
723	442.442	4.489.235	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
724	442.424	4.489.239	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
725	442.429	4.489.237	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
726	442.433	4.489.239	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
727	442.438	4.489.239	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
728	442.434	4.489.243	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
729	442.435	4.489.248	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
730	442.437	4.489.246	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
731	442.443	4.489.245	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
732	442.444	4.489.252	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
733	442.430	4.489.247	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
734	442.425	4.489.249	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
735	442.430	4.489.251	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
736	442.431	4.489.256	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
737	442.432	4.489.261	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
738	442.435	4.489.263	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
739	442.446	4.489.272	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
740	442.448	4.489.290	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
741	442.440	4.489.285	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
742	442.435	4.489.284	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
743	442.434	4.489.290	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
744	442.430	4.489.289	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
745	442.427	4.489.276	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
746	442.427	4.489.268	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
747	442.422	4.489.265	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
748	442.417	4.489.266	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
749	442.420	4.489.288	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
750	442.409	4.489.289	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
751	442.424	4.489.305	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
752	442.426	4.489.311	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
753	442.426	4.489.322	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
754	442.430	4.489.329	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
755	442.420	4.489.329	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
756	442.417	4.489.336	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
757	442.412	4.489.335	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
758	442.410	4.489.331	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
759	442.406	4.489.331	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
760	442.422	4.489.349	2017	Almendro (Prunus dulcis)	12	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
761	442.426	4.489.351	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	10	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
762	442.407	4.489.367	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
763	442.401	4.489.369	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
764	442.383	4.489.357	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
765	442.383	4.489.353	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
766	442.384	4.489.340	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
767	442.387	4.489.337	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
768	442.357	4.489.360	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
769	442.361	4.489.360	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
770	442.369	4.489.357	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
771	442.369	4.489.354	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
772	442.366	4.489.355	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
773	442.371	4.489.341	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
774	442.371	4.489.334	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
775	442.373	4.489.320	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	20	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
776	442.378	4.489.317	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
777	442.383	4.489.308	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
778	442.391	4.489.305	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
779	442.394	4.489.313	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
780	442.396	4.489.310	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
781	442.402	4.489.303	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
782	442.386	4.489.304	2017	Ailanto (Ailanthus altissima)	10	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
783	442.381	4.489.304	2017	Ailanto (Ailanthus altissima)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
784	442.391	4.489.286	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
785	442.402	4.489.234	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
786	442.408	4.489.234	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
787	442.407	4.489.230	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
788	442.404	4.489.232	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
789	442.421	4.489.203	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
790	442.411	4.489.172	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	20	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
791	442.446	4.488.921	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
792	442.448	4.488.924	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
793	442.451	4.488.920	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
794	442.453	4.488.922	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	46	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
795	442.451	4.488.926	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
796	442.456	4.488.925	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
797	442.455	4.488.928	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
798	442.450	4.488.930	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
799	442.458	4.488.928	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
800	442.461	4.488.930	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
801	442.458	4.488.932	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
802	442.461	4.488.934	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
803	442.459	4.488.935	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
804	442.455	4.488.934	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
805	442.452	4.488.934	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
806	442.449	4.488.935	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
807	442.446	4.488.936	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
808	442.444	4.488.933	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
809	442.442	4.488.931	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
810	442.444	4.488.928	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
811	442.446	4.488.926	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
812	442.443	4.488.923	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
813	442.437	4.488.933	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
814	442.437	4.488.929	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	9	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
815	442.435	4.488.938	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
816	442.436	4.488.941	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
817	442.437	4.488.944	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
818	442.441	4.488.946	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
819	442.440	4.488.937	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
820	442.442	4.488.940	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
821	442.444	4.488.942	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
822	442.447	4.488.945	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
823	442.450	4.488.947	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
824	442.447	4.488.947	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
825	442.443	4.488.947	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
826	442.441	4.488.949	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
827	442.438	4.488.947	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
828	442.431	4.488.940	2017	Abeto (Abies alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
829	442.454	4.488.912	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
830	442.443	4.489.358	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	17	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
831	442.446	4.489.359	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
832	442.442	4.489.366	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	20	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
833	442.439	4.489.364	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
834	442.439	4.489.358	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
835	442.444	4.489.362	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
836	442.437	4.489.361	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
837	442.424	4.489.366	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
838	442.459	4.489.349	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
839	442.460	4.489.345	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
840	442.458	4.489.335	2017	Almendro (Prunus dulcis)	18	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
841	442.455	4.489.325	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
842	442.457	4.489.322	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
843	442.461	4.489.319	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
844	442.467	4.489.328	2017	Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis)	30	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
845	442.470	4.489.324	2017	Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis)	47	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
846	442.473	4.489.327	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
847	442.488	4.489.318	2017	Álamo blanco (Populus alba)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
848	442.483	4.489.312	2017	Álamo blanco (Populus alba)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
849	442.488	4.489.308	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
850	442.490	4.489.301	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
851	442.491	4.489.295	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
852	442.492	4.489.290	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
853	442.495	4.489.287	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
854	442.499	4.489.286	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
855	442.502	4.489.291	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
856	442.498	4.489.292	2017	Álamo blanco (Populus alba)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
857	442.496	4.489.294	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
858	442.496	4.489.282	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
859	442.520	4.489.318	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
860	442.523	4.489.315	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
861	442.514	4.489.311	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
862	442.517	4.489.308	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
863	442.518	4.489.304	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
864	442.520	4.489.301	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
865	442.523	4.489.300	2017	Álamo blanco (Populus alba)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
866	442.528	4.489.300	2017	Álamo blanco (Populus alba)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
867	442.524	4.489.303	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
868	442.540	4.489.300	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
869	442.541	4.489.302	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
870	442.546	4.489.302	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
871	442.548	4.489.303	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
872	442.548	4.489.296	2017	Álamo blanco (Populus alba)	10	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
873	442.554	4.489.299	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
874	442.550	4.489.292	2017	Álamo blanco (Populus alba)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
875	442.553	4.489.294	2017	Álamo blanco (Populus alba)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
876	442.556	4.489.295	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
877	442.558	4.489.297	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
878	442.560	4.489.299	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
879	442.561	4.489.301	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
880	442.562	4.489.302	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
881	442.563	4.489.303	2017	Álamo blanco (Populus alba)	11	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
882	442.564	4.489.306	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
883	442.565	4.489.309	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
884	442.566	4.489.325	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
885	442.601	4.489.290	2017	Almendro (Prunus dulcis)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
886	442.607	4.489.285	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
887	442.606	4.489.280	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
888	442.624	4.489.266	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
889	442.630	4.489.260	2017	Almendro (Prunus dulcis)	54	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
890	442.641	4.489.251	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
891	442.648	4.489.243	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
892	442.590	4.489.258	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
893	442.590	4.489.244	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	21	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
894	442.572	4.489.229	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
895	442.558	4.489.237	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
896	442.534	4.489.236	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
897	442.588	4.489.276	2017	Almendro (Prunus dulcis)	25	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
898	442.585	4.489.280	2017	Almendro (Prunus dulcis)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
899	442.563	4.489.339	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
900	442.566	4.489.360	2017	Almendro (Prunus dulcis)	20	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
901	442.559	4.489.357	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
902	442.556	4.489.360	2017	Plátano de sombra (Populus alba)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
903	442.559	4.489.354	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
904	442.556	4.489.355	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
905	442.553	4.489.356	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
906	442.560	4.489.349	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
907	442.557	4.489.352	2017	Álamo blanco (Populus alba)	16	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
908	442.554	4.489.353	2017	Álamo blanco (Populus alba)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
909	442.556	4.489.349	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
910	442.553	4.489.349	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
911	442.550	4.489.350	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
912	442.547	4.489.351	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
913	442.551	4.489.354	2017	Álamo blanco (Populus alba)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
914	442.544	4.489.363	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
915	442.550	4.489.372	2017	Álamo blanco (Populus alba)	20	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
916	442.553	4.489.376	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
917	442.558	4.489.367	2017	Álamo blanco (Populus alba)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
918	442.555	4.489.368	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
919	442.551	4.489.369	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
920	442.558	4.489.370	2017	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
921	442.559	4.489.371	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
922	442.559	4.489.373	2017	Álamo blanco (Populus alba)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
923	442.560	4.489.374	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
924	442.560	4.489.376	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
925	442.560	4.489.378	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
926	442.558	4.489.377	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
927	442.557	4.489.375	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
928	442.556	4.489.373	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
929	442.555	4.489.372	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
930	442.552	4.489.372	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
931	442.552	4.489.384	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
932	442.540	4.489.402	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	34	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
933	442.538	4.489.406	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
934	442.535	4.489.410	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
935	442.531	4.489.411	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
936	442.526	4.489.412	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
937	442.568	4.489.396	2017	Higuera (Ficus carica)	16	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
938	442.576	4.489.379	2017	Almendro (Prunus dulcis)	20	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
939	442.577	4.489.366	2017	Almendro (Prunus dulcis)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
940	442.590	4.489.402	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	16	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
941	442.596	4.489.400	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
942	442.779	4.489.344	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	66	Vivo y existente actualmente	Afectado	Trasplante
943	442.765	4.489.346	2017	Abeto (Abies alba)	45	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
944	442.758	4.489.348	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
945	442.753	4.489.350	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
946	442.746	4.489.352	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
947	442.741	4.489.355	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
948	442.735	4.489.357	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
949	442.730	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
950	442.725	4.489.361	2017	Abeto (Abies alba)	40	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
951	442.721	4.489.361	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
952	442.716	4.489.357	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
953	442.708	4.489.352	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
954	442.700	4.489.355	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	54	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
955	442.703	4.489.360	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
956	442.708	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
957	442.713	4.489.361	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
958	442.704	4.489.366	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	56	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
959	442.697	4.489.369	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
960	442.698	4.489.364	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	21	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
961	442.696	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
962	442.691	4.489.360	2017	Almendro (Prunus dulcis)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
963	442.686	4.489.358	2017	Almendro (Prunus dulcis)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
964	442.684	4.489.361	2017	Almendro (Prunus dulcis)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
965	442.674	4.489.358	2017	Almendro (Prunus dulcis)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
966	442.665	4.489.379	2017	Almendro (Prunus dulcis)	27	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
967	442.649	4.489.367	2017	Higuera (Ficus carica)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
968	442.641	4.489.369	2017	Almendro (Prunus dulcis)	19	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
969	442.626	4.489.380	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
970	442.632	4.489.393	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
971	442.598	4.489.389	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	20	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
972	442.626	4.489.373	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	19	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
973	442.602	4.489.356	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	54	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
974	442.608	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
975	442.609	4.489.368	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
976	442.604	4.489.371	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	56	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
977	442.606	4.489.364	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
978	442.603	4.489.361	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
979	442.602	4.489.366	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
980	442.630	4.489.338	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
981	442.625	4.489.340	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
982	442.624	4.489.334	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
983	442.621	4.489.337	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
984	442.618	4.489.341	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
985	442.617	4.489.333	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
986	442.612	4.489.337	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
987	442.614	4.489.342	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
988	442.614	4.489.346	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
989	442.611	4.489.351	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
990	442.610	4.489.340	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
991	442.608	4.489.343	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
992	442.606	4.489.346	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
993	442.604	4.489.349	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
994	442.616	4.489.326	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
995	442.612	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
996	442.621	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
997	442.626	4.489.314	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
998	442.622	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
999	442.616	4.489.316	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1000	442.620	4.489.312	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1001	442.603	4.489.301	2017	Almendro (Prunus dulcis)	34	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1002	442.632	4.489.294	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1003	442.635	4.489.290	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1004	442.639	4.489.287	2017	Almendro (Prunus dulcis)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1005	442.642	4.489.283	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1006	442.645	4.489.281	2017	Almendro (Prunus dulcis)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1007	442.651	4.489.269	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1008	442.652	4.489.254	2017	Almendro (Prunus dulcis)	45	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1009	442.657	4.489.249	2017	Abeto (Abies alba)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1010	442.661	4.489.244	2017	Almendro (Prunus dulcis)	45	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1011	442.657	4.489.232	2017	Almendro (Prunus dulcis)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1012	442.661	4.489.258	2017	Almendro (Prunus dulcis)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1013	442.667	4.489.256	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1014	442.667	4.489.253	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1015	442.671	4.489.255	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1016	442.671	4.489.249	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1017	442.676	4.489.249	2017	Abeto (Abies alba)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1018	442.672	4.489.262	2017	Almendro (Prunus dulcis)	56	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1019	442.676	4.489.257	2017	Almendro (Prunus dulcis)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1020	442.681	4.489.250	2017	Almendro (Prunus dulcis)	20	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1021	442.685	4.489.247	2017	Almendro (Prunus dulcis)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1022	442.690	4.489.250	2017	Almendro (Prunus dulcis)	45	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1023	442.704	4.489.241	2017	Catalpa (Catalpa bignonioides)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1024	442.703	4.489.237	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	51	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1025	442.702	4.489.233	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1026	442.701	4.489.227	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1027	442.700	4.489.222	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1028	442.697	4.489.224	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1029	442.700	4.489.231	2017	Almendro (Prunus dulcis)	23	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1030	442.698	4.489.234	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1031	442.694	4.489.239	2017	Almendro (Prunus dulcis)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1032	442.692	4.489.244	2017	Almendro (Prunus dulcis)	36	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1033	442.686	4.489.240	2017	Almendro (Prunus dulcis)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1034	442.679	4.489.238	2017	Almendro (Prunus dulcis)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1035	442.685	4.489.233	2017	Almendro (Prunus dulcis)	43	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1036	442.692	4.489.228	2017	Almendro (Prunus dulcis)	39	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1037	442.687	4.489.221	2017	Almendro (Prunus dulcis)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1038	442.688	4.489.216	2017	Almendro (Prunus dulcis)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1039	442.678	4.489.216	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1040	442.674	4.489.219	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1041	442.690	4.489.208	2017	Almendro (Prunus dulcis)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1042	442.689	4.489.201	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1043	442.681	4.489.205	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1044	442.683	4.489.198	2017	Almendro (Prunus dulcis)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1045	442.678	4.489.199	2017	Almendro (Prunus dulcis)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1046	442.682	4.489.185	2017	Almendro (Prunus dulcis)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1047	442.683	4.489.191	2017	Almendro (Prunus dulcis)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1048	442.676	4.489.191	2017	Almendro (Prunus dulcis)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1049	442.677	4.489.184	2017	Almendro (Prunus dulcis)		Muerto/ausente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1050	442.680	4.489.183	2017	Almendro (Prunus dulcis)		Muerto/ausente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1051	442.673	4.489.174	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1052	442.676	4.489.179	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1053	442.681	4.489.178	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1054	442.684	4.489.174	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1055	442.678	4.489.173	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1056	442.678	4.489.169	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1057	442.675	4.489.161	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	42	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1058	442.672	4.489.157	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1059	442.669	4.489.161	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1060	442.670	4.489.164	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1061	442.667	4.489.167	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1062	442.675	4.489.165	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	67	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1063	442.679	4.489.163	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1064	442.682	4.489.164	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1065	442.696	4.489.173	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	107	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1066	442.702	4.489.176	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1067	442.705	4.489.181	2017	Almendro (Prunus dulcis)	20	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1068	442.778	4.489.138	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1069	442.776	4.489.135	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1070	442.772	4.489.133	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1071	442.766	4.489.138	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1072	442.762	4.489.142	2017	Almendro (Prunus dulcis)	21	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1073	442.755	4.489.149	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1074	442.739	4.489.153	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	47	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1075	442.731	4.489.161	2017	Almendro (Prunus dulcis)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1076	442.780	4.489.149	2017	Álamo blanco (Populus alba)	14	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1077	442.778	4.489.154	2017	Álamo blanco (Populus alba)	17	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1078	442.780	4.489.160	2017	Álamo blanco (Populus alba)	22	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1079	442.773	4.489.163	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1080	442.777	4.489.170	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1081	442.783	4.489.164	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	40	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1082	442.786	4.489.168	2017	Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1083	442.809	4.489.156	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1084	442.809	4.489.161	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1085	442.771	4.489.173	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1086	442.765	4.489.176	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1087	442.759	4.489.177	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1088	442.756	4.489.173	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1089	442.749	4.489.176	2017	Almendro (Prunus dulcis)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1090	442.746	4.489.177	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	12	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1091	442.752	4.489.179	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	20	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1092	442.744	4.489.182	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1093	442.739	4.489.183	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	26	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1094	442.740	4.489.179	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1095	442.735	4.489.184	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1096	442.729	4.489.182	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	22	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1097	442.731	4.489.186	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1098	442.736	4.489.178	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	28	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1099	442.725	4.489.186	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	22	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1100	442.716	4.489.190	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1102	442.796	4.489.318	2017	Ciprés (Cupressus sempervirens)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1103	442.788	4.489.325	2017	Ciprés (Cupressus sempervirens)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1104	442.793	4.489.321	2017	Ciprés (Cupressus sempervirens)	63	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1105	442.784	4.489.323	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1106	442.789	4.489.318	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	67	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1107	442.782	4.489.308	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	101	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1108	442.777	4.489.311	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	76	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1109	442.781	4.489.320	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1110	442.794	4.489.314	2017	Cedro (Cedrus atlantica)	43	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1111	442.789	4.489.310	2017	Cedro (Cedrus atlantica)	78	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1112	442.795	4.489.310	2017	Cedro (Cedrus atlantica)	82	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1113	442.787	4.489.304	2017	Arizónica (Cupressus arizonica)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1114	442.784	4.489.334	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	20	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1115	442.786	4.489.335	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1116	442.788	4.489.335	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	16	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1117	442.790	4.489.335	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	18	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1118	442.791	4.489.335	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1119	442.793	4.489.335	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	13	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1120	442.795	4.489.334	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	14	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1121	442.797	4.489.334	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	15	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1122	442.800	4.489.328	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	52	Vivo y existente actualmente	Afectado	Trasplante
1123	442.802	4.489.325	2017	Ciruelo (Prunus cerasifera var. pissardii)	16	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1124	442.803	4.489.330	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1125	442.806	4.489.336	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	72	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
1126	442.805	4.489.322	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	48	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1127	442.809	4.489.329	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	51	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1128	442.812	4.489.333	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
1129	442.810	4.489.324	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1130	442.812	4.489.319	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	58	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1131	442.813	4.489.324	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1132	442.815	4.489.328	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1133	442.816	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1134	442.820	4.489.327	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está fuera del ámbito del Plan Parcial	Ninguno
1135	442.820	4.489.322	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1136	442.823	4.489.323	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1137	442.827	4.489.322	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1138	442.830	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1139	442.810	4.489.313	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1140	442.815	4.489.313	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1141	442.818	4.489.313	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1142	442.824	4.489.313	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1143	442.824	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1144	442.823	4.489.302	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1145	442.824	4.489.297	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1146	442.820	4.489.294	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1147	442.820	4.489.299	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1148	442.819	4.489.304	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1149	442.820	4.489.308	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1150	442.821	4.489.311	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1151	442.817	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1152	442.816	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1153	442.816	4.489.304	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1154	442.816	4.489.301	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1155	442.816	4.489.298	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1156	442.816	4.489.294	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1157	442.815	4.489.291	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1158	442.817	4.489.287	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	54	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1159	442.812	4.489.287	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	51	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1160	442.809	4.489.288	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1161	442.806	4.489.291	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	60	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1162	442.811	4.489.293	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1163	442.811	4.489.298	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1164	442.810	4.489.301	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1165	442.810	4.489.305	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	41	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1166	442.810	4.489.309	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1167	442.806	4.489.278	2017	Almendro (Prunus dulcis)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1168	442.806	4.489.273	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	18	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1169	442.808	4.489.262	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1170	442.806	4.489.257	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1171	442.804	4.489.250	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1172	442.801	4.489.244	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1173	442.798	4.489.239	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1174	442.796	4.489.234	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1175	442.830	4.489.254	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1176	442.824	4.489.254	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1177	442.822	4.489.248	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1178	442.821	4.489.241	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1179	442.820	4.489.236	2017	Olivo (Olea europaea var. europaea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1180	442.810	4.489.230	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1181	442.818	4.489.230	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1182	442.817	4.489.226	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1183	442.816	4.489.222	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1184	442.804	4.489.221	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	26	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1185	442.803	4.489.217	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	38	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1186	442.803	4.489.213	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1187	442.801	4.489.210	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1188	442.801	4.489.206	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	30	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1189	442.799	4.489.202	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	36	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1190	442.798	4.489.198	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	30	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1191	442.797	4.489.194	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1192	442.795	4.489.190	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	46	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1193	442.791	4.489.182	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1194	442.790	4.489.179	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1195	442.789	4.489.176	2017	Plátano de sombra (Platanus x hispanica)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1196	442.816	4.489.190	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1197	442.816	4.489.194	2017	Álamo blanco (Populus alba)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1198	442.816	4.489.199	2017	Álamo blanco (Populus alba)	9	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1199	442.816	4.489.203	2017	Álamo blanco (Populus alba)	14	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1200	442.816	4.489.207	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1201	442.816	4.489.212	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1202	442.821	4.489.216	2017	Álamo blanco (Populus alba)	15	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1203	442.810	4.489.199	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1204	442.811	4.489.203	2017	Álamo blanco (Populus alba)	12	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1205	442.805	4.489.203	2017	Almendro (Prunus dulcis)	16	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1206	442.863	4.489.184	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1207	442.856	4.489.186	2017	Álamo blanco (Populus alba)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1208	442.847	4.489.199	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1209	442.849	4.489.195	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1210	442.845	4.489.185	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1211	442.848	4.489.178	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1212	442.839	4.489.180	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1213	442.845	4.489.209	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1214	442.842	4.489.205	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1215	442.838	4.489.206	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1216	442.834	4.489.201	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1217	442.836	4.489.213	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1218	442.866	4.489.262	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1219	442.859	4.489.265	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1220	442.851	4.489.268	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1221	442.844	4.489.270	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1222	442.841	4.489.276	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1223	442.847	4.489.273	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	59	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1224	442.852	4.489.271	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	62	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1225	442.857	4.489.269	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1226	442.861	4.489.268	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1227	442.865	4.489.266	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1228	442.839	4.489.281	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1229	442.848	4.489.278	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1230	442.853	4.489.276	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1231	442.859	4.489.273	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1232	442.865	4.489.271	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1233	442.846	4.489.282	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1234	442.849	4.489.281	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1235	442.852	4.489.280	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1236	442.855	4.489.280	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1237	442.858	4.489.279	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1238	442.861	4.489.278	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1239	442.863	4.489.277	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1240	442.866	4.489.276	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1241	442.840	4.489.287	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1242	442.843	4.489.286	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1243	442.846	4.489.285	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1244	442.850	4.489.284	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1245	442.853	4.489.283	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1246	442.856	4.489.282	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1247	442.860	4.489.281	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1248	442.863	4.489.280	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1249	442.866	4.489.279	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1250	442.843	4.489.289	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1251	442.846	4.489.288	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1252	442.850	4.489.287	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1253	442.853	4.489.286	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1254	442.856	4.489.285	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1255	442.860	4.489.284	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1256	442.863	4.489.283	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1257	442.867	4.489.282	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1258	442.837	4.489.294	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1259	442.841	4.489.294	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1260	442.844	4.489.292	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1261	442.847	4.489.291	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1262	442.851	4.489.290	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1263	442.854	4.489.289	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1264	442.857	4.489.289	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1265	442.861	4.489.287	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1266	442.864	4.489.286	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1267	442.867	4.489.286	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1268	442.834	4.489.299	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1269	442.837	4.489.298	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1270	442.841	4.489.297	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1271	442.844	4.489.297	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1272	442.848	4.489.295	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1273	442.851	4.489.294	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1274	442.854	4.489.293	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1275	442.858	4.489.292	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1276	442.861	4.489.291	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1277	442.864	4.489.290	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1278	442.868	4.489.290	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1279	442.832	4.489.303	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1280	442.836	4.489.302	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1281	442.840	4.489.301	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1282	442.845	4.489.300	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1283	442.850	4.489.298	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1284	442.855	4.489.297	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1285	442.859	4.489.295	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1286	442.864	4.489.294	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1287	442.869	4.489.293	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1288	442.835	4.489.306	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1289	442.838	4.489.305	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1290	442.842	4.489.304	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1291	442.845	4.489.303	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1292	442.848	4.489.302	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1293	442.852	4.489.301	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1294	442.856	4.489.300	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1295	442.859	4.489.299	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1296	442.863	4.489.298	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1297	442.866	4.489.297	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1298	442.869	4.489.296	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1299	442.832	4.489.311	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1300	442.835	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1301	442.839	4.489.309	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1302	442.842	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1303	442.846	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1304	442.849	4.489.306	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1305	442.852	4.489.305	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1306	442.856	4.489.304	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1307	442.859	4.489.303	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1308	442.862	4.489.302	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1309	442.866	4.489.300	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1310	442.870	4.489.300	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	40	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1311	442.833	4.489.313	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1312	442.837	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1313	442.840	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1314	442.844	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1315	442.848	4.489.309	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1316	442.850	4.489.308	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1317	442.853	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1318	442.856	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1319	442.858	4.489.306	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1320	442.861	4.489.305	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1321	442.864	4.489.304	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1322	442.867	4.489.303	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1323	442.869	4.489.303	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1324	442.838	4.489.317	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1325	442.841	4.489.316	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1326	442.844	4.489.316	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1327	442.847	4.489.314	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1328	442.850	4.489.314	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	42	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1329	442.853	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	43	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1330	442.856	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1331	442.858	4.489.311	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	45	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1332	442.862	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1333	442.864	4.489.309	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1334	442.868	4.489.308	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1335	442.870	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1336	442.865	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1337	442.868	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1338	442.834	4.489.287	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1339	442.828	4.489.285	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1340	442.827	4.489.282	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1341	442.827	4.489.280	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	48	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1342	442.826	4.489.276	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1343	442.824	4.489.273	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1344	442.824	4.489.270	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	35	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1345	442.822	4.489.267	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	38	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1346	442.828	4.489.268	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	62	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1347	442.830	4.489.271	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		Muerto/ausente	Muerto/ausente	Ninguno
1348	442.832	4.489.275	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	53	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1349	442.832	4.489.279	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1350	442.834	4.489.282	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)	39	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1351	442.700	4.489.336	2024	Cedro del Atlas (Cedrus atlantica)	24	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1352	442.726	4.489.328	2024	Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)	30	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1353	442.732	4.489.326	2024	Cedro del Atlas (Cedrus atlantica)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1354	442.736	4.489.325	2024	Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)	21	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1355	442.740	4.489.321	2024	Ciprés (Cupressus sempervirens)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1356	442.748	4.489.321	2024	Cedro del Himalaya (Cedrus deodara)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1357	442.751	4.489.320	2024	Ciprés (Cupressus sempervirens)	29	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1358	442.775	4.489.303	2024	Ciprés (Cupressus sempervirens)	42	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1359	442.771	4.489.236	2024	Catalpa (Catalpa bignonioides)	22	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1360	442.745	4.489.249	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	62	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1361	442.687	4.489.295	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	76	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1362	442.687	4.489.291	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	60	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1363	442.685	4.489.286	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	52	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1364	442.684	4.489.281	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1365	442.683	4.489.276	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	47	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1366	442.681	4.489.271	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	53	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1367	442.665	4.489.279	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	49	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1368	442.661	4.489.274	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	76	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1369	442.657	4.489.280	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	63	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1370	442.649	4.489.289	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	66	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1371	442.704	4.489.194	2024	Aianto (Ailanthus altissima)	26	Vivo y existente actualmente	No afectado. Está en parcela ya edificada	Ninguno
1372	442.649	4.489.146	2024	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	51	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1373	442.650	4.489.032	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1374	442.687	4.489.025	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1375	442.688	4.489.042	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	24	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1376	442.697	4.488.999	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1377	442.715	4.489.001	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1378	442.713	4.489.003	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1379	442.699	4.488.985	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	30	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1380	442.683	4.488.955	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1381	442.663	4.489.003	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1382	442.655	4.489.018	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1383	442.441	4.489.109	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1384	442.427	4.489.093	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	32	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1385	442.622	4.489.016	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1386	442.586	4.489.048	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1387	442.560	4.489.074	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1388	442.555	4.489.077	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1389	442.613	4.489.242	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	33	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1390	442.633	4.489.223	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	31	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1391	442.653	4.489.209	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	42	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1392	442.404	4.489.323	2024	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	41	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1393	442.408	4.489.296	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	24	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1394	442.444	4.489.293	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1395	442.387	4.489.156	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	36	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Situación actual		Afección urbanística y tratamiento propuesto	
	X (m)	Y (m)			Edad estimada	Estado	Afección	Tratamiento
1396	442.435	4.489.038	2024	Melia (Melia azedarach)	24	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1397	442.592	4.488.985	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1398	442.605	4.488.966	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1399	442.618	4.488.931	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1400	442.580	4.488.900	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1401	442.575	4.488.898	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	37	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1402	442.685	4.488.907	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1403	442.710	4.488.787	2024	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	43	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1404	442.632	4.488.804	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	26	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1405	442.612	4.488.801	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	34	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1406	442.616	4.488.797	2024	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	39	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1407	442.602	4.488.815	2024	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	33	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1408	442.440	4.488.821	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	28	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1409	442.565	4.489.340	2024	Álamo blanco (Populus alba)	13	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1410	442.565	4.489.338	2024	Álamo blanco (Populus alba)	10	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1411	442.566	4.489.336	2024	Álamo blanco (Populus alba)	11	Vivo y existente actualmente	No afectado. A integrar en zona verde	Jalonamiento perimetral y protección sólo si es necesario
1412	442.579	4.489.251	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	29	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1413	442.602	4.489.244	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala sin reposición
1414	442.608	4.489.253	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	24	Vivo y existente actualmente	Afectado	Tala y reposición
1415	442.572	4.489.262	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	19	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1416	442.550	4.489.270	2024	Pino pinonero (Pinus pinea)	25	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1417	442.510	4.489.305	2024	Álamo blanco (Populus alba)	23	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1418	442.494	4.489.319	2024	Álamo blanco (Populus alba)	27	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela
1419	442.481	4.489.337	2024	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	28	Vivo y existente actualmente	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela	A determinar por el proyecto de edificación de la parcela

Apéndice 5
Cálculo de reposiciones

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Edad actual estimada (años)	Tratamiento	Nº ejemplares a reponer
	X (m)	Y (m)								
400	442.821	4.489.013	2017	Higuera (Ficus carica)		16		26	Tala y reposición	26
402	442.835	4.489.036	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		32		45	Tala y reposición	45
403	442.840	4.489.041	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		27		39	Tala y reposición	39
404	442.845	4.489.044	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		14		23	Tala y reposición	23
405	442.848	4.489.049	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		17		27	Tala y reposición	27
407	442.841	4.489.050	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		13		22	Tala y reposición	22
408	442.836	4.489.055	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		13		22	Tala y reposición	22
409	442.838	4.489.060	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		28		40	Tala y reposición	40
418	442.862	4.489.110	2017	Encina (Quercus ilex ssp. ballota)		17		40	Tala y reposición	40
419	442.855	4.489.105	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		29		41	Tala y reposición	41
422	442.850	4.489.097	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		34		47	Tala y reposición	47
425	442.857	4.489.100	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		13		22	Tala y reposición	22
885	442.601	4.489.290	2017	Almendro (Prunus dulcis)		19		29	Tala y reposición	29
897	442.588	4.489.276	2017	Almendro (Prunus dulcis)		15		25	Tala y reposición	25
932	442.540	4.489.402	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		36		34	Tala y reposición	34
941	442.596	4.489.400	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		14		18	Tala y reposición	18
943	442.765	4.489.346	2017	Abeto (Abies alba)		32		45	Tala y reposición	45
944	442.758	4.489.348	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		26		38	Tala y reposición	38
945	442.753	4.489.350	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		24		35	Tala y reposición	35
946	442.746	4.489.352	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		16		26	Tala y reposición	26
947	442.741	4.489.355	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		19		29	Tala y reposición	29
949	442.730	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		16		26	Tala y reposición	26
950	442.725	4.489.361	2017	Abeto (Abies alba)		28		40	Tala y reposición	40
951	442.721	4.489.361	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		27		39	Tala y reposición	39
952	442.716	4.489.357	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		34		47	Tala y reposición	47
955	442.703	4.489.360	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		36		49	Tala y reposición	49
956	442.708	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		23		34	Tala y reposición	34
957	442.713	4.489.361	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		28		40	Tala y reposición	40
958	442.704	4.489.366	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		42		56	Tala y reposición	56
959	442.697	4.489.369	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		19		29	Tala y reposición	29
961	442.696	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		17		27	Tala y reposición	27
966	442.665	4.489.379	2017	Almendro (Prunus dulcis)		17		27	Tala y reposición	27
971	442.598	4.489.389	2017	Olmo de Siberia (Ulmus pumila)		17		20	Tala y reposición	20
974	442.608	4.489.359	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		24		35	Tala y reposición	35
975	442.609	4.489.368	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		31		43	Tala y reposición	43
980	442.630	4.489.338	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		32		45	Tala y reposición	45
981	442.625	4.489.340	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		29		41	Tala y reposición	41
982	442.624	4.489.334	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		34		47	Tala y reposición	47
983	442.621	4.489.337	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		19		29	Tala y reposición	29
984	442.618	4.489.341	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		23		34	Tala y reposición	34
985	442.617	4.489.333	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		23		34	Tala y reposición	34
986	442.612	4.489.337	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		38		52	Tala y reposición	52
987	442.614	4.489.342	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		23		34	Tala y reposición	34
988	442.614	4.489.346	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		24		35	Tala y reposición	35
989	442.611	4.489.351	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		24		35	Tala y reposición	35
990	442.610	4.489.340	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		22		33	Tala y reposición	33
991	442.608	4.489.343	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		21		32	Tala y reposición	32
992	442.606	4.489.346	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		29		41	Tala y reposición	41
993	442.604	4.489.349	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		27		39	Tala y reposición	39
994	442.616	4.489.326	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		36		49	Tala y reposición	49
995	442.612	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		32		45	Tala y reposición	45
996	442.621	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		31		43	Tala y reposición	43
997	442.626	4.489.314	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		29		41	Tala y reposición	41
998	442.622	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		29		41	Tala y reposición	41
999	442.616	4.489.316	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		29		41	Tala y reposición	41
1001	442.603	4.489.301	2017	Almendro (Prunus dulcis)		23		34	Tala y reposición	34
1124	442.803	4.489.330	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		13		22	Tala y reposición	22
1126	442.805	4.489.322	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		35		48	Tala y reposición	48
1127	442.809	4.489.329	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		37		51	Tala y reposición	51
1129	442.810	4.489.324	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		18		28	Tala y reposición	28
1131	442.813	4.489.324	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		20		31	Tala y reposición	31

Número	Coordenadas UTM (ETRS89 30N)		Inventario	Especie	Número de troncos	Diámetro de tronco máximo (cm)	Diámetro de tronco mínimo (cm)	Edad actual estimada (años)	Tratamiento	Nº ejemplares a reponer
	X (m)	Y (m)								
1132	442.815	4.489.328	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		17		27	Tala y reposición	27
1133	442.816	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		22		33	Tala y reposición	33
1135	442.820	4.489.322	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		29		41	Tala y reposición	41
1136	442.823	4.489.323	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		28		40	Tala y reposición	40
1137	442.827	4.489.322	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		21		32	Tala y reposición	32
1138	442.830	4.489.321	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		30		42	Tala y reposición	42
1310	442.870	4.489.300	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		28		40	Tala y reposición	40
1311	442.833	4.489.313	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		19		29	Tala y reposición	29
1312	442.837	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		19		29	Tala y reposición	29
1313	442.840	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		20		31	Tala y reposición	31
1314	442.844	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		20		31	Tala y reposición	31
1315	442.848	4.489.309	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		16		26	Tala y reposición	26
1316	442.850	4.489.308	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		18		28	Tala y reposición	28
1317	442.853	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		24		35	Tala y reposición	35
1318	442.856	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		18		28	Tala y reposición	28
1319	442.858	4.489.306	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		23		34	Tala y reposición	34
1320	442.861	4.489.305	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		22		33	Tala y reposición	33
1321	442.864	4.489.304	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		20		31	Tala y reposición	31
1322	442.867	4.489.303	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		15		25	Tala y reposición	25
1323	442.869	4.489.303	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		22		33	Tala y reposición	33
1324	442.838	4.489.317	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		31		43	Tala y reposición	43
1325	442.841	4.489.316	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		31		43	Tala y reposición	43
1326	442.844	4.489.316	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		31		43	Tala y reposición	43
1327	442.847	4.489.314	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		36		49	Tala y reposición	49
1328	442.850	4.489.314	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		30		42	Tala y reposición	42
1329	442.853	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		31		43	Tala y reposición	43
1330	442.856	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		22		33	Tala y reposición	33
1331	442.858	4.489.311	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		32		45	Tala y reposición	45
1332	442.862	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		21		32	Tala y reposición	32
1333	442.864	4.489.309	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		25		36	Tala y reposición	36
1334	442.868	4.489.308	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		19		29	Tala y reposición	29
1335	442.870	4.489.307	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		25		36	Tala y reposición	36
1336	442.865	4.489.312	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		38		52	Tala y reposición	52
1337	442.868	4.489.310	2017	Pino piñonero (Pinus pinea)		34		47	Tala y reposición	47
1373	442.650	4.489.032	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	22,0	0,0	26	Tala y reposición	26
1376	442.697	4.488.999	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	22,0	0,0	26	Tala y reposición	26
1377	442.715	4.489.001	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,0	0,0	25	Tala y reposición	25
1378	442.713	4.489.003	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	21,0	0,0	25	Tala y reposición	25
1381	442.663	4.489.003	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	25,0	0,0	29	Tala y reposición	29
1382	442.655	4.489.018	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	23,0	0,0	27	Tala y reposición	27
1412	442.579	4.489.251	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	25,0	0,0	29	Tala y reposición	29
1414	442.608	4.489.253	2024	Pino piñonero (Pinus pinea)	1	20,5	0,0	24	Tala y reposición	24

Especie	Nº ejemplares a reponer
Pino piñonero (Pinus pinea)	3284
Almendro (Prunus dulcis)	115
Abeto (Abies alba)	85
Olmo de Siberia (Ulmus pumila)	72
Encina (Quercus ilex ssp. ballota)	40
Higuera (Ficus carica)	26
Total general	3622