

ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA

FECHA Y HORA	ENCUESTADO	RESPUESTA	¿QUÉ MEJORARÍA?
03/12/2020 10:53	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 10:55	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 10:55	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NO OPINA
03/12/2020 10:55	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:09	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:10	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:10	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NO CAMBIAN LA FREGONA, TODO LO HACEN CON LA MISMA
03/12/2020 11:22	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:23	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:23	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	LOS ASEOS NECESITAN REPASADO
03/12/2020 11:23	USUARIO	NS/NC	NADA
03/12/2020 11:23	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:23	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:25	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	MÁS PERSONAL POR LAS TARDES
03/12/2020 11:25	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:26	USUARIO	NS/NC	NADA
03/12/2020 11:26	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:27	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
03/12/2020 11:27	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 4:04	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 4:19	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA

FECHA Y HORA	ENCUESTADO	RESPUESTA	¿QUÉ MEJORARÍA?
04/12/2020 9:51	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 9:51	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 9:52	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 9:55	SANITARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	POCO PERSONAL
04/12/2020 9:56	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 9:56	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 9:58	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 9:59	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 9:59	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 10:37	OTRO	SATISFACTORIA	NO HAY MUCHO QUE MEJORAR
04/12/2020 10:54	USUARIO	SATISFACTORIA	NO OPINA
04/12/2020 11:03	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 11:04	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 11:04	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 11:05	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 11:12	USUARIO	SATISFACTORIA	NO SE HA FIJADO MUCHO
04/12/2020 11:13	USUARIO	SATISFACTORIA	NO, LO VE LIMPIO
04/12/2020 11:14	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 11:22	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 11:22	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:09	USUARIO	SATISFACTORIA	NO SABE
04/12/2020 12:09	USUARIO	SATISFACTORIA	NO SABE

FECHA Y HORA	ENCUESTADO	RESPUESTA	¿QUÉ MEJORARÍA?
04/12/2020 12:15	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	REPASADO DE SILLONES EN SALAS DE ESPERA
04/12/2020 12:15	USUARIO	NS/NC	ACABA DE LLEGAR, NO SE DECIDE
04/12/2020 12:17	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:18	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	EL ASEO ESTÁ MUY LIMPIO
04/12/2020 12:19	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:20	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:21	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:22	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	ESTÁ CONTENTA CON LA CALIDAD
04/12/2020 12:23	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:25	USUARIO	MUY INSATISFACTORIA	CONOCE DE UN CASO DE BACTERIA RESISTENTE EN UCI, QUE CONTAGIÓ A UN FAMILIAR, SEGÚN SU OPINIÓN POR FALTA DE LIMPIEZA
04/12/2020 12:26	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:26	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:27	OTRO	SATISFACTORIA	ACUDEN MUY A MENUDO.
04/12/2020 12:32	SANITARIO	MUY SATISFACTORIA	NO SE LE OCURRE NINGUNA
04/12/2020 12:34	SANITARIO	MUY SATISFACTORIA	AUMENTO DE PLANTILLA, NO LLEGAN A TODO
04/12/2020 12:35	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	LO VE MUY LIMPIO
04/12/2020 12:36	SANITARIO	MUY SATISFACTORIA	VIENEN MUY RÁPIDO A LOS AVISOS
04/12/2020 12:37	OTRO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:37	SANITARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:37	SANITARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:38	OTRO	SATISFACTORIA	NADA

FECHA Y HORA	ENCUESTADO	RESPUESTA	¿QUÉ MEJORARÍA?
04/12/2020 12:39	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:40	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:41	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:41	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:42	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:43	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:43	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:44	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:46	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:47	USUARIO	SATISFACTORIA	LOS ASEOS DE CONSULTAS (SALA 18 A 23), NECESITAN QUE SE REPASEN MÁS A MENUDO
04/12/2020 12:48	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:48	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:49	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:50	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:50	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:51	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:53	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	A VECES FALTA PAPEL EN LOS ASEOS
04/12/2020 12:55	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:57	USUARIO	NS/NC	NADA
04/12/2020 12:58	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 12:58	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NADA

FECHA Y HORA	ENCUESTADO	RESPUESTA	¿QUÉ MEJORARÍA?
04/12/2020 12:58	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:00	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	LIMPIEZA ASEOS JUNTO A MÁQUINAS DE BEBIDA SALAS ESPERA DE CONSULTAS, A VECES FALTA PAPEL
04/12/2020 13:06	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:06	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:07	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:08	SANITARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:08	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:10	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:12	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:14	SANITARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	A VECES POR LAS MAÑANAS TARDAN EN VENIR
04/12/2020 13:14	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:14	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:15	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:15	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	A VECES FALTA PAPEL EN EL BAÑO
04/12/2020 13:18	OTRO	MUY SATISFACTORIA	TENDRÍA QUE HABER MÁS PERSONAL
04/12/2020 13:18	SANITARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:18	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:25	USUARIO	INSATISFACTORIA	ACABO DE IR AL ASEO Y ESTÁ SUCIO Y CASI NO HAY PAPEL.
04/12/2020 13:26	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:26	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:26	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA

FECHA Y HORA	ENCUESTADO	RESPUESTA	¿QUÉ MEJORARÍA?
04/12/2020 13:27	USUARIO	NS/NC	NADA
04/12/2020 13:27	OTRO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:28	OTRO	MUY SATISFACTORIA	LAS CHICAS TRABAJAN MUY BIEN, PERO FALTA PERSONAL
04/12/2020 13:28	OTRO	NS/NC	NADA
04/12/2020 13:28	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:30	OTRO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 13:30	SANITARIO	SATISFACTORIA	A VECES EN LAS SALAS DE TRABAJO PASAN DÍAS SIN EFECTUARSE LA LIMPIEZA
04/12/2020 13:35	USUARIO	MUY SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 14:04	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	NO OPINA
04/12/2020 14:04	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 14:08	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 14:08	USUARIO	SATISFACTORIA	NADA
04/12/2020 14:09	USUARIO	NI SATISFACTORIA, NI TAMPOCO INSATISFACTORIA	ACABA DE LLEGAR Y ES LA PRIMERA VEZ QUE VIENE. NO OPINA
04/12/2020 15:00	OTRO	SATISFACTORIA	NADA

ANEXO 2: CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA

CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL PUESTO DE LIMPIEZA ÁREAS MUY CRÍTICAS			SALA DILATACIÓN PARTORIO 7	QUIRÓFANO 6	QUIRÓFANO 4	QUIRÓFANO 1	URPA/UCI	ESTERILIZACIÓN	CMA	HOSPITAL DE DÍA
CALIDAD TÉCNICA DEL CARRO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	¿ES CORRECTO EL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL (LIMPIEZA, ORDEN) DEL CARRO?	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	¿EXISTE PRESENCIA DE PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS O INDEBIDOS EN EL CARRO?	NO=5 / SI=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO INCORPORA UN SISTEMA DE RECOGIDA DE DERRAMES (HARAGÁN + COGEDOR)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA UN SISTEMA DE BARRIDO HÚMEDO CON GASAS DESECHABLES	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LOS CUBOS PARA BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	LAS BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CARRO PRESENTAN TODOS EL ETIQUETADO CORECTO	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA LA CELULOSA ADECUADAMENTE	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA GANTES DE REPUESTO PARA EL TRABAJADOR	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA BOLSAS PARA RESIDUOS	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO PRESENTA EL PLAN Y/O EL PROTOCOLO DE TRABAJO	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EL CARRO TRANSPORTA AL MENOS UNA SEÑAL DE SUELO MOJADO	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
CALIDAD TÉCNICA DEL OPERARIO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	EL TRABAJADOR PRESENTA EL ADECUADO VESTUARIO E IDENTIFICACIÓN (FC1)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE EL PROTOCOLO DE TRABAJO DE SU PUESTO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE EL CÓDIGO DE COLORES DEL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR EL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE O VERTIDO CON LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	5

CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL PUESTO DE LIMPIEZA ÁREAS CRÍTICAS - I			HAB 1201	URGENCIAS PSIQUIATRÍA BOX	DIÁLISIS SALA 2 Y 3	CARDIOLOGÍA 41	SALA URGENCIAS PEDIATRÍA	EXTRACCIONES CONSULTA 11	CONTROL EXTRACCIONES
CALIDAD TÉCNICA DEL CARRO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	¿ES CORRECTO EL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL (LIMPIEZA, ORDEN) DEL CARRO?	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	¿EXISTE PRESENCIA DE PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS O INDEBIDOS EN EL CARRO?	NO=5 / SI=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO INCORPORA UN SISTEMA DE RECOGIDA DE DERRAMES (HARAGÁN + COGEDOR)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA UN SISTEMA DE BARRIDO HÚMEDO CON GASAS DESECHABLES	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0
	LOS CUBOS PARA BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	LAS BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0
	LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CARRO PRESENTAN TODOS EL ETIQUETADO CORECTO	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA LA CELULOSA ADECUADAMENTE	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA GANTES DE REPUESTO PARA EL TRABAJADOR	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA BOLSAS PARA RESIDUOS	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO PRESENTA EL PLAN Y/O EL PROTOCOLO DE TRABAJO	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0
	EL CARRO TRANSPORTA AL MENOS UNA SEÑAL DE SUELO MOJADO	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	CALIDAD TÉCNICA DEL OPERARIO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	EL TRABAJADOR PRESENTA EL ADECUADO VESTUARIO E IDENTIFICACIÓN (FC1)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5
EL TRABAJADOR CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO (FC)		SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
EL TRABAJADOR CONOCE EL PROTOCOLO DE TRABAJO DE SU PUESTO (FC)		SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
EL TRABAJADOR CONOCE EL CÓDIGO DE COLORES DEL CENTRO (FC)		SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
EL TRABAJADOR CONOCE LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR EL CENTRO (FC)		SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
EL TRABAJADOR CONOCE LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO (FC)		SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
EL TRABAJADOR CONOCE COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE O VERTIDO CON LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (FC)		SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5

CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL PUESTO DE LIMPIEZA ÁREAS CRÍTICAS - II			CONRTO URGENCIAS PEDIATRÍA	URGENCIA BOX 9	CCONTROL 2100	HAB 1102	HAB 2306	HAB 2128	CONTROL 1200
CALIDAD TÉCNICA DEL CARRO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	¿ES CORRECTO EL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL (LIMPIEZA, ORDEN) DEL CARRO?	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	¿EXISTE PRESENCIA DE PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS O INDEBIDOS EN EL CARRO?	NO=5 / SI=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO INCORPORA UN SISTEMA DE RECOGIDA DE DERRAMES (HARAGÁN + COGEDOR)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA UN SISTEMA DE BARRIDO HÚMEDO CON GASAS DESECHABLES	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0
	LOS CUBOS PARA BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	LAS BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0
	LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CARRO PRESENTAN TODOS EL ETIQUETADO CORECTO	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA LA CELULOSA ADECUADAMENTE	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA GANTES DE REPUESTO PARA EL TRABAJADOR	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA BOLSAS PARA RESIDUOS	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL CARRO PRESENTA EL PLAN Y/O EL PROTOCOLO DE TRABAJO	SI=5 / NO=0	0	0	0	0	0	0	0
EL CARRO TRANSPORTA AL MENOS UNA SEÑAL DE SUELO MOJADO	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5	
CALIDAD TÉCNICA DEL OPERARIO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	EL TRABAJADOR PRESENTA EL ADECUADO VESTUARIO E IDENTIFICACIÓN (FC1)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE EL PROTOCOLO DE TRABAJO DE SU PUESTO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE EL CÓDIGO DE COLORES DEL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR EL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE O VERTIDO CON LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5	5	5	5	5

CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL PUESTO DE LIMPIEZA OTRAS ÁREAS			SALA ESPERA URGENCIA	SALA ESPERA ENDOSCOPIA	SALA ESPERA ADMISIÓN
CALIDAD TÉCNICA DEL CARRO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	¿ES CORRECTO EL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL (LIMPIEZA, ORDEN) DEL CARRO?	SI=5 / NO=0	5	5	5
	¿EXISTE PRESENCIA DE PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS O INDEBIDOS EN EL CARRO?	NO=5 / SI=0	5	5	5
	EL CARRO INCORPORA UN SISTEMA DE RECOGIDA DE DERRAMES (HARAGÁN + COGEDOR)	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA UN SISTEMA DE BARRIDO HÚMEDO CON GASAS DESECHABLES	SI=5 / NO=0	0	0	0
	LOS CUBOS PARA BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	5	5	5
	LAS BAYETAS CUMPLEN ADECUADAMENTE EL CÓDIGO DE COLORES	SI=5 / NO=0	0	0	0
	LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CARRO PRESENTAN TODOS EL ETIQUETADO CORECTO	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA LA CELULOSA ADECUADAMENTE	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA GUANTES DE REPUESTO PARA EL TRABAJADOR	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL CARRO TRANSPORTA BOLSAS PARA RESIDUOS	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL CARRO PRESENTA EL PLAN Y/O EL PROTOCOLO DE TRABAJO	SI=5 / NO=0	0	0	0
	EL CARRO TRANSPORTA AL MENOS UNA SEÑAL DE SUELO MOJADO	SI=5 / NO=0	5	5	5
CALIDAD TÉCNICA DEL OPERARIO DE LIMPIEZA (PARA CADA PUESTO EVALUADO)	EL TRABAJADOR PRESENTA EL ADECUADO VESTUARIO E IDENTIFICACIÓN (FC1)	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DEL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE EL PROTOCOLO DE TRABAJO DE SU PUESTO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE EL CÓDIGO DE COLORES DEL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR EL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5
	EL TRABAJADOR CONOCE COMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE O VERTIDO CON LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (FC)	SI=5 / NO=0	5	5	5

<u>CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL CUARTO DE LIMPIEZA</u>			CUARTO DE LIMPIEZA
CALIDAD TÉCNICA DEL CUARTO Y LOS ALMACENES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	EN EL ALMACÉN EXISTE STOCK DE PRODUCTOS (CELULOSA, BOLSAS DE BASURA, DETERGENTES, ETC.) DE DISPOSICIÓN INMEDIATA	SI=5 / NO=0	5
	EL TRABAJADOR PUEDE CONSULTAR FACILMENTE LAS FICHAS TÉCNICAS Y DE DATOS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS DETERGENTES Y DESINFECTANTES DE USO EN SU PUESTO	SI=5 / NO=0	5
	EL ALMACENAJE DE LOS PRODUCTOS Y DESINFECTANTES ES EL ADECUADO	SI=5 / NO=0	5
	EN EL ALMACÉN SE ENCUENTRAN EPIs (GAFAS, GUANTES, MASCARILLAS, ETC) A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES	SI=5 / NO=0	5
	EL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL (LIMPIEZA, ORDEN) DEL CUARTO O ALMACÉN ES CORRECTO	SI=5 / NO=0	5

<u>CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL ALMACÉN</u>			ALMACÉN
CALIDAD TÉCNICA DE USO, DOSIFICACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ES EL APROBADO (FC2)	SI=5 / NO=0	5
	SE INCUMPLE LAS INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN APROBADOS (FC2)	NO=5 / SI=0	5
	SE INCUMPLE LAS DOSIFICACIONES DE USO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN APROBADOS (FC2)	NO=5 / SI=0	5
	LAS FICHAS TÉCNICAS Y DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES SE CORRESPONDEN CON LOS PRODUCTOS EMPLEADOS	SI=5 / NO=0	5
	TODOS LOS PRODUCTOS EN USO PRESENTAN UN ADECUADO ETIQUETADO	SI=5 / NO=0	0
	NO EXISTEN, NI EN USO NI ALMACENADOS, PRODUCTOS QUE PUEDAN HABER CADUCADO	NO=5 / SI=0	5

CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL SERVICIO			MAQUINARIA
CALIDAD TÉCNICA DE ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA	EL ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS ES CORRECTO	SI=5 / NO=0	0
	EL CUARTO DE MAQUINARIA PRESENTA UN ADECUADO ORDEN Y LIMPIEZA	SI=5 / NO=0	0
	EN EL MOMENTO DE LA AUDITORÍA, NO HAY NINGUNA MÁQUINA AVERIADA	NO=5 / SI=0	0
	COINCIDE EL INVENTARIO DE EQUIPOS CON EL COMUNICADO POR LA CONCESIÓN	SI=5 / NO=0	5

CHECK LIST DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA: OTRAS CUESTIONES TÉCNICAS			OTRAS
INDICADORES RELATIVOS A OTRAS CUESTIONES TÉCNICAS	EL RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A LOS CLIENTES O DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE SE HABILITE, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL 75 % (FC1)	NO=5 / SI=0	5
	SE INCUMPLE ALGUNA NORMATIVA DE APLICACIÓN (MEDIOAMBIENTAL, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE SEGURIDAD, ETC) (FC)	NO=5 / SI=0	5
	SE INCUMPLEN LAS NORMAS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE CONTROL DE INFECCIONES DICTADAS POR EL SERMAS (FD2 / FC2)	NO=5 / SI=0	5
	SE CUMPLEN LOS PROTOCOLOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO APROBADOS (FD2)	SI=5 / NO=0	5
	SE HAN CORREGIDO TODAS LAS DEFICIENCIAS PUESTAS DE RELIEVE EN LOS CONTROLES DE CALIDAD O INSPECCIONES ANTERIORES A LA ACTUAL (FC1 / FC2)	SI=5 / NO=0	5
	NO SE DETECTA NUNGUÍN INCUMPLIMIENTO O SITUACIÓN RELATIVA A PROCEDIMIENTO, SEGURIDAD U OBLIGACIONES NORMATIVAS QUE PUDIESEN LLEGAR A REPERCUTIR EN EL PACIENTE /USUARIO (FC)	NO=5 / SI=0	5

ANEXO 3: CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS PROGRAMADAS

		FRECUENCIA MÍNIMA DIARIA		LIMPIEZAS PROGRAMADAS			
		LIMPIEZA	REPASO	FRECUENCIA	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
SEMISÓTANO	ESTERILIZACIÓN	D	D	SEMANAL			
	TIC	D		MENSUAL/ SEGÚN DISPONIBILIDAD			
	ANATOMÍA PAT	D	D	MENSUAL/ SEGÚN DISPONIBILIDAD			
	ESTERILIZACIÓN			SEMANAL	8	8	
	ZONA FORMACIÓN			MENSUAL	27	27	
	ZONAS COMUNES SEMISÓTANO			MENSUAL	30	30	
	FARMACIA (CAMPANA)	D	D	DIARIO L-V	20	20	
	FARMACIA			DIARIO/SEMANAL/MENSUAL	4	4	
	ALMACÉN	D	D	SEGÚN DISPONIBILIDAD			
	DPTO. MTO.	D		MENSUAL			
	PASILLOS	D	D	MENSUAL			
	VEST. ENFERM	D	D	MENSUAL			
	VEST. MTO.	D	D	MENSUAL			
	VEST. LIMCAMAR	D	D	MENSUAL			
	LENCERIA	S		SEGÚN DISPONIBILIDAD			JUEVES TARDE
	APARCAMIENTO -1 Y -2	D	D	BAÑOS MENSUAL			
	MORGUE	D		SEGÚN NECESIDAD DE SERVICIO			
	ALM. RESIDUOS	D		SEMANAL	12	10	
CUARTOS INTERMEDIOS (PASILLOS TÉCNICOS)			QUINCENAL	12	12		

LIMPIEZAS TOTALES	113	111	98,23%
--------------------------	------------	------------	---------------

		FRECUENCIA MÍNIMA DIARIA		LIMPIEZAS PROGRAMADAS			
		LIMPIEZA	REPASO	FRECUENCIA	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA	HALL	D	D	SEGÚN NECESIDAD			MENSUAL
	DOCENCIA Y FORMACIÓN, BIBLIOTECA	D	D	MENSUAL			
	RAYOS	D	D	MENSUAL			
	RAYOS ZONAS COMUNES	D	D	MENSUAL	42	42	
	RESONANCIA MAGNÉTICA	D	D	MENSUAL	30	30	
	RAYOS SALAS	D	D	SEMANALES			
	HEMODINAMICA	D	D	DIARIA	1	1	
	LABORATORIO DE SANGRE	D	D	SEMANAL			
	DIÁLISIS	D	D	SEMANAL/DIARIA			Y MENSUAL
	SALA 3 COVID	D	D	DIARIA	1	1	
	SALA 1 Y 2	D	D	DIARIA	2	2	
	SALA 1 Y 2	D	D	SEMANALES	2	2	
	SALAS INFECCIOSOS (PERITONEAL)	D	D	DIARIAS	1	1	L-X-V, SALVO COVID
	ZONAS COMUNES	D	D	MENSUALES	21	21	
	CONSULTAS EXTERNAS	D	D	MENSUALES			Y SEMANAL
	ESTRACCIONES	D	D	SEMANALES			VIERNES
	HOSPITAL DE DÍA	D	D	SEMANAL/QUINCENAL/MENSUAL			
	CONSULTAS 1	D	D	QUINCENAL	52	52	
				SEMANALES	5	5	57 54 68 3 4
	ZONA COMÚN	D	D	MENSUAL	17	17	
INFECCIOSOS	D	D	SEGÚN NECESIDAD				
CONSULTAS EXTERNAS	D	D	QUINCENAL				

LIMPIEZAS TOTALES	174	174	100,00%
--------------------------	------------	------------	----------------

		FRECUENCIA MÍNIMA DIARIA		LIMPIEZAS PROGRAMADAS			
		LIMPIEZA	REPASO	FRECUENCIA	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
PLANTA 1ª	HOSPITALIZACIÓN 1100	D	D	MENSUAL	20	20	HABITACIONES
		D	D		19	19	Z. COMUNES
		D	D		9	9	Z. TÉCNICAS
	HOSPITALIZACIÓN 1200	D	D	MENSUAL	20	24	HABITACIONES
		D	D		16	16	Z. COMUNES
		D	D		10	10	Z. TÉCNICAS
	HOSPITALIZACIÓN 1300	D	D	MENSUAL	30	31	HABITACIONES
		D	D		12	12	Z. COMUNES
		D	D		6	6	Z. TÉCNICAS
	HOSPITALIZACIÓN 1400		D	MENSUAL	10	10	HABITACIONES
			D		2	2	Z. COMUNES
			D				Z. TÉCNICAS
	NEONATOS	D	D	MENSUAL	15	14	ENTRE 1100 Y 1200
	PASILLO TÉCNICO	D	D	MENSUAL			
	PARITORIOS	D	D	SEMANAL	7	7	QUINCENAL
	PARITORIOS ZONAS COMUNES	D	D	MENSUAL	26	26	
	ZONAS COMUNES PARITORIOS	D	D	MENSUAL			
	CMA	D	D	SEMANAL	22X4	22X2	
	URPA	D	D	SEMANAL	8	8	
	ZONAS COMUNES URPA	D	D	MENSUAL			
	ZONAS COMUNES CMA	D	D	MENSUAL			
	QUIRÓFANOS	D	D	DIARIO/SEMANAL			
	QX 1-4	D	D	DIARIO/SEMANAL	4	4	
	QX 5-10	D	D	DIARIO/SEMANAL	6	5	
	ZONAS COMUNES QX 1-4	D	D	MENSUAL	18	18	
	ZONAS COMUNES QX 5-10	D	D	MENSUAL	18	18	
ADMINISTRACION	D		SEGÚN NECESIDAD			MENSUAL	
CAMAS MÉDICOS DE GUARDIA	D	D	MENSUAL	27	27		

LIMPIEZAS TOTALES	305	303	99,34%
--------------------------	------------	------------	---------------

		FRECUENCIA MÍNIMA DIARIA		LIMPIEZAS PROGRAMADAS			
		LIMPIEZA	REPASO	FRECUENCIA	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
URGENCIAS	SILLONES ADULTOS	D	D	SEMANAL	19	19	
	SILLONES PEDIATRICOS	D	D	SEMANAL	8	8	
	BOX ADULTOS	D	D	SEMANAL	16	16	
	CUNAS	D	D		5		
	BOX PEDIATRICOS	D	D	SEMANAL	6	6	
	CONSULTAS	D	D	SEMANAL	18	18	
	OBSERVACION			SEMANAL	17	17	
	ZONAS COMUNES			MENSUAL	9	9	
	TAQUILLAS Y VESTUARIOS			SEMANAL	4	4	

LIMPIEZAS TOTALES	102	97	95,10%
--------------------------	------------	-----------	---------------

		FRECUENCIA MÍNIMA DIARIA		LIMPIEZAS PROGRAMADAS			
		LIMPIEZA	REPASO	FRECUENCIA	PROGRAMADAS	CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
PLANTA 2ª	HOSPITALIZACIÓN 2100	D	D	MENSUAL	30	35	HABITACIONES
		D	D		16	16	Z. COMUNES
		D	D		9	18	Z. TÉCNICAS
	HOSPITALIZACIÓN 2200	D	D	MENSUAL	30	20	HABITACIONES
		D	D				Z. COMUNES
		D	D		10	10	Z. TÉCNICAS
	HOSPITALIZACIÓN 2300	D	D	MENSUAL	30	13	HABITACIONES
		D	D		8	8	Z. COMUNES
		D	D		15	15	Z. TÉCNICAS
	HOSPITALIZACIÓN 2400		D	MENSUAL			
	U.C.I	D	D	SEMANAL	16	8	
	ZONAS COMUNES UCI	D	D	MENSUAL	23	23	

LIMPIEZAS TOTALES	187	152	81,28%
--------------------------	------------	------------	---------------

DATOS TOTALES:

	LIMPIEZAS PROGRAMADAS TOTALES	LIMPIEZAS REALIZADAS	% CUMPLIMIENTO
SEMISÓTANO	113	111	98,23%
PLANTA BAJA	174	174	100,00%
PLANTA 1ª	305	303	99,34%
URGENCIAS	102	97	95,10%
PLANTA 2ª	187	152	81,28%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO			94,79 %

ANEXO 4: CHECK LIST DE VALORACIÓN DE CALIDAD OBSERVADA

UNIDADES MUY CRÍTICAS			QUIRÓFANO OFTALMOLOGÍA	BOX URPA (VITAL)
TECHOS	LOS TECHOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5
	LOS TECHOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	0
	LOS TECHOS O ESQUINAS NO PRESENTAN TELARAÑAS	SI= 5 / NO=0	5	0
	LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE CLIMATIZACION SE ENCUENTRAN LIBRES DE POLVO O PELUSAS	SI= 5 / NO=0	5	5
	EN GENERAL, LOS TECHOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5
PAREDES	LAS PAREDES SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5
	LAS PAREDES NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	0
	LA PARTE INFERIOR DE LAS PAREDES JUNTO A LOS SUELOS NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	5	0
	EN GENERAL, LAS PAREDES SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5
SUPERFICIES DE CONTACTO	LOS PICAPORTES (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5
	LOS INTERRUPTORES DE LA LUZ (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5
	LOS TIRADORES Y MANETAS DE CAJONES Y ARMARIOS (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5
MOBILIARIO	EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIBRE DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5
	EL MOBILIARIO NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	0
	LAS PATAS O PARTE INFERIOR DEL MOBILIARIO NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	0	0
	EN GENERAL, EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIMPO	SI= 5 / NO=0	5	5
VENTANAS / CRISTALES / ESPEJOS	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	0
	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 0 / NO=5	NO APLICA	0
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	0
	EN GENERAL, LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	0

UNIDADES MUY CRÍTICAS			QUIRÓFANO OFTALMOLOGÍA	BOX URPA (VITAL)
PUERTAS	LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5
	LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS EN SU SUPERFICIE	SI= 5 / NO=0	5	5
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS DE LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	0	5
	EN GENERAL, LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	0	5
PAPELERAS	LAS PAPELERAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5
	EL CUERPO DE LAS PAPELERAS NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5
	EL CONTENIDO DE LAS PAPELERAS SUPERA EL 75% DE LA CAPACIDAD	SI= 0 / NO=5	5	5
	EL SUELO ALREDEDOR DE LAS PAPELERAS ESTÁ LIMPIO Y NO PRESENTA SUCIEDADES NI VERTIDOS	SI= 5 / NO=0	5	5
	LAS PAPELERAS, EN GENERAL, SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5
SUELOS	LOS SUELOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN VERTIDOS O DERRAMES	SI= 5 / NO=0	5	5
	EN GENERAL, LOS SUELOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5
ASEOS	LAS PAREDES DE LOS ASEOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO O MANCHAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA
	LOS SANITARIOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA
	NO SE APRECIAN VERTIDOS O DERRAMES EN EL SUELO DE LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA FUNCIONAN CORRECTAMENTE	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA ESTÁN ADECUADAMENTE DOTADOS DE PRODUCTO (>50% DE CAPACIDAD)	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA
	NO SE APRECIAN OLORES AMBIENTALES EXTRAÑOS O INDESEABLES LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA
	EN GENERAL, LOS ASEOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA

UNIDADES CRÍTICAS			HAB 1313	HAB 2103	HAB 1106	HAB 2307
TECHOS	LOS TECHOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS TECHOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	LOS TECHOS O ESQUINAS NO PRESENTAN TELARAÑAS	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE CLIMATIZACION SE ENCUENTRAN LIBRES DE POLVO O PELUSAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EN GENERAL, LOS TECHOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
PAREDES	LAS PAREDES SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS PAREDES NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LA PARTE INFERIOR DE LAS PAREDES JUNTO A LOS SUELOS NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EN GENERAL, LAS PAREDES SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
SUPERFICIES DE CONTACTO	LOS PICAPORTES (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS INTERRUPTORES DE LA LUZ (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS TIRADORES Y MANETAS DE CAJONES Y ARMARIOS (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
MOBILIARIO	EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIBRE DE POLVO	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EL MOBILIARIO NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	LAS PATAS O PARTE INFERIOR DEL MOBILIARIO NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EN GENERAL, EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIMPO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
VENTANAS / CRISTALES / ESPEJOS	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 0 / NO=5	0	5	5	5
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EN GENERAL, LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5

UNIDADES CRÍTICAS			HAB 1313	HAB 2103	HAB 1106	HAB 2307
PUERTAS	LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS EN SU SUPERFICIE	SI= 5 / NO=0	0	5	5	0
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS DE LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	0	0	5
	EN GENERAL, LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
PAPELERAS	LAS PAPELERAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EL CUERPO DE LAS PAPELERAS NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EL CONTENIDO DE LAS PAPELERAS SUPERA EL 75% DE LA CAPACIDAD	SI= 0 / NO=5	0	5	0	5
	EL SUELO ALREDEDOR DE LAS PAPELERAS ESTÁ LIMPIO Y NO PRESENTA SUCIEDADES NI VERTIDOS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LAS PAPELERAS, EN GENERAL, SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
SUELOS	LOS SUELOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN VERTIDOS O DERRAMES	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EN GENERAL, LOS SUELOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
ASEOS	LAS PAREDES DE LOS ASEOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO O MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS SANITARIOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	0	5	0	5
	NO SE APRECIAN VERTIDOS O DERRAMES EN EL SUELO DE LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA FUNCIONAN CORRECTAMENTE	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA ESTÁN ADECUADAMENTE DOTADOS DE PRODUCTO (>50% DE CAPACIDAD)	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	NO SE APRECIAN OLORES AMBIENTALES EXTRAÑOS O INDESEABLES LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EN GENERAL, LOS ASEOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5

UNIDADES CRÍTICAS			ALTA HAB 2310	ALTA HAB 1209	CONTROL 1200	CONSULTA ENDOSC.
TECHOS	LOS TECHOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS TECHOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LOS TECHOS O ESQUINAS NO PRESENTAN TELARAÑAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE CLIMATIZACIÓN SE ENCUENTRAN LIBRES DE POLVO O PELUSAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EN GENERAL, LOS TECHOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
PAREDES	LAS PAREDES SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS PAREDES NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	0	5	0	5
	LA PARTE INFERIOR DE LAS PAREDES JUNTO A LOS SUELOS NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	0	5	0	5
	EN GENERAL, LAS PAREDES SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
SUPERFICIES DE CONTACTO	LOS PICAPORTES (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS INTERRUPTORES DE LA LUZ (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS TIRADORES Y MANETAS DE CAJONES Y ARMARIOS (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
MOBILIARIO	EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIBRE DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EL MOBILIARIO NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LAS PATAS O PARTE INFERIOR DEL MOBILIARIO NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	EN GENERAL, EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIMPIO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
VENTANAS / CRISTALES / ESPEJOS	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 0 / NO=5	0	5	0	5
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	0	5	0	0
	EN GENERAL, LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5

UNIDADES CRÍTICAS			ALTA HAB 2310	ALTA HAB 1209	CONTROL 1200	CONSULTA ENDOSC.
PUERTAS	LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS EN SU SUPERFICIE	SI= 5 / NO=0	0	5	0	0
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS DE LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EN GENERAL, LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	0	5	0	5
PAPELERAS	LAS PAPELERAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EL CUERPO DE LAS PAPELERAS NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	EL CONTENIDO DE LAS PAPELERAS SUPERA EL 75% DE LA CAPACIDAD	SI= 0 / NO=5	5	5	0	5
	EL SUELO ALREDEDOR DE LAS PAPELERAS ESTÁ LIMPIO Y NO PRESENTA SUCIEDADES NI VERTIDOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS PAPELERAS, EN GENERAL, SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
SUELOS	LOS SUELOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN VERTIDOS O DERRAMES	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	EN GENERAL, LOS SUELOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
ASEOS	LAS PAREDES DE LOS ASEOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO O MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS SANITARIOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	NO SE APRECIAN VERTIDOS O DERRAMES EN EL SUELO DE LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA FUNCIONAN CORRECTAMENTE	SI= 5 / NO=0	0	5	0	5
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA ESTÁN ADECUADAMENTE DOTADOS DE PRODUCTO (>50% DE CAPACIDAD)	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	NO SE APRECIAN OLORES AMBIENTALES EXTRAÑOS O INDESEABLES LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	0	5	0	5
	EN GENERAL, LOS ASEOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5

UNIDADES CRÍTICAS			CONSULTA DIGESTIVO	CONSULTA CARDIOLOGÍA	CONSULTA ANESTESIA
TECHOS	LOS TECHOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS TECHOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS TECHOS O ESQUINAS NO PRESENTAN TELARAÑAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0
	LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE CLIMATIZACION SE ENCUENTRAN LIBRES DE POLVO O PELUSAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, LOS TECHOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
PAREDES	LAS PAREDES SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS PAREDES NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	0	0
	LA PARTE INFERIOR DE LAS PAREDES JUNTO A LOS SUELOS NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, LAS PAREDES SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
SUPERFICIES DE CONTACTO	LOS PICAPORTES (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS INTERRUPTORES DE LA LUZ (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS TIRADORES Y MANETAS DE CAJONES Y ARMARIOS (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
MOBILIARIO	EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIBRE DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EL MOBILIARIO NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS PATAS O PARTE INFERIOR DEL MOBILIARIO NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIMPIO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
VENTANAS / CRISTALES / ESPEJOS	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 0 / NO=5	5	5	5
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	0	0
	EN GENERAL, LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5

UNIDADES CRÍTICAS			CONSULTA DIGESTIVO	CONSULTA CARDIOLOGÍA	CONSULTA ANESTESIA
PUERTAS	LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS EN SU SUPERFICIE	SI= 5 / NO=0	0	0	5
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS DE LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	0
	EN GENERAL, LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
PAPELERAS	LAS PAPELERAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EL CUERPO DE LAS PAPELERAS NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EL CONTENIDO DE LAS PAPELERAS SUPERA EL 75% DE LA CAPACIDAD	SI= 0 / NO=5	5	5	5
	EL SUELO ALREDEDOR DE LAS PAPELERAS ESTÁ LIMPIO Y NO PRESENTA SUCIEDADES NI VERTIDOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS PAPELERAS, EN GENERAL, SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
SUELOS	LOS SUELOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN VERTIDOS O DERRAMES	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, LOS SUELOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
ASEOS	LAS PAREDES DE LOS ASEOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO O MANCHAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	0
	LOS SANITARIOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5
	NO SE APRECIAN VERTIDOS O DERRAMES EN EL SUELO DE LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA FUNCIONAN CORRECTAMENTE	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA ESTÁN ADECUADAMENTE DOTADOS DE PRODUCTO (>50% DE CAPACIDAD)	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5
	NO SE APRECIAN OLORES AMBIENTALES EXTRAÑOS O INDESEABLES LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5
	EN GENERAL, LOS ASEOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5

OTRAS ZONAS AUDITADAS			HALL PRINCIPAL	ESPERA URGENCIA	ASEOS URGENCIA	ESPERA CONSULTA (18-23)
TECHOS	LOS TECHOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS TECHOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LOS TECHOS O ESQUINAS NO PRESENTAN TELARAÑAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE CLIMATIZACION SE ENCUENTRAN LIBRES DE POLVO O PELUSAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EN GENERAL, LOS TECHOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
PAREDES	LAS PAREDES SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS PAREDES NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LA PARTE INFERIOR DE LAS PAREDES JUNTO A LOS SUELOS NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	0	5	5	5
	EN GENERAL, LAS PAREDES SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
SUPERFICIES DE CONTACTO	LOS PICAPORTES (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS INTERRUPTORES DE LA LUZ (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LOS TIRADORES Y MANETAS DE CAJONES Y ARMARIOS (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
MOBILIARIO	EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIBRE DE POLVO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	NO APLICA	5
	EL MOBILIARIO NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	NO APLICA	5
	LAS PATAS O PARTE INFERIOR DEL MOBILIARIO NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	NO APLICA	5
	EN GENERAL, EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIMPIO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	NO APLICA	5
VENTANAS / CRISTALES / ESPEJOS	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	NO APLICA
	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 0 / NO=5	5	5	5	NO APLICA
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	0	NO APLICA
	EN GENERAL, LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	NO APLICA







OTRAS ZONAS AUDITADAS			HALL PRINCIPAL	ESPERA URGENCIA	ASEOS URGENCIA	ESPERA CONSULTA (18-23)
PUERTAS	LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5	NO APLICA
	LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS EN SU SUPERFICIE	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5	NO APLICA
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS DE LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	0	NO APLICA
	EN GENERAL, LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	5	5	NO APLICA
PAPELERAS	LAS PAPELERAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EL CUERPO DE LAS PAPELERAS NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EL CONTENIDO DE LAS PAPELERAS SUPERA EL 75% DE LA CAPACIDAD	SI= 0 / NO=5	5	5	5	5
	EL SUELO ALREDEDOR DE LAS PAPELERAS ESTÁ LIMPIO Y NO PRESENTA SUCIEDADES NI VERTIDOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	LAS PAPELERAS, EN GENERAL, SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
SUELOS	LOS SUELOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	0	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN VERTIDOS O DERRAMES	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
	EN GENERAL, LOS SUELOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5	5
ASEOS	LAS PAREDES DE LOS ASEOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO O MANCHAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	LOS SANITARIOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO SE APRECIAN VERTIDOS O DERRAMES EN EL SUELO DE LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA FUNCIONAN CORRECTAMENTE	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA ESTÁN ADECUADAMENTE DOTADOS DE PRODUCTO (>50% DE CAPACIDAD)	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO SE APRECIAN OLORES AMBIENTALES EXTRAÑOS O INDESEABLES LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	EN GENERAL, LOS ASEOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

UNIDADES MUY CRÍTICAS			ASEOS CONSULTAS (18 A 23)	ADMISIONES	CITACIONES
TECHOS	LOS TECHOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS TECHOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS TECHOS O ESQUINAS NO PRESENTAN TELARAÑAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Y SALIDA DE CLIMATIZACIÓN SE ENCUENTRAN LIBRES DE POLVO O PELUSAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, LOS TECHOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
PAREDES	LAS PAREDES SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS PAREDES NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LA PARTE INFERIOR DE LAS PAREDES JUNTO A LOS SUELOS NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, LAS PAREDES SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
SUPERFICIES DE CONTACTO	LOS PICAPORTES (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS INTERRUPTORES DE LA LUZ (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS TIRADORES Y MANETAS DE CAJONES Y ARMARIOS (SUPERFICIES DE CONTACTO) SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
MOBILIARIO	EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIBRE DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	0	5
	EL MOBILIARIO NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS PATAS O PARTE INFERIOR DEL MOBILIARIO NO TIENE SALPICADORAS DE FREGADO NI RESTOS DE DETERGENTE	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, EL MOBILIARIO SE OBSERVA LIMPIO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
VENTANAS / CRISTALES / ESPEJOS	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	5
	LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 0 / NO=5	NO APLICA	NO APLICA	5
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	0
	EN GENERAL, LAS VENTANAS, CRISTALES Y ESPEJOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	NO APLICA	NO APLICA	5

UNIDADES MUY CRÍTICAS			ASEOS CONSULTAS (18 A 23)	ADMISIONES	CITACIONES
PUERTAS	LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	5
	LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS EN SU SUPERFICIE	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	0
	LOS PERFILES Y CARPINTERÍAS DE LAS PUERTAS NO PRESENTAN SUCIEDAD, PELUSAS NI ACÚMULO DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	5
	EN GENERAL, LAS PUERTAS SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	5
PAPELERAS	LAS PAPELERAS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EL CUERPO DE LAS PAPELERAS NO PRESENTA SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EL CONTENIDO DE LAS PAPELERAS SUPERA EL 75% DE LA CAPACIDAD	SI= 0 / NO=5	5	5	5
	EL SUELO ALREDEDOR DE LAS PAPELERAS ESTÁ LIMPIO Y NO PRESENTA SUCIEDADES NI VERTIDOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LAS PAPELERAS, EN GENERAL, SE OBSERVAN LIMPIAS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
SUELOS	LOS SUELOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	LOS SUELOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	0	5	0
	LOS SUELOS NO PRESENTAN VERTIDOS O DERRAMES	SI= 5 / NO=0	5	5	5
	EN GENERAL, LOS SUELOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	5	5
ASEOS	LAS PAREDES DE LOS ASEOS SE OBSERVAN LIBRES DE POLVO O MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	NO APLICA
	LOS SANITARIOS NO PRESENTAN SUCIEDADES NI MANCHAS	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	NO APLICA
	NO SE APRECIAN VERTIDOS O DERRAMES EN EL SUELO DE LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	NO APLICA
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA FUNCIONAN CORRECTAMENTE	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	NO APLICA
	LOS DISPENSADORES DE JABÓN Y/O CELULOSA ESTÁN ADECUADAMENTE DOTADOS DE PRODUCTO (>50% DE CAPACIDAD)	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	NO APLICA
	NO SE APRECIAN OLORES AMBIENTALES EXTRAÑOS O INDESEABLES LOS ASEOS	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	NO APLICA
	EN GENERAL, LOS ASEOS SE OBSERVAN LIMPIOS	SI= 5 / NO=0	5	NO APLICA	NO APLICA

ANEXO 5: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, incluimos algunas de las **495 FOTOGRAFÍAS** registradas durante la auditoría del HUTJ, referentes a aquellas cuestiones o elementos más destacados de la auditoría del **SERVICIO DE LIMPIEZA** del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN**:

 <p data-bbox="220 1010 539 1070">MAQUINARIA</p>	 <p data-bbox="630 1010 956 1070">MAQUINARIA</p>	 <p data-bbox="1082 1010 1407 1070">MAQUINARIA</p>
 <p data-bbox="220 1659 539 1720">MAQUINARIA</p>	 <p data-bbox="646 1659 971 1720">LAVADORAS</p>	 <p data-bbox="1088 1659 1414 1720">ALMACÉN</p>



ALMACÉN




ALMACÉN



ALMACÉN



CUARTO DE LIMPIEZA



CUARTO DE LIMPIEZA



CUARTO DE LIMPIEZA



CUARTO DE LIMPIEZA



CUARTO DE LIMPIEZA



CUARTO DE LIMPIEZA



CUARTO DE LIMPIEZA



MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO




MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO




MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO



MUESTREO MICROBIOLÓGICO



CARRO



CARRO




CARRO



CARRO



CARRO



CÓDIGO DE COLOR



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA




ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



ÁREA MUY CRÍTICA



URGENCIAS



URGENCIAS



URGENCIAS



URGENCIAS



CON. EXT. ENDOSCOPIA



CON. EXT. ENDOSCOPIA



CON. EXT. ENDOSCOPIA



CON. EXT. ENDOSCOPIA



CON. EXT. 15 B












CON. EXT. 15 B



CON. EXT. 15 B



CON. EXT. 15 B

 <p>A photograph showing a white toilet brush standing upright on a light-colored tiled floor next to a white toilet. There are some brownish stains on the floor around the base of the brush.</p>	 <p>A close-up photograph of a light-colored tiled floor showing some dark, irregular stains.</p>	 <p>A close-up photograph of a light-colored tiled floor showing some dark, irregular stains.</p>
<p>CON. EXT. 23</p>	<p>CON. EXT. 23</p>	<p>CON. EXT. 23</p>
 <p>A photograph of a hand wearing a blue nitrile glove, positioned near a white cabinet or sink.</p>	 <p>A photograph of a hand wearing a blue nitrile glove, showing the palm side.</p>	 <p>A photograph of a hand wearing a blue nitrile glove, holding a pair of surgical forceps.</p>
<p>CON. EXT. 23</p>	<p>CON. EXT. 23</p>	<p>CON. EXT. 23</p>
 <p>A photograph of a yellow wall with a silver faucet. A white sink is partially visible in the background.</p>	 <p>A photograph of a blue sign with white icons of a man and a woman, mounted on a wall. There are some brown stains on the wall above the sign.</p>	 <p>A photograph of a yellow wall with a vertical silver strip and a blue sign. There are brown stains on the wall.</p>
<p>CON. EXT. 28</p>	<p>CON. EXT.</p>	<p>CON. EXT.</p>



CON. EXT



CON. EXT



CON. EXT



H. 1313



H. 2310



H. 2310



H. 2310



H. 2310



H. 2207



H. 2207



H. 2207



H. 2207



CONTROL 1100



CONTROL 2100



TECHO ADMISIONES



TECHO ADMISIONES




TECHO CITACIONES



CITACIONES



CITACIONES



CITACIONES



CON. EXT. 23



CON. EXT. 23



ASEO



HALL PRINCIPAL



HALL PRINCIPAL



HALL PRINCIPAL

ANEXO 6: MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS

A continuación, incluimos los informes proporcionados por el laboratorio, con los resultados de los **133 MUESTREOS MICROBIOLÓGICOS** registrados durante la auditoría, del **SERVICIO DE LIMPIEZA del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN** durante los días 3 y 4 de diciembre del 2020:



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.308 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : PARTORIO 1º PL DILA 7 CONTROL

ENFERMERIA MESA- CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.309 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : PARTORIO 1º PL DILA 7 CONTROL

ENFERMERIA MOSTRADOR -ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.310 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : PARTORIO 1º PL DILA 7 CONTROL

ENFERMERIA PUERTA MEDICACION- VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.311 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2100 2º PL HAB 2128

PUERTA BAÑO- VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.312 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2100 2º PL HAB 2128

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

APOYA BRAZO SILLON-CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.313 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2100 2º PL HAB 2128

ENCIMERA BAÑO ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.314 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2100 2º PL CONTROL

ENFERM. MESA-CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.315 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2100 2º PL CONTROL

ENFERM. ENCIMERA PILA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.316 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2100 2º PL CONTROL

ENFERM. PUERTA MEDICACION VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.390 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 4 PARED VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.355 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTAS EXTERNAS PL BAJA

EXTRACCIONES BOX 4 MARCO PUERTA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.293 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1200 1ª PL CONTROL

ENFERMERÍA ENCIMERA PILA- ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	7 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.294 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1200 1ª PL CONTROL

ENFERMERÍA MESA -CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	15 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.295 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1200 1ª PL CONTROL

ENFERMERÍA PUERTA ARMARIO- VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.296 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1200 1ª PL HAB 1201

PUERTA BAÑO -VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.297 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1200 1ª PL HAB 1201

ENCIMERA BAÑO -ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.298 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1200 1ª PL HAB 1201

APOYA BRAZOS SILLON- CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	13 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.299 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1100 1ª PL CONTROL

ENFERMERÍA ENCIMERA PILA- ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.301 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1100 1ºPL CONTROL

ENF. MESA CONTRACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.302 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION HAB 1102 PUERTA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

BAÑO VERTICAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.303 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION HAB 1102 APOYA

BRAZOS SILLON CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.304 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION HAB 1102 ENCIMERA

BAÑO ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.305 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : PARITORIO 1º PL DILA 7 PUERTA BAÑO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

VERTICAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.306 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : PARITORIO 1º PL DILA 7 ENCIMERA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

ORIZONTAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.307 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : PARITORIO 1º PL DILA 7 APOYA BRAZO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

SILLON- CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.331 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION BOX 14 PUERTA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.332 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CONTROL ENFERMERIA MESA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.333 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CONTROL ENFERMERIA ENCIMERA MEDICACION

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.334 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CONTROL ENFERMERIA MARCO PUERTA

MEDICACION VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	3 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.335 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS PEDIATRIA PL BAJA

CONTROL ENFERMERIA MESA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.336 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS PEDIATRIA PL BAJA

CONTROL ENFERMERIA PUERTA CONTROL VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.337 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS PEDIATRIA PL BAJA

CONTROL ENFERMERIA MOSTRADOR ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.338 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS PEDIATRIA PL BAJA CAMA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

3 APOYA BRAZO SILLON CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.339 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS PEDIATRIA PL BAJA CAMA

3 LATERAL CAMA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.340 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS PEDIATRIA PL BAJA CAMA

3 MESA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.341 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ADMISION URGENCIAS PL BAJA MESA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.317 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2300 2ºPL HAB 2310

APOYABRAZO SILLON CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	3 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.318 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2300 2ºPL HAB 2310

ENCIMERA BAÑO ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.319 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2300 2ºPL HAB 2310

PUERTA BAÑO VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.320 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2300 2ºPL CONTROL

ENFERMERÍA MESA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.321 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2300 2ºPL CONTROL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

ENFERMERIA ENCIMERA PILA ORIZONTAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.322 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 2300 2ºPL CONTROL

ENFERMERIA PUERTA MEDICACION VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.323 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CONTROL ENFERMERIA MESA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.324 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CONTROL ENFERMERIA ENCIMERA MEDICACION

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	4 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.325 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CONTROL ENFERMERIA PUERTA ARMARIO

VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.326 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CAMA 9 APOYA BRAZO SILLON SONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.327 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CONTROL ENFERMERIA CAMA 9 MESA

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.328 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA

OBSERVACION CAMA 9 LATERAL CAMA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.329 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA NIVELES

P BAJA BOX 14 APOYABRAZO SILLON CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.330 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URGENCIAS ADULTOS PL BAJA BOX 14

MESA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	5 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.360 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 11 CAMILLA ORIZONTAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.361 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 11 PUERTA VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.362 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 6 PL BAJA MESA CONTACTO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.363 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 6 PL BAJA COJIN CAMILLA

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.364 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 6 PL BAJA PUERTA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.365 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 5 PL BAJA APOYA BRAZO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

SILLA CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.366 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 5 PL BAJA ENCIMERA

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.367 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 5 PL BAJA PUERTA VETICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.342 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ADMISION URGENCIAS PL BAJA

MOSTRADOR ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.343 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ADMISION URGENCIAS PL BAJA PUERTA

ARMARIO VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.344 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA URGENCIAS ADULTOS PL

BAJA PUERTA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.345 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA URGENCIAS ADULTOS PL

BAJA APOYA BRAZO SILLA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.346 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA URGENCIAS ADULTOS PL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

BAJA SILLA ORIZONTAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.347 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : DIALISIS SALA 2 PUESTO 7 LATERAL

CAMA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.348 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : DIALISIS SALA 2 PUESTO 8 APOYA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

BRAZO SILLA CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.349 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : DIALISIS SALA 2 CONTROL ENFERMERIA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

MESA ORIZONTAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.350 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : DIALISIS SALA 3 CONTROL ENFERMERÍA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

MESA CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.351 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : DIALISIS SALA 3 PUESTO 2 COLCHON

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

ORIZONTAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.352 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : DIALISIS SALA 3 PUESTO 2 LATERAL

CAMA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.353 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTAS EXTERNAS PL BAJA

EXTRACCIONES BOX 4 MESA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.354 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTAS EXTERNAS PL BAJA

EXTRACCIONES BOX 4 APOYA BRAZO SILLA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.356 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTAS EXTERNAS PL BAJA

EXTRACCIONES CONTROL ENFERM. ENCIMERA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.357 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTAS EXTERNAS PL BAJA

EXTRACCIONES CONTROL ENFERM. MESA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.358 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTAS EXTERNAS PL BAJA

EXTRACCIONES CONTROL ENFERM. PUERTA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.359 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 11 MESA CONTACTO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.383 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 6 MESA CIRUCIA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

ORIZONTAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.384 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 6 PUERTA VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.385 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 4 PILA ORIZONTAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.386 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 4 PULSADOR

CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.387 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 4 PURTA VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.388 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 4 PARED VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.389 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 4 PULSADOR CONTACTO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.391 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 4 MESA ORDENADOR
ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.392 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 4 CARRO ANESTESIA

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.393 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 3 PILA ORIZONTAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.368 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA CONSULTAS 1 a 11 PL

BAJA PUERTA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.369 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA CONSULTAS 1 a 11 PL

BAJA APOYABRAZO SILLA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.370 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA CONSULTAS 1 a 11 SILLA

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.371 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 41 PL BAJA CARDIOLOGIA

APOYA BRAZO SILLA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.372 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 41 PL BAJA CARDIOLOGIA

MESA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.373 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CONSULTA 41 PL BAJA CARDIOLOGIA

PARED VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.374 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA ENDOSCOPIAS CONS. EXT.

APOYA BRAZO SILLA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.375 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA ENDOSCOPIAS CONTROL

ADMISION PRUEBAS PUERTA ARMARIO VETICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.376 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : SALA ESPERA ENDOSCOPIAS CONTROL

ADMISION PRUEBAS MOSTRADOR ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.377 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 6 PILA ORIZONTAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.378 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 6 PULSADOR

CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.379 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 6 PUERTA VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.380 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 6 MARCO PUERTA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

VERTICAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.381 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 6 PULSADOR CONTACTO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.382 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 6 PARED VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.402 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : UCI URPA BOX 8 REPOSA BRAZO SILLON

CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.403 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : UCI URPA BOX 8 LATERAL CAMA
VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.404 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : UCI URPA CONTROL ENFERM. MESA

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.405 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : UCI URPA CONTROL EMFERM. REPOSA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

BRAZO SILLA CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.406 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : UCI URPA CONTROL EMFERM. PUERTA

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

VERTICAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	2 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.407 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : UCI URPA OFFICE CONTROL

ENFERMERÍA MESA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.408 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URPA BOX 12 REPOSA BRAZO SILLON

CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.409 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : URPA BOX 12 PARED VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.410 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : URPA BOX12 ASIENTO SILLON

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.411 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : URPA CONTROL ENF. MESA ORIZONTAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.412 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : URPA CONTROL ENF REPOSA BRAZOS

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

CONTACTO

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.413 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : URPA CONTROL ENF PUERTA VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.414 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : CIRUGIA MENOR Nº1 REPOSA BRAZO

SILLA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.415 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CIRUGIA MENOR Nº1 CAMA ORIZONTAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.416 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : CIRUGIA MENOR Nº1 PARED VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.417 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ESTERILIZACION ZONA ESTERIL MESA

ORDENADOR CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.418 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ESTERILIZACION ZONA ESTERIL PARED

VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.394 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 3 PULSADOR

CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.395 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO 3 PARED VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.396 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ANTEQUIROFANO VERTICAL 3 PUERTA VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.397 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 3 MESA ORDENADOR

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

ORIZONTAL

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.398 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 3 PULSADOR CONTACTO

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.399 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 3 PARED VERTICAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.400 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : QUIROFANO 3 CARRO ANESTESIA

ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.401 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

TSA/RB 55 mm

PUNTO DE MUESTREO : UCI URPA BOX 8 MESA ORIZONTAL

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.423 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITAL DE DIA ADULTOS BOX 15

MESA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.424 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITAL DE DIA ADULTOS REPOSA

BRAZO CAMA CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.425 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITAL DE DIA ADULTOS PARED

VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.
C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.300 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITALIZACION 1100 1ºPL CONTROL

ENF. PUERTA BAÑO FEM. VERTICAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	8 ufc/placa

Inscrita en el R.M. de Madrid. Tomo 33.525, folio 82, sección 8 hoja nº. M-603456 inscripción 1ª - C.I.F. B-87270567
Ctra. de la Coruña, km. 23,200 - Edificio Las Rozas 23 - 28230 Las Rozas (Madrid) - Telf: 91 386 0773 - Fax: 91 630 95 82 - www.laboratoriocontrol.es

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.419 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : ESTERILIZACION ZONA ESTERIL CARRO
INTRUMENTAL HORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.420 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITAL DE DIA ADULTOS CONTROL

ENFERMERIA MESA ORDENADOR CONTACTO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.421 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITAL DE DIA ADULTOS CONTROL

ENFERMERIA ENCIMERA ORIZONTAL

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.



INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: IMPULSA ASESORÍA CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

C.- HAYA, 102. 28918 LEGANES. MADRID.

Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 200.117.422 (Página 1 de 1)

FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 03/12/2020 17:56:56

FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 03/12/2020 AL 09/12/2020

TOMA REALIZADA POR: LABORATORIO (PNT TM-07)(**)

.DESCRIPCION MUESTRA POR LABORATORIO (7.8.2.1g) : PLACAS

TSA/RB 55 mm

CENTRO : HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJON

FECHA/HORA DE RECOGIDA : 03-12-2020

PERSONA QUE ENTREGA LA MUESTRA : M.H.

PUNTO DE MUESTREO : HOSPITAL DE DIA ADULTOS CONTROL

ENFERMERIA PUERTA ARMARIO

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS
Recuento de hongos en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa
Recuento de microorganismos aerobios totales en placa de contacto (PNT MA-155)	<1 ufc/placa

Madrid, a 11 de diciembre de 2.020

Firmado: Responsable Técnico Microbiología

Sergio Marcos Estival

Madrid, a 10 de diciembre de 2.020

Revisado por: Yolanda García

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico Bilacon S.L.U. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.

ANEXO 7: REGISTRO DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE LIMPIEZA

A continuación, se incluye el **REGISTRO DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA** del **SERVICIO DE LIMPIEZA** del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN**:

REGISTRO DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA

TIPO AUDITORÍA	SERVICIO DE LIMPIEZA
HOSPITAL	HOSPITAL DE TORREJÓN
FECHA Y HORA	04/12/2020 – 13:44
AUDITOR 1 (NOMBRE Y DNI)	ANA ROLDÁN 46875496R
AUDITOR 2 (NOMBRE Y DNI)	JOSÉ RAMÓN PUCHOL 50959093V
AUDITOR 3 (NOMBRE Y DNI)	ÁNGEL VINUESA 11793372F
REPRESENTANTE HOSPITAL 1 (NOMBRE Y DNI)	PATRICIA BONILLA 51985756Y
REPRESENTANTE HOSPITAL 2 (NOMBRE Y DNI)	ÁNGELES BLANCO 51665133A
REPRESENTANTE HOSPITAL 3 (NOMBRE Y DNI)	IRENE NIETO 04201331J



IMPULSA

C/ Haya, 102. 28918. Leganés. Madrid.
tecnico01@impulsaservicios.es
www.impulsaservicios.es