

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras cuenta desde 2021 con un proyecto de mejora integral de 8.750 de estos equipamientos

La Comunidad de Madrid renueva 349 marquesinas y más de 800 postes de paradas de autobuses interurbanos de la red autonómica

- De las primeras, 84 se han colocado donde antes no había o sólo existía un poste y 265 han sido sustituidas por el nuevo modelo
- También se han introducido 850 códigos *NaviLens*, que permiten detectar con el móvil la ubicación de estas instalaciones y conocer en tiempo real la llegada de los vehículos

24 de marzo de 2024.- La Comunidad de Madrid ha renovado en el último año 349 marquesinas y 819 postes de paradas de autobuses interurbanos de la red autonómica, con el fin de mejorar la seguridad vial de los usuarios del transporte público. 84 de ellas son nuevas, es decir, instaladas donde antes no había o sólo existía un poste; y 265 han sido sustituidas por el modelo *Enthoven*, que utiliza materiales 100% reciclables y cuenta con una mayor protección para los viajeros.

Por otro lado, también se han introducido 850 códigos *NaviLens*, que posibilitan a los ciudadanos, especialmente a aquellos con discapacidad visual, detectar con su móvil la ubicación de las paradas y conocer la información sobre el tiempo de llegada real de los vehículos.

La colocación de nuevas marquesinas, solicitadas por vecinos y ayuntamientos, se determina siguiendo criterios técnicos y tras estudiar la demanda media diaria de viajeros que utilizan la parada. Una vez decidida esta conveniencia, es el Gobierno municipal el que ejecuta la obra civil necesaria, a propuesta de los expertos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), en coordinación con sus homólogos del consistorio, y en todo caso, cumpliendo principios de accesibilidad, comodidad y seguridad vial.

Esta actuación se enmarca en el proyecto que en 2021 inició el CRTM, adscrito a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, y que supone la mejora integral en toda la red de 8.750 de estos equipamientos a lo largo de 10 años.