

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS PARTICIPAN EN CONTRASTE EILA 2017																	
LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD que han presentado declaración responsable, según Real Decreto 410/2010 en la Comunidad de Madrid. Y participan en algún ensayo EILA 2017																	
RGral LECCE	LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD - CONTRASTE EILA 2017	Hormigón EHE-08				Arena		Barras corruga		Suelo- viales			Filler		Betún	Baldosas cerámicas	
		cono	Resistencia	ultrasonidos	Penetración Durabilidad	cloruros	sulfatos	Ctas. geométricas	Ctas. mecánicas	sales solubles	materia orgánica	compactación, Proctor N	Granulometría	Densidad	punto de reblandecimiento	resbalamiento	Heladicidad
MAD-L-002	GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE 2000, S.L.	EH-06	EH-04	EH-14	EH-07	EH-54	EH-55	EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05				EF-93	
MAD-L-004	EUROCONSULT S.A.	EH-06	EH-04	EH-14	EH-07	EH-54	EH-55	EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05	VS-20	VS-26	VS-42	EF-93	EF-88
MAD-L-005	CEPASA ENSAYOS GEOTECNICOS,S.A.	EH-06	EH-04	EH-14		EH-54	EH-55			VS-10	VS-08	GT-25-VS-05					
MAD-L-007	GEOTÉCNIA Y CIMENTOS, S.A. (GEOCISA)	EH-06	EH-04	EH-14		EH-54	EH-55	EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05		VS-26		EF-93	
MAD-L-027	INSTITUTO TECNICO DE CONTROL S.A.	EH-06	EH-04	EH-14		EH-54	EH-55	EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05				EF-93	
MAD-L-030	INTEMAC S.A.	EH-06	EH-04		EH-07	EH-54	EH-55	EH-72		VS-10	VS-08			VS-26		EF-93	
MAD-L-036	CEMOSA-CENTRO DE ESTUDIO DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A.	EH-06	EH-04	EH-14	EH-07		EH-55	EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05		VS-26	VS-42	EF-93	
MAD-L-039	GEOTECNIA 2.000, S.L.									VS-10	VS-08	GT-25-VS-05					
MAD-L-046	COYPE-CONTROL DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACION, S.L.									VS-10	VS-08	GT-25-VS-05					
MAD-L-053	ESGEYCO, S.L.	EH-06	EH-04							VS-10	VS-08	GT-25-VS-05					
MAD-L-058	LAB. INGENIEROS DEL EJÉRCITO «GENERAL MARVÁ»	EH-06	EH-04	EH-14	EH-07											EF-93	
MAD-L-061	CEyGE- CONTROL DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L.	EH-06	EH-04	EH-14	EH-07			EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05		VS-26	VS-42	EF-93	
MAD-L-064	LCCI- CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN, S.L	EH-06	EH-04	EH-14	EH-07	EH-54	EH-55	EH-72	EH-75	VS-10		GT-25-VS-05	VS-20	VS-26	VS-42	EF-93	
MAD-L-065	CONES -CONTROL DE ESTRUCTURAS Y SUELOS, S.A.	EH-06	EH-04		EH-07		EH-55	EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05				EF-93	EF-88
MAD-L-066	ADAMAS CONTROL Y GEOTECNIA, S.L.L.	EH-06	EH-04	EH-14	EH-07	EH-54	EH-55	EH-72	EH-75	VS-10	VS-08	GT-25-VS-05		VS-26	VS-42	EF-93	
MAD-L-075	ARPA SL-ASESORIA, REHABILITACIÓN, PROYECTOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS , S.L.						EH-55			VS-10	VS-08					EF-93	
MAD-L-077	LOEMCO- LABORATORIO OFICIAL PARA ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	EH-06	EH-04	EH-14		EH-54	EH-55						VS-20			EF-93	EF-88
		Hormigón				Arena		Barras corrugadas		Suelo			Filler		Betún	Baldosas cerámicas	
	LABORATORIO que participa en algún ensayo EILA 2017	LAB sin resultado en contrastes EILA 2017															