

## CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.

### Identificación y dirección del establecimiento

#### CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A

Ctra. Soto de Viñuelas, s/n.  
28760 Tres Cantos. (Madrid)

El establecimiento CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A, localizado en Tres Cantos (Madrid), está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y ha entregado a la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo.

### Actividad del Establecimiento

Estación de tratamiento de agua potable.

### Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente Grave

Producto	Clasificación de peligrosidad
Amoniaco en solución (25%)	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Hipoclorito sódico	Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Hipoclorito cálcico	Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias.
Sulfato de Alúmina	Puede ser corrosivo para los metales. Provoca irritación ocular grave.

## **Alerta e información a la población**

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante megafonía, llevados a cabo por la Policía Municipal, la Guardia Civil o la Policía Nacional y Protección Civil.
- Medios de comunicación y redes sociales (televisión, radio, Twitter, Facebook, Instagram, My112).
- Avisos a la población a través del 112.

## **Última inspección**

Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita *in situ* y del plan de inspección, en:

### **Dirección General de Industria, Energía y Minas**

Calle de Ramírez de Prado, 5, bis.  
28045 Madrid

## **Información Adicional**

Si desea consultar más información al respecto, puede dirigirse a la:

### **Subdirección General de Protección Civil**

#### **Comunidad de Madrid**

Pso. del Río, 1. Edificio 112  
28223 Pozuelo de Alarcón