

## TRANSGESA, S.A.U.

### Identificación y dirección del establecimiento

#### TRANSGESA, S.A.U.

Calle Ronda, nº 23  
Polígono Industrial Las Arenas  
28320 Pinto (Madrid)

El establecimiento TRANSGESA, S.A.U, localizado en Pinto (Madrid), está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y ha entregado a la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo.

### Actividad del Establecimiento

Almacenamiento, carga, y descarga de productos químicos.

### Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente Grave

Producto	Clasificación de peligrosidad
SIGMA ECOFLEET 530 REDBROWN	Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
SIGMAZINC 158/SIGMAGUARD 750 PIGMENT	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
SIGMAFAST 278 BASE RAL 7035	Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## **Alerta e información a la población**

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante megafonía, llevados a cabo por la Policía Municipal, la Guardia Civil o la Policía Nacional y Protección Civil.
- Medios de comunicación y redes sociales (televisión, radio, Twitter, Facebook, Instagram, My112).
- Avisos a la población a través del 112.

## **Última inspección**

Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita *in situ* y del plan de inspección, en:

### **Dirección General de Promoción Económica e Industrial**

Calle de Ramírez de Prado, 5,  
28045 Madrid

## **Información Adicional**

Si desea consultar más información al respecto, puede dirigirse a la:

### **Subdirección General de Protección Civil**

#### **Comunidad de Madrid**

Pso. del Río, 1. Edificio 112  
28223 Pozuelo de Alarcón