

Supervisión de Obra	NOMBRE DEL SERVICIO: Asistencia Técnica para la ejecución de las obras de construcción de "Ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid, tramo: Plaza Elíptica-Conde Casal"	TIPO DE INFORME: PUNTUAL	REV. Nº 0  Fecha: Julio /23
---------------------	--	------------------------------------	--

ANEXO 4: RESUMEN INVENTARIO DE ARBOLADO.

Inventario arbolado FICHAS ARBOLADO (CONTINUACION)

Id 102
Fecha 3/9/2023 1:45:49 PM
Localización Paseo de Yeserias
Especie *Sambucus* sp.
Coord Y 4472078,6809999999
Coord X 440059,48700000002

Perímetro 71
Altura 4
Implantación jardin
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas si
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general regular



Id	104
Fecha	3/9/2023 1:58:50 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472076,75999999998
Coord X	440071,087
Perímetro	160
Altura	12
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	106
Fecha	3/9/2023 1:57:39 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472072,4519999996
Coord X	440075,7249999998
Perímetro	57
Altura	4
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	107
Fecha	3/9/2023 1:55:11 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472071,4620000003
Coord X	440079,65399999998
Perímetro	116
Altura	12
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	108
Fecha	3/9/2023 1:56:43 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472077,6349999998
Coord X	440080,755
Perímetro	144
Altura	13
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	109
Fecha	3/9/2023 1:54:00 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472071,2230000002
Coord X	440083,84499999997
Perímetro	132
Altura	13
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	110
Fecha	3/9/2023 1:52:44 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472073,8250000002
Coord X	440085,9930000002
Perímetro	146
Altura	13
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	111
Fecha	3/9/2023 1:51:38 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472075,80999999996
Coord X	440089,02899999998
Perímetro	145
Altura	13
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 112
Fecha 3/9/2023 1:50:39 PM
Localización Paseo de Yeserias
Especie Pinus pinea
Coord Y 4472068,9170000004
Coord X 440088,89899999998

Perímetro 50
Altura 4
Implantación jardin
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno




Id	113
Fecha	3/9/2023 1:48:46 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472067,9960000003
Coord X	440094,75199999998
Perímetro	65
Altura	4
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	114
Fecha	3/9/2023 1:49:41 PM
Localización	Paseo de Yeserías
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472072,2199999997
Coord X	440095,6269999998
Perímetro	60
Altura	4
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	115
Fecha	3/7/2023 5:00:27 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Acer sp
Coord Y	4472038,9479999999
Coord X	440102,15899999999
Perímetro	43
Altura	4
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 116
Fecha 3/7/2023 5:02:30 PM
Localización Paseo de Yeserias
Especie *Fraxinus angustifolia*
Coord Y 4472036,3030000003
Coord X 440102,06300000002

Perímetro 46
Altura 4
Implantación jardin
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 117
Fecha 3/10/2023 12:19:45 PM
Localización Paseo de Yeserias
Especie *Fraxinus angustifolia*
Coord Y 4472030,7489999998
Coord X 440102,717


Perímetro 40
Altura 4
Implantación jardin
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	118
Fecha	3/7/2023 5:04:52 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Fraxinus sp.
Coord Y	4472037,16999999999
Coord X	440104,96299999999
Perímetro	31
Altura	3
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	125
Fecha	3/10/2023 12:18:16 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Aesculus hippocastanum
Coord Y	4472035,7829999998
Coord X	440112,0310000002
Perímetro	38
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 126
Fecha 3/10/2023 12:18:47 PM
Localización Paseo de Yeserias
Especie Albizia julibrissin
Coord Y 4472035,46899999996
Coord X 440110,22999999998

Perímetro 24
Altura 2
Implantación jardin
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno




Id	157
Fecha	3/10/2023 12:09:00 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Liquidambar styraciflua
Coord Y	4472041,7050000001
Coord X	440109,52600000001
Perímetro	42
Altura	4
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	176
Fecha	3/7/2023 4:55:11 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472050,8030000003
Coord X	440114,20199999999
Perímetro	73
Altura	6
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	177
Fecha	3/7/2023 4:56:25 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472047,0750000002
Coord X	440111,8400000003
Perímetro	69
Altura	6
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	178
Fecha	3/7/2023 4:57:22 PM
Localización	Paseo de Yeserías
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472047,3890000004
Coord X	440116,57799999998
Perímetro	79
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	179
Fecha	3/7/2023 4:53:58 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472054,8830000004
Coord X	440115,58399999997
Perímetro	76
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	199
Fecha	3/10/2023 12:05:26 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472053,7929999996
Coord X	440119,9529999998
Perímetro	148
Altura	70
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	200
Fecha	3/10/2023 12:04:52 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472057,3219999997
Coord X	440120,8229999997
Perímetro	88
Altura	14
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	201
Fecha	3/7/2023 4:44:56 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472069,0319999997
Coord X	440119,5030000003
Perímetro	185
Altura	15
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	202
Fecha	3/7/2023 4:43:18 PM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472066,7649999997
Coord X	440113,66200000001
Perímetro	166
Altura	14
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	1961
Fecha	3/9/2023 1:41:47 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472090,4859999996
Coord X	440010,92300000001
Perímetro	83
Altura	8
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4461
Fecha	3/9/2023 3:55:44 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472112,1320000002
Coord X	439971,15299999999
Perímetro	157
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4462
Fecha	3/9/2023 3:55:02 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472105,7429999998
Coord X	439967,01000000001
Perímetro	150
Altura	13
Implantación	-
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4463
Fecha	3/9/2023 3:57:25 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472108,1600000001
Coord X	439976,66899999999
Perímetro	138
Altura	13
Implantación	-
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4464
Fecha	3/9/2023 3:56:23 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472102,1200000001
Coord X	439972,85499999998
Perímetro	153
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4465
Fecha	3/9/2023 3:58:52 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472104,2249999996
Coord X	439982,2789999998
Perímetro	118
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4466
Fecha	3/9/2023 3:58:10 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472098,2939999998
Coord X	439978,66200000001
Perímetro	126
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4467
Fecha	3/9/2023 4:01:18 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472100,3049999997
Coord X	439987,815
Perímetro	135
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4468
Fecha 3/9/2023 3:59:35 PM
Localización Madrid Rio
Especie Platanus hispanica
Coord Y 4472094,4879999999
Coord X 439983,853

Perímetro 160
Altura 13
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas si
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4469
Fecha	3/9/2023 4:00:23 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Populus italicica
Coord Y	4472110,1239999998
Coord X	439987,4579999998
Perímetro	181
Altura	13
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4470
Fecha	3/9/2023 1:54:53 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472085,3020000001
Coord X	439978,47499999998
Perímetro	184
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4471
Fecha	3/9/2023 1:54:09 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472079,6739999996
Coord X	439974,67300000001
Perímetro	206
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4472
Fecha	3/9/2023 1:53:18 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472089,7429999998
Coord X	439972,2469999997
Perímetro	146
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4473
Fecha	3/9/2023 1:52:29 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472083,7570000002
Coord X	439968,81199999998
Perímetro	167
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4474
Fecha	3/9/2023 1:55:57 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472093,6469999999
Coord X	439967,4739999999
Perímetro	20
Altura	4
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4475
Fecha	3/9/2023 1:51:39 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472087,8049999997
Coord X	439962,8119999998
Perímetro	140
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4476
Fecha	3/9/2023 1:50:51 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472097,1289999997
Coord X	439960,93400000001
Perímetro	153
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4477
Fecha	3/9/2023 1:49:31 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472091,5659999996
Coord X	439957,1950000001
Perímetro	130
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4501
Fecha	3/9/2023 1:20:15 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472139,7379999999
Coord X	439887,8250000001
Perímetro	205
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4502
Fecha	3/9/2023 5:09:10 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472106,7439999999
Coord X	439889,6869999998
Perímetro	54
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4503
Fecha	3/9/2023 5:11:23 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472108,4630000005
Coord X	439892,99400000001
Perímetro	86
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4504
Fecha 3/9/2023 5:10:22 PM
Localización Madrid Rio
Especie Tilia cordata
Coord Y 4472109,3899999997
Coord X 439889,42200000002

Perímetro 56
Altura 5
Implantación jardin
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4505
Fecha	3/9/2023 5:13:15 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472111,6380000003
Coord X	439892,72899999999
Perímetro	78
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4506
Fecha	3/9/2023 5:12:22 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472112,8669999996
Coord X	439888,90299999999
Perímetro	49
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4507
Fecha	3/9/2023 5:14:19 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472115,7949999999
Coord X	439888,52399999998
Perímetro	55
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4508
Fecha	3/9/2023 5:17:46 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472118,3739999998
Coord X	439887,62300000002
Perímetro	57
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4509
Fecha	3/9/2023 5:18:48 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472121,2989999996
Coord X	439886,44400000002
Perímetro	64
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4510
Fecha	3/9/2023 5:19:28 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472123,9330000002
Coord X	439885,26899999997
Perímetro	75
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4511
Fecha	3/9/2023 5:20:18 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472126,1349999998
Coord X	439883,804
Perímetro	55
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4513
Fecha	3/9/2023 5:16:30 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupressus arizonica
Coord Y	4472120,6239999998
Coord X	439896,02500000002
Perímetro	126
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4514
Fecha	3/9/2023 5:15:34 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupressus arizonica
Coord Y	4472118,2139999997
Coord X	439895,9309999998
Perímetro	140
Altura	13
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4515
Fecha	3/9/2023 5:21:00 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472128,3130000001
Coord X	439882,11800000002
Perímetro	61
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4516
Fecha	3/9/2023 5:21:49 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472130,59999999996
Coord X	439880,29100000003
Perímetro	86
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4517
Fecha	3/9/2023 5:23:50 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Tilia cordata
Coord Y	4472132,4079999998
Coord X	439874,6049999998
Perímetro	80
Altura	5
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4519
Fecha 3/9/2023 5:22:29 PM
Localización Madrid Rio
Especie Tilia cordata
Coord Y 4472133,0159999998
Coord X 439873,12800000003

Perímetro 50

Altura 3

Implantación alcorque

Inclinación 90°

Descalce raíces no

Heridas tronco o ramas no

Densidad foliar >50%

Enfermedades no

Plagas no

Estado general bueno



Id	4521
Fecha	3/10/2023 11:28:13 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupressus arizonica
Coord Y	4472095,7680000002
Coord X	439903,391
Perímetro	105
Altura	13
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4524
Fecha	3/10/2023 11:13:37 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Magnolia grandiflora
Coord Y	4472069,1730000004
Coord X	439942,73599999998
Perímetro	41
Altura	3
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4525
Fecha	3/10/2023 11:13:13 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Magnolia grandiflora
Coord Y	4472066,3150000004
Coord X	439949,500999999999
Perímetro	32
Altura	3
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4526
Fecha	3/10/2023 9:57:52 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Magnolia grandiflora
Coord Y	4472063,318
Coord X	439956,32799999998
Perímetro	42
Altura	4
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4527
Fecha 3/10/2023 11:27:10 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472112,9000000004
Coord X 439911,4760000002

Perímetro 30
Altura 3
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 4528
Fecha 3/10/2023 11:27:37 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472108,1529999999
Coord X 439907,8719999997

Perímetro 29
Altura 3
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno




Id 4545
Fecha 3/10/2023 9:57:19 AM
Localización Madrid Rio
Especie Magnolia grandiflora
Coord Y 4472060,3049999997
Coord X 439963,26000000001

Perímetro 92
Altura 5
Implantación alcorque
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 4546
Fecha 3/10/2023 9:52:07 AM
Localización Madrid Rio
Especie Magnolia grandiflora
Coord Y 4472055,25299999996
Coord X 439974,86800000002

Perímetro 90
Altura 5
Implantación alcorque
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4548
Fecha	3/9/2023 1:31:29 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472049,0590000004
Coord X	439993,08399999997
Perímetro	95
Altura	12
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4549
Fecha	3/9/2023 1:32:42 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472050,9079999998
Coord X	439993,73200000002
Perímetro	90
Altura	12
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4550
Fecha	3/9/2023 1:33:52 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472052,5939999996
Coord X	439994,353
Perímetro	95
Altura	12
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4551
Fecha	3/9/2023 1:35:10 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472054,7079999996
Coord X	439995,11499999999
Perímetro	115
Altura	15
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id 4552
Fecha 3/10/2023 11:33:07 AM
Localización Madrid Rio
Especie *Malus sylvestris*
Coord Y 4472073,8200000003
Coord X 439983,58399999997


Perímetro 75
Altura 2
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas si
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4555
Fecha	3/10/2023 11:32:12 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Malus sylvestris
Coord Y	4472065,5949999997
Coord X	439993,9699999997
Perímetro	87
Altura	3
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4556
Fecha	3/10/2023 11:32:38 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Malus sylvestris
Coord Y	4472065,1500000004
Coord X	439990,44900000002
Perímetro	85
Altura	3
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id 4557
Fecha 3/10/2023 11:31:40 AM
Localización Madrid Rio
Especie Malus sylvestris
Coord Y 4472066,7709999997
Coord X 439996,96799999999


Perímetro 56
Altura 2
Implantación jardin
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4558
Fecha	3/10/2023 11:31:10 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Malus sylvestris
Coord Y	4472069,8880000003
Coord X	439998,53000000003
Perímetro	88
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4559
Fecha	3/10/2023 11:30:38 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Malus sylvestris
Coord Y	4472073,8430000003
Coord X	439997,08600000001
Perímetro	94
Altura	3
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4561
Fecha	3/9/2023 1:26:22 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472086,7400000002
Coord X	439995,5
Perímetro	70
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4562
Fecha	3/9/2023 1:27:48 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472091,3810000001
Coord X	439996,0370000001
Perímetro	65
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4563
Fecha 3/10/2023 12:00:02 PM
Localización Madrid Rio
Especie Pinus pinea
Coord Y 4472085,0310000004
Coord X 439997,755

Perímetro 60
Altura 5
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 4564
Fecha 3/9/2023 1:29:15 PM
Localización Madrid Rio
Especie Pinus pinea
Coord Y 4472088,7620000001
Coord X 440000,636

Perímetro 60
Altura 5
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4565
Fecha	3/9/2023 1:23:33 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472082,6189999999
Coord X	440002,34000000003
Perímetro	66
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4566
Fecha	3/9/2023 1:24:45 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472084,835
Coord X	440005,18199999997
Perímetro	52
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4567
Fecha	3/9/2023 1:20:18 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472081,7189999996
Coord X	440006,4639999998
Perímetro	70
Altura	6
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4568
Fecha	3/9/2023 1:22:15 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472081,9919999996
Coord X	440010,0239999998
Perímetro	65
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4569
Fecha	3/9/2023 1:07:41 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472064,4919999996
Coord X	439999,95000000001
Perímetro	92
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4570
Fecha 3/9/2023 1:14:07 PM
Localización Madrid Rio
Especie Morus alba
Coord Y 4472066,852
Coord X 440002,22700000001

Perímetro 68
Altura 6
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4571
Fecha	3/9/2023 1:09:55 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472070,2810000004
Coord X	440003,6450000002
Perímetro	62
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4572
Fecha	3/9/2023 1:10:41 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472073,8729999997
Coord X	440004,48700000002
Perímetro	63
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4573
Fecha	3/9/2023 1:11:39 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472073,9500000002
Coord X	440008,18699999998
Perímetro	74
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4574
Fecha	3/9/2023 1:02:52 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472074,5829999996
Coord X	440011,6819999997
Perímetro	77
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4575
Fecha	3/9/2023 1:01:59 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472069,7089999998
Coord X	440012,1699999998
Perímetro	60
Altura	2
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4576
Fecha 3/9/2023 12:57:43 PM
Localización Madrid Rio
Especie Morus alba
Coord Y 4472065,949
Coord X 440009,51000000001

Perímetro 32

Altura 3

Implantación alcorque

Inclinación 90°

Descalce raíces no

Heridas tronco o ramas no

Densidad foliar >50%


Enfermedades no

Plagas no

Estado general bueno



Id	4577
Fecha	3/9/2023 12:53:04 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472060,2929999996
Coord X	440004,6759999998
Perímetro	64
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4578
Fecha 3/9/2023 12:54:39 PM
Localización Madrid Rio
Especie Morus alba
Coord Y 4472061,4289999995
Coord X 440010,364

Perímetro 45
Altura 4
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4579
Fecha	3/9/2023 12:53:53 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472060,0449999999
Coord X	440015,23200000002
Perímetro	52
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4580
Fecha	3/9/2023 1:00:16 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472071,6739999996
Coord X	440015,2459999998
Perímetro	80
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4581
Fecha	3/9/2023 12:59:29 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472071,7369999997
Coord X	440024,67999999999
Perímetro	85
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular




Id	4582
Fecha	3/9/2023 12:58:32 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472069,2929999996
Coord X	440019,88900000002
Perímetro	88
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4583
Fecha	3/9/2023 12:22:54 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472069,8190000001
Coord X	440029,15299999999
Perímetro	97
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4584
Fecha	3/9/2023 12:22:01 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472067,8760000002
Coord X	440033,4230000001
Perímetro	97
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4585
Fecha	3/9/2023 12:21:12 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472065,0800000001
Coord X	440030,1460000001
Perímetro	80
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4586
Fecha	3/9/2023 12:20:22 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472063,4840000002
Coord X	440034,54599999997
Perímetro	93
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4587
Fecha	3/9/2023 12:12:28 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472057,3990000002
Coord X	440033,8850000001
Perímetro	90
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4588
Fecha	3/9/2023 12:11:38 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472053,4299999997
Coord X	440030,842
Perímetro	80
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4589
Fecha 3/9/2023 12:57:00 PM
Localización Madrid Rio
Especie Morus alba
Coord Y 4472064,6529999999
Coord X 440022,43900000001

Perímetro 28
Altura 3
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4590
Fecha	3/9/2023 12:18:47 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472058,3250000002
Coord X	440028,4610000001
Perímetro	27
Altura	3
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4591
Fecha	3/9/2023 12:19:33 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472061,8969999999
Coord X	440026,3439999998
Perímetro	26
Altura	3
Implantación	-
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id 4592
Fecha 3/9/2023 12:17:01 PM
Localización Madrid Rio
Especie Morus alba
Coord Y 4472057,3990000002
Coord X 440023,16899999999

Perímetro 28
Altura 3
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas si
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 4593
Fecha 3/9/2023 12:56:07 PM
Localización Madrid Rio
Especie Morus alba
Coord Y 4472061,2350000003
Coord X 440019,86200000002

Perímetro 26
Altura 3
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4594
Fecha	3/9/2023 12:15:36 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472052,9009999996
Coord X	440021,3169999998
Perímetro	32
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4595
Fecha	3/9/2023 12:51:29 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472056,852
Coord X	440009,283
Perímetro	30
Altura	3
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4596
Fecha	3/9/2023 12:10:40 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472050,2010000004
Coord X	440014,21899999998
Perímetro	79
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4597
Fecha	3/9/2023 12:09:46 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472047,9289999995
Coord X	440009,86900000001
Perímetro	92
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4598
Fecha	3/9/2023 12:07:08 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472044,9630000005
Coord X	440012,84999999998
Perímetro	72
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4599
Fecha	3/9/2023 12:06:17 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472042,4500000002
Coord X	440005,31
Perímetro	115
Altura	6
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4602
Fecha	3/9/2023 12:01:26 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472039,1330000004
Coord X	440019,16999999998
Perímetro	80
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4603
Fecha	3/9/2023 11:58:01 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472036,4170000004
Coord X	440024,01799999998
Perímetro	69
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4604
Fecha	3/9/2023 11:57:14 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472032,5470000003
Coord X	440028,429
Perímetro	30
Altura	3
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4605
Fecha	3/9/2023 12:02:40 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472041,034
Coord X	440015,33899999998
Perímetro	88
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4606
Fecha	3/9/2023 12:05:19 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472044,2620000001
Coord X	440017,72899999999
Perímetro	82
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4607
Fecha	3/9/2023 11:59:09 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472034,7039999999
Coord X	440019,29200000002
Perímetro	90
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4608
Fecha	3/9/2023 12:07:58 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472046,3439999996
Coord X	440020,44900000002
Perímetro	70
Altura	4
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4609
Fecha 3/9/2023 12:08:50 PM
Localización Madrid Rio
Especie Morus alba
Coord Y 4472047,9610000001
Coord X 440023,83299999998

Perímetro 73
Altura 5
Implantación otra
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno




Id	4610
Fecha	3/9/2023 12:03:35 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472042,4349999996
Coord X	440021,2910000003
Perímetro	72
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4611
Fecha	3/9/2023 12:04:25 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472044,56599999996
Coord X	440027,13799999998
Perímetro	100
Altura	3
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4612
Fecha	3/9/2023 12:00:34 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472040,2010000004
Coord X	440027,27000000002
Perímetro	67
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4613
Fecha	3/9/2023 11:56:20 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472028,4929999998
Coord X	440031,13099999999
Perímetro	22
Altura	3
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4616
Fecha	3/9/2023 11:55:25 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472023,233
Coord X	440044,29800000001
Perímetro	41
Altura	4
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4617
Fecha	3/9/2023 11:44:51 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472031,7929999996
Coord X	440058,2959999997
Perímetro	80
Altura	7
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4618
Fecha	3/9/2023 11:43:47 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472034,94099999996
Coord X	440060,288
Perímetro	59
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4619
Fecha	3/9/2023 11:42:34 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472040,0599999996
Coord X	440061,3009999998
Perímetro	60
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4620
Fecha	3/9/2023 11:41:38 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472046,0920000002
Coord X	440056,88199999998
Perímetro	100
Altura	7
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4621
Fecha	3/9/2023 11:37:50 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472049,9529999997
Coord X	440048,413
Perímetro	40
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4622
Fecha	3/9/2023 11:36:37 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472056,2130000005
Coord X	440047,4010000001
Perímetro	134
Altura	11
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4623
Fecha	3/9/2023 11:38:55 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472053,2750000004
Coord X	440055,5810000001
Perímetro	44
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4624
Fecha	3/9/2023 11:40:33 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472053,1629999997
Coord X	440062,3339999997
Perímetro	52
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4625
Fecha	3/9/2023 11:53:37 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472065,193
Coord X	440049,62800000003
Perímetro	39
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4626
Fecha	3/9/2023 11:51:46 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472063,3909999998
Coord X	440052,5289999998
Perímetro	46
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4627
Fecha	3/9/2023 11:52:35 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472063,602
Coord X	440055,91600000003
Perímetro	44
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4628
Fecha	3/9/2023 11:50:23 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472061,3470000001
Coord X	440058,23800000001
Perímetro	57
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4629
Fecha	3/9/2023 11:47:45 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472062,5949999997
Coord X	440061,45699999999
Perímetro	48
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4630
Fecha	3/9/2023 11:49:11 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Cupresus sempervirens
Coord Y	4472061,9400000004
Coord X	440064,5630000002
Perímetro	48
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4631
Fecha	3/7/2023 6:29:19 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472039,3890000004
Coord X	440070,598999999999
Perímetro	72
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4632
Fecha	3/7/2023 6:30:12 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472045,4670000002
Coord X	440070,10999999999
Perímetro	66
Altura	3
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4633
Fecha	3/7/2023 6:27:32 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472037,4720000001
Coord X	440068,30099999998
Perímetro	75
Altura	3
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4634
Fecha	3/7/2023 6:30:58 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472049,4400000004
Coord X	440072,25699999998
Perímetro	70
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4635
Fecha	3/7/2023 6:25:28 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472034,4179999996
Coord X	440076,94699999999
Perímetro	113
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4636
Fecha	3/7/2023 6:26:47 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472052,4780000001
Coord X	440074,4110000002
Perímetro	74
Altura	1
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4637
Fecha	3/7/2023 6:34:06 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472034,5959999999
Coord X	440073,72600000002
Perímetro	90
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4638
Fecha	3/7/2023 6:19:03 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472037,7209999999
Coord X	440081,45899999997
Perímetro	48
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4639
Fecha	3/7/2023 6:17:51 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472044,6090000002
Coord X	440086,065
Perímetro	57
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4640
Fecha	3/7/2023 6:11:50 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472052,7209999999
Coord X	440087,78200000001
Perímetro	70
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4641
Fecha	3/7/2023 6:16:15 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Punica granatum
Coord Y	4472048,0810000002
Coord X	440087,9920000003
Perímetro	121
Altura	2
Implantación	jardin
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4643
Fecha	3/7/2023 6:06:15 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472034,1040000003
Coord X	440084,63
Perímetro	60
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4644
Fecha	3/7/2023 6:07:04 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472029,5360000003
Coord X	440079,560999999999
Perímetro	62
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4645
Fecha	3/9/2023 11:45:40 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472029,3059999999
Coord X	440066,32400000002
Perímetro	57
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4646
Fecha	3/7/2023 6:07:57 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472020,9040000001
Coord X	440074,179999999999
Perímetro	56
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4647
Fecha	3/7/2023 6:08:52 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472016,3880000003
Coord X	440068,2810000002
Perímetro	76
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4648
Fecha	3/7/2023 6:09:39 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472013,4230000004
Coord X	440061,8630000001
Perímetro	74
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4649
Fecha	3/7/2023 6:05:12 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472023,7419999996
Coord X	440087,85399999999
Perímetro	76
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4650
Fecha	3/7/2023 6:04:07 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472026,6059999997
Coord X	440092,2440000001
Perímetro	80
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4652
Fecha	3/7/2023 5:03:24 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Fraxinus angustifolia
Coord Y	4472033,5480000004
Coord X	440103,4390000001
Perímetro	48
Altura	7
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4654
Fecha	3/9/2023 1:36:55 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Pinus pinea
Coord Y	4472079,2680000002
Coord X	440023,951
Perímetro	92
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4657
Fecha	3/9/2023 1:39:39 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472086,8279999997
Coord X	440023,39600000001
Perímetro	65
Altura	6
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4658
Fecha	3/9/2023 1:38:33 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472085,1780000003
Coord X	440028,88799999998
Perímetro	98
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4659
Fecha	3/9/2023 1:42:52 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472094,0439999998
Coord X	440014,4380000002
Perímetro	48
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4660
Fecha	3/9/2023 1:43:58 PM
Localización	Madrid Rio
Especie	Morus alba
Coord Y	4472096,9890000001
Coord X	440007,01199999999
Perímetro	46
Altura	6
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 5140
Fecha 3/10/2023 11:26:39 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472107,1090000002
Coord X 439915,1340000002

Perímetro 32
Altura 5
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 5141
Fecha 3/10/2023 11:24:09 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472098,1770000001
Coord X 439933,58299999998

Perímetro 28
Altura 5
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	5142
Fecha	3/10/2023 11:22:52 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Quercus sp
Coord Y	4472091,358
Coord X	439933,01299999998
Perímetro	29
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 5143
Fecha 3/10/2023 11:21:42 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472088,0180000002
Coord X 439936,326

Perímetro 30
Altura 6
Implantación alcorque
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	5144
Fecha	3/10/2023 11:22:17 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Quercus sp
Coord Y	4472089,4900000002
Coord X	439942,5449999998
Perímetro	29
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 5145
Fecha 3/10/2023 11:20:26 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472080,676
Coord X 439940,29700000002

Perímetro 32
Altura 6
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	5146
Fecha	3/10/2023 11:21:05 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Quercus sp
Coord Y	4472083,983
Coord X	439945,64299999998
Perímetro	32
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 5147
Fecha 3/10/2023 11:18:57 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472076,9220000003
Coord X 439944,076

Perímetro 29
Altura 6
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 5148
Fecha 3/10/2023 11:17:45 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472074,8279999997
Coord X 439948,92999999999

Perímetro 32
Altura 6
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno




Id 5149
Fecha 3/10/2023 11:19:45 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472081,3289999999
Coord X 439950,08000000002

Perímetro 30
Altura 5
Implantación alcorque
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 5150
Fecha 3/10/2023 11:26:02 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472100,1880000001
Coord X 439921,97999999998

Perímetro 31
Altura 6
Implantación alcorque
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno




Id	5151
Fecha	3/10/2023 11:25:27 AM
Localización	Madrid Rio
Especie	Quercus sp
Coord Y	4472097,9050000003
Coord X	439915,8410000001
Perímetro	30
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 5152
Fecha 3/10/2023 11:24:52 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472094,915
Coord X 439925,060999999999

Perímetro 33
Altura 5
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 5154
Fecha 3/10/2023 11:16:45 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472077,2920000004
Coord X 439959,717

Perímetro 33
Altura 7
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id 5155
Fecha 3/10/2023 11:15:48 AM
Localización Madrid Rio
Especie Quercus sp
Coord Y 4472072,5369999995
Coord X 439965,29100000003

Perímetro 33
Altura 6
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	N14642A
Fecha	3/29/2023 11:48:20 AM
Localización	Madrid Río
Especie	<i>Morus alba</i>
Coord Y	4472052,847
Coord X	440026,407
Perímetro	80
Altura	5
Implantación	Jardín
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	N18297A
Fecha	3/13/2023 9:37:58 AM
Localización	Paseo de Yeserias
Especie	Quercus robus
Coord Y	4472092,542
Coord X	439915,381
Perímetro	28
Altura	5
Implantación	jardín
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	473
Fecha	3/3/2023 1:06:44 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472699,4939999999
Coord X	441121,9519999999
Perímetro	69
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	474
Fecha	3/3/2023 12:58:53 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472704,7340000002
Coord X	441122,46799999999
Perímetro	121
Altura	14
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 475
Fecha 3/8/2023 8:35:01 AM
Localización palos de la frontera
Especie *Ulmus pumila*
Coord Y 4472715,1210000003
Coord X 441112,14199999999

Perímetro 105

Altura 12

Implantación alcorque

Inclinación 90°

Descalce raíces no

Heridas tronco o ramas no

Densidad foliar >50%


Enfermedades no

Plagas no

Estado general bueno



Id	476
Fecha	3/3/2023 1:00:37 PM
Localización	palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472715,7180000003
Coord X	441106,5470000002
Perímetro	33
Altura	3
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	477
Fecha	3/3/2023 12:50:38 PM
Localización	palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472731,8880000003
Coord X	441110,261
Perímetro	48
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	478
Fecha	3/3/2023 12:51:50 PM
Localización	palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472735,7240000004
Coord X	441108,05099999998
Perímetro	86
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	479
Fecha	3/3/2023 12:53:00 PM
Localización	palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472732,3039999995
Coord X	441105,7579999997
Perímetro	49
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	480
Fecha	3/3/2023 12:54:09 PM
Localización	palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472736,2390000001
Coord X	441102,766
Perímetro	77
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 481
Fecha 3/6/2023 2:57:04 PM
Localización Paseo de las Delicias
Especie Platanus x hybrida
Coord Y 4472736,2810000004
Coord X 441125,45199999999


Perímetro 142
Altura 14
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces si
Heridas tronco o ramas si
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno




Id	482
Fecha	3/6/2023 3:01:36 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472742,2709999997
Coord X	441126,4039999998
Perímetro	97
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	483
Fecha	3/6/2023 3:06:07 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472747,2479999997
Coord X	441126,88500000001
Perímetro	93
Altura	12
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	484
Fecha	3/6/2023 3:17:07 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472754,0800000001
Coord X	441127,55499999999
Perímetro	70
Altura	12
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	si
Estado general	bueno



Id 485
Fecha 3/6/2023 3:18:04 PM
Localización Paseo de las Delicias
Especie Platanus x hybrida
Coord Y 4472762,9050000003
Coord X 441128,42099999997

Perímetro 127
Altura 14
Implantación alcorque
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas si
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	486
Fecha	3/6/2023 3:18:24 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472771,1059999997
Coord X	441129,2249999998
Perímetro	145
Altura	15
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	487
Fecha	3/6/2023 3:17:47 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472771,4040000001
Coord X	441151,81099999999
Perímetro	129
Altura	14
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	488
Fecha	3/6/2023 3:17:23 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472761,4560000002
Coord X	441150,7910000003
Perímetro	15
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	489
Fecha	3/6/2023 3:16:27 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472749,0609999998
Coord X	441149,5189999997
Perímetro	98
Altura	14
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	490
Fecha	3/6/2023 3:16:41 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472742,0580000002
Coord X	441148,80099999998
Perímetro	106
Altura	14
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	491
Fecha	3/6/2023 3:12:38 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472737,0710000005
Coord X	441148,43099999998
Perímetro	133
Altura	14
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 492
Fecha 3/3/2023 1:05:05 PM
Localización Paseo de las Delicias
Especie Platanus x hybrida
Coord Y 4472701,1979999999
Coord X 441144,30800000002

Perímetro 96
Altura 13
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	493
Fecha	3/3/2023 1:03:54 PM
Localización	Paseo de las Delicias
Especie	Platanus x hybrida
Coord Y	4472696,7649999997
Coord X	441143,76699999999
Perímetro	113
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4175
Fecha	3/8/2023 4:56:27 PM
Localización	calle palos de la frontera
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472741,79
Coord X	441040,36900000001
Perímetro	77
Altura	7
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4177
Fecha	3/8/2023 4:57:11 PM
Localización	calle palos de la frontera
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472742,8229999999
Coord X	441030,66800000001
Perímetro	37
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4179
Fecha	3/8/2023 4:57:48 PM
Localización	calle palos de la frontera
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472742,551
Coord X	441035,659999999997
Perímetro	53
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4180
Fecha	3/8/2023 4:58:36 PM
Localización	calle palos de la frontera
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472742,9620000003
Coord X	441022,33399999997
Perímetro	94
Altura	8
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	si
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4182
Fecha	3/8/2023 4:59:14 PM
Localización	calle palos de la frontera
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472742,7609999999
Coord X	441026,4859999999
Perímetro	61
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4827
Fecha 3/7/2023 8:55:10 AM
Localización Jardin de Palestina
Especie Platanus hispanica
Coord Y 4472661,4649999999
Coord X 441086,565

Perímetro 70
Altura 8
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4828
Fecha	3/7/2023 8:56:01 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472666,466
Coord X	441087,16200000001
Perímetro	58
Altura	9
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4829
Fecha	3/7/2023 8:57:29 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472671,5460000001
Coord X	441087,5590000001
Perímetro	68
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4830
Fecha 3/7/2023 8:59:16 AM
Localización Jardin de Palestina
Especie Platanus hispanica
Coord Y 4472676,5470000003
Coord X 441088,114

Perímetro 82
Altura 10
Implantación alcorque
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4831
Fecha	3/7/2023 9:03:02 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472686,6189999999
Coord X	441088,94
Perímetro	54
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4832
Fecha	3/7/2023 9:04:22 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472691,6279999996
Coord X	441089,4639999998
Perímetro	55
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4833
Fecha	3/7/2023 9:01:33 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472681,6270000003
Coord X	441088,5910000001
Perímetro	41
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4835
Fecha	3/7/2023 9:05:48 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472697,33999999999
Coord X	441092,53700000001
Perímetro	84
Altura	10
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4836
Fecha	3/7/2023 9:17:04 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472703,3150000004
Coord X	441081,5480000001
Perímetro	84
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4837
Fecha	3/7/2023 9:18:30 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472697,5530000003
Coord X	441084,13699999999
Perímetro	44
Altura	8
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4838
Fecha	3/7/2023 9:11:58 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472698,1809999999
Coord X	441081,0449999998
Perímetro	50
Altura	7
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4839
Fecha	3/7/2023 9:13:33 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472692,5010000002
Coord X	441080,5740000002
Perímetro	71
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	25%-50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id 4840
Fecha 3/7/2023 9:15:27 AM
Localización Jardin de Palestina
Especie Platanus hispanica
Coord Y 4472692,1050000004
Coord X 441083,74900000001

Perímetro 30
Altura 1
Implantación otra
Inclinación 45°-90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas no
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4841
Fecha	3/7/2023 9:23:03 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472704,4869999997
Coord X	441068,429
Perímetro	81
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4842
Fecha	3/7/2023 9:24:26 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472699,48599999996
Coord X	441064,38099999999
Perímetro	104
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4843
Fecha	3/7/2023 9:25:52 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472699,2479999997
Coord X	441068,19099999999
Perímetro	60
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4844
Fecha	3/7/2023 9:21:32 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472704,8839999996
Coord X	441064,61900000001
Perímetro	63
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4845
Fecha	3/7/2023 9:27:32 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472693,9299999997
Coord X	441067,7150000003
Perímetro	97
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4846
Fecha	3/7/2023 9:29:04 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472694,1679999996
Coord X	441063,9050000003
Perímetro	105
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4847
Fecha	3/6/2023 5:16:34 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472704,1560000004
Coord X	441045,4050000003
Perímetro	114
Altura	9
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4848
Fecha	3/3/2023 1:29:52 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472700,1210000003
Coord X	441046,36300000001
Perímetro	90
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4849
Fecha	3/6/2023 5:18:21 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472696,6289999997
Coord X	441046,91899999999
Perímetro	99
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4850
Fecha	3/6/2023 5:19:09 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472692,7400000002
Coord X	441047,47399999999
Perímetro	124
Altura	10
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4851
Fecha	3/6/2023 5:20:13 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472688,1359999999
Coord X	441048,26799999998
Perímetro	70
Altura	6
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4852
Fecha	3/6/2023 5:25:44 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472684,4050000003
Coord X	441049,299999999999
Perímetro	40
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4853
Fecha	3/6/2023 5:29:36 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472681,2300000004
Coord X	441050,09399999998
Perímetro	114
Altura	8
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4854
Fecha	3/6/2023 5:31:38 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472677,341
Coord X	441050,728999999999
Perímetro	104
Altura	9
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4855
Fecha	3/6/2023 5:32:52 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472673,3720000004
Coord X	441051,4430000003
Perímetro	114
Altura	9
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4856
Fecha	3/6/2023 5:33:50 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472669,0860000001
Coord X	441052,2370000002
Perímetro	114
Altura	9
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4857
Fecha	3/6/2023 5:34:55 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472665,11699999996
Coord X	441052,951
Perímetro	51
Altura	5
Implantación	otra
Inclinación	90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4858
Fecha	3/7/2023 9:47:59 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472669,0860000001
Coord X	441060,96799999999
Perímetro	106
Altura	11
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4859
Fecha	3/7/2023 9:46:44 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472669,0839999998
Coord X	441064,0740000002
Perímetro	72
Altura	11
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4860
Fecha	3/7/2023 9:46:00 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472668,7680000002
Coord X	441067,239
Perímetro	69
Altura	11
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4861
Fecha	3/3/2023 1:23:26 PM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472667,5779999997
Coord X	441079,7800000003
Perímetro	77
Altura	11
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4862
Fecha	3/7/2023 9:50:39 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Populus alba
Coord Y	4472660,0499999998
Coord X	441073,7270000001
Perímetro	175
Altura	11
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4864
Fecha	3/7/2023 10:03:32 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Populus alba
Coord Y	4472660,5209999997
Coord X	441068,8290000003

Perímetro	37
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4865
Fecha	3/7/2023 10:06:36 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Populus alba
Coord Y	4472660,8119999999
Coord X	441066,55900000001
Perímetro	114
Altura	11
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4867
Fecha	3/7/2023 10:01:15 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus dulcis
Coord Y	4472674,0609999998
Coord X	441069,04399999999
Perímetro	83
Altura	6
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id 4868
Fecha 3/7/2023 10:00:16 AM
Localización Jardin de Palestina
Especie *Prunus dulcis*
Coord Y 4472673,8490000004
Coord X 441072,11099999998

Perímetro 77
Altura 6
Implantación parterre
Inclinación 90°
Descalce raíces no
Heridas tronco o ramas si
Densidad foliar >50%
Enfermedades no
Plagas no
Estado general bueno



Id	4869
Fecha	3/7/2023 9:59:12 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus dulcis
Coord Y	4472673,4929999998
Coord X	441075,2029999998
Perímetro	44
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	regular



Id	4870
Fecha	3/7/2023 9:55:31 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus dulcis
Coord Y	4472673,017
Coord X	441078,89899999998
Perímetro	66
Altura	6
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4871
Fecha	3/7/2023 9:54:35 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus dulcis
Coord Y	4472672,5949999997
Coord X	441081,125
Perímetro	62
Altura	6
Implantación	parterre
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4872
Fecha	3/7/2023 9:56:40 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Acer campestre
Coord Y	4472681,6179999998
Coord X	441082,1429999998
Perímetro	60
Altura	6
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4873
Fecha	3/7/2023 9:57:36 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Acer campestre
Coord Y	4472682,091
Coord X	441078,739999999999
Perímetro	43
Altura	5
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4874
Fecha	3/7/2023 9:36:37 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472705,318
Coord X	441060,89299999998
Perímetro	56
Altura	6
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4875
Fecha	3/7/2023 9:33:54 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472701,2429999998
Coord X	441061,2370000002
Perímetro	35
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4876
Fecha	3/7/2023 9:32:57 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472701,7879999997
Coord X	441054,38
Perímetro	56
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4877
Fecha	3/7/2023 9:31:48 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472706,0250000004
Coord X	441053,4990000001
Perímetro	52
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4878
Fecha	3/7/2023 9:38:33 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472705,7000000002
Coord X	441057,2380000001
Perímetro	56
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4879
Fecha	3/7/2023 9:39:33 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472703,6579999998
Coord X	441055,32900000003
Perímetro	52
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4880
Fecha	3/7/2023 9:40:27 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472703,34999999996
Coord X	441058,88099999999
Perímetro	48
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4881
Fecha	3/7/2023 9:41:50 AM
Localización	Jardin de Palestina
Especie	Prunus sp
Coord Y	4472701,4709999999
Coord X	441056,84000000003
Perímetro	45
Altura	7
Implantación	parterre
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4884
Fecha	3/3/2023 1:14:03 PM
Localización	Calle Palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472740,1900000004
Coord X	441058,652
Perímetro	73
Altura	3
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4886
Fecha	3/3/2023 1:15:44 PM
Localización	Calle Palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472740,5760000004
Coord X	441052,87199999997
Perímetro	33
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4887
Fecha	3/3/2023 1:17:11 PM
Localización	Calle Palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472741,3449999997
Coord X	441046,63199999998
Perímetro	91
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4889
Fecha	3/3/2023 1:19:23 PM
Localización	Calle Palos de la frontera
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472739,1689999998
Coord X	441069,288
Perímetro	22
Altura	5
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4890
Fecha	3/6/2023 3:16:55 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472751,5080000004
Coord X	441149,7700000002
Perímetro	43
Altura	8
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4891
Fecha	3/6/2023 3:17:36 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472783,3810000001
Coord X	441153,038999999999
Perímetro	31
Altura	6
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4892
Fecha	3/6/2023 3:50:51 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472793,3289999999
Coord X	441154,06
Perímetro	50
Altura	9
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4893
Fecha	3/6/2023 3:49:58 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472802,2819999997
Coord X	441154,978
Perímetro	14
Altura	3
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4894
Fecha	3/6/2023 3:46:16 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472807,2560000001
Coord X	441155,4880000001
Perímetro	147
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4895
Fecha	3/6/2023 3:44:07 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472812,2300000004
Coord X	441155,9980000002
Perímetro	73
Altura	11
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4896
Fecha	3/6/2023 3:43:55 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472821,6799999997
Coord X	441156,96799999999
Perímetro	129
Altura	12
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	si
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4897
Fecha	3/6/2023 3:41:26 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472826,6540000001
Coord X	441157,478
Perímetro	89
Altura	11
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4898
Fecha	3/6/2023 3:41:12 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472836,602
Coord X	441158,49800000002
Perímetro	130
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4899
Fecha	3/3/2023 12:25:00 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472862,0609999998
Coord X	441161,109
Perímetro	125
Altura	12
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4902
Fecha	3/3/2023 12:37:45 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472913,19099999996
Coord X	441141,34899999999
Perímetro	132
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4903
Fecha	3/3/2023 12:40:02 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472898,8250000002
Coord X	441141,755
Perímetro	149
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4904
Fecha	3/3/2023 12:41:15 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472890,8629999999
Coord X	441140,9739999999
Perímetro	16
Altura	3
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4905
Fecha	3/3/2023 12:42:32 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472881,9060000004
Coord X	441140,09499999997
Perímetro	98
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4907
Fecha	3/6/2023 3:32:35 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472834,5049999999
Coord X	441135,44500000001
Perímetro	115
Altura	12
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4908
Fecha	3/6/2023 3:30:24 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472825,0499999998
Coord X	441134,51699999999
Perímetro	86
Altura	11
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4909
Fecha	3/6/2023 3:29:24 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472820,3729999997
Coord X	441134,0580000002
Perímetro	81
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4910
Fecha	3/6/2023 3:28:12 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472815,6950000003
Coord X	441133,59999999998
Perímetro	68
Altura	9
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4911
Fecha	3/6/2023 3:27:10 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472810,7189999996
Coord X	441133,1109999998
Perímetro	81
Altura	9
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	4912
Fecha	3/6/2023 3:25:51 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472805,7429999998
Coord X	441132,6230000002
Perímetro	76
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4913
Fecha	3/6/2023 3:23:56 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472800,767
Coord X	441132,13500000001
Perímetro	17
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4914
Fecha	3/6/2023 3:22:37 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472795,7910000002
Coord X	441131,647
Perímetro	85
Altura	11
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	4915
Fecha	3/6/2023 3:20:56 PM
Localización	Paseo de las delicias
Especie	Platanus hispanica
Coord Y	4472790,8140000002
Coord X	441131,15899999999
Perímetro	125
Altura	12
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	5186
Fecha	3/3/2023 12:32:44 PM
Localización	calle de las delicias
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472848,0750000002
Coord X	441167,6190000001
Perímetro	153
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	si
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	5187
Fecha	3/3/2023 12:30:39 PM
Localización	calle de las delicias
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472847,6090000002
Coord X	441174,5900000003
Perímetro	77
Altura	11
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno




Id	5188
Fecha	3/3/2023 12:27:15 PM
Localización	calle de las delicias
Especie	Acer pseudoplatanus
Coord Y	4472847,2520000003
Coord X	441183,9440000002
Perímetro	39
Altura	7
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	5196
Fecha	3/3/2023 12:45:06 PM
Localización	calle de las delicias
Especie	Ulmus pumila
Coord Y	4472852,5060000001
Coord X	441108,2380000001
Perímetro	57
Altura	13
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	5197
Fecha	3/3/2023 12:46:05 PM
Localización	calle de las delicias
Especie	Celtis australis
Coord Y	4472853,4129999997
Coord X	441096,272
Perímetro	96
Altura	7
Implantación	alcorque
Inclinación	45°-90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno



Id	5198
Fecha	3/3/2023 12:47:22 PM
Localización	calle de las delicias
Especie	Sophora japonica
Coord Y	4472853,9419999998
Coord X	441089,29200000002
Perímetro	45
Altura	10
Implantación	alcorque
Inclinación	90°
Descalce raíces	no
Heridas tronco o ramas	no
Densidad foliar	>50%
Enfermedades	no
Plagas	no
Estado general	bueno

