

GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.

Identificación y dirección del establecimiento

ES Gasauto Barajas

Camino del Cuartel, 9.
28042 Madrid

El establecimiento ES Gasauto Barajas localizado en Madrid, está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y ha entregado a la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo.

Actividad del Establecimiento

Estación de Servicio dedicada al comercio al por menor de combustible para automoción, principalmente Gas Licuado del Petróleo (GLP) y gasóleo.

Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente Grave

Producto	Clasificación de peligrosidad
GLP	Gas extremadamente inflamable. Puede formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores son más pesados que el aire. Los vapores son más densos que el aire y pueden desplazarse hacia fuentes de ignición apartadas. El contacto con un producto en estado líquido puede causar congelaciones. La inhalación puede causar dolor de cabeza, náuseas, mareos. A medida que las dosis aumentan: confusión, depresión del SNC. La exposición a altas concentraciones puede ocasionar asfixia como consecuencia de la falta de oxígeno
Gasóleo	Líquidos y vapores inflamables. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea.

Alerta e información a la población

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante megafonía, llevados a cabo por la Policía Municipal, la Guardia Civil o la Policía Nacional y Protección Civil.
- Medios de comunicación y redes sociales (televisión, radio, Twitter, Facebook, Instagram, My112).
- Avisos a la población a través del 112.

Última inspección

La fecha en la que se efectuó la última visita *in situ* fue el 30 de octubre de 2017. Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita *in situ* y del plan de inspección, en:

Dirección General de Industria, Energía y Minas

Calle de Ramírez de Prado, 5, bis.
28045 Madrid

Información Adicional

Si desea consultar más información al respecto, puede dirigirse a la:

Subdirección General de Protección Civil

Comunidad de Madrid

Pso. del Río, 1. Edificio 112
28223 Pozuelo de Alarcón